索引号：	11330500MB1721512X/2026-1010304068	成文日期：	2026-07-02
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：	无	发布机构：	湖州南太湖新区管理委员会

湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目临港路沥青路面维修“4•30”厂（场）内 车辆致害一般生产安全事故调查报告

发布日期：2026-07-02 15:46

湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目临港路沥青路面维修“4·30”厂（场）内车辆致害一般生产安全事故调查报告

2026年4月30日上午9时许，湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目临港路沥青路面维修施工过程中，发生了一起安全生产事故，事故造成一人死亡，直接经济损失140余万元。

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，新区应急管理局、建设发展局、杨家埠街道办事处和湖州公用事业管理中心等单位主要领导第一时间赶赴现场组织救援和善后工作。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全生产漏洞，防范遏制同类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规

定》（浙江省人民政府令第 310号）等有关法律法规规定，南太湖新区管委会于 2026年 5 月 9 日成立了由新区应急管理局、建设发展局、公安分局、杨家埠街道办事处、总工会相关负责人和有关专家参与的 “4.30”事故调查组（以下简称事故调查组），并委托湖州博俊安全技术有限公司开展事故调查技术分析。按照 科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和 四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证和专家技术分析进行事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查认定：湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目（2023-2025年度）标项 2 临港路沥青路面维修 “4·30”事故，是一起因现场未划分危险区域、未做警示隔离，存在压路机作业和工人使用电镐作业的交叉作业，压路机司机未观察周围情况，在倒车过程中压到了工人陈**，引发人身伤害，造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事发项目情况及事故相关单位情况

1.**事发项目。**湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目（2023-2025年度）标项 2 临港路沥青路面维修项目，位于湖州市南太湖新区临港路与合杭高速铁路交汇处东侧车道。

发包单位是湖州南太湖新区管理委员会公用事业管理中心，施工总承包单位是浙江**生态建设股份有限公司，监理单位是浙江西**工程建设监理有限公司湖州分公司。

2.**发包单位。**湖州南太湖新区公用事业管理中心，统一社会信用代码：1233******* 06041D，法定代表人：江**，住所：浙江省湖州市红丰路****号。

3.**施工总承包单位：**浙江**生态建设股份有限公司，统一社会信用代码：9133******* 95452F，法定代表人：钱*，注册地址：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道佳园 *幢 4**-4**

室。拥有《建筑业企业资质证书》，证书编号 D1**** 8194，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级；《安全生产许可证》（浙）JZ 安许证字[2010]0***4，许可范围：建筑施工，有效期 2025年 6月 11日至 2028年 7月 11日。

4.**监理单位：**江西**工程建设监理有限公司湖州分公司，统一社会信用代码：9133******* MQQT3K，法定代表人：杨** ，注册地址：浙江省湖州市康山街道赛格数码城*幢 15**号。

（二）事故发生经过及应急救援情况

经现场勘查、检测、现场作业人员询问以及向相关部门了解情况后，得知事故详细经过如下：2026年 4月 30日上午 8时，监理阮*、项目经理俞*、现场安全负责人张**、现场安全员吴**先后到达临港路项目沥青路面维修作业点。到达作业现场后，阮*、张*、吴*三人对包含陈*在内的十二名现场作业人员进行了口头安全技术交底。 8时 15分，交底结束开始施工，俞*与张*因有事离开了现场。8时 20分，因作业需单边封路，对向车道临时改为双向两车道，阮 *前往对向车道进行巡查。维修路面需进行两批次压平，司机王**驾驶压路机在完成第一批次的路面压平后，于 8时 37分驾驶压路机向前行驶 3~4米后，倒车准备进行第二批次压平。8时 40分，王**在自北向南倒车过程中压倒了正在压路机车尾进行路面凿平作业的陈**。陈**被压倒后，旁边作业的人员呼喊 出事故了”，司机王**遂停车，下车查看，随后众人也围过来，看到陈**面朝下趴在地面上，地上有一摊血，班

组管理人员随即呼叫 120救护车。9时左右，救护车到达现场，将陈根**往湖州南太湖医院抢救。11时湖州南太湖医院宣布陈**因抢救无效死亡，并出具了居民死亡医学证明（推

断）书，死亡原因：严重多发伤（胸腹部碾压伤）。

（三）事故伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者陈*，男，汉族，出生日期1955年11月26日，浙江省湖州市长兴县林城镇六自然村**号，身份证号码：3305********265153，岗位，工作人员。

事故直接经济损失140万元。

二、事故应急处置

（一）医疗救治情况

2026年04月30日8时40分许，现场班组人员第一时间拨打了120急救电话，9时左右，救护车到达现场，将陈**送往湖州南太湖医院抢救。11时湖州南太湖医院宣布陈**因抢救无效死亡，并出具了居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因：严重多发伤（胸腹部碾压伤）。

（二）善后情况

浙江**生态建设股份有限公司积极善后处置并第一时间与死者家属达成一致意见，就经济赔偿事宜达成调解协议书，约定浙江**生态建设股份有限公司赔偿给陈*家属工亡补助金、供养亲属抚恤金、丧葬费等其它一切费用共计人民币140万元。2026年4月30日，根据调解协议相关赔偿费用支付完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，新区应急管理局、建设发展局、杨家埠街道办事处和新区公用中心等单位主要领导第一时间赶赴现场组织救援，妥善做好善后工作，医疗部门及时派车抢救，本次事故应急处置工作安全有序、无次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

事故调查组通过事故调查技术分析报告和相关调查取证，分析认定事故的直接原因是：一起因现场未划分危险区域、未做警示隔离，存在压路机作业和工人使用电镐作业的交叉作业，压路机司机未观察周围情况，在倒车过程中压到了工人陈**，引发人身伤害。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

浙江生态建设股份有限公司**安全生产主体责任落实不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款相关规定，发现工人违规作业时，未能及时制止和纠正违规交叉作业的行为。

江西工程建设监理有限公司**未能有效识别发现现场交叉作业产生的风险隐患，未采取有效措施督促施工单位及时制止和纠正作业人员违规作业问题。

（二）有关单位

湖州南太湖新区公用事业管理中心在工程施工建设期间，对浙江**生态建设股份有限公司临港路沥青路面维修项目开展了开工前安全交底等措施，尽到履行了甲方安全生产

主体责任。经讨论分析认为南太湖新区公用事业管理中心无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议相应应急管理部门依法对浙江**生态建设股份有限公司及其主要负责人作出行政处罚。

（二）建议相应建设主管部门依法依规对江西**工程建设监理有限公司湖州分公司进行处理。

（三）建议湖州南太湖新区管理委员会安全生产委员会办公室依照有关规定对湖州南太湖新区公用事业管理中心进行安全生产提示。

（四）建议湖州南太湖新区管理委员会安全生产委员会办公室依照有关规定对湖州南太湖新区建设施工安全专业委员会办公室进行安全生产提示。

六、事故防范和整改措施建议

浙江**生态建设股份有限公司要认真分析事故原因，深刻汲取事故教训，杜绝责任主体安全管理流于形式、责任落实不到位、人员安全意识淡薄、现场监管缺位等问题。全面落实全员安全教育，以本次事故为案例开展警示教育，杜绝违规作业和侥幸心理。严格执行岗前安全交底，核查作业人员上岗资质。规范班组日常管理，落实带班人员在岗监护制度，实时管控作业全过程。建立班组自查自纠机制，及时消

除岗位隐患，全面落实一线安全生产主体责任。

江西**工程建设监理有限公司要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规

规定，严格落实企业主体责任，切实强化建设工程的现场监督和安全巡查，严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除生产安全事故隐患，确保安全管理人员到位、安全措施落实。

湖州南太湖新区公用事业管理中心要进一步加大对主管行业的监督管理力度，拧紧养护单位安全生产责任链条，督促施工主体责任单位切实履行安全生产主体责任，强化施工现场安全生产隐患大排查大整治，紧盯薄弱环节，采取有效防控措施，督促落实班组管理，加强工人安全教育，严查违章行为。要进一步加强分包单位等行业监管薄弱环节、盲区和真空区域的管控，探索完善相关行业安全生产管理规范和制度建设，督促相关单位严格压实安全生产主体责任，加强同属地街道工作协作，形成有效工作合力。

湖州南太湖新区部分公共设施管理维护
项目临港路沥青路面维修“4·30”
厂（场）内车辆致害事故调查组
2026年 06月 24日