辛集市质润食品有限公司“5.27”机械伤害事故调查报告

发布机构：应急管理局　　2017年07月13日　　字体：[大 中 小]

2017年5月27日16时30分，辛集市质润食品有限公司在建钢构厂房在吊装楼板时，楼板厂工人耿运龙操作吊车不当，将楼板厂临时雇工刘日16时40分将刘建广送到辛集市旧城中心医院抢救，经抢救无效于17时22分死亡。事故直接经济损失40万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，辛集市人民政府于5月安、总工会、监察、住建等单位相关人员组成的辛集市质润食品有限公司“5.27”挤压事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市检察院安监局局长吕树春同志担任事故调查组组长，展开事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是”的原则，通过勘察现场、询问当事的相关人员、调取监控录像、查看涉了事故发生的直接原因、间接原因，认定了事故性质，提出了对责任人的处理意见，现报告如下：

一、事故单位的基本情况

（一）辛集市质润食品有限公司（以下称食品公司）始创于1984年，公司的前身为“辛集市杜记食品有限公司”，原经营地址在辛集市开月5日迁到辛集市旧城镇所在地旧城村的东环路上，正式更名为“辛集市质润食品有限公司”，公司法人代表杜建国，占地18亩，现有员工30人现有两条生产线，2017年3月才正式生产。食品公司于2014年5月13日聘请彭增豹为该公司经理，按照任命书上说，他的职责是：1、确保质量立、执行和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高质量意识；4、全面负责公司的食品

出事的厂房位于该公司院内的东侧，为在建的钢构二层厂房。事故发生在食品公司的院内，事发时食品公司外委辛集市蓝邦建材厂（当地习在建的钢构二层厂房吊装楼板。

（二）辛集市蓝邦建材厂（以下称建材厂）成立于2016年6月23日，个人独资企业，经营地址辛集市旧城镇北耿庄村东，法人代表耿学诗，墙板、预制板生产、销售（国家限制品种除外）；建筑装饰材料（危险化学品除外）、五金电料、润滑油批发、零售。张明坡为建材厂的实际投耿学诗是舅甥关系。该厂有职工5人，1台打板成型机，上楼板使用的汽车吊车（以下简称吊车）属建材厂所有，无牌照，起重量为6吨。司机本，开吊车与准驾车型不符。刘建广（死者）为建材厂临时雇佣的拉楼板的拖拉机驾驶员。

二、事故发生经过和救援过程

（一）事故发生经过

2017年5月27日下午4点30分左右，建材厂实际控制人张明坡派耿运龙开着吊车给食品公司在建工房上楼板，在上了5块板后，由于吊车到把吊车往西边挪一下，吊车司机耿运龙就操作吊车，把液压腿往上升了升，这时候，刘建广就在吊车的右后方，他还怕耿运龙挪车的时候液压腿池砖，他看到液压腿的高度碰不到花池砖，对耿运龙说：不碍事，走吧。当时，刘建广在吊车的右后方，耿运龙在确认车辆周围无异常情况后，慢慢往前挪车，挪了大约3.5 米，耿运龙就下来，正好在这时，拉板的刁四就发现有人被撞伤躺在吊车的右侧，就喊，由于汽车机器的噪音太大不清楚，耿运龙下车先去停了汽车的机器，然后去吊车的右侧一看，才知道拉板的刘建广头朝东，脸上有血躺在吊车的右侧。

（二）事故救援过程

随后耿运龙就掏出电话拨打了120急救，又给张明坡打电话，一会儿，张明坡开车过来后，与一起上板的工友和闻讯出来的食品公司的人把的车上送到旧城中心医院抢救。在医院抢救到17点22分，刘建广因抢救无效死亡。

（三）事故报告过程

事故发生后，人们将伤者刘建广送到旧城中心医院抢救，到下午5点22分伤者因抢救无效死亡。建材厂实际控制人张明坡派人在6点零1分时人跟张明坡说：这事应该报镇政府。张明坡被提醒时，也就是晚上10点左右了，他向镇政府办公室报告了此事。旧城镇政府于10点30分报告了于24时报告省安监局。

三、死者的基本情况

刘建广，男 ，1957年5月出生，汉族，旧城镇三邱村人，农民。

四、事故的原因及性质

（一）事故发生的直接原因

死者刘建广知道耿运龙要挪吊车，擅自改变工作站位（他正常的站位应在吊车的左侧，他的拖拉机斗处），站位不当，安全意识淡薄，未意挪动过程中，随意走动，未与吊车保持足够的安全距离，是事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1、建材厂超范围经营楼板的吊装业务；

2、建材厂上板用的吊车无牌照，不能上路；

3、建材厂对职工教育培训不够，职工安全意识淡薄；

4、建材厂“三项制度”严重缺失；

5、食品公司制度不完善，对外委单位的安全管理缺失，使用无资质的施工单位建设厂房。

（三）事故性质

这是一起因企业超范围经营、职工站位不当、安全生产管理不到位、职工教育培训不到位引发的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议企业内部处理的人员

耿运龙受建材厂的指派操作吊车，未能及时发现和制止随意走动的刘建广，对事故的发生负有主要责任，建议建材厂予以辞退，处理结果报

（二）对事故责任单位的处罚建议

1、建材厂超范围经营楼板吊装业务，未制定本厂各岗位的安全操作规程，安全生产管理制度不完善，未按规定对职工进行安全教育培训，案，对事故的发生负有主要责任。建议由辛集市安监局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（安监总局令第13号）之规定，给予该单位20 万元

2、食品公司管理制度不完善，对外委单位疏于管理，未审查外委单位的资质，使用了不具备相应资质的外委单位建设厂房，对事故的发生辛集市安监局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款之规定，给予该公司10万元人民币的处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）建材厂应该加强整顿，守法经营，强化企业安全生产第一责任人的职责的落实，建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位全生产的基础管理。

（二）建材厂应该加强对职工的安全教育培训，切实改变重生产轻安全、重使用轻培训的陋习，通过安全教育培训，提高职工的安全意识和培训档案。

（三）食品公司要加强安全生产管理，查漏补缺，完善管理制度，健全安全生产责任制，杜绝使用无资质或者资质不达要求的外委单位进行发生。

辛集市质润食品有限公司

“5.27”挤压事故调查组

2017年6月9日

主办：辛集市人民政府办公室　承办：辛集市信息网络中心

联系我们 | 网站地图

政府网站找错

冀公网安备13018102000135号　冀ICP备13017949号-1　网站标识码1301810003