清城区“6·6”一般生产安全事故调查报告

2020年6月6日17时30分，位于源潭镇辖区的新恒粤陶瓷有限公司维修厂区小山体的护坡工地时，发生触电事故，造成两名外包工人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府成立了由区应急管理局、区公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会、清城供电局、源潭镇人民政府等有关单位人员组成清城区“6·6”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、清远市新恒粤陶瓷有限公司（以下简称新恒粤公司）统一社会信用代码：91441802698134958H，法人代表：梁某成，注册资金：人民币伍佰万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2009年11月30日，营业期限：长期，经营范围销售：制造，销售：陶瓷制品、建筑材料。地址：清远市清城区源潭镇黄茅管理区。

新恒粤公司在今年1月份，由于债务纠纷，公司厂房以及所

有生产设备、设施、陶瓷成品等均已被清城区人民法院全部查封，至今仍在查封中。因此从法院查封以来，该企业已全面停止生产经营活动。

2、陈某炎（自然人），男，身份证号：44012719530******5，清城区源潭镇大龙村委会******，自由职业者，日常工作以承接小型土建工程为主。

（二）事故伤亡人员情况

1、死者张某荣，男，身份证号：44180219920******3，住址：广东省清远市清城区潭潭镇霞村******。

2、死者蒋某易，男，身份证号：5222619680******7，住址：贵州省印江土家苗族自治县******。

（三）相关合同（协议）签订情况

2020年5月底，新恒粤公司厂区西北角的小山体因受连日暴雨影响，出现山体护坡塌方（约350立方米），对生产车间结构造成安全隐患。梁继成电话联系陈某炎，口头商定维修受损护坡事宜，新恒粤公司以砌石330元/立方米、灌注混凝土120元/立方米、砌砖1.2元/块等价格给陈定炎包工包料承接工程。陈某炎找到贵州人蒋某斌，由蒋某斌找来6名（包括2名死者在内）工人开展维修工作，工人工资由陈某炎发放。

（四）现场勘察情况

1、事发现场有新恒粤陶瓷有限公司专用的一组三相四线（380V）低压线掉落在维修作业现场路面。三相四线中一条导线

是绿色的，其余三条导线是淡黄色。位于绿色导线上方的两条导线，分别为A相、B相，绿色导线为C相，绿色导线下方为零位。其中有三相低压线路的绝缘层有机械破损的痕迹，出现不同程度的受损。A相低压相线受损程度较少，只磨损第一层绝缘层，受损长度达89.83mm，最深部位只有0.94mm；B相低压相线绝缘层受破坏，且伤及第二层绝缘层，但没有被磨穿，未见金属体，受损长度达23.49mm，宽度达20.87mm，最深部位达2.1mm。C相低压相线有两处绝缘层已被磨穿至金属导体，其中受损最严重部位深度达3.25mm，受损长度达18.83mm，宽度达22.42mm。

2、查看事发使用的摩托三轮车时，发现底部带动皮带的金属轮一侧有摩擦痕迹且有绿色物质，除此之外金属轮后侧沾有绿色胶皮，摩托三轮车的底盘为金属材料。

3、在查看控制事发现场电源的专用低压开关，该开关是型号为RZMI-400L/3300的塑料外壳式断路器。

4、经公安部门现场鉴定：张某荣、蒋某易两人死因为电击死亡。

（五）事故经过及应急救援情况

2020年6月6日，张某荣、蒋某易等6名工人在新恒粤公司厂区西北角的小山体位置，进行护坡维修作业。约当天16时，张某荣开着摩托三轮车从混凝土搅拌车装载混凝土后，运送至作业点，在卸载混凝土时，摩托三轮车左后轮陷落在泥坑中，经多次尝试，摩托三轮车仍然没能脱离泥坑，于是6名工人合力准备

把摩托三轮车抬出泥坑，在抬摩托三轮车时，6名工人发生触电现象，其中张某荣、蒋某易遭受严重电击，并口吐泡沫，其余4人遭受轻微电击。

事故发生后，在现场工人立即对张某荣、蒋某易进行心肺复苏抢救，并由混凝土搅拌车司机拨打120电话。约17时30分医护人员到场，经医护人员抢救，张某荣、蒋某易抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失为248万元。两名死者善后工作已处理完毕。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

1、作业环境的不安全。新恒粤公司在进行护坡维修作业前，树立在护坡上的电线杆已因暴风雨而倒塌，电线掉地上，但为了保障厂区的生活用电，没有进行断电处理也没有临时措施，挂空挂高掉落电线。在进行灌注混凝土时，因装载混凝土的摩托三轮车左后轮陷落在泥坑中，在多次尝试脱离泥坑时，摩托三轮车底部带动皮带的金属轮对地面上的电线造成破坏，加上地面存在大量的积水，导致作业面形成漏电状态。

2、陈某炎作为维修作业的承包者，没有对仍处于通电状态且掉地上的电线的不安全因素进行排查处置，冒险作业。

3、人的不安全行为。张某荣、蒋某易等6名工人在已知道作业场所有仍处于通电状态的电线杆倒下，电线掉地上的情况下，

冒险作业。在使摩托三轮车脱离泥坑时，没有注意摩托三轮车已对电线造成破坏，存在麻痹大意行为。

（二）间接原因

1、死者张某荣、蒋某易安全意识淡薄，对现场的危险因素认识不足，存在冒险作业和麻痹大意行为。

2、新恒粤公司在维修本单位小山体护坡设施时，在已知道掉路面的电线仍处于通电的情况下，没有及时对工人的冒险作业行为给予制止。

3、陈某炎（自然人），作为新恒粤公司小山体护坡维修项目的承包者，没有履行安全生产职责，对施工现场缺乏管理，没有及时消除事故隐患，事发当天在已知道掉路面的电线仍处于通电的情况下，陈定炎在施工现场时，没有对工人的冒险作业行为给予制止，导致生产安全事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，清城区“6·6”一般安全生产事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定和处理意见

（一）死者张某荣、蒋某易安全意识淡薄，对现场的危险因素认识不足，存在冒险作业和麻痹大意行为，是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）新恒粤公司未认真履行企业安全生产主体责任，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有

关规定，对其作出行政处罚。

(三)陈某炎(自然人)，作为新恒粤公司小山体护坡维修项目的承包者，未认真履行安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

四、事故防范措施

1、各生产经营单位要加强对极端天气造成的安全生产隐患排查工作，加强作业现场监管，及时制止和纠正作业人员违章作业行为，预防事故的发生。

2、各职能部门要加强对生产经营单位的日常监管力度，对存在的安全隐患要督促企业落实整改，对拒不整改的，坚决从严查处，确保全区安全生产形势的平稳。

清城区“6·6”一般生产安全事故调查组

2020年7月3日