宝安沙井拾悦城E座“3·7”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月7日，宝安区沙井街道拾悦城E座发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安沙井拾悦城E座“3·7”一般高处坠落事故是一起因员工违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市金广源电器有限公司（以下简称金广源公司），统一社会信用代码：91440300MA5GDHQK7T，成立日期：2020年9月24日，法定代表人：朱某，主体类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为50万元人民币，注册地址：深圳市龙岗区

宝龙街道龙东社区金井路16号101，经营范围：家用电器、制冷设备、商用中央空调销售及上门安装服务等。

2. 事故相关单位概况

深圳市万家好物业服务有限公司拾悦城沁园楠园物业服务中心（以下简称拾悦城物业服务中心）统一社会信用代码：91440300MAENN8A55J，成立日期：2025年6月30日，负责人：王某芳，企业类型为有限责任公司分公司，注册地址：深圳市宝安区沙井街道塱岗社区寮丰路20号拾悦城楠园G座108，一般经营项目：物业管理、停车场服务。

3. 事故相关概况

2025年12月18日，房产中介承诺赠与四台空调及一台电视机给拾悦城E座某室业主彭某英作为购房优惠折现。2025年12月26日，房产中介将家电款项转账给家电业务员，后该家电业务员在金广源公司购买了四台空调，由金广源公司负责配送和安装。2026年3月6日，金广源公司业务员将沙井街道拾悦城E座某室的空调安装单派发到公司微信工作群，空调安装工韩某涛接单后与业主彭某英约定于3月7日上门安装空调。

2026年3月6日，业主彭某英通过微信向拾悦城物业服务中心管家报备3月7日配送空调的车辆信息。2026年3月7日10时21分许，金广源公司空调安装工韩某涛驾驶装有两台空调的私家车至拾悦城E、F装修送货专用出入口，安保人员核实报备的送货信息后放行。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 金广源公司安全管理情况

（1）相关人员情况

朱某，主要负责人，负责公司的全面管理工作。

陈某利，业务员，负责公司的销售及行政事务性工作。

韩某涛（死者），空调安装工，负责空调的配送及安装工作。经查询特种作业证及安全生产知识管理能力考核合格信息查询平台系统，韩某涛持有特种作业证（作业类别为高处作业，有效期结束日期2026年11月24日）。

（2）安全管理状况

金广源公司制定有《安全生产教育和培训制度》及《格力空调安装维修禁令》，公司主要负责人每月组织空调安装工召开生产安全例会，提醒员工高处作业需注意的安全事项，不定期检查员工高处作业工具及劳保用品的磨损情况。

2. 拾悦城物业服务中心安全管理情况

（1）相关人员情况

王某芳，负责人，负责拾悦城物业服务中心的全面管理工作。

姜某永，客服管家，负责E座客户维护及楼层环境巡查工作。

（2）安全管理状况

①拾悦城物业服务中心编制有《安全管理手册汇编》，内容包含《安全管理方案与评估作业指导书》《安全生产管理制度》《小散工程和零星作业安全管理作业指导书》等安全管理制度。

②在小区电梯等区域内张贴装修办理指南及高处作业提示，通过微信群告知业主报备手续，并受理小区室内装修、空调安装

高处作业等备案。

③有对装修房屋进行日常巡视，提供《装修巡视检查记录表》。

（三）事故发生经过

2026 年 3 月 7 日 10 时 35 分许，韩某涛到达小区地库与业主电话联系获得入室密码后，使用手推车将空调拉至 E 座某室内准备空调的安装作业，业主在不久后进入某室。12 时 49 分许，装载有另外两台空调的微型面包车（贴有货拉拉标识）到达岗亭，物业保安检查车内物品后便放行。

3 月 7 日 16 时 58 分许，韩某涛已装完房间的三台空调，准备将客厅柜式空调外机装在书房窗户上方的百叶窗内，其爬出书房窗户后一脚踩在窗扇上沿，另一脚踩在百叶窗内（见图 1）抬起空调外机，在搬运过程中不慎从 11 楼书房窗扇处摔落至地面。



图 1 事发前涉事员工在室外高处作业（事发监控截图）

（四）事故现场情况

1. 书房内未见安全带系挂点，事故发生位置在书房扇窗上

沿（详见图2）。



图2 书房内部情况

2. 客厅的柜式空调内机和铜管已安装，事发时员工站立在书房窗扇上沿处移动客厅空调外机至上方的百叶窗内，外墙未见安全带系挂点及未设置挂点装置（详见图3）。



图3 百叶窗位置位于书房上方

3. 现场测得涉事员工一同与空调外机坠落的高度约为34.1米，空调外机掉落在一楼花坛上且尼龙绑带部分松脱（详见图4），涉事员工使用的安全带未见破损痕迹，安全短绳连接挂点

的安全锁扣未锁紧（详见图5）。



图4 涉事空调外机



图5 涉事员工使用的安全带

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者韩某涛，男，40岁，湖北应城人。死者的人身伤害赔偿尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循民事调解或司法途径解决。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在小区地面架空层休息的人员发现空调安装员工坠楼后立即赶到拾悦城物业服务中心并告知现场情况，物业值班人员赶至现场后分别拨打了120急救电话及110报警电话。120医护人员赶到后现场对韩某涛进行抢救，现场抢救治疗无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，沙井街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，沙井街道办积极组织协调善后工作，在善后处置过程中死者家属情绪稳定，涉事单位配合死者家属办理社保待遇申领手续，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问，认定事故直接

原因是：涉事员工安全意识淡薄，在未系挂安全带[1]的情况下，冒险到室外进行高处空调外机安装作业，在将空调外机搬运至上方百叶窗的过程中不慎从十一楼坠落至地面，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 安装空调外机的位置于书房窗外上方的百叶窗内，距地面的高度约为 34.1 米，在该处作业时存在高处坠落的风险。

2. 涉事员工安全意识淡薄，在现场无系挂点[2]的情况下，未设置挂点装置[3]且未系挂安全带，冒险到十一楼室外进行高处空调外机安装作业。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东某司法鉴定所出具的司法鉴定意见书鉴定意见：死者韩某涛符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其是胸腹部损伤）引发创伤、失血性休克死亡。

（三）金广源公司安全管理存在的问题

1. 落实安全生产主体责任不到位，未督促员工严格执行公司制定的安全操作规程[4]，未监督员工按照使用规则佩戴、使用安全带；未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工未系挂安全带进行高处作业的生产安全事故隐患。

2. 主要负责人朱某未认真履行安全生产管理职责，未有效

---

[1]《个体防护装备安全管理规范》（AQ 6111-2023）表 A.1 序号 42：在距坠落高度基准面 2.0 m 及 2.0 m 以上、有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应选择坠落悬挂用安全带或区域限制用安全带。《格力空调安装维修禁令》第 10 条：严禁在二米（含二米）以上的高处作业不佩戴安全带。

[2]《坠落防护 挂点装置》（GB 30862—2014）3.2：挂点装置中与坠落防护装备相连接的部件。

[3]《坠落防护 挂点装置》（GB 30862—2014）3.1：由一个或多个挂点和部件组成的，用于连接坠落防护装备与附着物（墙、脚手架、地面等固定设施）的装置。

[4]《格力空调安装维修禁令》第 8 条：严禁高处作业无二人或以上人员配合作业。

实施公司制定的安全操作规程，未及时消除员工未系挂安全带进行高处作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

韩某涛安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下，冒险到室外进行高处空调外机安装作业，在将空调外机搬运至上方百叶窗的过程中不慎从十一楼坠落至地面，造成本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

金广源公司主要负责人朱某未认真履行安全生产管理职责，未有效实施公司制定的安全操作规程，未及时消除员工未系挂安全带进行高处作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项和第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

金广源公司落实安全生产主体责任不到位，未督促员工严格执行公司制定的安全操作规程，未监督员工按照使用规则佩戴、使用安全带；未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工未系挂安全带进行高处作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款及第四十一条第二

款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

拾悦城物业服务中心未做好物业管理区域内的零星作业安全管理工作，未发现涉事外来人员进入小区后未经报备进行高处空调外机安装作业（零星作业），未深入履行“发现、劝阻、报告”义务，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法依规对其进行处理，同时建议由拾悦城物业服务中心根据内部规定对有关责任人员进行内部处理。以上处理在调查报告经区政府批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事员工安全意识不足，未系挂安全带冒险到室外进行高处空调外机安装作业；涉事单位未监督员工按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，采取技术、管理措施消除作业现场存在的生产安全事故隐患；公司主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患，最终造成本起事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）金广源公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下

要求：

1. 严格督促员工遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程，告知员工在高处作业正确穿戴安全防护用品，加强对员工的安全教育和培训，增强员工的安全生产意识。

2. 加强作业现场监督管理，采取有效的技术、管理措施，及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患。

3. 公司主要负责人应履行安全管理职责，督促和检查本单位安全生产工作，落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）沙井街道办应加强对辖区小型工程和零星作业安全管理的监管力度，建立常态化巡查机制，结合季节性特点，督促物业管理企业重点检查高处作业等危险作业的安全隐患行为。

（三）区住建部门要组织全区物业服务企业开展事故警示教育，加强指导、督促物业服务企业做好物业管理区域内的零星作业安全管理工作，压实物业服务企业主体责任。