瑞昌市奥园广场项目25#楼“12·4”高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026-04-24 信息来源：瑞昌市应急管理局 责任编辑：李进士 字号：[大 中 小]

2025年12月4日12时40分，在奥园广场项目25#楼27层施工现场发生一起高处坠落事故，事故造成1人死

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，瑞昌立了由市应急管理局、市住房和城乡建设局、市公安局、市总工会等部门单位人员组成的事故调查组（事附后），于2025年12月17日开始对该事故进行了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法是、注重实效”的原则，通过调查取证、司法鉴定和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故故原因及暴露出的问题，提出了事故防范建议。现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）项目有关情况

瑞昌奥园广场工程项目位于瑞昌市桂林街道办文化路1号。本项目工程奥园广场25#、26#、SY-19、SY-SY-22、SY-23、2-1地下室、1-2地下室，总建筑面积98084㎡，建筑结构形式为框剪结构。施工许可证编号360481XXXXXXXXXX01。

该项目建设单位为瑞昌奥园置业有限公司；施工总包单位为中海诚壹建设集团有限公司；监理单位为监理造价咨询有限公司。

（二）相关单位情况

1.瑞昌奥园置业有限公司概况

（1）瑞昌奥园置业有限公司基本情况

瑞昌奥园置业有限公司成立于2018年12月25日，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人

（2）安全生产管理情况

瑞昌奥园置业有限公司项目负责人为蒋星辉，全面负责项目施工现场管理。针对现场所做的安全管理安全投入资金投入到位，确保安全施工；②定期参与施工单位项目部现场隐患排查工作，并在例会中提案；③确切落实与施工单位的安全技术交底；④定期配合施工单位组织开展应急救援演练。

（3）相关合同签订情况

①总包合同签订情况

2024年10月，瑞昌奥园置业有限公司与中海诚壹建设集团有限公司签订奥园广场项目三期建筑工程同，合同约定工期、安全文明施工、质量、承包方式等内容。在合同内明确安全文明管理。

②监理合同签订情况

2020年6月，瑞昌奥园置业有限公司与江西方正工程监理造价咨询有限公司签订奥园广场项目建设工明确监理工期，监理范围：施工安全、工程质量、工程进度、成本控制、合同管理、资料管理等方面继续理等具体内容。在合同内明确安全文明管理。

2.江西方正工程监理造价咨询有限公司概况

（1）江西方正工程监理造价咨询有限公司基本情况

江西方正工程监理造价咨询有限公司成立于2003年5月22日，为有限责任公司（自然人投资或控股），孙少华。公司具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用监理甲级资质。

2.安全生产管理情况

江西方正工程监理造价咨询有限公司任命陈敏为项目监理部总监理工程师，陈真文为监理员。项目监合同和规范及有关技术要求，在开工前编制了监理工作的指导性文件《监理规划》及《监理实施细则》等场所做的安全管理措施：①制作相关的细则；②每天针对施工工作面，对外脚手架、临边防护，安全绳、帽等是否到位进行巡查，对存在安全隐患的问题，及时采取口头提醒、书面通知等形式要求施工单位整改是否整改到位形成闭环；③每周针对现场问题召开监理会议，对现场一些问题进行强调和提醒教育；④针的作业安全防护等进行验收，并拍照记录，做好日常巡查、旁站等，形成巡查记录。

3.中海诚壹建设集团有限公司概况

（1）中海诚壹建设集团有限公司基本情况

中海诚壹建设集团有限公司成立于2010年12月23日，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代公司具有建筑工程施工总承包贰级资质。

（2）安全生产管理情况

中海诚壹建设集团有限公司成立了安全组织机构，文件明确项目部安全生产第一责任人为法人代表秦产直接责任人为项目经理王龙军，任命吴利明为专职安全员。奥园广场25#工程项目针对现场安全管理：生产教育管理制度；②开工前对员工进行班前教育，针对技术难点、要点，进行安全技术交底；③每日项班检查，以及每月进行一次专项安全检查及隐患排查，针对排查出现的问题，在周例会中和各班组长谈论制定特种作业人员安全管理等制度，制定了《安全生产技术交底》《安全操作规程》等制度，并定期组织考核；⑤制定生产安全事故应急预案，并定期开展应急演练。

（三）事故司法鉴定情况

事故发生后，死者家属委托瑞昌瑞光法医学司法鉴定所对易怀青死亡原因进行鉴定，依据瑞昌瑞光法所司法鉴定意见书，死者（易怀青）未见机械性损伤和常见毒（药）物成份中毒致死情况，并且病理鉴定怀青患有包括慢性肺源性心脏病、冠状动脉粥样硬化、高血压等慢性基础性疾病，可能在特定情况下（如晕、呼吸困难等）导致死者平衡能力下降、意识状态改变或突发性失能，从而增加意外坠落的风险。

二、事故发生经过及相关情况

（一）事故发生经过

2025年12月4日中午12时40分左右（工地上班时间上午8点到12点），工人都吃完午饭在宿舍休息，下班。当天上午安排易怀青在25#楼27层室内固定钢材。在午饭后易怀青乘项目升降梯到达27层，易怀青在走动。12时40分左右塔吊司机突然发现二层平台有人躺在地上，然后立马向塔吊指挥班组长金辉报告。塔

金辉第一时间给项目经理王龙军打电话说有工人从25#楼27层东边阳台坠落到二层平台。12时42分左右，都到达事故发生现场，发现易怀青躺在地上。12时50分左右，120医护人员赶到现场确认易怀青已无生命体

（二）应急救援及善后处置情况

2025年12月4日12时45分左右班组长郭方露拨打110报警电话，塔吊班组长金辉立即向项目经理王龙军方露于12时40分左右拨打120急救电话。12时50分，医院医务人员到达事故现场，确认易怀青死亡。

2025年12月4日晚，中海诚壹建设集团有限公司与易怀青家属进行协商并达成协议，至此善后工作结束

（三）事故报告情况

2025年12月4日12时45分左右，班组长郭方露拨打110报警电话，市公安局110指挥中心立即指派刑事现场开展调查。

12时40分左右，班组长郭方露打120急救电话。12时40分左右，塔吊班组长金辉立即向中海诚壹建设项目经理王龙军汇报事故情况。12时55分左右，应急管理部门、住建部门工作人员赶到事故现场。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

事故造成 1 人死亡，具体情况如下:

易怀青，男，50岁，瑞昌人。

伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损150万元。

三、相关部门履职情况

瑞昌市住房和城乡建设局严格依照《工程质量监督工作导则》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安程》等规范标准开展该项目工程质量安全监督及相关服务工作，具体开展情况如下：一是制定项目监督案，按要求推进各项监督工作；二是依规组织开展监督检查，重点抽查项目各参建方责任落实、工程实体全生产、文明施工等内容，累计开展检查8次，共发现问题66条，目前所有问题已全部整改完成。

四、事故原因分析

（一）直接原因

易怀青2025年12月4日中午12时40分左右（非工作时间）在奥园广场项目25#楼27层东边阳台区域活动身原因从27层发生意外坠落。

（二）事故性质认定

事故调查组认定，本起事故属于一起由于患有高血压心脏病，身体不适引起突发一过性昏厥意外坠落全非责任事故。

五、事故防范建议

（一）中海诚壹建设集团有限公司要全面汲取事故教训，密切关注员工心理状态及身体状况，防止类

一是严把健康准入关。坚决杜绝患有高血压、心脏病、癫痫等禁忌症人员从事高处作业。严格落实上业健康体检，建立特殊人员健康档案，动态跟踪管理，不符合条件的，及时调整工作岗位。

二是加强班前交接与现场监护。班前会必须核查员工身体状况，严禁带病、疲劳、酒后上岗。高处作监护，随时观察人员状态，发现不适立即停止作业，协助撤离。

三是要落实安全技术交底制度。组织作业人员进行作业前，要及时将作业场所存在的安全风险、所施、保证作业安全的技术措施等内容以书面交底形式交底给作业人员，同时督促作业人员严格执行本单位章制度和安全操作规程。

四是 强化员工教育培训与应急处置。开展专项安全培训，普及常见病突发症状及自救互救知识。完配备急救箱与血压计等器材，定期演练，确保发生突发状况时能快速、科学施救。

（二）瑞昌市住房和城乡建设局要全面落实安全生产监督管理职责

为深刻吸取高血压、心脏病员工高处坠落事故教训，切实防范同类事故，现提出以下建议:

一是严查人员健康档案。督促施工企业严格落实高处作业人员岗前及定期体检制度，将高血压、心列为高处作业禁忌症，严禁身体条件不符人员从事高处作业。

二是强化高处作业全过程管控。督促企业严格执行作业审批、安全技术交底和专人现场监护制度，口、脚手架等防护设施检查，确保安全带规范佩戴、高挂低用，恶劣天气一律停止登高作业。

三是加强落实班前健康排查。督促企业严格班前安全确认，重点核查身体、睡眠及情绪状况，严禁酒后上岗，发现不适立即停止作业。

四是提升应急处置与监管力度。完善应急救援预案，配齐急救器材，定期演练。住建部门加大执法指挥、违规作业行为从严查处，压实企业主体责任，坚决遏制高处坠落事故。

分享到：0 【打印本页

适老化 无障碍服务

版权说明 | 隐私声明 | 网站地图 | 关于我们
主办：中共瑞昌市委 瑞昌市人民政府 承办：瑞昌市大数据中心
政府网站标识码：3604810009 ICP备案编号： 赣ICP备20003135号-1 赣公网安备：36048102000108号
版权所有，任何媒体不得擅自转载本网站的信息和服务内容