某开发有限公司厂房建设项目“6·16”起重伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 14 15: 14: 18 浏览次数： 106 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年6月16日，某开发有限公司厂房建设项目在进行吊装作业时发生一起起重伤害事故，造成1人受伤，后伤者于6月18日死亡。

事故发生后，应急管理局会同市纪委市监委、市公安局、市总工会成立事故调查组开展事故调查工作。事故调查组通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故发生经过、事故原因等情况，认定了事故性质。

经调查认定，某开发有限公司厂房建设项目“6·16”起重伤害事故是一起一般建筑类生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

某开发有限公司厂房建设项目建设单位为某开发有限公司，施工总承包单位为A工程有限公司，运营单位为B混凝土工程有限公司，勘察单位为温州C工程勘测有限公司，设计单位为D建筑设计有限公司，监理单位为浙江E工程管理有限公司。建设方、施工方、运营方于2024年1月份签订了《建设工程施工合同》，合同约定了建设方和运营方协商一致对本项目采取直接发包的方式由A工程有限公司总承包，工程地点位于开发区大道以北，江海路以西，工程承包范围：土建、安装及附属工程（含综合管线），具体以工程量清单、施工图纸为准，工程合同价暂定肆仟万元人民币，合同工期2024年1月15日至2025年4月9日。合同签订后，A工程有限公司成立了某开发有限公司厂房建设项目项目部，由张A担任项目经理，黄A任技术负责人，张B、杨某某为安全员，黄B为质检员，李某为施工员，张C为材料员，邓某某为资料员，缪某某为劳资员。2024年4月17日取得建设工程施工许可证，2号车间增加了面积，总面积为17989.71平方米，合同工期变更为2024年4月22日至2025年7月15日。2024年4月22日A工程有限公司进场施工，事发时工程进入主体工程收尾阶段，厂房为钢结构厂房。

（二）施工总承包单位概况

A工程有限公司成立于1986年9月22日，地址位于东山街道，企业类型为有限责任公司，注册资本10188万元人民币，法定代表人为夏某某，经营范围：许可项目：建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；砼结构构件制造；园林绿化工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司具备建筑工程施工总承包壹级，资质证书号：D133053231，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，资质证书号：D233021804，公司安全生产许可证证号：【浙】JZ安许证字【2005】030178，有限期：2025年7月1日-2028年9月14日。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月16日早上6时，某开发有限公司厂房建设项目项目部钢结构班组员工和租用的汽车起重机（以下简称吊车）司机张某某在工地2号厂房西首进行夹芯铝板吊装作业，现场有6名钢结构班组的员工配合吊车一起吊装，其中赵某、代A、王某某三人在车头前配合吊车司机绑扎板材和指挥起吊，车尾部有代B、戴A、陈某三人负责接货，当天主要工作是将车头堆放的整捆板材吊至车尾，再逐一吊上钢结构厂房外墙，由钢结构班组员工用螺丝安装到外墙上。

10时50分许起吊第四捆板材时，王某某、代A分别站在车头处板材堆垛顶部，赵某将吊绳从板材堆下垫底槽钢下方穿绕后递给二人，王某某与代A随即用锁扣在上端形成三角绑扎。赵某退到车头三米外，王某某、代A二人扣好锁扣后返回围墙边板材堆处，用食指朝上示意司机起吊。司机于是将板材吊离地面数十公分，鸣笛警示避让。王某某退至围墙边板材堆南侧，代A退至围墙边板材堆北侧被另一板材堆遮挡的吊装盲区。司机按照王某某指令继续抬升板材至离地2.5-3米，准备越墙转运至车尾。平移过程中两根吊带并拢导致重心失衡，板材从吊带中滑出掉落至地面，砸中视线盲区内的代A头部。代A摔下板材堆、大量出血，红色安全帽被砸掉落至吊车副驾驶室旁地上，帽箍断开。现场人员围过去查看，因缺乏急救知识没有进行急救。伤者持续呕血、喘粗气，在车尾的代A父亲戴A和弟弟代B也闻讯赶来。带班戴B与项目经理张A被通知到场，有人拨打120急救电话。20分钟后急救车抵达，随车医生实施紧急施救后将伤者运至医院继续抢救。6月18日上午，代A经抢救无效死亡。

人民医院死亡记录显示，代A死亡原因为闭合性颅脑损伤、中枢性呼吸循环衰竭，符合重物坠落伤害致死。

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生时，现场班组员工及吊车司机因无急救经验无法对伤者进行急救，直至120急救车到达将伤者转送医院继续抢救。市应急管理局、市公安局、市住建局等相关部门立即派员赶赴现场进行处置，并按照规定进行保护现场、勘查和证据收集等工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失150万元，主要用于善后赔偿。死者代A，男，汉族，29岁，家住贵州省六枝特区落别乡牛角村十组。

四、事故现场勘验情况

某开发有限公司厂房建设项目位于开发区大道以北、江海路以西。中心现场位于项目部工地2号厂房西首围墙边，围墙边可见夹芯铝板堆，板材堆上北首放置有红色安全帽（见图一），该位置为死者生前所站位置，现场停有浙CM6433非载货专项作业车，车头朝南，车头地面放置有另一夹芯铝板堆（见图二），为起吊后掉落的板材堆，车头副驾驶室地面可见一红色安全帽，其帽箍断开，吊车绳索正常挂于吊钩上，未见断裂。



图一



图二

五、监管情况

瑞安经济开发区建设管理局在该工程在建期间多次进行日常安全巡查，并分别于2025年4月18日、2025年5月27日、2025年6月13日发放了3份施工安全整改通知单，并在期限内进行了复查，督促施工单位完成隐患整改。

六、事故原因分析

（一）直接原因

死者代A安全意识淡薄，在吊物起吊后未离开下方危险区域，吊物两根吊带因板材重心不稳滑到板材中间挤到一起，板材从吊带中滑出掉落至地面，砸向代A头部造成事故。

（二）间接原因

A工程有限公司在进行吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理及指挥，无法确保吊物下方人员未及时撤离即起吊；未对吊车司机张某某、钢结构班组员工代A、赵某等人进行吊装作业的安全技术交底。

七、责任单位及责任人员责任追究建议

（一）死者代A安全意识淡薄，在吊物起吊后未离开下方危险区域，导致事故发生，对事故负直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）A工程有限公司在进行吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理及指挥，无法确保吊物下方人员未及时撤离即起吊；未对吊车司机张某某、钢结构班组员工代A、赵某等人进行吊装作业的安全技术交底，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门对该公司进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）A工程有限公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，严格遵守有关安全生产的法律法规，在进行吊装作业时，应安排专门人员进行现场安全管理及指挥，确保吊物下方人员及时撤离再起吊；对进入项目部的从业人员进行安全技术交底后方可进行安全作业；吊装作业现场应设置安全保护区域及警示标识。

1《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（二）住建部门要强化全市各类工程安全管理，着重对建设工程吊装作业现场进行检查，及时发现是否安排专门人员进行现场管理等各类安全隐患，确保工程顺利进行。

某开发有限公司厂房建设项目“6·16”起重伤害事故调查组

2025年8月28日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务