索引号	11330308159578229OK/2026-287598		
组配分类	其他业务公告公示	发布机构	市消防救援大队
生成日期	2026-01-20	公开方式	主动公开

瑞安市东山街道温州带泥购农产品配送有限公司“1•2”一般事故调查报告

发布日期： 2026-09-29 浏览次数： 251 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2026年1月2日12时29分许，瑞安市消防救援大队指挥中心接到群众报警称位于瑞安市东山街道毓蒙路1号5-1幢的温州带泥购农产品配送有限公司发生火灾，一人受轻伤。事故发生后，根据市领导指示精神，依据有关法律法规，经瑞安市政府同意，成立了事故调查组。调查组通过查阅资料、询问谈话、现场勘验和技术分析等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了相关人员责任，同时，深入剖析事故存在的突出问题，提出了整改和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故建筑基本情况

1.事故建筑位于瑞安市东山街道毓蒙路1号5-1幢（瑞安市经济开发区金源路88号5-1幢），2021年11月隶属于瑞安市集体邮电联营管理站并办理不动产证。该事故建筑为工业厂房共5层框架结构，总建筑面积6699.25平方米，其中一层建筑面积1270.89平方米（瑞安市集体邮电联营管理站持有970.89平方米、共用配电房和发电机房300平方米），二层建筑面积1357.09平方米（出租给瑞安市义德服装有限公司），三层建筑面积1357.09平方米（空置），四层建筑面积1357.09平方米（出租给瑞安市冠泰针织加工厂），五层建筑面积1357.09平方米（出租给瑞安市义德服装有限公司）。同时建筑内有喷淋、室内消火栓、应急照明、疏散指示标识、灭火器等消防设施设备。事故发生部位在该事故建筑一层局部（瑞安市集体邮电联营管理站持有部分），由瑞安市集体邮电联营管理站出租给温州带泥购农产品配送有限公司，尚未开展经营活动。

2.该建筑于2006年9月4日取得立项审批，2008年1月19日开工建设，2013年3月8日竣工验收、办理建设工程竣工验收消防备案和规划核实。于2018年7月24日办理了房屋建筑工程竣工验收备案。该建筑建设单位为瑞安市东都农垦开发有限公司，设计单位为陕西华瑞勘察设计有限责任公司，施工单位为瑞安市建筑工程有限公司，监理单位为浙江天正项目监理咨询有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.经营者：吴本贵，注册于2022年4月25日，注册地址位于浙江省温州市瑞安市塘下镇上潘村新华东路96号，企业类型为个体工商户，注册资金5万元，统一社会信用代码为92330381MA7M7PCH1L，目前在册。经营范围：一般项目：日用电器修理；日用家电零售；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.温州带泥购农产品配送有限公司成立于2021年11月5日，地址位于浙江省温州市瑞安市东山街道上东路88号（4号楼1-2层），公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人陈云云，注册资本100万元，统一社会信用代码为91330381MA7CKXA700。经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.瑞安市集体邮电联营管理站成立于1983年3月5日，地址位于浙江省瑞安市东山街道毓蒙路591号，企业类型为集体所有制，法定代表人金小波，注册资本300万元，统一社会信用代码为99133038170439024 6M。经营范围：经营通信运营核心企业委托的营销和线路代维等电信业务；代办乡镇农村邮政电信通信管理；通讯器材、通信终端设备、数码产品销售；计算机及配件、办公用品销售；通信机架、机柜制造及安装；仓储服务（不含危险化学品）；水泥电杆、水泥制品制造（限分支机构）。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月2日12时许，吴本贵与其子吴健杰驾车进入厂房。二人首先在外部完成外机安装，随后返回厂房内部进行焊接前期准备。吴本贵从车内取出工具包、氧气瓶、煤气瓶及铜管等物品，并将氧气瓶与煤气瓶搬至小冷库中部区域。

吴本贵在小冷库西南门旁进行焊接作业。初次操作时，他开启两个气瓶阀门，持续焊接十余分钟后关闭气瓶。随后，他再次攀爬至梯子第二级台阶处准备焊接，使用打火机点燃焊枪。点火后火焰逐渐减弱，吴本贵随即关闭两个气瓶阀门，并通过焊枪阀门将明火熄灭。接着他

重新开启气瓶阀门（两个阀门均仅旋转约一圈），再次登上梯子第二级台阶进行点火。焊枪顺利点燃，但在铜管尚未烧红、作业进行约一分钟后，现场突然发生爆炸。

爆炸导致吴本贵被坠落物压住，一度近乎昏迷。此时他观察到周边散落多处小火点，现场烟气较大。吴本贵奋力挣扎并呼救，其子吴健杰闻声赶来移开压覆物，搀扶他从西南侧铁门撤离。脱离现场后不足一分钟，二人即拨打119报警电话。随后吴本贵寻得水龙头冲洗面部，同时等待消防救援人员抵达。

（二）事故救援处置情况

2026年1月2日12时29分，温州市消防救援支队瑞安大队分指挥中心接到报警称：瑞安市东山街道毓蒙路1号5-1幢厂房起火，立即调派东山站、瑞祥站、上望专职队、共2个消防站1个专职队共9车50人赶赴现场处置，大队领导遂行出动，同时联动应急、公安、电力等单位赴现场协同处置。12时38分，东山站到场；12时43分，上望专职队、瑞祥站及大队指挥车相继到场；12时53分，火势控制；12时59分，明火被扑灭。

（三）人员伤亡情况

一人受轻伤（受伤程度：轻度烧伤，全身多处TBSA9%° 火焰烧伤（深Ⅱ°3%），姓名：吴本贵，性别：男，出生日期：1988年12月5日，公民身份号码：4******************6，户籍所在地：湖北省建始县长梁乡清河村八组26号，现住址：瑞安市塘下镇上金东路140号。医疗费用：治疗费支出9295.29元。

三、事故原因

（一）事故直接原因

作业人员未对作业环境进行观察和判断，作业时焊枪口距离焊点过近导致金属熔渣阻塞焊嘴造成回火，致使装有氧气的气瓶瓶内压力急剧升高，从而超过气瓶的耐压临界值（造成爆炸的氧气瓶为一二手气瓶，超期使用，其金相结构耐应力弱化），进而导致该气瓶发生物理爆炸，爆炸物瞬时击中邻近的另一只装有液化石油气气瓶并致使其破裂，液化石油气剧烈溢出，发生爆燃。

（二）事故间接原因

1.作业人员安全素质低下与作业现场管理混乱。吴本贵安全意识淡薄，私自充装液化气瓶并使用二手氧气瓶；动火作业时未履行动火审批手续，并且未采取措施及时消除气瓶与动火点安全间距不足、未配备消防设施等安全隐患。

2.发包单位安全管理严重缺失。温州带泥购农产品配送有限公司在项目发包过程中，未审查承包人资质与安全条件；未签订安全协议、未明确双方安全职责；未安排专人进行安全条件检查和现场管理。

3.消防应急设施失效与应急处置缺失。火灾发生时，该区域自动喷淋灭火系统处于人为停用状态，未能发挥初期火灾扑救作用。园区未配置微型消防站人员且值班人员应急处置能力不足，导致火灾初起阶段未能及时组织有效扑救。相关业主委员会未切实履行对公共区域消防设施的维护管理职责，对喷淋系统停用、微型消防站形同虚设等问题失察失管，未能保障应急设施处于有效状态。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）吴本贵（个体工商户）:安全意识淡薄，未取得焊接与热切割特种作业操作证，违规从事气焊作业。使用未安装防回火装置的气焊设备和私自充装液化气瓶并使用二手氧气瓶，且气瓶与动火点安全间距不足，施工现场未采取防火安全措施，施工前安全检查不到位存在较大隐患，施工现场违反动火作业有关规定。

（二）温州带泥购农产品配送有限公司（承租单位）:在发包冷库安装工程时，未对承包方吴本贵的作业资质和安全条件进行审查。未与吴本贵签订安全生产管理协议，未明确双方安全职责。未安排专人进行安全条件进行检查和现场管理。

（三）瑞安市集体邮电联营管理站（涉事产权人）：为事故建筑的产权单位，对承租单位（温州带泥购公司）的安全生产活动监管不到位。事故建筑在出租之前未能确保消防设施完好有效。

（四）园区业主委员会：未切实履行公共区域消防设施的维护管理职责，导致消防设施失效。未建立有效的微型消防站，配置的值班人员应急处置能力不足。

（五）东山街道办事处：在人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治活动中会议部署不到位，对企业冷库建设、动火作业等方面排查不全面，存在底数不清等问题，落实专项整治不认真，对辖区内的消防安全特别是冷库建设（外保温材料）、动火作业宣传教育、培训的有效性、针对性不强。

五、事故性质

经调查组调查认定，本起事故是一起因违规动火作业导致的一般安全生产责任事故。

六、有关责任单位处理意见

（一）吴本贵（个体工商户）：建议由公安局依据《治安管理处罚法》等相关法律法规，对其做伪证、无证动火作业等行为予以行政处罚。责令吴本贵立即停止一切特种作业活动，接受安全教育培训。

（二）温州带泥购农产品配送有限公司（承租单位）：安全生产主体责任落实不到位，未与承包单位签订安全管理协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，导致事故发生，建议由应急管理部门依法给予行政处罚，责令其限期整改。

（三）瑞安市集体邮电联营管理站（涉事产权人）：建议由东山街道办事处对其安全生产主体责任落实不到位问题进行约谈，并督促其对消防设施进行维修，确保完好有效。

（四）园区业主委员会：建议东山街道督促其落实消防安全管理职责，配齐微型消防站人员并开展应急演练。

（五）东山街道办事处：建议由瑞安市政府对其安全生产属地监管职责落实不到位问题，责令其向瑞安市政府作出深刻书面检查。督促其立即组织开展辖区动火作业安全专项整治再动员再部署，加强对出租厂房、小微企业的隐患排查与监管力度。

七、事故防范和措施

（一）全面贯彻安全生产要求。认真学习领悟习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步压紧压实“四方责任”。属地政府进一步研判消防安全形势，针对工业企业领域节后停工复产火灾事故高发期，开展地毯式排查，确保同类事故不再发生；行业部门落实监管责任；企业用好班前班后五分钟，常态化开展企业火灾防范、动火作业安全宣传和教育，普及工业企业火灾防控硬措施，全面提升企业负责人、安全管理员及从业人员的安全意识和自防自救能力。

（二）持续深化外保温（冷库）、动火作业专项整治。深刻汲取火灾事故教训，聚焦重点时期、重点场所、重点人员，全面排查整治外保温（冷库）、动火作业等环节风险隐患，严格落实工业企业火灾防控硬措施。深入开展一次专题培训、组织一次警示教育、实施一次专项检查、完善一套管理制度、开展一次应急演练“五个一”行动，系统治理火灾风险，确保消防安全形势持续平稳。

（三）着力提升全民安全生产意识。壮大隐患排查队伍，强化专业培训，提升辨识消防隐患能力。深入开展安全宣传教育，利用各类媒体普及安全知识与应急技能。持续加强企业全员安全培训，重点强化消防安全“三个来”（警报拉得来、人员跑得来、装备用得来）能力，提升员工“会报警、会逃生、会灭火”水平。加强微型消防站建设，配齐配强人员装备，强化日常管理、训练和实战演练，提升初期火灾扑救能力。指导企业落实“日巡+夜查”，推进“三清三关”与消防宣传“五进”，常态化开展班前班后“五分钟”安全教育，营造全员关注、参与消防的良好氛围。

温州带泥购农产品配送有限公司“1·2”一般事故调查组

2026年1月14日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】