关于宝安福永深圳市汇利通机电设备有限公司“8·19”一般物体打击重伤事故的调查报告

2024年8月19日，福永街道凤凰社区凤业一路5号深圳市汇利通机电设备有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，福永街道成立了由街道应急管理办公室牵头，凤凰派出所、街道总工会等部门有关人员组成事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位概况

深圳市汇利通机电设备有限公司（以下简称汇利通公司），统一社会信用代码：91440300087710063K。住所位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤业一路5号1层，类型为有限责任公司，法定代表人为许某强，成立于2014年1月2日，主要经营范围为通风管道加工。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2024 年 8 月 19 日 13 时 30 分，汇利通公司黄某台等工人上班后，生产主管郑某安排黄某台找 3mm 厚的不锈钢板材。14 时 18 分许，郑某看到黄某台在事发区域挑选靠墙摆放的板材，黄某台站在板材区域中间并面向板材，14 时 19 分许，靠墙摆放的板材突然向黄某台倒去，板材砸倒黄某台致其受伤。经查：

1. 现场测得倒塌的涉事不锈钢板材长度约为 6 米，测得涉事通道约为 1.4 米，涉事不锈钢板材摆放方式与另一侧通道的不锈钢板材摆放方式类似，仅斜靠墙摆放未做防倾倒措施，不满足 GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》第 5.8.1.2 a 条[1]规定。



图 1：黄某台事发时的位置

[1] GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》第 5.8.1.2 a 条：应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项。



图 2：现场测得倒塌的涉事不锈钢板材长度约为 6 米，测得涉事通道约为 1.4 米



图 3：黄某台面向板材（红圈处）



图 4：黄某台被板材压倒（红圈处）



图 5：另一侧通道摆放的板材与事发区域摆放的板材类似

2. 黄某台在进行挑选不锈钢板材作业时，冒险将不锈钢板材倚靠其身上，未对不锈钢板材采取防倾倒措施，导致其被不锈

钢板材压倒并割伤。

3. 汇利通公司未按规定开展对黄某台等工人的安全生产教育和培训(如三级安全教育培训、上岗前不少于24学时培训等),未对有关培训情况予以考核,工人未经安全生产教育和培训合格上岗作业,未保证工人具备必要的安全生产知识,掌握岗位安全操作技能;未采取技术、管理措施,及时发现并消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施情况下冒险挑选板材的生产安全事故隐患。

4. 汇利通公司主要负责人许某强履行安全生产管理职责不到位,未认真督促、检查本单位的安全生产工作,未及时消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施的情况下冒险挑选板材的生产安全事故隐患。

5. 事故发生于8月19日14时19分,现场人员拨打120急救电话后伤者于14:50被送至福永人民医院救治(1小时内)。医院接收伤者后,通过街道联动机制将本起事故信息反馈至街道值班室,随后值班室通知街道应急办。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》(安监总厅政法函〔2017〕213号)中关于“如果所在地区110、120电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的,通过110电话向公安机关报告或通过120电话将伤者送往医院救治,可以视同向安全生产监督管理部门报告”的规定,涉案相关负责人主动将伤者送医的情形,可视为符合前述规定,不属于瞒报、迟报或漏报

事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，汇利通公司生产主管郑某立马拨打120急救电话，现场工人把压着黄某台的不锈钢板材挪开后，将其扶到车间门口等待救护车，救护车到达后由救护车将伤者送往福永人民医院救治。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者黄某台，男，江西人。经医院诊断：1、颈部开放性损伤：左侧颈内静脉破裂，左侧椎静脉断裂，左侧腮腺断裂，左侧胸锁乳突肌断裂，左侧颈内静脉充盈缺损（局部管腔闭塞）；2、失血性休克；3、心脏呼吸骤停 心肺复苏术后 缺血缺氧性脑病 脑肿胀；4、消耗性凝血病；5、多器官功能障碍综合征（呼吸、循环、凝血、血液、脑等）；6、肺部感染；7、消化道出血；8、缺血性肝损伤；9、全身多处皮肤软组织损伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关规定，本次事故按照伤者伤情（失血性休克）诊断核定损失约200个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的经济损失情况

截至2024年9月18日，本起事故造成直接经济损失人民币200542.32元，主要是伤者黄某台的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人黄某台安全意识淡薄，在进行挑选不锈钢板材作业时，冒险将不锈钢板材倚靠其身上，未对不锈钢板材采取防倾倒措施，导致其被不锈钢板材压倒并割伤。

（二）造成事故的间接原因

1. 汇利通公司未按规定对黄某台等工人进行安全生产教育和培训，未对有关培训情况予以考核，工人未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施情况下冒险挑选板材的生产安全事故隐患。

2. 汇利通公司主要负责人许某强履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施情况下冒险挑选板材的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，宝安福永深圳市汇利通机电设备有限公司“8·19”一般物体打击重伤事故是一起因生产经营单位及其负责人安全管理不到位，工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 汇利通公司负责人许某强履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施情况下冒险挑选板材的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 工人黄某台安全意识淡薄，在进行挑选不锈钢板材作业时，冒险将不锈钢板材倚靠其身上，未对不锈钢板材采取防倾倒措施，导致其被不锈钢板材压倒并割伤，对事故发生负直接责任，鉴于其已重伤且至今仍在重症病房救治，建议不予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

汇利通公司未按规定对黄某台等工人进行安全生产教育和培训，未对有关培训情况予以考核，工人未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除本单位不锈钢板材摆放不平稳、涉事工人在未采取防倾倒措施情况下冒险挑选板材的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对本起事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）汇利通公司应认真吸取本起事故的深刻教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的要求，切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全意识，确保员工具备必要的安全生产知识以更好防范冒险作业。

2. 公司相关负责人要切实履行安全生产管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）街道各安全监管部门要以此为鉴，加强安全生产宣传教育及安全监管力度，防范此类事故的再次发生。