广东龙丰精密铜管有限公司“8•14”一般触电事故调查报告

发布机构：区安全生产监督管理局 发布日期：2018-09-26 阅读量： 224

2018年8月14日17时40分左右，我区红旗镇广东龙丰精密铜管有限公司一期车间发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区安全监管局、区纪委监委、金湾公安分局、区人社局、区总工会、金湾供电局和红旗镇政府等单位组成的广东龙丰精密铜管有限公司“8·14”一般触电事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参加，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，以及聘请电气专家，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.广东龙丰精密铜管有限公司（以下简称龙丰公司）位于珠海市金湾区珠海大道双林路东，现有员工800人左右。成立于2003年12月22日，统一社会信用代码91440400757862876H，注册资金3200万美元，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法人代表李某杰，经营范围：生产制造磷铜复合高效传热内螺纹铜管、外翅片铜管、高清洁度空调与制冷无氧铜管。龙丰公司与广东开平建安集团有限公司签订了一期厂房、二期厂房钢结构维修施工合同和安全管理协议书，该项目主要是对一期厂房行车制动桁架与钢柱进行维护，对连接板开裂更换及松动螺栓紧固。事故发生地为龙丰公司一期车间行车钢梁。

2.广东开平建安集团有限公司（以下简称建安公司）成立于1996年8月12日，统一社会信用代码91440783194294026D，注册资金人民币80826000元（捌仟零捌拾贰万陆仟元），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表甄某长，经营范围：主要承建工业与民用建设工程建筑施工、公路工程、桥梁工程、市政工程、装饰工程和水电安装工程，具备钢结构工程专业承包叁级资质。注册地址：开平市长沙幕桥西路金都花园金都南区二号。建安公司与龙丰公司签订了一期厂房、二期厂房钢结构维修施工合同和安全管理协议书。

（二）事故死亡人员基本情况

死者蒋某达，男，56岁，广东新会人，身份证号：44072119620708****，无固定职业，临聘于建安公司。2018年8月7日被建安公司安排到龙丰公司维修行车钢梁。

（三）事故善后情况

事故发生后，建安公司与死者蒋某达家属协商善后事宜。8月17日，双方经协商达成一致，并签订了《死亡赔偿同意书》。8月26日死者家属已离开珠海返乡。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年8月14日下午，建安公司临聘人员梁某牛、蒋某俭和蒋某达在龙丰公司一期车间紧固行车钢梁的松动螺栓。按照工作分工由梁某牛在行车钢梁紧固螺栓，蒋某俭负责升降平台操作（需站在平台操作控制键），蒋某达负责现场监护。临近下班时，蒋某达知道台风马上要来，急于完成剩下工作，就擅自替换梁某牛自己亲自到行车钢梁紧固螺栓。

大约下午5时40分，蒋某达完成了剩下的工作，由蒋某俭操作升降平台升至护栏上沿与行车钢梁同等高度，蒋某达解掉安全带，双手扶着行车钢梁，左脚踩住升降平台护栏的第二阶并准备站上升降平台时发生了触电，蒋某俭立即向下面喊“快关电闸”并顺手在升降平台上捡起一双手套戴上准备拉蒋某达，蒋某达自己倒在了升降平台。

（二）事故救援过程

事故发生后，蒋某俭操作升降平台回到地面，和其他人一起把蒋某达抬到地上并开始做心肺复苏抢救，梁某牛立即拨打120和110寻求帮助。同时，龙丰公司安全管理员杨某鑫向安全监管、公安等部门报告。龙丰公司的厂医皇甫某娉随后来到现场参与急救，大约20分钟后公安部门、医护人员及安监部门来到现场，经过医护人员极力抢救，于晚上7时5分宣布抢救无效死亡。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合法律法规要求。

三、事故原因及性质认定

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，并聘请电气专家组进行论证，对事故原因及性质进行综合分析：

（一）直接原因

依据专家组提供的《广东龙丰精密铜管有限公司“8·14”一般触电事故直接原因调查报告》，通过现场勘查和询问相关人员，可以确定该起事故的**致害物为母线**（4.05.1参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），**伤害方式为触电**（5.12参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），**不安全状态为电气装置带电部分裸露**（6.01.2.7参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6）。

死者蒋某达未按工作岗位职责要求做好现场监护工作，擅自替换其他岗位员工操作导致事故发生。**该起事故的直接原因是：死者蒋某达单手接触到行车滑触线380伏母线其中一外露带电导体，电流通过人体与作业平台车接触构成对地面单相接地短路，发生相电压220伏（380伏线电压单相对地电压）触电。**

（二）间接原因

1.龙丰公司未落实企业安全生产主体责任，具体表现在：安全生产责任制和安全管理制度不健全；作业前未开展风险评估；未严格落实本单位特殊作业审批制度；对发现的隐患未及时采取措施；对外来施工单位安全管理不到位。

2.建安公司未落实企业安全生产主体责任，具体表现在：未建立安全生产责任制；未对员工进行安全教育培训；未制定应急预案并开展演练；对发现的隐患未及时采取措施；对施工现场安全管理不到位。

（三）事故性质

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故，是一起触电类生产安全责任事故，等级为一般事故。**

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.蒋某达，建安公司临聘人员，此次事故中，由于违反岗位操作规程，对事故发生负有直接责任。鉴于蒋某达本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议公司内部处理人员

2.郑某辉，龙丰公司生产部经理，协助安全生产主要负责人组织开展安全管理工作，定期开展安全检查，主要负责特殊作业审批，但未严格落实本单位审批制度，对特殊作业安全管理不到位，对此次事故负有一定的管理责任，建议由龙丰公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处罚。

3.杨某鑫，龙丰公司安全管理人员，作业前未开展风险评估，未能及时对发现的隐患采取措施，对此次事故负有一定的管理责任，建议由龙丰公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处罚。

（三）建议给予行政处罚人员

4.蒋某，龙丰公司安全生产主要负责人，未认真履行安全生产职责，导致龙丰公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负领导责任。建议由区安全监管局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项之规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

5.周某友，建安公司项目负责人，未认真履行安全生产职责，导致建安公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负领导责任。建议由区安全监管局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项之规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

（四）对事故单位的处理建议

6.龙丰公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有管理责任。建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定对其实施行政处罚。

7.建安公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有管理责任。建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定对其实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

强化红线意识，坚守底线思维，要让责任意识入心入脑，最有效的手段就是对失职失责行为进行严肃追惩。要让企业为漠视安全生产责任付出惨痛代价，以此为契机向社会发出强有力的警示。调查组建议相关单位吸取事故教训，认真做好风险分级管控和隐患排查治理工作。

（一）龙丰公司要深刻吸取事故教训，进一步加强对外来施工单位安全监管，加强风险评估并落实防范措施，积极整改存在问题，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

（二）建安公司要深刻吸取事故教训，进一步加强对作业现场的安全监管，建立健全安全生产责任制，加强对员工安全教育培训，制定应急预案并开展演练，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

（三）各企业要进一步强化现场安全管理。要严格落实企业主体责任，开展现场风险评估和安全隐患排查治理，督促现场作业人员严格执行操作规程，落实安全防护措施，切实提高安全生产水平。

（四）要加强安全生产宣传力度，营造安全生产氛围。组织员工开展安全教育培训，促使员工增强安全生产意识，掌握正确的操作程序和技能，切实提高防范事故、预防事故的能力。

（五）建议将此次事故向辖区企业通报警示，督促各企业开展风险评估和隐患排查，切实用好“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”，杜绝此类事故再次发生。

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn