珠海粤裕丰钢铁有限公司“11.23”机械伤害事故调查报告

发布机构：本站 发布日期：2015-04-23 阅读量： 263

2014年11月23日7时20分左右，珠海粤裕丰钢铁有限公司物管部混匀车间混匀5#皮带机头轮附近发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币93万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，区管委会立即成立了由区安监局、市公安局高栏港分局、区工会、区纪委等部门组成的珠海粤裕丰钢铁有限公司“11.23”机械伤害事故调查组，并邀请珠海市检察院驻高栏港区检察室派员参加。调查组人员通过询问事故相关人员，查阅、核对有关资料，对事故现场进行细致地勘查，事故原因现已基本查清。现将事故调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况

珠海粤裕丰钢铁有限公司（以下简称粤裕丰公司）成立于2002年12月，注册住所是珠海临港工业区金洲加工区，（台港澳与外国投资者合资）民营控股的大型钢铁联合企业，注册资本为贰拾亿捌仟万元人民币，属有限责任公司。公司法定代表人周某，男，广东省韶关市人，1955年11月生，身份证号：44020419551102****（因法定代表人

周某经常出差，实际工作由副总经理彭某龙负责公司的全面工作）。公司约3000名员工。经营范围：以熔融还原铁技术冶金、钢铁制造及销售（包括所需原材料进口、生产和销售）、废钢加工及新型建筑材料生产（国家限制类产品除外）。公司集原料、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主要工序于一体，目前已具备年产普通低合金结构钢连铸钢坯、普通碳素结构钢连铸钢坯150万吨，普通棒、线钢材130万吨的生产能力。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2014年11月23日约7时，粤裕丰公司物管部生产作业区（混匀车间）早班接班人员余某明、谢某辉、孙某远、唐某兴到3#主控室接班。接班后，甲班班长余某明安排孙某远去混匀5#皮带机（以下简称HY5号皮带机）头轮查看配重有没有放下来。余某明安排谢某辉启动HY5号皮带机，谢某辉看了下电脑操控屏，电脑操控屏显示HY5号皮带机报警（显示黄色），不能启动。谢某辉就对余某明说HY5号拉绳了，起不了。余某明在主控电脑操控屏上看了下，然后告诉谢某辉说要去检查拉绳的复位开关。大约7时15分左右，余某明打电话给谢某辉问拉绳开关有没有复位。谢某辉看了下电脑操控屏告诉余某明说没复位。谢某辉问余某明HY6号机能不能启动，余某明说可以启，就挂了电话。随后,谢某辉启动了HY6号皮带机。7时20分左右，余某明打电话给谢某辉，问HY5号皮带机是否复位了，谢某辉看了下电脑操控屏上显示HY5号皮带机处于绿色，代表HY5皮带机已经复位了。谢某辉告诉余某明HY5号皮带机已经复位。余某明说复位了就启动，就挂了电话。挂断电话后谢某辉用鼠标启动HY5号皮带机按钮。谢某辉启动HY5号皮带机后，打开3#监控室的窗户往HY5号皮带机处看，看皮带是否真的启动了。打开窗户后谢某辉看到HY5号皮带机已经在运转了，谢某辉从近到

远一直观察，大概观察到离HY5号皮带机头轮不远的地方好像朦朦胧胧有一个人影在皮带上。于是，谢某辉就立刻将HY5号皮带机的启动按钮用鼠标关了。关了按钮后谢某辉就给余某明打电话，但电话没人接听。过了几分钟谢某辉又给余某明打电话，但电话还是没有人接。谢某辉就离开3#主控室到HY5号皮带机处看，他沿着HY5号皮带机一直走，大概走到HY5号皮带机头轮不远的地方，谢某辉看到余某明脸朝上，脚朝头轮方向，胸部被压带轮压着，皮带上有点血迹，脚朝的方向不远处有一只鞋和一个口罩。当时，谢某辉叫喊余某明，余某明只能摇头不能说话。谢某辉向四周看了看，看到正在取料机上操作的李某强，就大声喊李某强过来。等到李某强听到谢某辉喊后走过来，此时谢某辉看到余某明已经晕过去了。谢某辉和李某强用撬杠想把余某明拖出来，但撬不动，李某强打电话给调度杨某军，不久调度员杨某军、生产作业区作业长张某富就刚到现场。随后公司副总彭某龙、安环部副经理石某生等人也赶到事故现场进行救援。因余某明被HY5皮带机压带轮压着，无法施救。救援人员用工具将HY5皮带机平行托辊割掉后将余某明救下。该公司立即用公司车将余某明送往珠海市人民医院高栏港医院抢救。约9时左右，余某明经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

1、粤裕丰公司领导接到事故报告后，公司副总经理彭某龙、安环部副经理石某生等相关领导立即赶到事故现场，组织人员和设备抢救受伤人员。粤裕丰公司事故发生后即向公安、安监等部门进行了报告，并积极配合政府有关部门开展事故调查工作。同时公司成立事故调查组、家属接待小组，积极做好善后抚恤工作，并布置全公司开展违章违纪大排查工作。

2、2014年11月23日8时45分左右，区应急值班室接到事故报告后，高栏派出所、区安监局等部门人员先后赶至事故现场，进行现场

勘查、取证，并对相关人员进行调查询问，了解事故发生的经过。区安监局随即将事故处理进展情况上报市安监局。

区安监局牵头成立事故调查组对事故进行调查，按照“四不放过”的原则，查清事故原因，依法追究有关单位和个人的责任。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，死者为珠海粤裕丰钢铁有限公司生产作业区混匀车间HY5皮带机岗位操作工余某明，男，1967年出生，47岁，身份证号码：512529196710l6****，已婚，户籍地址：四川省江安县大井镇太平村。现粤裕丰公司已与死者余某明家属达成抚恤赔偿协议。该事故造成直接经济损失人民币93万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故的直接原因

余某明安全生产意识淡薄，违反公司《设备设施安全管理制度》、《皮带机安全操作规程》、《皮带机检查检修安全管理》等制度关于“严禁跨越皮带”的规定（《物资管理部安全操作规程（文件编号：AQGC/YYF-WG-007-12）第六条）。在生产和设备日常巡检作业过程中，在已通知操作人员启动皮带机的情况下，违规跨越皮带机，造成其本人被皮带卷入压带轮受挤压重伤致死，是导致该事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、粤裕丰公司安全管理制度方面存在缺陷，机械设备操作规程存在漏洞。机械操作确认规定存在误操作的隐患，机械维修操作挂牌制度落实不到位。

2、粤裕丰公司对现场作业安全监管不到位，对员工遵守岗位安全操作规程监督不够，缺乏有效监控员工违规操作的必要措施。

4、安全生产宣教育不够深入，对员工安全教育不到位，员工安全生产观念淡薄，缺乏遵章守纪的意识。

5、粤裕丰公司相关管理人员未能全面履行安全管理职责也是造成此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定。

根据事故原因的分析，调查组认定这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）粤裕丰公司在履行安全生产管理制度中，机械维修操作规程存在不足，对岗位操作人员违章操作行为监督不到位，致使员工在严格履行岗位安全职责方面不够彻底,存在管理上的缺陷。安全生产宣教育不够，员工缺乏安全意识，没有严格落实岗位操作规程，存在安全管理上的漏洞，对事故的发生负有管理责任。建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，对粤裕丰公司进行行政处罚。

（二）粤裕丰公司副总经理彭某龙，作为公司主要负责人（2010年12月15日取得主要负责人安全资格证书，有效期至2013年12月15日，其于2014年9月24日报名参加主要负责人再培训，现暂未开班）,全面主持公司工作，负有公司生产经营最高管理权限，对安全生产管理重视程度不够，安全生产制度建设存在严重缺陷，隐患排查治理工作落实不到位，对现场作业人员违章作业监管不到位，对事故的发生负有

领导责任。建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，对粤裕丰公司副总经理彭某龙进行行政处罚。

（三）余某明作为当班班长，在机械维护工作中，生产安全意识淡薄，进行维护作业未严格遵守公司岗位工操作规程，在未确保安全情况下指挥控制室操作员启动设备，直接导致事故发生，在事故中负主要责任。由于其本人在事故中死亡，对其应负的责任不予追究。

六、事故防范和整改措施

粤裕丰公司应在安全生产管理方采取全面、有效的安全防范措施，

（一）进一步加强员工的安全知识培训教育。一是粤裕丰公司要结合新《安全生产法》的学习，深入开展全方位的安全教育活动；深刻领会习近平总书记“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须成为一条不可逾越的红线”重要指示精神实质，提高抓好安全生产工作的自觉性、积极性。二是进一步强化各级领导和安全生产专（兼）职管理人员的培训、考核管理工作和岗位员工的遵章守纪教育，使安全生产制度和岗位安全规程家喻户晓，人人皆知。使“有制度就必须无条件执行”成为公司有特色的安全生产文化，从而促进全公司各项安全生产措施得到严格落实，安全生产形势不断向好的方面发展。三是公司组织全公司员工按自身岗位特点进行有针对性的自我保护和操作规程方面的安全教育。以该事故为反面教材，增强员工安全意识，提高员工的自我防范能力。

（二）完善生产事故应急救援预案，细化岗位操作规程，严格落实机械维修作业挂牌制度。岗位操作人员应避免单人在岗操作，为防止

岗位工违反岗位操作规程，设立岗位时尽量形成两人到三人交叉监督，对现场作业人员遵章守纪情况进行有效的监控。

（三）针对此次事故召开事故警示大会，让全公司人员接受教育。认真开展反违章违纪安全大检查，举一反三，认真进行隐患排查治理，消除事故隐患，确保生产安全。并将教育和检查情况报区安监局。

2014年12月10日

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn