关于福海街道深圳耀天齐实业有限公司“9·27”起重伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2022-12-06　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年9月27日，福海街道深圳耀天齐实业有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳耀天齐实业有限公司（以下简称耀天齐公司），成立日期：2014年04月17日，法定代表人：王朝清，统一社会信用代码：91440300094395874C，类型：有限

责任公司（自然人独资），住所：深圳市宝安区福永街道新和远东工业区41号厂房B，经营范围：金属机构制品加工等。

（二）涉事设备相关概况

涉事设备名称为SJY型液压工作台（以下简称涉事设备，主要用于载人从事高处作业），设备生产厂家为新乡市圣科液压升降机械有限公司，设备出厂日期为2017年11月，产品编号：1711476；设备底座长约2.1m、宽约1.25m，设备最高可升高度为10m，承载重量为1T；设备底座设置有四根支撑腿，每根支撑腿最大伸出长度约0.9m；设备通过液压系统（包括油缸，控制阀和液压站）升起与收缩工作平台，在设备底部安装有四个轮胎用于辅助设备移动位置。



图1 涉事设备

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月27日15时许，耀天齐公司工人苟万全与王全义在结构车间使用2号行车进行钢板吊运作业时，发现2号行车的小车不能移动，于是找来设备维修工杨永（死者）并让其检修。15时30分许，杨永让两名工人协助其将涉事设备移到2号行车下方，随后杨永上到设备工作平台并操作设备上升到2号行车电机位置（距离地面高度约9米）进行行车检修工作。15时58分许，杨永操作涉事设备从2号行车电机

位置开始下降，此时行车两个悬挂在空中的吊钩（与两根铁链相连）紧挨在涉事设备东侧臂架边上，随着设备的下降，紧挨着臂架的吊钩发生晃动，晃动的吊钩钩尖随之勾住了设备东侧臂架下方第一个剪叉位，下降中的设备因东侧臂架被吊钩卡住出现收缩卡滞情况，导致两侧臂架收缩不同步失去平衡，设备随之发生侧翻，站在设备工作台上的杨永随着侧翻的设备一起砸在车间滚轮架和钢板架子上，并失去意识。



图2 涉事设备侧翻后砸在车间滚轮架和钢板架子上

经查：

1.工人杨永为耀天齐公司设备维修工及电工，日常主要负责车间设备检修、维护保养及电工工作，于2018年7月25日开始在公司工作。

2.涉事设备为耀天齐公司于2017年11月8日购买，该设备主要用于辅助设备维修工检修车间设备（如行车），日常由使用人杨永负责维护保养和管理。

3.通过事发前监控视频可见：

（1）涉事吊钩为2号行车吊运物品的吊钩；涉事设备移至2号行车下方时，涉事吊钩已挂在设备工作平台护栏上，杨永上到工作平台后只将涉事吊钩移至设备东侧臂架边上，未将其收起或移开（远离涉事设备）。

（2）事发时，涉事吊钩紧挨在涉事设备东侧臂架上，随着设备下降，吊钩发生小幅摆动并在摆动中钩住设备东侧臂架下方第一个剪叉位置，导致设备下降时出现卡滞，最后造成设备左右两侧未能同步下降而失衡侧翻。

（3）杨永在使用涉事设备进行行车检修过程中，未伸出设备四根支撑腿及防止物体靠近涉事设备的措施。



图3 吊钩钩住涉事设备东侧臂架第一个剪叉位

4. 经中科检测技术服务（广州）股份有限公司检测：

（1）结合现场监控视频和勘查分析可知，距地面1.2米处的涉事设备东侧臂架剪叉位置外侧面和内侧面上各出现一个新刮痕，吊钩钩尖距地面也是1.2米，新刮痕形状与高度都与吊钩形状与高度吻合，证实了吊钩钩尖勾住臂架剪叉位的事实。

（2）升举与收缩涉事设备的液压系统（包括油缸，控制阀和液压站）未见漏油现象，各液压缸活塞杆伸出长度一致，紧固螺丝未见松脱或缺失，操作按钮和控制箱完好，未见破损或其它异常现象，结合事发前监控视频（涉事设备能正常升降）可知设备工况未见异常。综上，可排除涉事设备本身工况引起侧翻的可能。

（3）涉事工人未将涉事设备的四根支腿最大限度撑开、撑紧，而是将用于涉事设备移动的四个轮胎作为支撑，不符合《剪叉式升降台 安全规程》（JB/T 5320-2000）第5.2.3 条“a)升降台开始投入操作前，需用支腿调平底盘，并将支腿垫实；b)操作者必须集中注意力，按使用说明书规定的操作顺序进行操作”的规定。

（4）涉事设备下降过程中晃动的吊钩钩尖钩住设备东侧的臂架剪叉位，随之，东侧臂架收缩出现卡滞，导致东西两侧臂架收缩不同步，涉事工人没能及时发现卡滞原因，也未立即停车检查。不符合《剪叉式升降台 安全规程》（JB/T 5320-2000）第5.2.3 条“C)工作台的升降过程中，应平稳、灵活，不得出现突跳或卡滞现象，若发生上述现象时应立即停车检查，并设法消除后才能工作。”的规定。

鉴定意见：涉事工人在作业过程中未按操作要求最大限度撑开和撑紧支腿，同时在下降过程中发生卡滞时未按操作要求立即停车检查，继续强行下降，最终导致涉事液压工作台侧翻，引发本起事故。

5. 耀天齐公司制定有《升降机安全操作规程》，杨永在使用涉事设备作业时未严格按照操作规程伸出支撑腿及防止物体靠近设备，违反了公司《升降机安全操作规程》第4条：“升降机使用前，首先打开支撑腿，抬起整机。四个支腿应放在牢固坚实的地面并保证水平”与第6条：“.....不得有任何人和设备靠近升降机”的规定。

6. 耀天齐公司对杨永安全教育培训主要为班前及日常口头安全教育，除提供有一份员工签名的《耀天齐公司电工安全培训表》《耀天齐公司有限空间安全知识培训表》《耀天齐应急演练表》与相关照片外，无涉事设备相关培训记录和考核记录。

7. 耀天齐公司安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未按照操作规程使用涉事设备作业存在的事故隐患。

8. 耀天齐公司主要负责人王朝清未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员违章作业存在的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，车间现场工人立即跑去查看杨永受伤情况并拨打120急救电话，约10分钟后，120医护人员赶到，并现场确认其已经死亡。广东中一司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（粤中一鉴[2022]病鉴字第0185号）证明杨永的死亡原因为：系因钝性物体作用（如高坠）致主动脉根部离断导致急性失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者杨永，男，52岁，广西岑溪市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币80万元（未包含社保理赔费用）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人杨永安全意识淡薄，在使用涉事设备作业过程中未将设备支撑腿最大限度撑开和撑紧，未将紧挨在设备臂架上的吊钩收起或移走，当设备下降时，吊钩随之发生晃动并在晃动中勾住设备东侧臂架剪叉位，导致设备下降时出现卡滞，发生卡滞后未按操作要求立即停车检查仍继续强行下降，最终导致涉事设备侧翻，造成本起事故。

（二）间接原因

1. 耀天齐公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未按照操作规程使用涉事设备作业存在的事故隐患。

2. 耀天齐公司主要负责人王朝清履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员违章作业存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，福海街道深圳耀天齐实业有限公司“9·27”起重伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

耀天齐公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未按照操作规程使用涉事设备作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 耀天齐公司主要负责人王朝清履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消

除作业人员违章作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 工人杨永安全意识淡薄，在使用涉事设备作业时未按操作要求作业，在设备下降过程中发生卡滞后仍继续强行下降，最终造成设备左右两侧臂架未能同步向下移动失衡侧翻，导致本人死亡。杨永的行为应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为福海街道办事处（以下简称福海街道办）。

2022年以来，福海街道办开展安全生产大排查大整治行动中，累计发现隐患161641处，整改隐患140532处，隐患整改率86.94%。实施行政处罚69次，罚款124.632963万元。

根据宝安区应急管理局于2022年4月22日下发的《关于调整一岗双责系统企业安全生产现状分级的通知》，耀天齐公司在“一岗双责”管理系统中企业风险评级为“红色”，按照红色企业巡查检查要求，需对耀天齐公司实行一月一巡的巡查检查。福海街道办应急管理办（安监）今年以来共计对耀天齐公司巡查检查8次（2月份未开展巡查原因为所有巡查员被派往石岩街道支援防疫工作），事发前对耀天齐公司最后一次开展巡查工作为2022年9月15日，共发现隐患43条并均已整改完毕，应急管理办（安监）对耀天齐公司关于安全设备的安装使用不符合国家标准、未将事故隐患排查治理情况如实记录并且未向从业人员通报的违法行为进行行政处罚2.09万元。应急办（安监）巡查人员已按照一月一巡的要求开展了相应的巡查工作，福海街道办应急管理办（安监）已按巡查规定基本履职。

调查中发现，福海街道办应急管理办（安监）巡查人员对涉事企业日常安全检查全面性不足，未针对企业工艺特点对起重设备（如行车）检修岗位作业人员是否熟知本工作岗位安全操作规程及安全培训教育情况进行抽查。建议福海街道办对相关工作人员进行内部处理，将处理情况在调查报告批复后一个月内报区安委办。

七、防范和整改措施

（一）耀天齐公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员作业现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的安全管理，教育和督促员工严格按照安全生产规章制度和操作规程作业，杜绝违章冒险作业、违章指挥、强令作业、违反操作规程等行为。

3. 增强员工安全意识，进一步加强员工的安全教育和培训工作，召开事故警示教育会，进一步增强员工安全防范意识和安全操作技能；特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，及时消除公司作业场所存在的事故隐患。

（二）街道应急管理办（安监）应以此为戒，进一步加大安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务