广东龙丰精密铜管有限公司“10•23”机械伤害事故调查报告

发布机构：区安全生产监督管理局 发布日期：2014-12-19 阅读量： 196

2014年10月23日15时30分左右，我区红旗镇广东龙丰精密铜管有限公司二期压块车间，维修工在维修备用压块设备时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区安全监管局、区监察局、区公安分局、区人社局、区总工会和红旗镇政府等单位组成的广东龙丰精密铜管有限公司“10·23”事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参加，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，以及聘请相关机械设备专家，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广东龙丰精密铜管有限公司（以下简称龙丰公司）成立于2003年12月22日，公司类型有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：生产制造磷铜复合高效传热内螺纹铜管、外翅片铜管、高清洁度空调与制冷无氧铜管，销售自产产品：机械设备、电气成套设备的生产和销售。位于珠海市金湾区珠海大道双林路东。事故发生地为公司二期压块车间。

（二）事故死亡人员基本情况

经核查，死者滕某，男，22岁，河南内乡人，2011年8月15日入职龙丰公司，任设备部行车压块专修工。据了解，滕某已婚，育有一子，父亲现年53岁，母亲现年47岁，家中尚有一个弟弟。

（三）事故善后情况

事故发生后，龙丰公司与死者滕某家属协商善后事宜。11月3日，双方经协商一致，签订了赔偿协议。11月4日死者部分家属已离开珠海返乡。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2014年10月23日下午3点30分左右，龙丰公司设备部行车压块专修工滕某在二期压块车间准备维修一台备用小压块机时，一旁完成了压铜屑工作的小压块操作工牛某道也前来帮忙。滕某让牛某道操作行车将维修的小压块机门盖（约780公斤）吊起后，滕某在离门盖主轴24厘米的地方焊接一块长118厘米、厚度3毫米的三角铁作为门盖的固定支撑，焊接采用离主轴远侧单边焊接，焊缝长度两侧各11厘米。焊接完成后，牛某道按照滕某的指引将门盖缓缓放下，此时三角铁形成支撑将门盖撑起。两人等了三分钟，见三角铁能稳固的支撑起门盖，牛某道便按照滕某的指引将行车吊带取下并开走行车进行其他作业，滕某则弯腰探头到压块机门盖下，准备将压块机箱内的推头装进主

缸。此时，支撑门盖重量的三角铁焊接处被门盖重力拉扯断裂，失去支撑的门盖翻下，将滕某头部挤在了压块机箱体。

（二）事故救援过程

事故发生后，正在附近作业的牛某道听到响声并发现滕某头部被门盖压住，便立刻打电话给压块班长张某。张某到现场后，操作行车将门盖吊起，滕某则顺势倒在地上，头部已被挤压变形。同时，龙丰公司现场员工层层上报至公司领导和安全管理部门，并在第一时间拨打120求救。龙丰公司安全生产主要负责人宋某茜、安全管理员杨某鑫、生产部经理蒋某、行车压块包机工程师伍某强等人员先后赶到现场，并立即向安全监管、公安等部门报告。16时02分，120救护人员赶到现场，经检查确认滕某已死亡。事故发生后，各单位报告与救援行动均符合法律法规要求。

三、事故原因及性质认定

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，并聘请机械设备专家组进行论证，对事故原因及性质进行综合分析:

（一）直接原因

死者滕某在维修备用小压块机主缸时，支撑门盖的三角铁焊接处被门盖拉断，门盖翻下挤压死者头部，导致人员重度颅脑损伤死亡。

（二）间接原因

1、未严格落实维修安全操作规程，此次维修作业前未按公司《设备维修服务规定》制定对应维修方案并明确维修安全措施。

2、维修人员违章操作，此次事故中，死者滕某防护材料选择不得当，选用了强度不够的三角铁，同时防护措施选用不得当，三角铁焊接支撑点不对。

3、安全管理不落实，安全教育不到位，此次事故中，龙丰公司对维修作业员工安全教育培训不到位，未教育和督促维修作业人员严

格执行设备维修安全操作规程，导致员工安全意识淡薄，未严格执行安全操作规程，对违章作业的危险性认识不足，自我防范意识不强。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起由于员工违章操作、安全管理制度不落实、安全教育培训不到位造成的机械伤害类生产安全责任事故。事故等级为一般事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

1、滕某，龙丰公司设备部行车压块专修工，此次事故中，由于违章操作，防护措施不得当，对事故发生负有直接责任。鉴于滕某本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议公司内部处理人员

2、伍某强，龙丰公司行车压块包机工程师，负责管理公司行车压块维修作业，但未落实岗位安全管理职责，对行车压块维修工安全管理不到位，对此次事故负有一定的管理责任，建议由龙丰公司依据企业内部安全管理规定办法对其进行内部处罚。

3、杨某鑫，龙丰公司安全管理人员，现场监管不力，对维修作业的安全监管不到位，对此次事故负有一定的管理责任，建议由龙丰公司依据企业内部安全管理规定办法对其进行内部处罚。

（三）建议给予行政处罚人员

4、宋某茜，龙丰公司安全生产主要负责人，未认真履行安全生产职责，导致龙丰公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负领导责任，建议由区安全监管局对其依法实施处罚。

（四）对事故单位的处理建议

5、龙丰公司，未严格督促员工落实公司内部维修规定，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有管理责任，建议由区安全监管局对其依法实施处罚。

五、事故防范和整改措施建议

此次事故教训十分惨痛。调查组建议相关单位吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）龙丰公司要深刻吸取事故教训，进一步加强现场安全监督，加强员工安全教育培训，严格落实各项安全管理规章制度，有效防范各类事故发生。

（二）各企业要进一步强化现场安全管理。要严格落实企业主体责任，开展现场安全隐患排查治理，督促现场作业人员严格执行操作规程，落实安全防护措施，切实提高安全生产水平。

（三）要加强安全教育培训。组织员工开展安全教育培训，促使员工增强安全生产意识，掌握正确的操作程序和技能，切实提高防范事故、预防事故的能力。

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn