# 衢州智造新城浙江洁豪实业有限公司“12·13”一般起重伤害事故调查报告

发布时间：2026-06-12 16:55:25 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:540 字体：[ 大 中 小 ]

2024年12月13日16时51分许，智造新城浙江洁豪实业有限公司起吊水泥罐时，水泥罐掉落后破裂，1人被水泥罐和水泥粉埋压，事故造成1人死亡，直接经济损失约188万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于贯彻实施<生产安全事故报告和调查处理条例>有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）的规定，2024年12月14日，市应急局牵头组织成立了由市应急局、市公安局、市总工会、市人社局、智造新城管委会等单位相关人员组成的衢州智造新城浙江洁豪实业有限公司“12·13”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市检察院派人参加。根据调查需要，事故调查组聘请了特种设备领域的专家参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。2025年1月26日，衢州市特种设备检验检测研究院出具了技术分析报告。

经事故调查组认定，该起事故是一起对吊物重量判断错误，吊装时钢丝绳受力超出最小破断拉力导致断裂，罐体失稳倾覆造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况。

浙江洁豪实业有限公司（以下简称：洁豪公司），统一社会信用代码：91330803569395748U，法定代表人：史某林，注册地址：浙江省衢州市衢江区乌江东路57号。经营范围：汽车轮毂生产、加工、销售；金属材料、建筑材料、包装材料、机械设备（不含汽车）、电子产品、水性涂料（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务（以上咨询不含证券、期货、互联网信息）；货物及技术进出口。

（二）事故相关单位情况。

1.浙江华泰新材料有限公司（以下简称：华泰公司），统一社会信用代码：91330483660578211W，法定代表人：马某克，住注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市石门镇环城南路1295号。经营范围：混凝土预制构件的生产销售；起重设备安装工程的施工；新材料技术开发、服务；建筑工程技术研究；货运：普通货运、大型物件运输。华泰公司为本次事故汽车起重机的产权所有单位。

2.衢州市衢江区龙明装饰材料经营部（个体工商户）（以下简称：龙明经营部），统一社会信用代码：92330803MA2DLJGF37，经营者：叶某某，注册地址：浙江省衢州市衢江区上方镇金扬村界头161号。经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务。龙明经营部为本次事故的吊装配合单位。

3.浙江华泰新材有限公司衢州分公司（以下简称：华泰衢州分公司），统一社会信用代码：91330803353360641，负责人：史某林，注册地址：浙江省衢州市衢江区海力大道57号。经营范围：一般项目：砼结构

构件销售；砼结构构件制造。许可项目：道路货物运输。华泰衢州分公司与洁豪公司在同一厂区，租用洁豪公司的设备及场地用于生产经营活动。

（三）合同签订情况。

2024年6月起，华泰公司根据作业需要，安排了一辆汽车起重机长期在华泰衢州分公司进行吊装作业。因华泰公司和洁豪公司大股东为同一人，故洁豪公司可免费使用该辆汽车起重机进行吊装作业，吊装作业管理由洁豪公司负责，但双方未就吊装作业签订合同和安全管理协议。洁豪公司和龙明经营部未签订吊装配合作业合同和安全管理协议。

（四）事故发生单位安全管理情况。

在事故发生前，洁豪公司长期未开展生产经营活动，仅有史某林一名管理人员，无其他固定工作人员，未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，本次事故的吊装作业未制定作业方案，未开具吊装作业票。

（五）水泥罐情况。

洁豪公司设有一水泥罐组，共两个水泥罐，华泰衢州分公司租用其中一只水泥罐，另一只水泥罐长期未使用，两只水泥罐共用一只除尘罐。本次事故的水泥罐（以下简称：事故水泥罐）直径5.5米，总高度9.7米，圆柱部分高度3.06米，圆锥部分高度3米，罐体材质为铁，空罐重量约8吨。事故后对散落地上的水泥进行清理过磅，重量约30吨，事故发生前事故水泥罐总重量约38吨。

（六）钢丝绳情况。

钢丝绳有6股，每股37条钢丝，实测直径为22.2mm，型号为：6某37+FC-24，公称抗拉强度为1670Mpa，最小破断力δ=283KN。吊装用的两根钢丝绳型号、型式和长度相同。事故水泥罐总重量约38吨，在罐体完全

失去支撑时，忽略冲击力，单根钢丝绳承受的最大拉力为344KN，大于钢丝绳最小破断力。因此，事故水泥罐完全失去支撑时，钢丝绳无法承受其重量，随即断裂。

（七）事故现场情况。

罐组中的一个水泥罐完好，另一水泥罐破损后掉落地面，周边散落大量水泥，水泥罐已破损成二部分，罐顶见一钢丝绳连接，钢丝绳已断裂。事故水泥罐顶部有四个吊耳，其中一个已破裂，其余三个完好。

（八）事故发生经过。

因洁豪公司计划新上SP板项目，故需要将事故水泥罐移位改造。2024年12月11日，洁豪公司法定代表人、华泰衢州分公司史某林指派华泰衢州分公司生产队长魏某军通知华泰公司汽车起重机司机李某下和龙明经营部的叶某吊装水泥罐的时间，并让魏某军询问华泰衢州分公司搅拌机工人姚某杰事故水泥罐内是否有水泥。随后，魏某军按要求通知了李某下和叶某。12月13日7时许，叶某带领叶某某、毛某发、孙某文等人拆卸水泥罐组简易棚的上方顶棚和事故水泥罐上部分螺丝，拆卸过程中，孙某文有事提前离开。魏某军电话询问姚某杰事故水泥罐是否为空罐，姚某杰回复该水泥罐自他进厂以来就没有用过。当日10时许，叶某、叶某某和毛某发三人去拆卸洁豪公司正门广告上的铝板，中午休息结束后，三人仍继续拆卸广告上的铝板。期间，魏某军将水泥罐没有用过的信息告知叶某和李某下。14时许，叶某到搅拌机操作间询问姚某杰事故水泥罐情况，姚某杰按下事故水泥罐上料键，没有反应，随即告知叶某事故水泥罐自他进厂以来就没有用过，是空罐。16时许，叶某联系史某林需要汽车起重机，史某林随即通知李某下去吊运事故水泥罐。李某下现场询问了制作事故水泥罐罐体的人员，得知事故水泥罐自重约8吨，李某下选用了两根直径25mm的钢丝绳。叶某在事故水泥罐罐顶固定吊点时，发现有四个吊点，要求李某

下使用四根钢丝绳。李某下认为罐重8吨，两根钢丝绳已满足要求，没有采纳该意见。叶某绑完两根钢丝绳后，通知李某下将钢丝绳拉紧，李某下采用11吨拉力吊罐，此时事故水泥罐固定支撑未被切割，仍正常支撑，未产生异常。随后，叶某、毛某发二人在棚内拆卸事故水泥罐固定支撑上的螺丝。16时50分许，螺丝全部拆卸完成后，毛某发告知叶某某拆卸完成可以起吊。16时51分许，吊装的一根钢丝绳断裂，事故水泥罐随即掉落到地面，破裂后散出大量水泥粉，北侧简易棚被压塌，毛某发被埋压。

（九）事故中死者基本情况。

毛某发，男，汉族，58岁，衢州市衢江区上方镇人，龙明经营部小工。在事故调查中，未发现毛某发违反操作规程或者不履行自身职责的情况。

（十）事故应急处置及评估情况。

**1.事故应急救援处置情况。**

事故发生后，经现场人员清点，洁豪公司发现毛某发失踪，史某林第一时间拨打了119和110电话，消防支队随即联动市应急局、智造新城、医疗机构等单位，17时05分许，消防支队人员到现场开展救援，市应急局、市公安局、智造新城、医疗机构等单位人员陆续到现场开展工作。23时30分许，毛某发被救出，经现场医护人员确认已无生命体征。

**2.事故善后处理情况。**

因事故初期，洁豪公司和华泰公司复盘后认为事故责任单位为华泰公司，事故善后处理由华泰公司负责。2024年12月14日，华泰公司与死者家属就善后赔偿达成协议，12月22日取得死者家属的谅解书，善后处理结束。

**3.事故应急处置评估。**

事故发生后，洁豪公司第一时间进行人员清点，发现人员失踪后立即拨打119、110等电话请求救援。未发现洁豪公司在救援过程存在明显不当问题。

## 二、事故发生的直接原因

事故直接原因是错误认为事故水泥罐是空罐，未检查确认并清空水泥即进行吊装作业，水泥罐支架与水泥墩预埋钢板焊接连接被完全割除后，罐体向北侧倾斜，约38吨重量作用在钢丝绳上，受力超出钢丝绳最小破断拉力，一侧钢丝绳断裂，罐体失稳倾覆，导致事故发生。

## 三、事故有关单位存在的主要问题

洁豪公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现在:

**1.未有效开展吊装作业危险危害因素辨识。**事故水泥罐长期未投用，仅凭经验认定事故水泥罐内无水泥，忽略了事故水泥罐与同一罐组的另一只水泥罐有管道连接，水泥可通过管道进入事故水泥罐的可能性，造成事故水泥罐重量判断存在约30吨的严重偏差；且在作业前未按要求落实内部审签程序，未进一步核实吊物重量，违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）项[[1]]的规定。

**2.未建立吊装作业安全管理制度。**吊装作业为危险作业，洁豪公司在开展吊装作业前，未建立吊装作业管理制度，造成吊装作业流程随意，无内部章程可依，违反了《浙江省安全生产条例》第十二条第二款[[2]]的规定。

**3.未安排人员进行现场管理。**洁豪公司未与华泰公司签订安全管理协议，吊装作业时仅有华泰公司和龙明经营部的人员，未安排安全管理人员

对吊装作业进行管理，未确认现场安全措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[[3]]的规定。

## 四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见:

### （一）建议追究刑事责任人员。

史某林，男，洁豪公司法定代表人，在未确认吊物重量的情况下就安排不适合的汽车起重机，未进一步采取可靠方法确定吊物重量，在未建立安全生产责任制、未建立吊装规章制度和操作规程、未与华泰公司签订安全管理协议、未进行吊装内部审签程序、未安排专门人员进行现场管理的情况下，安排华泰公司和龙明经营部进行吊装作业，对事故发生负有主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，由司法机关依法追究刑事责任。

### （二）建议给予行政处罚的单位。

洁豪公司，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[[4]]的规定，由市应急局依法给予行政处罚。

### （三）建议给予内部处理的人员。

李某下，男，华泰公司汽车起重机司机，吊装时在吊物有四个吊耳的情况下仅采用两个吊耳，造成单根钢丝绳受力增加，责成华泰公司对其作出严肃处理。

## 五、事故教训和防范整改措施

（一）严格落实企业主体责任。洁豪公司要深刻吸取事故教训，根据企业实际建立健全全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，特别是危险作业相关制度规程。开展生产经营活动前要配齐人员，重点加强危险作业安全管理工作，要落实内部审签程序，落实作业现场安全措施，落实专门人员现场管理要求。委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与接受委托的作业单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，加强危险作业现场的统一协调、管理。

（二）强化行业监管部门履职尽责。行业监管部门要对照工贸领域重大事故隐患判定标准等文件要求，重点查处工贸企业高危作业安全操作规程未建立、现场作业安全管控不到位等问题，实现重大隐患“动态清零”。督促企业做好员工安全培训，入企检查重点考核企业从业人员掌握现场工作责任“三个六”、小微园区（厂中厂）安全管理“三个十”、火灾事故防控“十条硬措施”等。

（三）切实深化属地管理责任。衢州智造新城管委会要深刻吸取事故教训，切实履行属地监管责任，加强工贸企业吊装、二级及以上高处、一级及以上的动火、有限空间等危险作业监管和报备工作。企业报备内容需包括作业方案、风险辨识、人员培训、防护用品配备、安全措施落实情况，接到报备后衢州智造新城管委会要加强现场指导，有效提升工贸企业危险作业规范化程度。要不定期开展报备制度落实情况进行检查抽查，对严重违法违规行为要采取通报、移交处罚等措施，压实企业主体责任。

[[1]]《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）项：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；

[[2]]《浙江省安全生产条例》第十二条第二款：从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。

[[3]]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；



上一篇：衢州智造新城MOSFET功率模块研发及产业化项目一期工程建设项目“12·31”一般车辆伤害事故调查报...

下一篇：衢州智造新城鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房项目“4·7”一...

适老化
无障碍服务
党政机关
政府网站找错

版权所有：衢州市应急管理局 主办单位：衢州市应急管理局 电话：0570-3061199
浙ICP备2023003980号-1 浙公网安备 33080202000404号 网站地图
网站标识：3308000059 技术支持：衢州衢报智慧科技有限公司
地址：衢州市柯城区江郎中路2号8楼 邮编：324000