政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

四川聚源矿业有限责任公司（耍耍沟铅锌矿）“7.29”一般生产安全事故调查报告

发布单位：县应急管理局 发布时间： 2020-12-09 17:01　浏览次数: 1330　字体：[大　中　小]

2020年7月29日19时00分左右，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）工人陆章钰9号井C1采场进行风管检查作业过程中，发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失158.3元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，2020年8月5日，汉源县人民政府批准成立了四川聚源矿业有限责任公司“7.29”事调查组（汉府办函〔2020〕27号），由县应急管理局牵头，县公安局、县纪委监察委、县总工会、县自然资和规划局、小堡藏族彝族乡人民政府等派员参加，全面负责事故调查工作。同时，事故调查组邀请非煤矿山家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定故性质，划分事故责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）事故单位概况

1.企业名称：四川聚源矿业有限责任公司

2.营业执照

统一社会信用代码：915118237822857243

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所：汉源县富林镇富林大道三段39号

法定代表人：李俊瑶

注册资本: 叁仟万元整

成立日期：2005年12月16日

营业期限：2005年12月16日至长期

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、铜矿、褐铁矿、化工产品（不含危险品）、矿山机械购销；铜矿、硫铁矿采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：汉源县行政审批局

登记日期：2018年9月27日

3.采矿许可证：

证号：C5100002016023210141275

采矿权人：四川聚源矿业有限责任公司

地　址：雅安市汉源县

矿山名称：四川聚源矿业有限责任公司汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：铜矿、硫铁矿

开采方式：地下开采

生产规模：10.00万吨/年

矿区面积：2.0407平方公里

有效期限：2016年2月4日至2026年2月4日

开采深度：由2527米至1174米标高，共有11个拐点圈定

发证机关：四川省国土资源厅

4.安全生产许可证：

编　号：（川T）FM安许证字〔2017〕0017号

企业名称：四川聚源矿业有限责任公司汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿（麦竹坪硫铁

主要负责人：李明友

注册地址：汉源县小堡乡

经济类型：有限责任公司

许可范围：硫铁矿地下开采（10.00万吨/年）

有效期：2017年8月9日至2020年8月8日

二、事故基本情况

1.事故时间：2020年7月29日19时00分左右

2.事故地点：四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）9号井C1采场井内距井口80处。

3.现场勘查有关情况：四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）9号井C1采场距井800m处。从9号井通向6号井的上山井硐中，顶板有危岩，9号井巷道内有垮落的石块（最大块长23cm、14cm、高11cm，重量19.6kg)。

4.事故伤亡及直接经济损失情况：

事故调查组经调查确认造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721–1986)，定事故造成直接经济

损失158.32万元。(详见附件5)

5.死者基本情况：

姓名	性别	年龄	伤亡情况	家庭住址	身份证号
陆章锦	男	52 岁	死亡	四川省汉源县富泉镇胡叶村3组26号	**********

三、事故相关人员基本情况

1.陆章锦（死者），四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）9号井工人，2020年6月四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）工作。2020年6月16日与陆章锦签订劳务合同。源县聚源矿业有限责任公司在中国人民财产保险股份有限公司汉源支公司为陆章锦购买非煤矿山企业安全生责任保险。

2.朱玉龙，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）9号井爆破安全员，2020年复前，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）组织职工安全培训教育。在日常工作中，主开展入井排险及井下作业面安全检查与跟班监管安全工作。

四、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年7月29日16时，陆章锦、李成银一同进入9号井井硐进行作业。2020年7月29日19时00分，陆章在该矿9号井通向6号井的上山井硐，在检查压风管过程中遇到顶板危岩突然掉落，砸伤其胸部，伤情严重，送至医院途中经医生抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，李成银听见陆章锦大叫一声，就跑过去查看陆章锦情况，发现其已经掉落至9号井上山井硐部。李成银问陆章锦情况如何，陆章锦当时还能应答，意识比较清醒。李成银跑出井，从9号井外沿上路跑号井外工棚处，叫了在工棚处休息的工人进入9号井救援。法人代表李俊瑶得知消息后，向石棉县拨打了“1急救电话，李俊瑶同时向孟信川通知9号井发生事故。孟信川则从矿部（在9号井上方1公里处）组织人员立即往9号井开展救援，并将陆章锦从9号井井口处抬到了6号井外工棚处。司机蔡树田开车到6号井外的工棚处接章锦，将其送到石棉县中医医院。公司法人代表李俊瑶在2020年7月29日21时30分将情况报告县应急管理局汉源县政府紧急启动应急预案，县公安、县应急、县自然资源和规划局、县总工会、小堡乡人民政府等单位赴事故现场开展应急处置、医疗救治、善后处理和事故调查等工作。

（三）医疗救助及善后处理情况

2020年7月29日20:30由于陆章锦伤情过重，在送至医院途中经医生抢救无效死亡。小堡乡人民政府、公安局、县应急管理局、县自然资源和规划局、县总工会和中国人民财产保险股份有限公司（汉源支公司）积极参与事故善后处理，安抚死者家属情绪，协调企业处理善后相关事宜。经过多次协商，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）与死者陆章锦的家属于8月1日上午就死者家属达成一致意见，签订了赔偿协议。陆章锦的遗体在8月1日下午火化并安葬。事故得到有效控制，无次生事故发生，死者善后处理到位社会秩序稳定。

五、事故原因和事故性质

事故调查组通过事故现场勘查，对四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）有关人员行询问调查，查阅安全生产管理方面的相关资料，认定事故原因及事故性质如下：

（一）事故发生原因

1.直接原因

人的不安全行为：陆章锦在协助处理溜井上山中间风管漏风时，手拉风管自下而上向上攀爬，在攀爬过中风管扰动上部自然堆积的浮石掉落，击中陆章锦身体左侧胸腹部要害部位是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）企业现场安全管理不到位。一是未观察顶板情况，未采取任何安全防护措施的情况下，直接对路面石进行清理。二是矿山对职工违规作业行为整治不力，对职工违规作业现象未采取有效措施进行整治。

（2）企业隐患排查治理不到位。企业虽制定有《隐患排查治理工作制度》，但执行不到位，排查不彻底整治不到位，导致顶板仍存在危岩，地面有浮石的安全隐患。

（3）企业安全教育培训不到位。一是“三级教育”培训不到位，进行了“公司”、“矿级”安全教育培训，完善“班组级”安全教育培训（形式单一、内容简单）；二是班前会流于形式，只是口头交代，未针对当班工作容提出针对性的安全工作要求及注意事项，并建立记录台账；三是职工安全意识淡薄，冒险作业，对作业场安全隐患辨识能力不足，未采取安全防护、合理站位等防范措施。

（4）企业技术管理不到位。企业职工在对上山井硐中风筒检修过程中，技术防范措施认识不足，站在工危岩下方、不合理站位，未采取必要技术措施保障安全作业。

（二）事故性质

四川聚源矿业有限责任公司“7.29”事故调查组经现场勘察、对事故相关人员进行询问调查和查阅相关料，认定四川聚源矿业有限责任公司“7.29”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、相关部门工作开展情况

（一）汉源县应急管理局工作开展情况

县应急管理局切实把矿山复工复产验收工作作为提升企业安全生产管理水平、有效预防事故发生的第一防线。由县应急管理局联合对复工复产矿山安全生产规章制度建立情况、应急预案建立及演练情况、企业员“三级”培训情况、企业进点前矿区隐患排查治理情况、企业员工保险购买情况、矿区、生活区周边地质灾害患排查治理情况、企业负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况进行严格审查，并邀请专家组成术指导组对企业实地进行验收。

围绕汛期及其他重点时段，通过非煤矿山管理QQ群发布汛期安全预警信息63条。由县应急管理局派出矿安监员郭永成每月2次（共计9次）深入非煤矿山企业生产一线就矿区安全生产现状进行严格检查，针对存问题和隐患，督促企业限期整改；县应急管理局在2020年3月至7月期间对该矿山开展检查共计4次，共发现题31个，督促整改31个。针对矿山安全开过5次会议。2020年7月21日，配合市应急管理局对该非煤矿山安全产工作进行督导一次。每季度邀请非煤矿山领域专家对非煤矿山企业进行专家检查一次，进一步深化矿区隐排查治理工作，切实提高安全监管效率。

（二）汉源县自然资源和规划局工作开展情况

2020年3月23日，县自然资源和规划局对四川聚源矿业有限公司汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿进行复工前全隐患检查。检查过程中发现矿山未设立矿业权信息标识牌，2019年度开采信息未公示，并缺失部分矿山档资料，并要求该企业设立矿业权信息标识牌，及时填报2019年度开采信息，完善矿山档案资料，按要求提供测所需的证件、报告、图鉴等资料。

2020年4月9日县自然资源和规划局联合县应急管理局再次对四川聚源矿业有限公司汉源县耍耍沟铜矿、铁矿进行复工前安全隐患检查，检测过程中要求该矿山对矿井加强安全支扶，防止出现顶板事故，并要求该山对照应急管理局检查出的安全隐患逐条进行整改。

2020年7月26日，县自然资源和规划局组织四川省冶金地质勘查局六〇四大队地质及测量技术人员对四聚源矿业有限公司汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿采矿权进行复工复产安全生产检查，并对该矿山采矿权复工复提出了具体要求。在复工复产安全生产检查过程中，通过采矿许可证、井上井下对照图、中段平面图等相关术资料，对该矿山地下平硐进行了全面的调查核实；在矿山技术负责人、矿长陪同下，通过现场调查及与矿负责人进行了技术交流，并结合矿山现状，测量人员测量了相关生产井井口坐标，同时地质技术人员采用罗对相关井硐转弯处巷道进行方位测定再与井上井下对照图进行对比的方式进行核查，检查是否存在越界开采为，采掘工作是否按照开发利用方案进行，巷道是否安全等。

通过本次复工复产安全生产检查，四川省冶金地质勘查局六〇四大队地质向县自然资源和规划局提交《四川聚源矿业有限公司汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿2020年复产地质调查报告》，调查结果表明：该矿山老及其采掘工作面都在矿权范围内，采矿标高介于矿权标高范围内，未发现“超层越界”违法开采行为。同时县然资源和规划局要求该企业在今后开采过程中及时测量生产井巷并展绘到图上，防止发生“超层越界”违法为，并加大井口、井巷的安全支护，特别是开采井巷，防止发生安全事故，对废弃采区、巷道应及时处理和闭，对工业广场进行清理，消除各种安全隐患，对占用的土地及时进行植树造林、种植草皮，恢复原有地质境，在开采中做到资源开发与环境保护并重，在保护中开发，开发中保护。

（三）小堡藏族彝族乡工作开展情况

小堡乡在矿山安全管理中认真落实属地监管责任，在县应急管理局、县自然资源和规划局的指导下开展日常的矿山安全监管工作。

2020年以来，乡安办会同县应急管理局和县自然资源和规划局进行矿山安全检查和春节、清明、端午、一等节前安全检查共计10余次。重点对企业的安全教育培训、安全生产规章制度的制定和落实情况、矿山安管理人员的履职情况、安全生产的风险辨识和隐患自查整改情况、企业员工的上下班安全、职业健康等进行查。

对检查中发现的安全隐患问题8个，下达整改通知单，限期进行整改，并及时对整改情况进行跟踪复查。

七、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位责任认定及处理建议

四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）在事故中存在：未认真贯彻落实安全生产主责任制，安全管理不到位，“三级”安全教育和培训不到位，安全生产管理人员未认真履行安全生产岗位责任主要负责人迟报事故。四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）规定，建议处罚人民币35万元整（大写：人民币叁拾伍万圆整）。县政府副县长刘仕林于2020年7月30日召汉源县安全生产重点企业单位集体约谈会，会上对四川聚源矿业有限责任公司“7.29”事故进行了通报并开展示教育。建议四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）向小堡藏族彝族乡人民政府、汉源自然资源和规划局、汉源县应急管理局作出深刻检讨。小堡藏族彝族乡人民政府、汉源县自然资源和规划局汉源县应急管理局对四川聚源矿业有限责任公司相关负责人进行约谈。

小堡藏族彝族乡人民政府、汉源县自然资源和规划局、汉源县应急管理局对四川聚源矿业有限责任公司别负有属地管理、行业监管、安全监管的责任，虽然在事故发生前做了很多工作，但仍然存在监管能力不足未及时发现动态隐患等问题，建议汉源县人民政府安全生产委员会对小堡藏族彝族乡人民政府、汉源县自然源和规划局、汉源县应急管理局直接责任人进行约谈。

（二）对事故有关责任人处理的建议

通过对事故有关责任人的调查取证，对本次事故的有关责任人的责任认定及处理建议如下：

1.陆章锦，事故当班工人，安全意识淡薄，未观察顶板情况，未采取任何安全防护措施的情况下，冒险业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中亡，建议免于责任追究。

2.朱玉龙，9号井安全员，未认真履行职责，现场安全管理不到位，对陆章锦的违规进行风管梳理作业为，未能及时发现并有效制止，违反了《四川省安全生产条例》第三十五条第一款的规定，对事故的发生负主要管理责任。依据《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项规定，建议给予1万元整（大写：人民币万圆整）的罚款。

3.李明友，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）副矿长，负责9号井的安全工作，依法履行安全生产管理职责，对职工的安全生产宣传教育和监管不到位。未及时制止和纠正工人违反操作规的行为，违反了《四川省安全生产条例》第三十五条第一款的规定，对事故的发生负有重要管理责任。依《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项规定，建议给予1万元整（大写：人民币壹万圆整）的罚款。

4.孟信川，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）矿长，负责矿山的全面管理工作在矿山安全管理、安全教育培训等方面的工作督促落实不到位。对矿山安全管理人员履职情况督促检查不位，对职工违规进行风管管理作业过程中发生的各种违规违章作业行为失察。违反了《中华人民共和国安全

产法》第二十二条第（二）、（六）项、第二十三条第一款的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议给予上一年年收入（2019年年收入人民币8.元）30%计2.52万元整（大写：人民币贰万伍仟贰佰圆整）的罚款。

5、李俊瑶，四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）法人代表，对矿山组织制定并实本单位安全生产教育和培训计划落实不到位。未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全故隐患。未及时报告生产安全事故。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，对事故发负有重要领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条，建议给予上一年年收入（201年收入人民币3.6万元）50%计1.8万元整（大写：人民币壹万捌仟圆整）的罚款。

6、郭永成，县应急管理局派出驻四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）安监员，在作中存在工作巡查不到位，发现安全隐患不及时等问题，建议县应急管理局纪检监察组对其进行批评教育。

八、事故防范措施建议

（一）四川聚源矿业有限责任公司（汉源县耍耍沟铜矿、硫铁矿）

一是针对“7.29”事故，深入分析事故原因，吸取事故教训，举一反三，全矿山进行隐患大排查、大治理对重大风险点再排查、再分析、再整治。针对排查出的隐患，按照“五落实”要求整改到位。

二是以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，及时找出风险管控措施失效或弱化环节进行理，把隐患消灭在事故发生之前。

三是强化安全教育培训。要进一步强化对职工的安全教育培训，全面提高职工的安全素质和安全意识，决杜绝违章指挥和违章作业。

四是要进一步落实企业安全生产主体责任。必须加强矿山安全管理，不断强化各级安全管理人员岗位责落实，全面监督检查各级管理人员履职情况。严格矿领导入井带班和安全员跟班管理，不断加大现场安全管监督力度，确保作业现场安全监管到位。严格考核机制，严厉惩治违章指挥和违章作业行为，全面落实安全产管理人员的安全责任。

五是要认真组织全体作业人员对顶板作业规程、安全技术措施重新进行学习，并严格考试。确保公司各安全制度和《作业规程》得到全面贯彻落实到位。进一步强化顶板安全管理，不断增强自我监督、自我管理自我提升的安全管理机制。在对路面岩石清理作业时，应加强安全防护，随时观察顶板情况，制定切实可行技术措施保障安全生产。加强现场管理，严格执行敲帮问顶制度。

六是要严格技术管理。在对隐患特别是重大隐患进行整改时，要制定切实可行的《隐患整改方案》及安技术措施，确保措施有效指导安全生产。严把作业规程、措施审批关，认真组织好作业规程和措施贯彻工作并做好规程、措施落实监督检查工作。

七是要落实好清单制工作。在制定岗位责任清单制度时，要根据企业组织结构,全面制订责任清单和履职单,做到安全事项无真空、管理措施无漏洞。要在对应的岗位操作区或指定显眼位置进行张贴公示,提醒落实。常工作清单要以隐患排查治理为重点,突出重大隐患排查治理,落实专人,制订治理措施,防止事故发生。

八是加强学习《生产安全事故报告和调查处理条例》，不得迟报安全生产事故，加强应急救援器材准备，一步细化应急预案工作。

（二）小堡藏族彝族乡人民政府

加强辖区内企业的安全监管。认真落实属地监管责任，加强日常监督管理工作，防止类似伤亡事故的再发生。

（三）汉源县自然资源和规划局

加强探矿企业日常监管，加大执法检查力度。进一步做好全县非煤矿山安全生产工作，确保全县非煤矿安全生产形势稳定好转。

（四）汉源县应急管理局

加强全县相关企业安全生产综合监管，加大执法检查力度。进一步做好全县相关企业安全生产工作，确全县安全生产形势稳定好转。

主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved