涿州市河北华夏实业有限公司“1•8”机械伤害事故调查报告

发布时间：2015-11-04　发布部门：事故调查处　点击次数：8308

2015年1月8日16时50分左右，河北华夏实业有限公司兑胶车间在兑制965胶水过程中，发生机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），1月12日，涿州市政府成立了由副市长郑洪义任组长，安监局局长陈杰府办副主任冯辉任副组长，安监局、监察局、公安局、工会、双塔办事处等有关部门人员参加的河北华夏实业有限公司 “1·8”机械伤害事故调（以下简称事故调查组），并邀请涿州市检察院派员参加，对事故开展全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

河北华夏实业有限公司（以下简称华夏实业公司）。成立于2002年10月29日，营业执照注册号130000400001194，经济类型为有限责任司，经营地址位于河北省涿州市开发区工业园区燕邑东路9号，法定代表人王凤，总经理肖起，该公司为中国永乐胶带有限公司子公司。公司注本2200万美元，目前有员工590人，经营范围为生产各种胶粘制品、塑料、化工（危险化学品除外）、电子设备（国家限制类除外），销售本自产产品。

二、事故发生经过及救援报告过程

（一）事故发生经过。

2015年1月8日 16时30分左右，华夏实业公司兑胶车间内只有员工王海军一人正在兑制965胶水。16时50分，王海军在操作过程中由于脚渍残留物未及时清理，残留胶渍与鞋粘连造成身体失衡，不慎右手臂衣物粘连到正在高速旋转且未加任何安全防护设施的搅拌器搅拌轴上，瞬右手臂骨折、胸腹部划伤，由于短时间内衣物与搅拌轴粘连转动，造成其身体与搅拌轴下方胶桶之间产生巨大压力，致使其胸部器官受损。此被赶来巡查兑胶进度的车间主任李伯生发现，停止了兑胶作业。

（二）事故救援经过。

事故发生后，车间主任李伯生立即拨打了120急救电话并将事故情况向公司总经理肖起做了汇报。赶来的公司其他员工迅速对王海军进行抢17时15分，涿州市医院急救车赶到，医务人员及现场员工将王海军抬上救护车送往涿州市医院抢救。2015年1月9日15时50分左右，王海军经院抢救无效死亡。

（三）事故报告情况。

1月9日16时20分，涿州市安监局接到华夏实业公司安全部经理袁志红事故报告。接到报告后安监局立即责成相关科室及人员赶赴现场并于左右将事故情况上报了保定市安监局。

三、事故原因及性质

（一）直接原因。

华夏实业公司员工王海军在搅拌器搅拌轴未加安全防护设施及地面残留胶渍未及时清理的情况下，进行兑胶作业的违章、冒险行为是本次发生的直接原因。

（二）间接原因。

1. 华夏实业公司未认真落实相关法律法规规定的安全生产制度及职责，对用于生产经营的机械设备设施未悬挂操作规程。

2.华夏实业公司主要负责人未取得安全生产管理资格培训证书，不具备相应的安全生产知识和管理能力。公司对员工安全教育培训不足，员全意识淡薄。

3. 华夏实业公司制度执行不认真不严格，日常检查、隐患排查治理落实不到位，安全巡检走过场，没有达到全覆盖，隐患排查治理工作存角盲区。

（三）事故性质。

这是一起因违章冒险作业、安全生产管理不到位而引发的有迟报行为的一般生产安全责任事故。

四.对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议公司内部处理人员。

1.兰凌伟，华夏实业公司制胶车间班长。安全意识淡薄，对班内员工监管不力，对车间地面残留的胶渍过多未能督促员工及时清理，对搅搅拌轴未加防护设施的安全隐患未能及时消除。对此次事故的发生负有主要责任。建议华夏实业公司对其辞退，处理结果报涿州市安全生产监理局备案。

2.李伯生，华夏实业公司制胶车间主任。制胶操作工王海军在兑胶车间从事兑胶工作，属于其日常管理范畴。其安全生产意识淡薄，未认其管理职责，明知兑胶车间地面残留胶渍较多，搅拌器的搅拌轴未加安全防护措施等安全隐患的存在而未能及时消除。对此次事故的发生负有责任。建议华夏实业公司免去其制胶车间主任职务，处理结果报涿州市安全生产监督管理局备案。

3.袁志红，华夏实业公司安全部经理。对华夏实业公司员工监督、管理不到位，隐患排查存在死角盲区，未能消除事故隐患，对此次事故负有重要责任。建议华夏实业公司给予其降职处理，处理结果报涿州市安全生产监督管理局备案。

（二）建议给予行政处罚人员。

肖起，华夏实业公司总经理，负责公司全面工作。自身安全生产意识淡薄，不具备相应的安全生产知识和管理能力。对安全生产工作管理导不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有重要领导责任，事故发生后未能在规定的时间内报告安全生产监督管理部依据《中华人民共和国安全生产法》第106条之规定，建议涿州市安全生产监督管理局对其处2014年年收入70%的罚款，即53219元。

（三）对事故责任单位的行政处理建议。

华夏实业公司，未依法履行安全生产主体责任，企业规章制度不健全落实不到位，员工安全意识淡薄，违章作业；对员工的安全教育、日查、隐患排查治理落实不到位，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第109条第1项规定，建议由涿州市安全生产监督局处200000元的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

1.华夏实业公司应认真落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》及相关法律规定的各项安全生产制度及职责。对用于生产机械设备设施处应悬挂操作规程，增加安全防护设施，对车间地面附着的965胶水的残留物及废弃物及时清理。

2.华夏实业公司主要负责人应取得安全生产管理资格培训证书并加强本单位的日常管理，切实加强员工的教育培训工作，使员工掌握必备生产知识和技能。

3.华夏实业公司应全面开展车间、工段、班组的隐患排查治理工作，要从源头抓起，对查出的隐患，要立即整改，一时难以整改的，要做责任人、时限、资金、措施、预案“五落实”，确保整改到位。安全生产各项工作要做到全覆盖、严要求、重实效，促进企业本质安全水平的提升，努力防范各类事故的发生。

4.涿州市其他企业应从此次事故中认真吸取教训，做好员工的教育培训，集中开展隐患排查治理工作。严格按照操作规程和行业规范进行作坚决杜绝类似违章、冒险作业的发生。

河北华夏实业有限

“1·8”机械伤害事故调

2015年2

主办:河北省应急管理厅
地址:河北省石家庄市鹿泉区上庄镇玉泉路232号
政府网站找错
冀ICP备14020218号 冀公网安备 13010502001661号 网站标识码: 1300000026
事故隐患举报电话：0311-12350 信访邮箱: ajxf@163.com