汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿延伸详查项目“7.27”事故调查报告

发布单位：县安监局 发布时间：2014-11-26 16:16　浏览次数: 1289　字体：[大　中　小]

汉源锦泰矿业有限责任公司唐家铅锌矿延伸详查项目“7.27”道路改道爆破一般事故调查报告

2014年7月27日凌晨一时许，汉源县锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿在进行矿山道路改道施工中发生一起破事故，事故共造成两人死亡，直接经济损失210万元。

事故发生后，汉源县委、县政府领导高度重视，县政府立即启动了县生产安全事故应急救援预案，副长刘仕林迅速带领相关部门赶赴现场开展应急救援和善后处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全事故报告和调查处理定》（四川省人民政府第225号令）等有关法律法规，8月6日，汉源县人民政府批准成立了“7.27”事故调查（以下简称事故调查组）；事故调查组由县人民政府副县长刘仕林任组长，县安监局郝治勇任副组长，监察检察院、工会、公安局、安监局相关负责同志任成员。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和论证查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况。

汉源锦泰矿业有限公司是2006年1月自然人万爱法、何正国、刘强、王顶松和茅纪淦合资在汉源县注册记的一家股份制民营企业，公司位于汉源县安乐乡洪福村2组，法定代表人徐明忠。目前，拥有唐家铅锌矿、家铅锌选矿厂、冶化厂和废渣处理厂，总投资已达12亿元，是集铅锌矿开采、浮选、焙烧制酸、冶炼和废物合利用为一体的集团型民营企业，主要产品有铅锌原矿、锌精粉、铅精粉、硫精砂、锌焙砂、硫酸、锌锭和等，现有员工1118人，各类工程技术人员266余人。

（二）事故矿山情况。

1、采矿矿山：唐家铅锌矿位于四川省汉源县唐家镇，2005年12月28日，自然人万爱法、何正国、刘弘王顶松和茅纪淦组团参加雅安市国土资源局举办的唐家铅锌矿采矿权拍卖会上以1.62亿元竞拍取得其采矿权2006年1月，五位自然人合资成立汉源锦泰矿业有限公司成立后，归属汉源锦泰矿业有限公司，采矿权C5100020101232301021 47，采矿范围0.499平方公里，生产规模30000吨/年，有效期至2016年4月30日。安全生产生产许可证号：（川）FM安许证字[2014]6245，有效期自2014年1月15日至2017年1月14日。

2、探矿矿山：汉源锦泰矿业有限公司唐家矿区有三个探矿项目,分别为四川省汉源县唐家富源铅锌矿查，探矿证号：T51320090402027541，有效期：2014年4月21日至2016年4月21日(勘查单位:成都新生代矿业限公司)、四川省汉源县唐家铅锌矿延伸详查，探矿证号：T51120081202021182，有效期：2013年12月30日2015年12月30日(勘查单位:四川省地质矿产勘查局区域调查队)、四川省汉源县唐家联合铅锌矿普查，探矿号：T51120110402044236，有效期：2013年3月31日至2015年3月31日(勘查单位:成都新生代矿业有限公司)。

（三）事故地点情况。

由于唐家铅锌矿位于1号、2号、开发1号井上方的矿区公路弯道急、坡度大，弯道多，边坡危险，存在大的安全隐患，该矿山对该段道路实行改道，拟建全长4公里左右的道路，改道的道路将修建几个规格4X4米隧道。

发生事故位置位于四川省汉源县唐家铅锌矿延伸详查开发1号井上方矿区道路改道隧道内，属于是该矿探矿权范围内。事故发生时，该路段隧道掘进了12米。

（四）爆破器材情况。

该矿山使用的是岩石粉状乳化炸药，电容式发爆器（型号：FD-100D型煤矿用）起爆电雷管起爆法。

该电容式发爆器的起爆操作是：将开关钥匙插入毫秒开关内，按逆时针方向转至"充电"位置，氖气灯后，立即按顺时针方向转至"放炮" 位置。起爆后，开关要停在"放炮"位置上，拔出钥匙，由爆破工自己保管并把母线从发爆器上取下，扭成短路，挂好。

（五）姜锡成、姜锡银持证情况。

姜锡成、姜锡银均持有雅安市公安局培训颁发的《爆破作业人员许可证》。证号分别为：姜锡5118000100623、姜锡银5118000100634，证件有效期均为：2013年12月28日至2016年12月28日。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过。

经县安监局联合县公安局治安大队、唐家镇派出所对事故现场进行勘察、初步询问，以及公安局刑警队法医对尸体进行检验的情况，判定事故经过为：2014年7月26日晚上18点左右锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿该路段隧道进行爆破作业，当班作业的人员有：片区矿长李锦；安全员陈盛洪；爆破安全员曹立智；爆破员锡成、姜锡银、余天军。由于该隧道岩石卡钎，直到2014年7月26日晚23点过才将炮眼打好，打好炮眼后，安员陈盛洪安排爆破员余天军和姜锡银领炸药，由爆破安全员曹立智监督，在两人领完炸药后，片区矿长李锦排姜锡成、姜锡银、余天军三人装药，爆破安全员曹立智监督，装好炸药后，由姜锡成、姜锡银实施爆破，天军、陈盛洪在隧道上方200米处实施警戒，李锦、曹立智在隧道下方200米处实施警戒。7月27日凌晨0点3过左右，姜锡银、姜锡成在爆破起爆时，未能正常起爆，二人在未断开起爆电源、起爆器仍处于起爆工作状的情况下遂对起爆网路进行检查，当检查至距爆破面12米（离洞口1米）处，发现起爆网路断路点时，未采取何有效防范措施就直接进行连接操作，导致作业点炸材起爆，二人当场死亡。实施放炮警戒的四人在各自的戒位置等到爆炸声响15分钟后到现场检查，发现姜锡银、姜锡成倒在隧道口一动不动，四人连忙上前查看，现两人已经死亡，片区矿长李锦马上通知矿部，过了大约5分钟，矿长王剑赶赴现场，通知公司的后勤车将死运往殡仪馆。

（二）应急处置情况。

事故发生后，锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿按照规定立即向汉源县安监局、汉源县公安局等部门上报事故，安监局在接到事故报告后立即上报了县政府领导，县政府领导立即组织安监、公安等相关部门赶往现组织救援的同时，向雅安市人民政府及有关部门报告了事故情况。

县安监局赶赴现场后发出《强制措施决定书》｛（汉）安监管强措〔2014〕0702号｝责令企业立即停井下、地面一切生产活动，指导开展事故善后处理工作，并会同县公安局治安大队、唐家镇派出所在事故现开展调查取证工作，目前，矿方已与死者家属签定赔偿协议，死者已经火化，善后处理工作基本结束。

三、事故原因和性质

事故发生后，事故调查组按照“四不放过”原则，对事故现场进行了仔细勘察、对相关人员认真询问查、查阅了相关技术资料、收集了较为详尽的事故证明材料和制作了全面详实的询问调查笔录。经过事故调组现场勘验，调查取证和综合分析，事故调查组查明事故原因和性质：

（一）直接原因：

爆破员姜锡成、姜锡银违规作业，在进行线路检查时未断开起爆电源、起爆器的情况下进行联接操作导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因：

锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿安全管理松懈，生产作业人员岗前教育培训措施不到位，爆破作业各项全管理制度落实不到位，未严格落实爆破作业安全规程，是导致事故发生的重要原因。

（三）事故性质：

经调查认定，本次事故是一起责任事故。

四、责任划分及处理建议

根据事故调查组对事故有关责任人的调查取证，本次事故的有关责任者的责任认定及处理建议如下：

(一)免于追究责任人员

姜锡成、姜锡银违反《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第二十九条的规定作业，对事故发生有直接责任，鉴于两人已在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对相关责任人员和责任单位的处理意见

1、曹立智，事故当班爆破安全员，未认真履行职责，现场安全管理部到位，对事故的发生负有主要责任。依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十八条第一款规定，建议给予1万元人民币的罚款；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由公安部门吊销其《爆破安全员作业证》。

2、陈盛洪，事故当班安全员，负责此次道路改道作业的安全工作，未认真履行职责，现场安全管理部位，对事故的发生负有主要责任，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十八条第一款规定建议给予1万元人民币的罚款，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由安监部门吊其《安全生产管理人员资格证》。

3、李锦，汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿片区矿长，负责此次道路改道作业的全面工作，现场安全管不到位，对职工安全教育培训不到位、对职工违反《爆破安全规程》作业不查，对事故发生负重要责任。据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十八条第一款规定，建议给予1万元人民币的罚款，依《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，建议由安监部门吊销其《矿长安全资格证》。

4、王剑，汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿矿长，负责全矿山的安全工作，未依法履行安全生产管理责，对职工的安全生产宣传教育和监管不到位，对事故发生负有领导责任，依据《四川省生产安全事故报告调查处理规定》第三十八条第一款规定，建议给予1万元人民币的罚款。

5、白仕忠，汉源锦泰矿业有限公司副总经理，负责唐家铅锌矿矿区采矿权和探矿权的全面工作，对事发生负有主要领导责任，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十七条第一款规定，建议给处上一年年收入30%计2.1万元人民币的罚款。

6、胡斌良，汉源锦泰矿业有限公司常务副总经理，分管公司安全工作，企业安全生产责任不落实、各安全管理制度落实不到位；对爆破作业过程中发生的各种违规违章施工行为失察，对事故发生负有领导责任依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十七条第一款规定，建议给予上一年年收入30%计2.5元人民币的罚款。

7、徐明忠，汉源锦泰矿业有限公司法人、总经理，负责公司全面工作，对公司安全管理不到位，对事发生负有主要领导责任，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十七条第一款规定，建议给上一年年收入30%计2.55万元人民币的罚款。

8、汉源锦泰矿业有限公司，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第三十五条第一款规定建议给予20万元人民币的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）汉源锦泰矿业有限公司要进一步强化对职工的安全教育培训，全面提高职工的安全素质和安全识，坚决杜绝违章指挥和违章作业。

（二）汉源锦泰矿业有限公司建立健全矿井安全生产责任制，严格考核机制，全面落实安全生产管理员的安全责任，严厉惩治违章指挥和违章作业行为。

（三）严格执行放炮管理制度和《爆破安全规程》的规定。遇盲炮时，严格执行《爆破安全规程》中盲炮处理规定：处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员许进人警戒区，派有经验的爆破员处理盲炮，硐室爆破的盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位要负责人批准，电力起爆网路发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。

（四）认真组织全体作业人员对作业规程、安全技术措施重新进行学习，并严格考试。确保公司各项全制度和《作业规程》得到全面贯彻落实到位。

（五）全县负有矿山安全生产监督管理职责的部门要严格矿山现场安全管理，加强安全监督执法，督企业建立健全各项安全管理制度，规范矿山安全规程，保证各项安全制度和措施落实到位。对存在重大安全患的企业，要坚决责令其停业整顿，预防安全事故的发生。

（六）有关部门要进一步强化涉爆人员安全培训，加强民爆物品爆破作业安全监督管理，规范民爆物购买、运输和使用各环节审批和监督。

（七）全县其它矿山企业要认真汲取这起事故教训，进一步加强爆破施工安全管理，加大施工安全隐排查治理力度，严格落实各项防范措施，严禁违章指挥、违规施工作业。

汉源县人民政府“7.27”事故调查组（代章）

2014年8月28日

附件2

汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿“7.27”道路改道爆破一般事故伤亡情况统计表

姓名	性别	年龄	工种	住　址	伤亡程度
姜锡成	男	42岁	爆破工	汉源县唐家镇小关村1组	死亡
姜锡银	男	39岁	爆破工	汉源县唐家镇小关村1组	死亡

附件3

汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿“7.27”道路改道爆破一般事故现场简图

附件4

汉源锦泰矿业有限公司唐家铅锌矿“7.27”

道路改道爆破一般事故现场图

图1 事故发生道路隧道图

图2 起爆器

图3 起爆网路断路点

图4 姜锡成、姜锡银倒下位置

无障碍浏览 | 站点地图 | 网站使用帮助 | English
主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved