

梧州市龙圩区世纪

2026-08-10 16:05 来源：梧州市龙圩区应急管理

2026年5月14日16时19分，位于梧州市龙
全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条
害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事
所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单
知》（龙安应委办〔2026〕6号）。

事故调查组全面负责事故调查工作，坚持
查、询问、调查取证，经综合分析，查明了事

一、事故概况

（一）事故时间：2026年5月14日16:19。

（二）事故地点：梧州市龙圩区龙圩镇政

（三）事故类别：起重致害事故。

（四）伤亡情况：1人受伤，黎*庭，男，

（五）直接经济损失：事故造成1人受伤
之日，伤者住院医疗费用合计6281.32元，广
费用及伤者后续伤残赔偿、误工补助等全部经

（六）事故性质：经调查认定，本次事故

二、事发项目由来与相关单位基本信息

（一）发包单位：梧州市城市管理监督局

2026年5月2日，梧州市城市管理监督局备不足，经公园管理处工作人员林*良引荐，工难度增加追加吊车作业、增补费用500元。

（二）项目承包负责人：邓*源

邓*源承接本次树木修剪工程，临时雇进场施工。

（三）吊车车主：李*东

自有1台额定起重量25吨的汽车式起重机员，司机持有流动式起重机特种作业操作证；

（四）高空作业车车主：霍*良

自有合规年审高空作业车，委派司机刘*由邓*源结算支付。

（五）受伤人员：黎*庭（伐木工人）

经同乡黎*昌临时介绍务工，日薪200元，

三、事故发生经过与应急处置情况

（一）施工过程及事故经过

1.2026年5月12日，邓*源组织工人正式进黄*滢因故离岗，由引荐人林*良代为现场监管并追加费用。

2.2026年5月14日上午，吊车车主李*东到作现场指挥。作业工艺：高空车吊篮搭载伐木

3.2026年5月14日16:19事发关键过程：邓系安全带情况下锯断整枝，树枝瞬间下坠产生吊臂受反向荷载拖拽，吊车重心失衡向高空作肋骨多发骨折和脑震荡受伤。

（二）现场应急救援处置

1.事故发生后，邓*源第一时间组织现场人赴现场，协助120将伤者送医救治，同步向交

2.现场保洁人员吴*然第一时间电话告知处已垫付医疗费；龙圩区应急管理局组织各方

3.属地应急、公安、城管部门接报后赶赴

四、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、询问有关当事

（一）直接原因：作业现场信息联动失效

一是现场指挥邓*源在高空与起重交叉高吊车司机罗*瑞操作处置不当，作业过程中受时停机避险、叫停作业，未能预判树枝骤然下

（二）间接原因

1.项目承包负责人邓*源主体安全管理全面

（1）项目无专项树木修剪和起重吊装安

（2）临时用工管理混乱，未组织务工人

（3）现场安全管控失职，未落实安全防

2.吊车车主李*东安全管理责任落实不到位

仅对吊车司机罗*瑞做简单口头技术交底

3.高空作业车车主霍*良和高空作业车司机

车辆配备安全带、安全帽，但仅事前提醒

4.梧州市城市管理监督局公园管理处现场

施工关键日（5月14日）原定现场管理人能及时叫停；项目追加吊车作业时，未同步核

5.伤者黎*庭自身安全意识不足

初次从事高空作业，无高空作业上岗审批

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故主要责任人

1.项目负责人邓*源：作为项目承揽方、现位，对事故发生负主要责任。

2.吊车司机罗*瑞：作为持证起重机械操作业，未能预判树枝下坠巨大拉力风险提前采取

处理建议：一是由龙圩区应急管理局对邓赔付工作；拒不履行赔偿的，伤者可通过司法

（二）事故次要责任人

1.吊车车主李*东：作为起重设备出租方，

2.高空作业车车主霍*良、司机刘*华：

3.梧州市城市管理监督局公园管理处：

4.伤者黎*庭：无高空作业审批违规上岗

处理建议：由龙圩区应急管理局对李*东整改约谈及开展安全警示教育。

六、事故防范整改措施

一是严格规范绿化作业发包管控。厘清零接主体资质、安全生产能力前置审查机制，当

二是压实项目全过程现场驻场监管责任。岗、更换交接须履行书面交接手续，对树枝裁立即叫停作业、限期整改到位。

三是健全特种设备进场全过程审核机制。人员特种作业资格证书，同步审查专项起重吊

202