阳江市阳春市应急管理局政府信息公开

索引号：	11441781791174209 7/2024-00074	分类：	
发布机构：	阳江市阳春市应急管理局	成文日期：	2024-06-18
名称：	阳春河西榆林浩兴腾建筑工程有限公司“2·1”一般物体打击事故调查报告		
文号：		发布日期：	2024-06-18
主题词：			

阳春河西榆林浩兴腾建筑工程有限公司“2•1”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2024-06-18 浏览次数：269

2024年2月1日，在阳春市河西街道三丰村委会大坑村三节岭5G基站施工工地，发生一起物体打事故，造成1名工人死亡，直接经济损失人民币80万元（以下简称阳春市“2·1”一般物体打击事）。

为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整措施，并对事故责任人依法追究责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第3号）的有关规定和《阳江市安全生产委员会办公室关于对阳春河西“2·1”一般物体打击事故调查里工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2024〕10号）要求，阳春市政府依法成立了阳春河西榆林浩兴建筑工程有限公司“2·1”一般物体打击事故调查组，由市府办协调应急管理工作的副主任担任组，市应急管理局局长担任副组长，成员由市应急管理局、市公安局、市司法局、市住建局、市林业市自然资源局、市总工会、市人社局等单位派员组成。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，注重发挥部门职能作用，运用科学手段分析论证，认真负责查明事故情况，坚持调查和整改并重。事故调查通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题，提出了预和改进工作的措施建议。

经调查认定，阳春市“2·1”一般物体打击事故是一起因施工人员安全意识淡薄，榆林浩兴腾建筑呈有限公司未落实安全生产主体责任、相关负责人和安全管理人员未履行安全管理职责，施工现场责人强令冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位以及相关单位概况

1.榆林浩兴腾建筑工程有限公司（以下简称“浩兴腾

公司”）

统一社会信用代码：916XXXXXXXXXXXX。注册资本：300万人民币。类型：有限责任公司（自人投资或控股）。成立日期2020年08月21日。法定代表人：马某。营业执照核准日期：2020年08月21日。登记机关：榆林市榆阳区市场监督管理局。登记状态：开业。住所：陕西省XXXXXXXXX。经营范围：“一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；通信设备销售；工程管理服务；消防器材销售；金属制品销售；安全设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属结构制造；水利相关咨询服务；住宅水电安装维护服务；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；电气机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；环保咨询服务；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；办公设备销售；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。经调查，浩兴腾公司无建筑企业资质、劳务承包相关资质和劳务派遣资质。

2023年11月初，浩兴腾公司在阳春设立项目部（以下简称“浩兴腾阳春项目部”），地址为阳春市XXXXXXX。浩兴腾公司作为外省企业，进入广东省进行建筑施工劳务作业，未在广东省住建厅进行相关备案。浩兴腾阳春项目部项目经理兼主要负责人为李某强，安全管理人员为冯某帝，陈某荣为浩兴腾阳春项目部施工队工头。

2.中互联动建设有限公司（以下简称“中互公司”）

统一社会信用代码：916XXXXXXX。法定代表人：徐某甲。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。成立日期：2013年08月20日。注册资本：12800万人民币。核准日期：2024年04月08日。登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局。登记状态：开业。住所：陕西省XXXXXXXX。经营范围：“房屋建筑、通信、环保、机电安装、市政公用、公路、矿山、化工石油、消防设施、建筑智能钢结构、水利水电、装饰装修、公路桥梁、防腐保温、防水、建筑幕墙、机场场道、水电安装、方、拆除工程的设计、施工及维护；压力容器、电力设施的安装、调试、拆除及维护；交通设施、市照明设施的设计、安装、施工、拆除及维护；空调、制冷设备的安装及维修；管道、锅炉的安

改造；通信铁塔的设计、加工、安装维护及拆除；活动板房的加工与安装；通讯设施的维护及技服务；通讯设备（卫星地面接收设施、无线电发射设备、共用天线系统除外）、电气设备、建筑材钢材、五金交电、环保材料的销售；计算机系统集成的施工及技术服务；建筑劳务分包；通信设租赁；水电费代收代缴”。中互公司具有建筑业企业资质证书，许可文件编号： D161128077；许类别： 普通；许可内容： 电力工程施工总承包一级，通信工程施工总承包一级；许可决定日： 2020年09月14日；许可机关： 住房和城乡建设部；有效期： 2020年09月14日至2024年03月日。

2023年11月初，中互公司在阳春设立项目部（以下简称“中互阳春项目部”），地址为阳春市XXXX。中互阳春项目部项目经理兼主要负责人为包某刚，安全管理人员为田某。

（二）事故发生工程概况

工程名称：三丰幸福村5G通信小微基站建设项目（以下简称“三丰村工程”），类型为通信工程，呈内容为立杆作业（15米水泥杆）、微站、通讯设备、机房机柜安装、架设钢绞线、布放电力电缆工序，以及土建配套项目施工。工程业主单位为中国铁塔股份有限公司阳江市分公司，中标单位为互公司，劳务承包单位为浩兴腾公司。建设地点为阳春市河西街道三丰村委会大坑村三节岗岭顶，工方案由中互公司编写，三丰村工程中立杆作业（15米水泥杆）、机柜安装和土建配套项目施工由兴腾公司负责。2023年11月1日，中互公司与浩兴腾公司在西安签订劳务分包合同，中互公司以XXX元的价格将三丰村工程的劳务作业分包给浩兴腾公司。施工前，三丰村工程未在当地行业、属主管部门进行备案登记。

三丰村工程于2024年1月下旬开始施工，作业内容为立杆作业（15米水泥杆）、机柜安装和土建套项目施工。现场施工负责人为陈某荣，安全管理人员为冯某帝。施工周期约5天，期间因为天气原停工两天，实际施工3天，施工过程中，安全管理人员未到场监督施工。事故前，三丰村工程已完成泥杆立杆、机柜安装和土建设施作业。2024年2月1日，因村民投诉，浩兴腾公司安排陈某荣带领工和挖掘机司机，到施工现场吊移水泥杆。

（三）事故发生工程相关人员情况

3.李某强

男，59岁，汉族，中共党员，文化程度大专，身份证号码4412XXXXXXXXXX，住址：XXXXXX。浩兴腾阳春项目部项目经理兼主要负责人，负责浩兴腾阳春项目部全面工作。

4.冯某帝

男，38岁，汉族，文化程度本科，群众，身份证号码2311XXXXXXXXXXXX，住址：XXXXXXX。浩兴腾阳春项目部安全管理人员。

5.陈某荣

死者，男，汉族，殁年44岁，身份证号码4412XXXXXXXXX，户籍地址：广东省。浩兴腾阳春项部施工队工头，三丰村工程施工现场负责人。

6.张某锋

男，28岁，汉族，文化程度中专，群众，身份证号码4417XXXXXXXXX，住址：XXXXXXXXX。兴腾公司与其签订合同，雇佣其驾驶挖掘机。

7.聂某旺

男，66岁，汉族，文化程度小学，群众，身份证号码4428XXXXXXXXX，住址：XXXXXXXX。浩鬯阳春项目部从业人员，三丰村工程现场施工人员。

8.欧某良

男，52岁，汉族，党员，文化程度高中，身份证号码44122XXXXXXXXX，住址XXXXXXXX，浩兴腾阳春项目部从业人员，三丰村工程现场施工人员。

（四）事故发生单位安全管理情况

浩兴腾公司未落实安全生产主体责任，一是未能落实浩兴腾阳春项目部安全生产规章制度和操作呈、安全生产责任制、隐患排查治理制度等安全管理规章制度，并且缺少对施工现场的隐患排查记；二是安全生产教育培训不到位，对浩兴腾阳春项目部内的从业人员开展安全教育培训流于形式，卡对从业人员进行安全知识考核，未能切实提高从业人员的安全生产水平，从业人员安全生产意识事；三是未将临时雇佣人员纳入本单位的从业人员进行安全生产管理，未对挖掘机驾驶员张某锋进岗前安全教育培训。

（五）事故发生经过

2024年2月1日上午8时30分左右，陈某荣带领张某锋、聂某旺、欧某良三人，到三丰村工程现，进行移杆作业，施工过程中陈某荣未佩戴安全防护用品。陈某荣、张某锋、聂某旺在三节岗岭，欧某良在三节岭山脚的另一处工地，距离三丰村工程现场约70米。9时许，张某锋驾驶挖掘机清完施工现场场地路面后，陈某荣用自带的钢丝绳绑住水泥杆，与挖掘机机械臂相连接，再命令张某操作挖掘机将水泥杆吊起，期间，陈某荣在站水泥杆下方。挖掘机将水泥杆吊起后，在转移过程，钢丝绳突然绷断，水泥杆掉落，陈某荣被水泥杆上的支臂砸中头部，后支臂压在陈某荣大腿上，张锋立即停下挖掘机，与聂某旺上前查看陈某荣伤情。在山脚工作的欧某良听到响声后，也上山查青况，后指挥张某锋驾驶挖掘机搬开水泥杆，对陈某荣进行救援。在场人员在事故发生后马上通知浩兴腾公司相关负责人并拨打120，同时欧某良因为担心救护车无法到达岭顶，于是将陈某荣背下，在大路边等待救护车。

（六）事故现场情况

事故当天天气晴朗，事故现场位于广东省阳春市河西街道三丰村委会大坑村三节岗岭，现场东侧山岭，南侧为山岭，西侧为火龙果种植园，北侧为山岭。事故现场中心为三节岗岭岭顶，现场有一断裂的水泥杆，长15米，水泥杆本体质量为1.75吨，水泥杆顶部有三根3米长支臂。

（七）现场使用工具概况

钢丝绳，由陈某荣提供，该钢丝绳未经安全性能检验，载荷未知。陈某荣擅自使用该钢丝绳，命长某锋进行水泥杆吊移作业。钢丝绳由6股钢芯左向捻制而成，每股钢芯由约8根钢丝捻成，按《一用途钢丝绳》（GB/T 20118—2006）第3.1项钢丝绳分类标准，该钢丝绳类别为6×19（a）类，钢绳直径在30毫米到40毫米间。事故吊移作业，钢丝绳采用单圈捆绑水泥杆，钢丝绳总长度约4米。丝绳裂口位于承重底部位置，断裂位置一侧钢丝绳未有明显形变，另一侧金属疲劳状态明显。

金属疲劳侧钢丝绳断裂特征分析：（1）金属疲劳区域在约钢丝绳裂口延长1米区域；（2）4股钢外圈未有明显磨损痕迹，内圈有明显磨损痕迹，上部未有明显形变，下部靠近断口位置有明显金属劳特征，凹凸不平，其中一股尾部呈缩颈状，推测为一次性断裂；（3）2股钢芯磨损痕迹明显，下裂口位置钢丝松散，上部也有裂口，裂口位置钢丝松散。

根据《一般用途钢丝绳》（GB/T 20118—2006）中表17-19，钢丝绳6×19（a）类在直径为40长时，最大钢丝绳最小破断拉力为1230千牛，即事故现场钢丝绳单根最大载荷小于1230千牛，事见场采用单圈围绕重物的吊运方式，吊运拉力不超过2460千牛。事故现场水泥杆质量为1.75吨，若全吊起，钢丝绳承受拉力约17500千牛，远超过事故现场钢丝绳所能承受拉力最大值。
综上，推测因水泥杆重量远超事故现场所用钢丝绳的最大载荷，在吊移作业过程中，钢丝绳产生金疲劳，并在水泥杆吊离地面时，钢丝绳发生绷断。
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 事故造成1人死亡，直接经济损失人民币80万元。

二、事故应急处置及评估状况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年2月1日11时39分，阳春市公安局接110指令称在阳春市河西街道三丰村委会有一名叫陈荣的工人在施工过程中被水泥杆砸到头部，经120抢救无效死亡，接报后，市公安局、市应急管理河西街道等单位按照突发事故处置流程启动应急响应程序，逐级上报，并迅速派员赶赴现场，开救援处置工作。

（一）事故现场应急处置情况

2024年2月1日9时21分，马水卫生院接到120急救中心电话后，在9时22分出动救护车。9时38，救护车到达事故现场附近马路，见到被转移到此的陈某荣，此时陈某荣已不省人事，救护人员立对其进行抢救。约30分钟后，陈某荣因闭合性颅脑损伤特重型，医护人员现场宣布其死亡。

阳春市公安局在接到警情后，立即指派河西派出所出动警力前往现场维持现场秩序，并开展现场验工作。经阳春市公安局技术、法医人员进行现场勘查，并对陈某荣尸体进行检查，初步排除他杀能，死者家属对陈某荣的死因无异议。

（二）善后情况

事故发生后，阳春市委市政府领导高度重视，认真协调事故的善后处理工作。一是市委市政府领作出指示要求切实做好死者家属安抚工作，尽快成立事故调查组，查清事故原因，严肃处理责任，并深刻吸取事故教训，做到举一反三，严防类似事故再次发生；二是依法成立了阳春河西“2·1”没物体打击事故调查组，对事故展开全面调查；三是积极协调赔付工作，安抚死者家属。

目前浩兴腾公司已与死者家属达成协议，浩兴腾公司一共赔偿人民币80万元给死者家属，赔偿款已到位，死者尸体已火化，死者家属情绪稳定，对赔偿协议无异议。目前该事故未造成社会不稳定素影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各部门应急响应迅速有序，紧密配合协调开展应急救援工作，妥善安置安抚事故人家属，阳春市公安局河西派出所及时到达事故现场，维护现场秩序，有效研判事故发展趋势以及可造成的危害情况，防范措施到位，未发生次生、衍生事故，未造成事故危害扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.施工现场负责人强令冒险作业

陈某荣作为施工现场负责人，安全意识淡薄，无视风险，使用安全性能未知的钢丝绳，强令张某操作挖掘机进行水泥杆吊移作业，且本人在未佩戴安全防护用品的情况下，站在吊移作业范围内。某荣强令冒险作业是导致本次事故发生的直接原因之一。

2.从业人员未履行岗位职责

张某锋作为浩兴腾项目部聘请的挖掘机司机，未拒绝陈某荣的冒险指令，使用由陈某荣提供的未安全检验的钢丝绳进行水泥杆吊移作业，且发现陈某荣在水泥杆吊移范围内，也未停止作业。从业员未履行岗位职责是导致本次事故的直接原因之一。

3.钢丝绳安全性能不足

钢丝绳未经安全性能检验，载荷未知，在水泥杆吊移作业中由于水泥杆重量超过钢丝绳载荷而发断，是导致本次事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因分析

4.安全管理人员履职不到位

冯某帝作为施工现场的安全管理人员，同时对浩兴腾阳春项目部从业人员培训不到位，未对项目从业人员开展安全教育培训，在事故前，未及时到达现场监督工程施工、未及时排除施工现场安全患，制止和纠正违强令冒险作业的行为。安全管理人员履职不到位是导致本次事故的间接原因之

5.项目部主要负责人履职不到位

李某强作为浩兴腾阳春项目部项目经理、主要负责人，未能督促浩兴腾阳春项目部落实安全生产任制、安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未对浩腾阳春项目部在建工程项目开展隐患排查和治理工作；未组织开展本项目部的安全生产应急救援演项目部主要负责人履职不到位是导致本次事故的间接原因之一。

6.浩兴腾公司未履行生产经营单位主体责任

浩兴腾公司对阳春项目部疏于管理，一是未能落实浩兴腾阳春项目部安全生产规章制度和操作规安全生产责任制、隐患排查治理制度等安全管理规章制度，缺少对施工现场的隐患排查记录；二安全生产教育培训不到位，对浩兴腾阳春项目部内的从业人员开展安全教育培训流于形式，也未对业人员进行安全知识考核，未能切实加强从业人员的安全生产水平，从业人员安全生产意识淡薄；是未将临时雇佣人员纳入本单位的从业人员进行安全生产管理，未对挖掘机驾驶员张某锋进行岗前全教育培训。浩兴腾公司未落实生产经营单位主体责任是导致本次事故发生的间接原因之一。

四、有关职能部门履职情况

（一）阳春市河西街道办事处

根据《关于调整河西街道领导班子成员分工的通知》（河街委〔2023〕71号）“杨某光：街道办处副主任，负责市场监督管理、知识产权、农医、农保、工信、发改、数据通讯、金融、重点项目乍”和《河西街道党政领导干部2023年度安全生产重点工作清单》（河街委〔2023〕84号），杨光同志（街道办事处副主任）2023年度安全生产重点工作清单第4项“每半年听取分管领域、部门单位）安全生产工作汇报，定期召开分管领域安全生产形势研判会议，分析安全生产形势，研究部重点工作。在召开工作会议、调研督查过程中，将安全生产工作与分管工作同时安排部署、同时组实施、同时监督检查”的内容，河西街道办事处对于河西街道辖区内的通信工程负有属地监管责，且对于工信行业监管直接由分管领导负责，具体工作开展由其分管的农医农保办公室负责。经调，河西街道办事处相关职能部门对于开展属地在建通信工程安全检查工作的相关检查记录和资料较负责分管工信领域的副主任，按照《河西街道党政领导干部 2023年度安全生产重点工作清单》河街委〔2023〕84 号）要求履行了本职工作。

（二）阳春市工业和信息化局

根据《阳春市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（春办发〔2019〕19号），无线电与信息产业股职能包括“应急编制信息化专项规划并组织实施，统筹系统国民经济和社会信息化工作，协调推进信息化检查设施建设”，以及《中华人民共和国安全生产法》中“三管三必须”原则，无线电与信息产业股对阳春市的通信工程负有行业监管责任。2023年，无线电与信息产业股牵头开展三线整治工作，2023年累计整治三线问题600处，并每季度对通信工程进行安全检查，但缺对于本起通信工程的检查记录。

五、对相关责任人员和责任单位处理意见

（一）免予追究责任人员

陈某荣作为施工现场负责人，安全意识淡薄，无视风险，使用安全性能未知的钢丝绳，强令张某驾驶挖掘机进行水泥杆吊移作业，且本人在未佩戴安全防护用品的情况下，站在吊移作业范围内，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中身亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位（人员）行政处理建议

1.浩兴腾公司未落实安全生产主体责任，对阳春项目部疏于管理，一是未能落实浩兴腾阳春项目部安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制、隐患排查治理制度等安全管理规章制度，缺少对施工现场的隐患排查记录；二是安全生产教育培训不到位，对浩兴腾阳春项目部内的从业人员开展安全教育培训流于形式，也未对从业人员进行安全知识考核，未能切实加强从业人员的安全生产水平，从业人员安全生产意识淡薄；三是未将临时雇佣人员纳入本单位的从业人员进行安全生产管理，未对挖掘机驾驶员张某锋进行岗前安全教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第二款规定，对事故发生负有责任，建议阳春市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项，依法对其进行处理。

2.中互公司将三丰村工程劳务分包给浩兴腾公司，据调查，浩兴腾公司并未具备建筑企业资质和劳务资质，中互公司违反《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定，鉴于中互公司登记地和劳务分包合同签订地点为陕西省西安市，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条规定，建议移送陕西省西安市住建部门，由西安市住建部门依法对其进行处理。

3.李某强作为浩兴腾阳春项目部项目经理、主要负责人，未能履行主要负责人职责，落实项目部安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不到位；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未对浩兴腾阳春项目部在建工程项目开展隐患排查和治理工作；未组织开展本项目部的安全生产应急救援演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（六）项规定，对事故发生负有责任，建议阳春市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百十五条第（一）项规定依法对其进行处理。

4.冯某帝作为施工现场的安全管理人员，履行岗位职责不到位，未对浩兴腾阳春项目部从业人员展安全生产教育培训，同时在事故前，未及时到达现场监督工程施工、未及时排除施工现场安全隐

，制止和纠正强令冒险作业的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、五）（六）项规定，对事故发生负有责任，建议阳春市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产》第九十六条规定依法对其进行处理。

5.张某锋作为浩兴腾项目部聘请的挖掘机司机，使用未经安全检验的钢丝绳进行水泥杆吊移作，且发现陈某荣在水泥杆吊移范围内，也未停止作业。违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规》（JGJ276-2012）第3.0.18条和《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故发生负责任，建议阳春市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规，依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

如纪检监察部门发现上述人员或其他人员有违法违纪行为，需追究相关责任的按有关规定和程序行处理。

四、事故防范及整改措施

（一）榆林浩兴腾建筑工程有限公司

要深入学习《中华人民共和国安全生产法》，加强对项目部的安全管理，保证项目部落实好安全产规章制度和操作规程、安全生产责任制、隐患排查治理制度等安全管理规章制度。及时组织开展目部的救援演练，增加对从业人员的安全生产培训，提高职工的安全生产意识，提升安全生产水，确保安全生产。

（二）阳春市河西街道办事处

要深刻吸取事故教训，举一反三，要明确部门监管责任，明确河西街道办事处内设机构的通信行管理职责，落实属地监管责任，结合《阳春市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026）》，细化工作措施，加强对辖区工信行业的安全生产监督管理，加大对属地在建通信工程的检查度并做好检查记录，扎实推进安全生产重点工作，全面排查和消除各类事故隐患。

（三）阳春市工业和信息化局

要深刻汲取教训，认真总结经验，闻一知十，切实落实行业监管责任，结合《阳春市安全生产治攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，细化工作措施，加大对阳春市在建通信工程的检查力度做好检查记录，督促指导通信企业和通信施工项目落实好安全生产主体责任，对检查中发现的问题子统筹分析，及时要求做好隐患整改。同时要举一反三，向全市相关行业企业通报本次事故教训情，以事故教训推动安全生产责任落实。