政策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开
政府公报
国家地方部门平台链接

威远成渝钒钛科技有限公司“12•30”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-02-25　信息来源： 威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2024年12月30日14时08分，成渝钒钛科技有限公司烧结厂原料场车间在作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失113万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定，经威远县人民政府授权，威远县应急管理局组织成立由县经科局、县应急局、县公安局、县人社局、县总工会、威远经开区应急局组成的成渝钒钛科技有限公司“12·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）负责本次事故调查，并邀请县纪委监委、县检察院参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议，针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故概况

（一）事故发生单位基本情况

根据《营业执照》载明，名称：成渝钒钛科技有限公司（以下简称：成渝钒钛公司），类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），统一社会信用代码：9151100072744748 75，法定代表人：王劲，注册资本：138664万元，成立日期：2006年09月04日，营业时限：2006年09月04日至2036年09月04日，住所：威远县连界镇解放街，经营范围：钒钛矿烧结、钒钛矿冶炼、提钒炼钢、钒加工、钢压延加工；氧气（包括液氮）、氩气（包括液氩）、液氮、煤气生产：自产产品销售（涉及国家专项专营规定的，从其规定；属配额许可证管理的商品，凭许可证经营）。

（二）本次事故涉及的重要岗位安全生产职责

1.成渝钒钛公司总经理陈铁军负责公司全面管理；副总经理田通强负责公司成本、质量、安全、能源（对内）、技术管理、体系建设、钢材产品结构调整、检测管理等工作。

2.烧结厂厂长李汉洲主持全面工作，对本单位（烧结厂）安全生产工作负全面领导责任。安全环保科科长赵豪杰负有“组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。”“组织开展安全检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，及时发现安全隐患，建立隐患台账，督促整改实施。”等职责。原料场车间主任唐光禄负有“负责执行好公司、厂部各项管理制度，完成领导交办的临时工作。”“督促检查班组执行安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程情况以及遵守厂纪厂规、劳动纪律情况，切实做到不违章指挥，不违章作业，确保车间安全生产。”等职责。

3.根据调查，成渝钒钛公司总经理陈铁军因常驻成都总部工作，从2024年12月1日起以书面形式授权副总经理田通强全面负责安全生产工作，授权期限：三个月。

（三）事故现场情况

根据现场查看和调查询问证实：事故发生地位于成渝钒钛公司烧结厂原料场车间Y301运输皮带下料口处。



现场照片

（四）死者及直接经济损失情况

1.死者基本情况

廖彪，男，身份证编号：511024********7950，住址：四川省威远县小河镇，2018年1月1日与成渝钒钛公司签订《劳动合同书》，合同期限：无固定期限。2024年12月30日15时08分，在作业过程中发生事故因抢救无效死亡。

2.直接经济损失：113万元（包含死者一次性丧葬补助金、工亡补助金、困难补助金）。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月30日13时20分，曾广（烧结厂原料工）在清理A302运输皮带（位于原料场车间二楼的运输皮带）余料时，发现料仓下料口堵塞。曾广随即拉停A302运输皮带紧急拉绳开关并用对讲机通知原料场中控室需要清理下料口堵料，不要启动A302运输皮带，并通过微信将堵料照片发到班组群里。然后曾广和张为兵（烧结厂原料工，与曾广为同一班）在现场清理下料口堵料。

13时48分，廖彪给张为兵打电话了解到堵料仍未疏通；13时56分，廖彪到达A302运输皮带下料口处从下料口顶部往下观察堵料情况；14时04分，廖彪从楼梯下到原料场车间一楼爬上Y301运输皮带（事故发生皮带，此时皮带处于停止状态）侧身躺在皮带上用手电筒从下料口底部往上观察堵料情况，并安排张为兵拿二锤爬上Y301运输皮带敲击料仓外壁（此时廖彪蹲在Y301运输皮带上）。

13时50分，原料场中控室接到带式输送线中控室运料指令，需要启动皮带运料；14时05分，蒋敦立（原料场中控工）用对讲机分别通知皮带运输岗位确认是否可以启动皮带，在与Y301运输皮带岗位刘俊成（原料车间斗轮机操作工）确认可以启动Y301运输皮带后，于14时08分启动Y301运输皮带，当皮带启动瞬间由于惯性作用使蹲着的廖彪侧倒在运转的皮带上并拖至皮带与下料口之间卡住，张为兵也由于惯性作用倒在运转的皮带上时立即用右手抓住旁边的护栏、右脚蹬住下料口外壁，并大声呼救。正在原料车间二楼作业的曾广听到楼下的张为兵在呼救，立即跑下楼并拉停Y301运输皮带的紧急拉绳开关，停止了该皮带运转。

（二）应急救援情况

事故发生后，曾广立即拨打了120急救电话，并同张为兵等在场工人抢救廖彪。接到消息后，成渝钒钛公司和烧结厂相关人员紧急赶往现场，组织人员使用切割机将护栏和皮带割断救出被卡住的廖彪。14时24分，威远县第三人民医院救护人员到达事故现场对廖彪进行抢救；15时08分，经抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

2025年1月2日，成渝钒钛公司与死者家属签订了工亡善后事宜协议并按时赔付到位，未造成社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，成渝钒钛公司及烧结厂积极主动开展伤员救治和善后处置工作，未导致更大的人员伤亡和财产损失，未造成社会舆论和不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

廖彪安全意识淡薄，违反操作规程（皮带机岗位安全作业标准），在未完善联系票、断电挂牌和拉停紧急拉绳开关等防护措施情况下，违规私自上皮带作业（处理堵料），在作业过程中由于皮带突然启动致其卡在皮带和下料口之间，导致事故发生。

（二）间接原因

成渝钒钛公司教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不力，未有效制止从业人员违反操作规程行为（在调查过程中发现：2024年烧结厂安全考核通报了4起违反皮带机岗位安全作业标准的行为）。

（三）事故性质

经事故调查组认定：成渝钒钛科技有限公司“12·30”一般机械伤害事故是一起因从业人员违反操作规程（皮带机岗位安全作业标准）进行作业导致的一般生产安全责任事故。

四、处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

成渝钒钛公司依法履行安全生产主体责任不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不力，对本次事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，建议处人民币50.1万元（大写：伍拾万零壹仟元整）。

（二）对相关人员的责任认定及处理建议

1.廖彪（死者），男，烧结厂班组长。安全意识淡薄，违反操作规程（皮带机岗位安全作业标准），在未完善联系票、断电挂牌和拉停紧急拉绳开关等防护措施情况下，违规私自上皮带作业（处理堵料），在作业过程中由于皮带突然启动致其卡在皮带和下料口之间导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

2.田通强，男，成渝钒钛公司副总经理。依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责不到位，组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程不力，对本次事故负有主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款人民币45258.8元（上一年个人年收入113147元）。

3.李汉洲，男，成渝钒钛公司烧结厂厂长。履行烧结厂安全生产第一责任人责任不到位，研究解决安全生产方面存在的突出问题不力（2024年出现4起类似违反操作规程行为），未有效研究解决并采取有效措施制止从业人员违反操作规程行为（皮带机岗位安全作业标准）。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一个月并处上一年年收入百分之二十的罚款人民币14359元（上一年个人年收入71795元）。

4.赵豪杰，男，成渝钒钛公司烧结厂安全环保科科长。履行安全生产管理职责不到位，未有效督促、制止从业人员违反操作规程行为（皮带机岗位安全作业标准）。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其与安全生产有关的资格一个月并处上一年年收入百分之二十的罚款人民币12282.6元（上一年个人年收入61413元）。

5.唐光禄，男，成渝钒钛公司烧结厂原料场车间主任。督促检查烧结厂原料场车间从业人员执行安全生产规章制度和操作规程不力，未有效督促、制止从业人员违反操作规程行为（皮带机岗位安全作业标准）。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款人民币12491.4元（上一年个人年收入62457元）。

6.其他相关人员按公司内部管理规定进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训。成渝钒钛公司要全面分析事故原因，认真总结事故教训，针对皮带运输环节存在安全风险和事故隐患，采取有效的防范和管控措施；要举一反三，全面、深入、细致开展安全生产隐患大排查大整治，及时消除各类事故隐患，坚决杜绝类似事故发生。

（二）严格落实主体责任。成渝钒钛公司要进一步加强安全管理队伍建设，严格督导各层级安全生产管理人员依法履行安全生产职责，切实提高安全生产管理水平；要及时修订完善安全生产规章制度和操作规程，层层压实安全生产责任，确保各项工作要求和措施落到实处。

（三）加强安全防范措施。成渝钒钛公司要针对突出、典型且具有造成伤亡事故风险的习惯性违规违章行为，研究制定更加严厉、更加有效的防范和管控措施；要紧盯重点环节、重要领域存在的安全风险和事故隐患，采取人防、物防、技防等措施及时补齐短板和弱项。

（四）强化安全教育培训。成渝钒钛公司要将本次事故作为典型案例，有针对性地组织开展警示教育、专题培训和应急演练，不断提升从业人员安全意识，使其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急处置措施。

成渝钒钛科技有限公司“12·30”一般机械伤害事故调查组

2025年2月24日

网站声明 (/wyx/statement/tydp.shtml)　**网站地图** (/wyx/siteMap/wzdt.shtml)　**联系我们** (/wyx/contactUs/tydp.shtml)

主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室

蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045

党政机关

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F

5890534E053012819AC93C6)



(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F202502%2F57337cbe7a274d45b71887e0652ef7da.shtml)