象山东陈宁波金瑞包装科技有限公司“7·9”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2024-09-03 14:54 浏览次数：289次 字号：[大 中 小]

2024年7月9日19时35分许，宁波金瑞包装科技有限公司（以下简称：金瑞公司）生产车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币190余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县政府批准同意，由县应急管理局牵头，会同县公安局、县总工会和海经区海洋开发建设保障中心组成事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

金瑞公司。该公司成立于2019年04月08日，统一社会信用代码:91330225MA2GQ04TXK，类型：有限责任公司，住所：浙江象山东陈乡滨海工业园金通路28号，法定代表人：宋某某，总经理及主要负责人：胡某某，经营范围：金属包装容器及材料销售等。

（二）事故现场勘验情况

事故发生地位于金瑞公司生产车间1号上料机处，该设备机械传动部位未设置有固定防护网或防护栏杆，死者刘德意头部被挤压在升降平台挡板与设备框架上横梁之间，现场未发现有血迹。

二、事故发生的经过和救援情况

（一）事故发生经过

2024年7月9日晚上，金瑞公司安排车间员工加班，19时30分许，1号上料机发生故障，设备操作员解某某将故障情况反映给维修工刘某某。为查明故障原因，刘某某让解某某继续操作设备，其本人则在设备旁查看，19时35分许，刘某某将头部探入设备升降平台挡板与框架上横梁之间的空隙时，设备突然启动，导致刘某某头部被挤压。

（二）事故应急救援

事故发生后，刘某某当场跪卧在地，并头部出血，在场工友立即展开救援，对刘某某进行心肺复苏的同时，第一时间拨打120电话和通知公司领导，后120医护人员赶到现场并将刘某某送往象山县人民医院进行救治，7月10日，刘某某经救治无效死亡。

（三）事故善后处理

7月15日，在当地政府的协调下，事故单位积极与死者家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，死者家属情绪稳定。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

刘某某违反公司《安全检维修管理制度》的相关规定，在没有师傅在场的情况下独自进行上料机设备的故障排查和维修；排查过程中，刘某某忽视安全，在没有对上料机进行断电停机和做任何防止意外启动、限位、防护措施的情况下，反而指挥解某某配合其设备运行检查，由于配合失误，刘某某在将头探入升降平台挡板与框架上横梁之间的空隙时，升降平台突然启动，直接将刘某某的头部挤压在挡板与框架上横梁之间，导致事故发生。

（二）事故暴露出的企业主要问题

金瑞公司未认真履行其安全生产主体责任。

1.现场安全管理不到位。未安排专职或兼职安全生产管理人员对维修现场进行安全监管，及时发现并消除维修现场存在的违规操作等事故隐患。

2.安全生产规章制度未严格执行。在设备检维修工作中，违反公司《安全检维修管理制度》的相关规定，未按要求和流程办理设备检维修手续，机修学徒未在师傅的带领下从事检维修工作。

3.安全生产教育培训不到位。违反公司《安全生产培训教育制度》的相关规定，未对刘某某进行三级安全生产教育，未如实记录刘某某安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，以至于刘某某不具备相应维修技能和相关安全知识。

4.金瑞公司总经理及主要负责人胡某某，未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，未严格督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除公司存在的教育培训不到位、员工违规操作等生产安全事故隐患。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，事故调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定以及对事故责任单位的处理建议

（一）金瑞公司未落实其安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任，事故调查组建议由县应急管理局依法对其作出行政处罚。

（二）金瑞公司总经理及主要负责人胡某某，未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有领导责任，事故调查组建议由县应急管理局依法对其作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）海经区海洋开发建设保障中心要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，采取有效措施严格落实属地监管责任。

（二）金瑞公司要严格落实安全生产主体责任。1、严格执行设备安全检维修制度和相关设备维修流程，对生产现场设备设施开展全面性的隐患排查，对存在机械传动机构的部位设置固定防护网或防护栏杆。2、严格落实企业危险化学品安全管理，尽快完成现场问题整改，取得危险化学品储存和使用专项评价报告，并对危险化学品使用现场存在的电气设施防爆不到位、安装不到位的情况进行彻底整改。3、定期开展全员安全生产教育培训和新员工三级安全生产教育培训，如实记录培训情况，确保全员参与并详细记录培训情况。4、完善企业安全风险辨识、分级管控及隐患排查治理双重体系建设，细化设备检维修岗位风险辨识及分级管控内容。5、强化作业现场安全管理，足额配备安全生产管理人员，加强生产现场安全检查和隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。6、加强特种作业、检维修作业等高危作业的安全管理，确保高危作业按要求进行审批并取得作业票，开展高危作业现场安全监督和作业监护。

象山东陈宁波金瑞包装科技有限“7·9”一般机械伤害事故调查组

2024年8月8日

分享到

【打印本页】【关闭本页】

上一篇：象山县应急管理局发布王某国对象山贤庠象山剑某某织厂“6·28...

下一篇：象山县安全生产委员会办公室关于象山影视城民国城研学项目配套基...