江津双福重庆万家爱建筑装饰材料有限公司 “6·20”一般机械致害事故调查报告

发布日期：2026-09-10 10:04:37

点击合成语音 来源：重庆市江津区应急管理局 大 中 小

2026年6月20日6时19分许，重庆市江津区圣泉街道土堡社区双福工业园区鑫能产业园15栋，重庆万家爱建筑装饰材料有限公司厂区内发生一起生产安全事故，死亡1人。

区应急局接到报告后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关规定，经区政府授权，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区[illegible]区总工会、双福工业园发展中心等单位派员参加的“江津区‘6·20’一般机[illegible]致害

事故调查组”（以下简称“事故调查组”）负责事故调查工作，同时邀请区纪委监委、区检察院派员介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查认定江津双福重庆万家爱建筑装饰材料有限公司“6·20”一般机械致害事故是一起生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况。

重庆万家爱建筑装饰材料有限公司（以下简称“万家爱公司”）。公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：9150**********MY1B；注册地址：重庆市九龙坡区；经营范围：生产及销售：建筑材料（不含化危品）、水性涂料、腻子膏、腻子粉、石膏粉、防水浆料、瓷砖胶等；法定代表人：孙*。

（二）事发机械设备情况。

事发码垛机器人：南京埃斯顿机器人工程有限公司生产，机型：ER120-2400-PL；出厂编号：83N700023226；最大负载：120KG；电柜序列号：83N400012161；本体重量：1050KG；由万家爱公司从成都众创兴智能装备有限公司（以下简称“众创兴公司”）定制购买并包安装。事发前，万家爱公司作业人员蒯**使用该设备用于腻子粉袋装成品码垛生产作业一年左右，万家爱公司及相关人员未更改过该设备及生产线。

（三）事故发生单位安全管理情况。

1. 合同签订情况。

（1）2025年8月6日，万家爱公司与蒯**签订承揽合同，承揽期限：2025年8月6日起至2026年8月5日止。

（2）2025年3月17日，万家爱公司与众创兴公司签订购销合同，定购机型：定制码垛生产线设备。2025年5月7日，万家爱公司与众创兴公司签订购销合同，定购机型：包装机+定制码垛生产线设备。

（3）2024年6月18日，重庆雅幸瑞材料科技有限公司（甲方）与万家爱公司（乙方）签订房屋租赁合同，甲方将位于重庆市江津区双福新区土堡社区、属于甲方名下鑫能产业园15栋厂房、宿舍租给乙方使用，厂房总建筑面积为1987平方米。房屋租赁期限：2024年7月1日起至2027年6月30日止。

2．安全管理情况。

按照合同约定，2025年3月份、6月份众创兴公司安排安装工鄢**等人到万家爱公司安装了包装设备、输送设备、码垛设备及配套生产生产线，生产线运行区域安装了高约1.6米的安全围栏，码垛机器人围栏门口立柱上安装有2个安全光栅（机器人运行期间触发报警，机器人停止运行），围栏没有全封闭，两条输送线中间有80公分的通道没有安装围栏，码垛生产线安装好后，鄢**现场口头讲解了操作使用及安全注意事项。万家爱公司安全教育培训只是口头提醒，未建立安全生产教育和培训记录、机器人安全管理规定、机器人日常运行风险研判及隐患排查制度。

（四）事故现场勘验情况。

事发现场位于重庆市江津区圣泉街道土堡社区双福工业园区鑫能产业园15栋重庆万家爱建筑装饰材料有限公司厂区内，码垛生产线已经停运，输送带上有3包“渝多帮”内墙精品腻子袋装成品（竹炭环保型）、1顶圆形防尘帽，地面有一只塑料拖鞋及少量沉积粉尘。

事发现场监控视频显示：2026年6月20日5时左右，万家爱公司作业人员蒯**、陈**（夫妻关系）在公司厂区内进行生产腻子粉作业；2026年6月20日6时18分许，蒯**在包装设备处套包装袋，托盘上有码垛机器人抓取的5、6层袋装腻子成品，没有装满，输送带上有3包袋装腻子成品，突然，生产线不运

行，蒯**从两条输送线中间的通道，走到码垛机器人大臂下查看情况，并跨越到机械臂停止位下方，6时19分许，码垛机器人大臂突然运行，从放置位运行到抓取位，运行过程中将蒯**挤压到输送带上，停止在抓取位。

（五）事故发生经过。

2026年6月20日5时许，万家爱公司作业人员蒯**、陈**（夫妻关系）在公司厂区内进行生产腻子粉作业；

6时18分许，生产线不运行，蒯**从两条输送线中间的通道，走到码垛机器人大臂下查看情况，并跨越到机械臂停止位下方。

6时19分许，机械臂突然运行，将蒯**挤压到输送带上后停止运行，陈**现场施救未果，立即到厂区外呼救。

6时30分许，现场人员立即拨打120、119、110；

6时40分许，119到达现场进行施救；

6时51分许，重庆福城医院120到达现场开展急救；

7时08分许，119施救人员将蒯**救出，经120医生现场抢救后，确认蒯**已无生命体征。

（六）人员伤亡及经济损失情况。

蒯**，男，身份证号码：5125**********7613，户籍住址：四川省长宁县富兴乡金星村*组**号，在此次事故中死亡。本次事故造成直接经济损失约为120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接警及响应情况。

1．立即拨打120、110、119，双福工业园发展中心、区应急局报警电话。

2．立即对事故现场进行疏散以及警戒。

（二）事故现场应急处置情况。

1．重庆福城医院120医生迅速到达事故现场，蒯**经现场抢救无效死亡。

2．区应急局、区公安局、双福工业园发展中心相关负责人以及区应急救援指挥官赶到现场对相关工作进行检查、安排和部署。

（三）应急救援评估。

此次事故，事故单位、相关应急和救援部门到位及时，事故现场疏散及警戒及时有序，没有引起次生事故，未造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

1．安全防护装置设置有缺陷。事发码垛生产线两条输送线中间80公分宽的通道通向机器人运行区域，未按规定设置安全防护装置。

2．蒯**处置操作不当。在设备未停机的状态下，盲目从安全防护装置有缺陷处进入机器人运行区域内，导致事故发生。

（二）间接原因分析。

1．万家爱公司安全教育培训不到位。使用码垛生产线新设备，未按规定对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，教育培训只是口头提醒，未建立安全生产教育和培训记录，从业人员未充分了解、掌握机器人安全技术特性、安全操作规程及应急处理措施，导致作业人员盲目进入机器人运行区域内。

2．万家爱公司现场安全管理不到位。未辨识机器人运行区域存在安全防护装置设置缺陷的风险并纳入管控，长期处于失管状态；事故隐患排查治理流于形式，未及时发现并整改事发码垛生产线及机器人运行区域未设置安全警示标志的安全隐患。

四、有关单位安全履职调查情况

1．双福工业园发展中心。根据有关法律、法规文件要求，园区制定了安全生产一岗双责文件、年度安全生产工作要点、年度安全生产监督检查计划，同时结合工业园实际，建立健全了安全生产工作管理体制机制，由园区安全信访环保科专门负责具体工作，领导班子带头抓、各项目部室重点抓，并定期通过党工委会、行政办公会专题研究安全生产工作，研判风险隐患，今年以来已专题研判风险隐患6次，召开了安全生产工作专题会3次。严格要求班子成员按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的原则履职到位，每月带队对分管行业领域开展安全检查，把安全生产监管责任落细落实。今年以来领导班子带队

开展安全检查35余次，排查整改隐患110余条，按照《2026年安全生产监督检查计划》开展了执法检查，通过配合各级部门、联合三方机构、落实日常监管等方式开展安全综合监管，园区开展日常监管98家次，共发现并督促企业整改隐患330条，其中包含一般隐患280条，重大隐患50条，一般隐患已整改245条，35条隐患未到整改时限，重大隐患已全部完成整改。已完成1-6月执法计划所要求的24家次执法检查任务，督促企业整改隐患71条。园区聘请的第三方安全服务机构开展监管466家次，其中工业企业460家次，在建工地6家次，共发现隐患2034条，一般隐患1956条，重大隐患78条。2026年以来，召开安全生产大会，对300余名企业管理人员进行了强调，通过微信群等方式向企业发布安全温馨提示和应急预警信息15余条，进一步提高企业安全责任意识。园区采购的第三方安全服务机构于今年5月到万家爱公司进行过安全检查，并给企业下达了整改通知，要求企业限期整改相关问题，截至事发当日，因为还在整改时限内，企业还未提交整改报告。

2．区应急局。印发了《2026年工贸行业安全生产监督检查计划》，将规模以上企业和“四涉一有限一使用”重点领域安全风险等级高的企业127家纳入了年度监督检查计划。因重庆万家爱建筑装饰材料有限公司共有员工6人，为规模以下企业，不是“四涉一有限一使用”企业，属于一般风险类企业，故未将该企业纳入年度监督检查计划。事发后，执法人员到企业现场进行了指导，发现了5个隐患，已督促企业完成了整改。

截止目前，应检查全区工贸企业71家（次），实际检查102家（次），发现隐患432条，其中重大事故隐患12条，已督促企业全部按要求整改。约谈企业7家，并严格按照办案流程开展立案调查，行政处罚企业11家，罚款企业23万元，罚款个人2.15万元。其中工贸领域开展燃气安全检查企业30家次，发现问题隐患14条，督促相关企业整改问题隐患14条，对检查中发现的安全隐患进行督促整改。从4月份起开展机械行业安全问题集中整治，重点整治企业主要负责人履职、重大事故隐患动态清零、危险化学品使用管理、相关方安全管理、检维修及危险作业管理、主要风险管控、粉尘监测预警系统建设应用等内容。市

安委办组织专家对我区开展机械行业2026年安全生产专项整治和专家指导服务工作，开展指导服务机械企业6家，共发现重大事故隐患11条，一般事故隐患及问题113条，已督促全部整改。要求各工业园组织专家指导帮扶机械企业，落实机械行业专项整治。目前，共抽查机械企业62家，发现隐患236项，其中重大隐患7项，行政处罚7家，罚款企业19万元，罚款个人2万元。

今年以来，组织全区重点工贸企业主要负责人和安全管理人员800余人次参加市局组织的工贸复工复产、工贸机械行业安全专项整治、工贸安全在线、解读《有限空间作业安全技术规范》各类线上线下培训4次。 从5月中旬到7月底，指导重庆富民培训学校开展全区工贸企业主要负责人和安全管理人员教育培训。目前已培训金属冶炼企业主要负责和安全管理人员、白沙片区、双福片区、珞璜工业园工贸企业主要负责人和安全管理人员共8期参训1865余人，有效提升了工贸企业安全负责人安全素质和能力。

调查中未发现区应急局、双福工业园发展中心及相关人员存在履职不到位的问题，故建议不予责任追究。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员。

蒯**，在设备未停机的状态下，盲目从安全防护装置有缺陷处进入机器人运行区域内，导致事故发生，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员。

范**，万家爱公司总经理。未有效履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对公司的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位。

万家爱公司，作为生产经营单位，未落实安全生产主体责任。安全防护装置设置有缺陷，事发码垛生产线两条输送线中间80公分宽的通道通向机器人运行区域，未按规定设置安全防护装置；安全教育培训不到位，使用码垛生产线新设备，未按规定对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，教育培训只是口头提醒，未建立安全生产教育和培训记录，从业人员未充分了解、掌握机器人安全技术特性、安全操作规程及应急处理措施，导致作业人员盲目进入机器人运行区域内；现场安全管理不到位，未辨识机器人运行区域存在安全防护装置设置缺陷的风险并纳入管控，长期处于失管状态，事故隐患排查治理流于形式，未及时发现并整改事发码垛生产线及机器人运行区域未设置安全警示标志的安全隐患，导致事故发生。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款、第二十八条第一、四款、第二十九条、第三十五条、第四十一条之规定，对此次事故负有责任。鉴于此次事故为一般事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）万家爱公司。必须深刻汲取此次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作。应在机械臂周围设置完善的安全防护栏，将其与作业人员有效隔离，从而防止人员误入危险区域，有效地降低操作过程中的风险，确保机器人运行安全。要组织全体员工认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等法律法规和相关规范标准、规章制度、操作规程等，提高员工安全生产意识和安全操作技能，要安排专门人员对作业现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，及时制止和纠正作业人员违规作业的行为，杜绝类似事故发生。

（二）区应急局要深刻汲取本次事故教训，举一反三，切实加强全区工贸企业安全生产监管指导服务，狠抓工业园区企业综合安全生产监管工作，全力指导保障工贸行业安全发展，有效防范生产安全事故的发生。

（三）双福工业园发展中心。要按照属地管理原则进一步强化安全生产监管工作，加强检查、指导，督促帮助生产经营单位切实做好安全生产管理工作，有效预防和控制生产安全事故的发生。

江津区“6·20”一般机械致害事故调查组

2026年9月3日

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门... 地方政府网站 市政府部门... 区县政府网站 其他网站

网站地图 联系我们

主办：重庆市江津区人民政府办公室 版权所有：重庆市江津区人民

ICP备案：渝ICP备2020013838号 渝公网安备 50011602500180号 码：5001160001

关注公众号

江津发布

政府网站找错