惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号： 55730313-X/2018-01358	分类：
发布机构： 区安监局	成文日期： 2017-04-11
名称： 中储粮惠州直属库大亚湾分库项目工地“10·23”死亡事故调查报告	
文号：	发布日期： 2017-04-11
主题词：	

中储粮惠州直属库大亚湾分库项目工地“10•23”死亡事故调查报告

发布日期：2017-04-11 浏览次数：54

2016年10月23日9时30分许，惠州港中储粮二期在建工地发生一起坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失108万元。

2017年1月22日，惠州市安办给我区下发《惠州市安全生产委员会办公室关于对大亚湾开发区“10·23”亡人事故调查处理工作挂牌督办的函》，接函后，区相关领导高度重视，立即指示马上成立调查组。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，依据区管委会的授权，2017年2月8日区安委办成立了中储粮惠州直属库大亚湾分库项目工地“10·23”死亡事故调查小组（以下简称“事故调查组”）。 事故调查组由区两委办副主任骆小强同志任组长，区纪委监察局黄敏为副组长，成员由工会、公安局、安监局、住建局、人社局、区应急办等部门人员组成，并邀请了区检察院参加；同时，聘请有关专家参与。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目建设单位:中央储备粮惠州直属库

该公司统一社会信用代码914413007629799XU,属全民所有制。住所：惠州陈江镇胜利村，经范围：中央储备粮、油仓储、经营。法定代表人：黎晓东。

该公司于2015年3月31日取得中储粮惠州直属库大亚湾分库《广东省企业投资项目备案证》，16年2月18日取得《建设工程规划许可证》，2016年4月13日取得《建筑工程施工许可证》。

（二）总承包、施工单位

总承包：镇江四建建设有限公司(下称四建公司)。

该公司营业统一社会信用代码为91321112743915156Q，属有限责任公司（法人独资）住所：镇江丹徒区谷阳镇，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。法定代表人：朱平。施工负责人:解志广。

（三）监理单位

中国国际工程咨询公司，营业执照注册号为：100000000000820，住所：北京市海淀区车公马路32号。经营范围：承担工程项目的评估咨询和工程建设监理及技术服务。

（四）部门监管情况

大亚湾住房和城乡规划建设局（以下简称住建局）为行业主管部门，根据建设部《房屋建筑和政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》，大亚区住建局安监站于2016年4月8日办理《施工安全监督告知书》，委派项目监督组对中储粮项目进行全监督，项目监督组于2016年4月20日制定《工程建设安全监督计划书》，确定该项目监督检查频次3次，采取抽查建设、施工、监理单位安全资料和现场安全措施的形式开展项目安全监督。

项目监督组于2016年4月20日召集项目建设、监理、施工、勘察、设计单位在中储粮项目部召了项目安全监督告知会，告知安全监督内容、抽查频次、监督措施及工程各方责任主体的安全生产壬。从项目办理施工许可至今，项目监督组对照项目安全责任主体履责情况、现场安全措施情况、全管理资料及标准化开展情况等内容，共监督检查了安全生产12次（计划为6次），发出停工整改、明整改、巡查记录共12份，并对发出的停工整改、限期整改均进行了复查。

2016年10月20日，大亚湾区住建局向四建公司项目部发出《关于做好今年第22号台风“海马”防工作的通知》要求建筑工地从2016年10月21日起全面停工。

二、事故情况

（一）事故发生地点：中储粮惠州直属库大亚湾分库39号浅圆仓。该仓直径为：25米，作业高度23.24米－28.90米。

二) 事故发生经过、处置情况

1.事故发生经过

2016年10月20日大亚湾区住建局印发《关于做好今年第22号台风“海马”防御工作的通知》，要全区建设、施工和监理单位停止施工作业，做好防御措施。该扩建项目施工单位于10月20日印发了停工通知》，要求在未接到复工通知的情况下，严禁自行进入现场进行作业。四建公司项目部在20免召开会议，要求各单位停止施工。

10月22日晚，负责39号浅圆仓的木工组张尚明、方根生、周志俊三人商议第二天去完成因受台影响拖延的施工任务。

2016年10月23日上午，台风过后，项目部安排相关管理人员对施工现场进行安全排查。早上6:30分，木工班组张尚明、周志俊、方根生等五人跟带班周太斌要求，到39号浅圆仓拆除仓顶模板。周太斌同意木工班组到39#仓拆模。张尚明等5个工人通过现场小门（无人看守）来到施工现场，从39#仓外侧的斜道、仓顶的预留口进入仓内进行拆模作业。张尚明当时没有系挂安全带、没有穿防滑鞋。约9时30分，张尚明不慎从26米处的拆模作业平台上坠落，穿过安全兜网洞口坠落至地面，周志俊马上仓顶喊人，然后周志俊、方根生等四人下到仓底救人。同时，在外安全排查人员发现后立即报项目部。

2.应急处置情况

项目副经理叶明龙9:40接到报告立即拨打120要求派出救护车到现场抢救，并在120医生指导下施前期救治。

惠亚医院120在9:52接到任务，派出救护车到达现场对工人实施抢救。工人抢救无效死亡后医生区110指挥中心，110指挥中心通知惠州港派出所工作人员立即赶赴现场，经确认情况后，通知法医场勘验，法医勘验后确认死因无可疑并出具《居民死亡医学证明（推断）书》。

区110指挥中心向区总值室报告惠州港中储粮二期在建工地坠亡事件。区总值班室立即向区相关领报告，相关领导高度重视，立即指示调度区公安、住建、安监、澳头街道办、惠州港务集团等单位关人员赶赴现场处置。

3.事故接报后处置情况

11时21分，惠州市安全监管局大亚湾开发区分局接到大亚湾开发区管委会总值班室通知后，电通知大亚湾开发区住建局安监站派员到现场进行情况核查。

12时10分许，大亚湾开发区住建局安监站接总值班室通知和四建公司报告后，站长钟南生、副长叶伟京赶到现场处置。

13时20分许，大亚湾开发区住建局总工程师张浩文赶到现场进行处置，并召集建设单位、施工单位、监理单位三方开会，在会上提出要求：

（1）区住建局安监站立即下发暂停施工指令。

（2）由施工单位牵头妥善处理善后工作。

（3）建设单位、施工单位、监理单位三方尽快开展事故内部调查，查清事故原因，加强舆论引

现场安排安监站跟踪落实上述有关要求，大亚湾开发区住建局安监站于10月23日向施工单位下发了《停工整改通知书》，要求全面停止施工，并于11月3日前整改上报；建设单位按照大亚湾开发区住建局要求，于10月23日成立了该起事故的调查组，由黎晓东任组长，施工单位副总经理葛春雷任副组长，成员由建设单位、施工单位及监理单位派员组成，对事发的相关当事人进行了询问笔录，并于10月28日出具了事故调查报告，事故调查认为该起事故为“非责任事故”；施工单位、监理单位、建设单位于10月30日向大亚湾开发区住建局安监站提交了《复工申请报告书》，并在报告中说明事故的善后处理情况和事故调查定性为“非责任事故”；大亚湾开发区住建局安监站叶伟京、李华恒于11月1日到现场复查，并在《复工申请报告书》签字盖章同意复工。

综上所述，该起事故不属谎报事故。大亚湾开发区住建局安监站由于对安全生产相关的法律法规了解不全面，以为停工期间发生的事故不属生产安全事故，未将企业调查事故的相关情况上报区管委会和相关部门；惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局由于工作疏忽，在通知大亚湾开发区住建局安监站进行事故核查后，未对事故的后续情况进行跟踪，未依法提请管委会成立事故调查组。

4.应急处置评估

经评估，中储粮惠州直属库大亚湾分库项目工地“10·23”死亡事故在大亚湾区内信息报送渠道畅通，信息流转及时。医疗救援队伍反应迅速、响应及时，处置有效。

（三）死伤人员的情况

死者：张尚明，男，46岁，汉族，身份证号：340224119700811481 4安徽池州市人，镇江四建劳务队木工。

（四）善后情况

目前，事故单位已同张尚明的家人达成赔偿协议,死者遗体于2016年10月29日火化，善后工作已处理完毕，家属情绪稳定。

（五）事故直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失人民币108万元。

三、事故原因

（一）直接原因

张尚明安全意识薄弱，未按规定系好安全带、穿好防滑鞋，登上26米高脚手架平台上拆模作业重心失稳，失足坠亡是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.四建公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位。

（1）安全生产教育培训不到位，致使从业人员安全防范意识淡薄。施工单位虽在日常工作中有展工人入场三级教育，但未按规定开展班前活动，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八勺规定。

（2）没有采取切实有效措施确保停工到位，没有严格执行公司制定的门卫制度，安全管理不到受2016年10月22日“海马”台风影响，工地23日处于停工复查期间，施工单位只在“浅圆仓”周边设警示带，未在施工现场安排专人看守，导致张尚明进入工地作业。

2.四建公司项目安全管理人员履责不到位。项目经理没有按安全生产职责的要求定期开展安全查，没有督促项目安全管理人员落实班前活动，没有在台风影响期间及时回岗开展相应的防范工项目副经理、项目安全员没有及时检查发现39#仓二层安全兜网被拆开一洞口的安全隐患；木工带班周太斌在没有接到开工指令就同意工人进场施工，未制止工人违章冒险高处拆模作业。违反了安全生产法》第十八条、第二十二条的有关规定。

四、事故的性质

经调查认定，“10·23”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任单位、责任人的认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩罚事故责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、建设工程安全生产管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，事故调查组对任单位、责任人作出如下认定和处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

1.四建公司(施工单位)：安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾区对镇江四建建设有限公司依法给予行政处罚。

2.中国国际工程咨询公司(监理单位)：对施工单位是否采取措施停工监督不到位。建议由大亚湾主建局对其作出处理。

3.中央储备粮惠州直属库(建设单位)：履行安全生产统一协调、管理不够到位，建议由其上级单中央储备粮广州分公司依据内部管理规定对其相关人员作出处理。

（二）对责任个人的责任认定和处理建议

1.张尚明，男，46岁，安徽池州市人，木工。安全意识淡薄，不佩戴好安全防护用品进入工地拿冒险作业，对事故的发生负直接责任，鉴于张尚明已死亡，不再追究。

2.解志广，男，51岁，江苏镇江市人。四建公司项目经理。对事故隐患排查治理不到位，没有督促目安全管理人员落实班前活动，没有在台风影响期间及时回岗开展相应的防范工作，其违反了《安生产法》第十八条的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由惠州市安全生产监督管理局大湾分局根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定对其处罚。

3.叶明龙(项目副经理，男，52岁，江苏镇江市人),甘志河(安全员，男，46岁),对事故隐患排查里不到位，没有督促员工做好班前教育。周太斌(木工班带班，男，52岁),没有做好员工做好班前教没有阻止工人违章行为。对事故的发生负有责任。建议以上三人由四建公司依据内部管理有关规对其依法进行处理。

（三）对相关单位的处理建议

1.建议责成大亚湾区住建局向管委会作出深刻检讨，并由管委会向全区通报。

2.建议责成惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局向管委会作出深刻检讨，并由管委会向全区报。

六、事故防范措施及建议

（一）施工单位应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，特别是针对台风、强对瀑雨等恶劣天气，制定周密的、切实可行的应急预案，确保停工期间的各项安全措施落实到位，保安全。

（二）施工单位进一步加强一线工人安全培训教育，班前活动教育，提高工人的自我保护能力高危作业保命意识，确保防护措施到位有效。

（三）施工单位的管理人员应加强施工现场的安全防护设施是否正常有效发挥防护作用的检查，加高危作业工人配用劳保用品的日常检查，发现安全隐患，及时加以整改，将隐患消除在萌芽之中。

七、中国国际咨询有限公司要进一步加大监督力度，严格对工程项目的监督管理，特别要严格监督劣天气各项制度的落实情况，采取切实有效措施确保安全。

八、区住建局要加强对建设工程各方责任主体履职情况的监督检查，对检查发现的安全隐患，要限期整改，铁腕整治，督促各方主体切实履行安全生产管理职责，确保安全生产。

九、大亚湾区住建局、区安监分局要深刻吸取教训，加强学习，严格按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，规范事故信息报送以及对事故处置工作。