南宁市江南区江南壹品项目B1#楼“8·20”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-01-05 11:55 来源：江南区应急管理局

2023年8月20日，位于江南区锦富路8号的江南壹品项目B1＃楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接

170万元。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安抚和善后

法开展事故调查，严肃追究责任；针对事故暴露出来的问题，各部门务必高度重视，加强事故隐患排查治理，强

产主体责任落实，坚决防范各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经江南区人民政

成立江南区江南壹品项目B1＃楼“8·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由江南区应

局长莫有健同志任组长，江南区应急管理局、住房和城乡建设局、人力资源和社会保障局、总工会、公安分局和

办事处为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江南区纪委监委介入事故调查。事故调查组坚持“科学严

依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证、综合分析，查明

过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，

故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。2023年8月20日7时，江南壹品项目B1＃楼组织铝模班组施工，铝模工唐秀晨和蓝仕流

1＃楼外墙第30层和第31层商业排烟井道洞口边进行拆模作业。唐秀晨将拆下的铝模板向上传递给蓝仕流，由蓝

模板放置在第31层商业排烟井道洞口旁。约10时50分许，铝模工蓝仕流在接应唐秀晨传递上来的模板并转身放置

口边时，突然听到很大的响声，回头往下看发现唐秀晨不见了。蓝仕流马上报告班组，呼叫其他工友寻找，现场

拨打110、119、120等救援电话。通过寻找，现场工友在第21层商业排烟井道洞口外框架处找到了唐秀晨。

（二）事故现场情况。事故发生地点位于江南壹品项目B1＃楼一单元西南角外墙的第30层商业排烟井道洞口

长方形，尺寸为1.1m×0.95m，第26层以上外墙有爬架，第30层至第22层的商业排烟井道洞口未采用盖板覆盖或

等措施，第21层和第20层排烟井道洞口采用了盖板覆盖（外墙无爬架），唐秀晨坠落至第21层商业排烟井道洞口

坠。

（三）人员伤亡和财产损失情况。事故造成1人遇难，死者唐秀晨，男，40岁，身份证号码452730＊＊＊＊

＊＊＊＊，身份证住址广西都安瑶族自治县龙湾乡＊＊＊＊＊＊号。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失

（GB／T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失170万元人民币，其中：善后处理费用170万

产损失。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。江南壹品项目B1＃楼外墙第30层商业排烟井道洞口未采用盖板覆盖或防护栏杆等措施

工唐秀晨在外墙第30层商业排烟井道洞口进行拆模作业时未系安全绳②，安全防护不到位，违反了《建筑施工易

治安全标准》（JGJ／T429－2018）和《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80－2016》的相关规定，发生高处

导致死亡。

（二）事故性质。江南区江南壹品项目B1＃楼“8·20”一般高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任未落

违章操作导致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2023年8月20日11时10分和11时15分，江南区应急管理局值班室先后接到

值班室和南宁市应急管理局转来的江南壹品项目工地发生高处坠落事故信息，立即报告城区政府领导并通知江

局、江南街道办等相关单位赶赴事故现场处置。

（二）事故应急处置情况。江南壹品项目部接到事故报告后，立即组织人员保护现场、疏导交通、协助救援

分许，消防救援人员抵达现场开展救援。由于B1＃楼商业排烟井道在外墙西南角，且第25层以下外墙无爬架，求

大，约12时30分，消防救援人员将唐秀晨从第21层商业排烟井道洞口外框架处解救至第20层楼内地板上，经12

现场抢救，确认其已死亡。事发当日，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司江南壹品项目部与唐秀晨家属协

宜，8月21日双方达成赔偿协议，江南壹品项目部一次性支付唐秀晨家属丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工

170万元。

（三）事故应急处置评估结论。通过察看现场、查阅资料和询问有关人员，调查组认为，事故发生后，江南

消防救援大队、公安、江南街道、住建等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，社会秩序稳定。

四、事故相关单位基本情况

（一）建设单位：南宁翰树置业有限公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成

9年10月12日，法定代表人为王卓琦，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450105MA5P3YF2XY），经营范围

目：房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物业管理，酒店管理，建筑材料销售，信息咨询服务（不含许可

询服务），会议及展览服务，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

品项目B1＃楼位于江南区锦富路，规划新建1栋地上33层的住宅，总建筑面积28382.79平方米，2019年10月31日

市自然资源局颁发的建设用地规划许可证（地字第450101201900146号），2020年2月25日取得南宁市自然资源

建设工程规划许可证（建字第450101202000142号）。

（二）施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司，公司类型为其他有限责任公司，成立于199

日，法定代表人为黄深红，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450000198221473M），主要经营范围为建筑

总承包，建筑行业（建筑工程、人防工程）设计，市政公用工程施工总承包，钢结构工程专业承包，地基基础工

包，起重设备安装工程专业承包等；持《建筑业企业资质证书》（编号为：D145003684），资质等级为建筑工程

包特级，可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，有效期至2023年12月31日；持《安全

证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000007），有效期至2025年7月14日。2020年6月，建设单位南宁翰树置

司与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司签订江南壹品项目施工总承包工程合同协议书。

（三）劳务公司：广西和瑞建筑劳务有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于20

日，法定代表人为林国文，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450105MA5NBM680J（1－1）），经营范围为

分包，各类工程建设活动，劳务派遣服务，对外承包工程，建筑材料销售，租赁服务，机械设备租赁等；持《建

资质证书》（编号为：D345125453），资质类别及等级为施工劳务资质不分等级，有效期至2023年9月30日（正办

证中）；持《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2018〕001127），有效期至2024年12月14日。202

日，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司与广西和瑞建筑劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同。

（四）监理单位：广西城建咨询有限公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成

5年12月8日，法定代表人为陈群毓，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450100198228886E（6－1）），主

围为工程管理服务，建设工程招标代理（甲级），政府采购代理（甲级），中央投资项目招标代理（乙级），工程

（甲级），房屋建筑工程监理（甲级），市政公用工程监理（甲级）等；持《工程监理资质证书》（编号：E24500(

质类别及等级为房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、电力工程甲级、通信工程乙级、机电安装工程甲级，有效

7年9月26日。2019年12月20日，建设单位南宁翰树置业有限公司与广西城建咨询有限公司签订监理工程合同。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位广西建工集团第二建筑工程有限责任公司。未按规定对施工作业人员进行安全生产教育和培

晨仅经过公司级安全生产教育和培训即被安排上岗作业，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人

核结果等情况③；施工现场安全生产管理不到位，B1＃楼外墙第30层商业排烟井道洞口未采用盖板覆盖或防护栏

①；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患④；未督促施工人员严格

生产规章制度和安全操作规程⑤；拆模作业前，施工单位负责项目管理的技术人员未对有关安全施工的技术要求

业人员作出详细说明，并由双方签字确认⑥。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二

第四十一条第二款，第四十四条第一款，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第三十七条第一款，《建筑

工安全培训教育暂行规定》第六条，《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ／T429－2018）的相关规定。

（二）劳务公司广西和瑞建筑劳务有限公司。未按规定对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未

生产教育和培训档案③；施工现场安全生产管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措

现并消除事故隐患④；未督促施工作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程⑤⑦。其行为违反了《中

和国安全生产法》第二十八条第二、四款，第四十一条第二款，第四十四条第一款和《建设工程施工劳务分包合

关规定。

（三）监理单位广西城建咨询有限公司。在8月16日对江南壹品项目工地存在的安全事故隐患向施工单位下达

知书责令限期整改后，未及时跟进施工单位的整改情况；日常监理工作中对施工单位多次未按时完成整改的行为

其暂时停止施工，也未及时向有关主管部门报告⑧。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对有关企业责任人员处理建议（8人）

1．唐秀晨，广西和瑞建筑劳务有限公司江南壹品项目铝模工。安全意识不强，违反安全操作规程，在B1＃

0层商业排烟井道洞口边进行拆模作业时未系安全绳，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追

2．陆荣山，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司江南壹品项目专职安全管理人员。未落实生产安全事故

治理制度，未采取管理措施及时发现并消除施工现场事故隐患，对监理单位下达的监理通知书未按时完成整改，

隐患整改不力，对事故发生负有责任，建议由广西建工集团第二建筑工程有限责任公司按照公司规定给予处理。

3．庞立华，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司江南壹品项目安全总监。未抓好项目部施工作业人员的

教育培训工作，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，对监理单位

理通知书未按时完成整改，督促安全事故隐患整改不力，对事故发生负有责任，建议由广西建工集团第二建筑工

任公司按照公司规定给予处理。

4．周伟，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司江南壹品项目经理。未抓好项目部施工作业人员的安全生

训工作，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，对监理单位下达的

书未按时完成整改，督促安全事故隐患整改不力，对事故发生负有责任，建议由广西建工集团第二建筑工程有限

按照公司规定给予处理。

5．黄深红，广西建工集团第二建筑工程有限责任公司法定代表人。实施本单位安全生产教育和培训计划不到

作业人员未经过三级安全教育培训即被安排上岗作业，未实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作

促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患⑨。其行为违反了《中华人民共和国安全

第二十一条第（三）、（五）项的相关规定，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款的行政处

6．王安鹏，广西和瑞建筑劳务有限公司江南壹品项目现场负责人。施工现场安全事故隐患排查不到位，未督

员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任，建议由广西和瑞建筑劳务有限公司按照公

予处理。

7．黄有威，广西城建咨询有限公司江南壹品项目安全监理工程师。在8月16日对江南壹品项目工地存在的安

患向施工单位下达了监理通知书责令限期整改后，未及时跟进施工单位的整改情况，督促施工单位安全事故隐

力，建议由广西城建咨询有限公司按照公司规定给予处理。

8．刘伟，广西城建咨询有限公司江南壹品项目总监理工程师。在日常安全监理工作中，对江南壹品项目工地

全事故隐患向施工单位下达监理通知书责令限期整改后，未及时跟进施工单位的整改情况，对施工单位存在的多

完成整改的行为既未要求其暂时停止施工，也未及时向有关主管部门报告，建议由广西城建咨询有限公司按照公

予处理。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1．广西建工集团第二建筑工程有限责任公司。对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款

罚。

2．广西和瑞建筑劳务有限公司。对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（三）其他建议

广西城建咨询有限公司。对其违法违规行为，建议由江南区住建局移送南宁市住建局依据有关规定给予处理。

七、事故防范和整改措施建议

江南区江南壹品项目B1＃楼“8·20”一般高处坠落事故暴露出有关企业未落实安全生产主体责任，对安全事故不彻底，存在安全培训不到位、违章施工等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事生，提出以下工作建议：

（一）广西建工集团第二建筑工程有限责任公司要深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，安全生产企业主体责任：一是要组织建立并实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面开展隐患大排查，推进重大事故隐患专项整治工作；二是要全面加强对从业人员的安全生产培训和教育，确保从业人要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度，杜绝未经安全生产培训教育即安排上岗作业的行为；三是要加强施理，加大安全生产检查力度，有效落实安全防护措施，坚决杜绝违章操作，从根本上遏制生产安全事故的发生。

（二）广西和瑞建筑劳务有限公司要按规定对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，确保从业人员的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度，建立安全生产教育和培训档案；加强对施工现场的安全生产管理，督业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取管理措施及消除事故隐患。

（三）广西城建咨询有限公司要切实履行监理职责，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；要施工单位的整改情况，对施工单位未按时完成整改的行为，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告，坚决制止施工单位的安全生产违法行为。

（四）建设主管部门要深刻吸取事故教训，严格落实部门安全监管责任。加强施工现场安全隐患排查整治工问题导向，采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执法检查力度和频次，严厉

处建设施工领域安全生产违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法

令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，进一步督促企业落实安全生产主体责任，防止类似事故发生，确保安

势持续稳定。

附件：江南区江南壹品项目B1＃楼“8·20”一般高处坠落事故调查组成员名单

江南区江南壹品项目B1

一般高处坠落事

2023

---

①**《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ／T429－2018）5.1.2：**“洞口作业场所应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1

短边边长或直径为500mm～1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施；……”

②**《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80－2016》3.0.5：**“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护

按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。”

③**《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二、四款：**“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从

必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自

产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程

技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。”

《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》第六条：“建筑业企业新进场的工人，必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。（一）公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策准、规范、规程和企业的安全规章制度等。培训教育的时间不得少于15学时。（二）项目安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学时。（三）班组安全培训教育的主要内容是：本工种的程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。培训教育的时间不得少于20学时。”

④**《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：**“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取措施，及时发现并消除事故隐患……”

⑤**《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：**“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

⑥**《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：**“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”

⑦**《建设工程施工劳务分包合同》6.3：**“……加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳参加工程承包人进行的安全生产教育，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等施工现场的管理规定，做到文明施工……”

⑧**《建设工程安全生产管理条例》第十四条：**“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的应当要求施工单位暂时停止施报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

⑨**《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的作，及时消除生产安全事故隐患；……”

打印　分享：