宝安西乡锦琇流塘产业园G栋改造工程项目工地“7·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月17日，宝安区西乡街道锦琇流塘产业园G栋改造工程项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡锦琇流塘产业园G栋改造工程项目工地“7·17”一般高处坠落事故是一起因作业现场安全管理不到位、工人违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）水电安装作业单位：向某辉（男，48岁，湖南省益阳市人），系水电安装个体施工队负责人，该施工队未在工商部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

（2）施工单位：深圳鹏城建科集团有限公司（以下简称鹏城建科公司），成立日期：2012年5月9日，统一社会信用代码：914403005956592840，法定代表人：孙某凯，注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道78号竹盛花园16栋301。资质等级：建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级等，经营范围：机电工程施工、房屋建筑工程、室内外装饰工程与施工等。

2. 事故相关单位概况

（1）承租单位：深圳市熙华商业管理有限公司（以下简称熙华商业公司），成立日期：2025年5月14日，统一社会信用代码：91440300MAEKGFN80N，法定代表人：刘某，注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进二路4号G栋101。经营范围：商业综合体管理服务、物业管理、园区管理服务等。

（2）出租单位：深圳市丰汇艺联实业有限公司（以下简称丰汇艺联公司），成立日期：2022年11月25日，统一社会信用代码：91440300MA5HKTP25F，法定代表人：易某，注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进二路4号H馆1层。经营范围：非居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁等。

（二）事故相关概况

涉事项目名称为深圳锦绣流塘产业园G栋改造工程，G栋共6层，每层建筑面积约为477平方米，共计2882平方米。

2024年，丰汇艺联公司与鹏城建科公司签订了《锦绣流塘产业园G栋改造工程合同》，丰汇艺联公司将锦绣流塘产业园G栋

的外墙油漆翻新工程、外立面门窗安装、屋面防水、一楼大堂装修等发包给鹏城建科公司施工。

2025年7月1日，丰汇艺联公司将锦绣流塘产业园E、F、G三幢配套宿舍出租给熙华商业公司。丰汇艺联公司与熙华商业公司、鹏城建科公司共同签订了《房屋租赁合同》，约定丰汇艺联公司将三幢配套宿舍出租、移交给熙华商业公司，由熙华商业公司委托鹏城建科公司对E、G的室内装修及G栋外立面、防水工程、门窗工程进行施工。鹏城建科公司和熙华商业公司实际为关联企业，两家公司的现场管理人员均为汤某。

6月13日，汤某办理了锦绣流塘产业园G栋外立面、防水工程、门窗工程小散工程备案，6月27日取得备案回执。

7月2日，鹏城建科公司汤某通过介绍口头约定将G栋的水电安装分包给个体施工队向某辉，由其负责G栋水电安装。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 向某辉个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

向某辉，涉事个体施工队负责人，负责锦绣流塘产业园G栋水电安装的全面管理工作。

陈某（死者），工人，负责水管安装工作。

（2）安全管理状况

向某辉开工前口头提醒作业工人注意安全。

2. 鹏城建科公司安全管理情况

（1）相关人员情况

汤某，锦绣流塘产业园G栋改造工程项目负责人，负责项目的全面管理工作。

刘某，锦绣流塘产业园G栋改造工程施工员，负责项目施工管理工作。

（2）安全管理状况

鹏城建科公司建立了员工的安全生产教育和培训档案；提供了安全帽、安全带等劳动防护用品。

3. 熙华商业公司安全管理情况

（1）相关人员情况

汤某，熙华商业公司股东，负责与丰汇艺联公司对接。

（2）安全管理状况

由汤某负责现场管理和对鹏城建科公司进行统一协调、管理工作。

4. 丰汇艺联公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李某，锦绣流塘产业园项目G栋改造工程项目负责人，负责项目的全面管理工作。

白某，锦琇流塘产业园项目安全主管，负责项目安全管理工作。

（2）安全管理状况

丰汇艺联公司制定了《装修管理规定和装修手册》；7月1日对鹏城建科公司施工人员进行安全培训；将装饰装修管理服务、物业服务等委托给深圳万物商企物业服务有限公司进行管理；7

月4日，丰汇艺联公司和深圳万物商企物业服务有限公司现场巡查发现G栋阳台实体矮墙拆除后无临边防护，工人未系挂安全带进行临边高处作业的问题，后在工作群中通报并要求施工单位整改，提供了2张《装修违规整改通知单》。

（四）事故发生经过

7月2日，鹏城建科公司安排瓦工班组将G栋高约1米阳台矮墙拆除，计划后期安装落地窗。7月3日完成矮墙拆除工作。

7月16日，向某辉安排陈某等3名工人开始进场进行排水管安装作业，将排水管在各楼层阳台自上而下安装连接到一楼。7月17日8时许，陈某等3名工人继续到G栋安装排水管，陈某在五楼将排水管安装好后，将水管通过五楼地面的孔洞接通到四楼。9时40分许，陈某到四楼继续安装连接水管，期间需要将铝制梯架设在四楼阳台边处，站在铝制梯上将四楼的水管与五楼水管连通，在安装过程中不慎从阳台边连同铝制梯一同坠落到一楼地面。

（五）事故现场情况

事故发生位置位于宝安区西乡街道锦琇流塘产业园G栋（见图1）。作业位置位于四楼阳台，临边未见安全防护措施（见图2）；四楼阳台至一楼地面，现场测得坠落高度约为10.6米（见图3）；五楼阳台临边处的排水管已安装完毕（见图4）。



图 1 事故位置：宝安区西乡街道锦琇流塘产业园 G 栋



图 2 四楼阳台临边未见任何安全防护措施



图 3 现场测得坠落高度约为 10.6 米



图 4 五楼阳台临边处的排水管已安装完毕

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者陈某，男，40 岁，四川省营山县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），

事故造成的直接经济损失约人民币178万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某立即拨打120急救电话，并在医务人员的指导下对陈某进行心肺复苏，120急救人员到达后对陈某抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办、流塘派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

鹏城建科公司与陈某家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人安全意识淡薄，在未佩戴安全带等防护用品情况下，架设铝制梯在无临边防护的四楼阳台上进行临边高处水管安装作业，不慎连同铝制梯从阳台掉落至一楼地面死

亡，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 阳台实体矮墙拆除后在临空一侧无防护栏杆、密目式安全立网、工具式栏板封闭等防护措施，存在高处坠落风险。

2. 工人安全意识淡薄，在临边高处作业时未系挂安全带等劳动防护用品[1]，不慎和铝制梯一同从四楼阳台掉落至一楼地面，造成本起事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2025〕病鉴字第143号）鉴定意见：陈某符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 向某辉个体施工队安全管理存在的问题

向某辉对作业工人安全教育培训不到位，仅口头提醒作业人员注意安全，无临边高处作业方面的培训；明知G栋阳台实体矮墙拆除后无临边防护，在未采取相应安全防护措施的情况下，仍安排工人进行临边高处水管安装作业；且未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人临边作业未佩戴安全带等防护用品的生产安全事故隐患。

2. 鹏城建科公司安全管理存在的问题

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022)第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时,应设置安全防护设施并采取防滑措施,高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（1）鹏城建科公司落实安全生产主体责任不到位，在拆除G栋阳台实体矮墙后未及时采取临边防护措施，未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人未佩戴安全防护用品临边高处作业的生产安全事故隐患。

（2）鹏城建科公司项目负责人汤某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除阳台临边无防护、工人未佩戴安全防护用品的生产安全事故隐患。

3. 熙华商业公司安全管理存在的问题

熙华商业公司对施工单位鹏城建科公司安全生产工作统一协调、管理不到位，发现鹏城建科公司在G栋拆除阳台实体矮墙后未及时设置临边防护措施的问题，未及时督促整改。

4. 丰汇艺联公司安全管理存在的问题

丰汇艺联公司对承租单位熙华商业公司安全生产工作统一协调、管理不到位，发现G栋拆除阳台实体矮墙后未及时设置临边防护措施的问题，督促整改不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人安全意识淡薄，在未佩戴安全带等防护用品情况下，架设铝制梯在无临边防护的四楼阳台上进行临边高处水管安装作业，不慎连同铝制梯从阳台掉落至一楼地面，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

向某辉对作业工人安全教育培训不到位，仅口头提醒作业人员注意安全，无临边高处作业方面的培训；明知G栋阳台实体矮墙拆除后无临边防护，在未采取相应安全防护措施的情况下，仍安排工人进行临边高处水管安装作业；且未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人临边作业未佩戴安全带等防护用品的生产安全事故隐患，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪[2]，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

鹏城建科公司项目负责人汤某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除阳台临边无防护、工人未佩戴安全防护用品的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 鹏城建科公司落实安全生产主体责任不到位，在拆除G栋阳台实体矮墙后未及时采取临边防护措施，未采取技术、管理措施，及时消除涉事工人未佩戴安全防护用品临边高处作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

[2]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 熙华商业公司（项目负责人汤某）对施工单位鹏城建科公司安全生产工作统一协调、管理不到位，发现鹏城建科公司在G栋拆除阳台实体矮墙后未及时设置临边防护措施的问题，未及时督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担对施工单位安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 丰汇艺联公司（项目安全主管白某）对承租单位熙华商业公司安全生产工作统一协调、管理不到位，发现G栋拆除阳台实体矮墙后未及时设置临边防护措施的问题，督促整改不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

事故调查组将调查中发现的履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识不足，在临边高处作业时未采取防高坠措施；施工单位将水电安装分包给个体施工队，现场安全管理不到位，缺乏临边防护措施，事故隐患排查治理工作未落实；出租单位、承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，

对发现的安全问题，未及时有效督促相关单位整改；政府有关监管部门对检查巡查中发现的问题督促整改不到位，未落实闭环管理。

七、事故整改和防范措施

（一）向某辉应认真吸取本起事故的深刻教训，严格落实对工人的安全生产教育和培训，增强作业工人的安全意识，认真落实施工现场安全监管工作，及时发现并消除施工现场生产安全事故隐患。

（二）鹏城建科公司应认真吸取本起事故的深刻教训，对在作业过程中形成的安全隐患要及时采取有效的排查治理措施，尤其对高处作业、临边作业等，要提高安全巡查频次，加强对施工现场的安全管理和安全防护措施的投入，防范类似事故再次发生。

（三）丰汇艺联公司和熙华商业公司应严格落实安全生产工作统一协调、管理职责，对发现的安全生产问题，应及时督促整改。

（四）西乡街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。加强对限额以下小型工程的安全监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，防范生产安全事故发生。