珠海市旭荣贸易有限公司“3•15”高处坠落事故调查报告

发布机构：本站 发布日期：2016-06-08 阅读量： 127

2016年3月15日10时15分左右，珠海市旭荣贸易有限公司在珠海港高栏港务有限公司场内对螺旋卸船机进行平行配重设备改造作业时发生一起高处坠落事故，事故造成1人重伤、1人轻伤。

事故发生后，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经报请市政府同意，高栏港经济区管委会成立了由珠海市港口管理局牵头，珠海市公安局高栏港分局、高栏港派出所、区总工会、区纪工委、区安监局等部门参加的珠海市旭荣贸易有限公司“3·15”高处坠落事故调查组，调查组邀请市检察院驻高栏港区检察室派员参加。

事故调查组依据有关法律法规，按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查。调查组工作人员多次深入到事故现场，通过询问事故相关人员，查阅、核对有关资料，反复对事故进行现场取证。通过调查分析，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对

有关责任人员及责任单位的处理建议和整改措施，形成了事故调查报告，现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位基本概况

珠海港高栏港务有限公司（以下简称“港务公司”）是珠海港集团全资控股的国有独资企业，成立于2007年4月，法人：胡海军，注册资本3.7亿人民币，从事港口装卸、仓储、中转、驳运、商务物流等业务。

珠海市旭荣贸易有限公司（以下简称“旭荣公司”）成立于2006年12月22日，法人：沈文瑞，注册地：珠海市珠澳跨境工业园区，是珠海港高栏港务有限公司的租赁承包方，承包了珠海港高栏港务有限公司的码头前沿场地，并在该处进行螺旋卸船机（粉状物装卸设备）的安装及维修改造，拟用于装卸矿粉、水泥、粉煤灰等。双方签订有《矿渣粉项目合作协议书》和《安全生产、消防管理协议》。

珠海市宇丰机械设备有限公司（以下简称“宇丰公司”）成立于2007年10月11日，法人：郭伟，注册地：珠海市香洲区，主要经营机械设备及配件的批发、零售、机械设备安装等业务，是旭荣公司设备改造项目的承包商，负责维修改造旭荣公司的螺旋卸船机。双方签订有《螺旋卸船机设备改造协议书》，宇丰公司对旭荣公司签订有《安全生产承诺书》。

二、现场勘验情况

旭荣公司设备改造项目事故现场的螺旋卸船机，整机自重约110吨、配重50吨，300T/h轨道移动式、适合接卸最大20000DWT散货粉料

船。其配重块整体掉落在地面，掉落高度约12米。配重块上其与螺旋卸船机的斜拉杆连接处有明显切割痕迹。

现场还有拖车一台，车牌（粤C23444）。吊车一台，车牌（粤C1339），最大吊重80吨，吊钩已伸展到螺旋卸船机上方，吊钩上的钢丝绳已固定在螺旋卸船机的斜拉杆上。

三、事故发生经过及救援处置情况

2016年3月14日，宇丰公司主要负责人郭伟打电话给珠海鸿达设备起重有限公司的法人赵连新，请他派吊车到高栏港务公司场内的旭荣公司的螺旋卸船机现场作业。

2016年3月15日上午8时30分左右,郭伟安排临时工郝万八、曹冬武（刚入职3天，没有作业资质，没有签劳动合同、没有培训）到旭荣公司的螺旋卸船机现场作业，在交待工作后离开现场去买材料。

上午8时40分左右，珠海鸿达设备起重有限公司派出的吊车司机陶福宝和拖车司机、起重工等3人开拖车和起重机到达高栏港务公司大门口，登记后由宇丰公司的郝万八带到码头螺旋卸船机作业现场。作业前，郝万八与曹冬武向陶福宝说明了工作内容。然后，郝万八与曹冬武就上到螺旋卸船机配重块进行切焊作业。陶福宝与拖车司机、起重工在现场做起吊前准备工作。

上午10时10分左右，陶福宝等3人调试好起吊设备。陶福宝爬上螺旋卸船机配重块与在那作业的郝万八、曹冬武交流如何吊装（当时起重机吊钩已放置在配重块上方，吊钩上配有一条钢丝绳还未与配重块的任何部位固定接触）。双方未能确定配重块的重量和起吊位置，

陶福宝就离开配重块往下走，郝万八、曹冬武把起重机吊钩钢丝绳挂在螺旋卸船机与配重块相连的斜拉杆上，然后就切割了配重块与斜拉杆的连接处，造成配重块失重掉落到地面，导致正在配重块上面作业的郝万八、曹冬武同时掉落到地面，当场造成郝万八重伤、曹冬武轻伤。此时，陶福宝走在地面还没上吊车。

上午10时15分左右，发生事故后高栏港务公司一名员工立即报警，随后医务人员赶到现场进行抢救，并及时将伤员送至平沙医院救治。

事故发生后，高栏港务公司按规定程序向公安、安监和港口等部门报告，积极配合事故调查组开展事故调查工作，同时协助相关公司做好善后工作。

珠海港公安分局、高栏港派出所接到“110”报警电话后，立即派出了干警赶赴事发地点，对事故现场进行了勘查、取证，并对相关人员作了调查询问。区管委会接到事故报告后，分管安全生产的领导，立即指派区安监局人员赶赴该事故现场，同时对该事故作出批示：“要求全区各有关部门要加强领导，提高认识，加大安全隐患的整治力度，做好安全生产工作，确保社会的平安稳定。同时提出由市港口管理局牵头成立事故调查组对事故进行调查，按照“四不放过”的原则，查清事故原因，严肃追究有关单位和个人的责任”。

市港口管理局接到高栏港务公司事故报告后，受唐成伟局长委托，黄建平副局长带领局港口安全科、港口规划科和市港口调度指挥中心的相关人员立即赶赴事发现场参与应急处置，向局主要领导报告了有关情况，采取了防控措施：一是责令旭荣公司、宇丰公司对在医

院监护的伤员要做好救治护理工作；二是要求市港口管理局相关人员按照相关程序和要求向上级有关部门报告并配合属地安监、公安部门对事故单位和有关人员进行调查。

目前，轻伤曹冬武在中山大学第五附属人民医院继续治疗，重伤郝万八的家属于4月1日与宇丰公司协商签订了“赔偿协议”后，将郝万八转送回老家贵州继续治疗。

四、事故人员伤亡和损失情况

经核查，该起事故共造成1人重伤（郝某八，身份证号码：5202021990******07，家庭地址：贵州省盘县红果镇，主要伤害头部），1人轻伤（曹某武，身份证号码：5202021990******7X，家庭地址：贵州省盘县红果镇，主要伤害腿部），直接经济损失约20万元。

五、事故原因和事故性质

（一）事故的直接原因 违章操作

宇丰公司的郝万八、曹冬武在没有现场指挥人员在场，未能确定螺旋卸船机配重块的重量和起吊位置的情况下，操作错误，忽视安全，把起重机吊钩钢丝绳挂在螺旋卸船机与配重块相连的斜拉杆上，切割了配重块与斜拉杆的连接处，造成螺旋卸船机的配重块失重坠落到地面。这是导致该事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因 企业主体责任落实不到位

1、旭荣公司主体责任落实不到位，旭荣公司作为安全生产责任主体，没有建立完善的安全生产责任制、安全管理制度和相关作业操作规程，没有对承包商进行教育培训，没有对现场危险作业进行监管，是事故发生的间接原因之一。

2、宇丰公司主体责任落实不到位，宇丰公司没有建立安全生产责任制、安全管理制度和作业操作规程。现场吊装和高处作业没有制定作业方案和技术交底，现场没有专人指挥，特别是安排了无相应作业资质的人员作业而且没有对其进行教育培训，是事故发生的间接原因之一。

3、高栏港务公司对场内租赁公司的安全监管工作不到位，也是导致是事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质认定

经事故调查组认定，珠海市旭荣贸易有限公司“3·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任和处理意见

（一）根据事故原因分析，对事故责任单位的处理意见

1、旭荣公司在安全管理方面存在安全隐患，作为安全生产责任主体，没有建立完善的安全生产责任制、安全管理制度和相关作业操作规程，没有对承包商进行教育培训，没有对现场危险作业进行监管，对事故的发生负有间接责任。依据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》有关规定不对旭荣公司进行处罚。建议由市港口管理局依法责令整改。

2、宇丰公司没有建立安全生产责任制、安全管理制度和作业操作规程。现场吊装和高处作业没有制定作业方案和技术交底，现场没有专人指挥，特别是安排了无相应作业资质的人员作业而且没有对其进行教育培训。宇丰公司在安全管理方面存在安全隐患，对事故的发生负有主要责任。依据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》有关规定不对宇丰公司进行处罚。建议由市港口管理局依法责令整改。

3、港务公司作为旭荣公司的甲方单位，在对场内租赁方旭荣公司的安全监管上存在漏洞，对事故应承担一定的监管责任，依据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》有关规定不对港务公司进行处罚。建议由市港口管理局依法责令整改。

（二）根据事故原因分析，对责任人的处理建议

1、郝某八（宇丰公司）：安全意识淡薄，无证上岗，对事故的发生应负直接责任。责令宇丰公司对违章作业的郝万八、曹冬武，根据公司管理规定给予相应的处罚，对事故相关的其他安全管理人员进行相应处理，并把处理情况报区安监局、市港口管理局备案。

2、曹某武（宇丰公司）：安全意识淡薄，无证上岗，对事故的发生应负直接责任。责令宇丰公司对违章作业的郝万八、曹冬武，根据公司管理规定给予相应的处罚，对事故相关的其他安全管理人员进行相应处理，并把处理情况报告高栏港区、市港口管理局备案。

3、沈某瑞（旭荣公司法人）：没有履行安全生产主要负责人职责，隐患排查治理工作不到位，对事故的发生负有责任。建议由市港

口管理局对其进行安全工作约谈。

4、郑某胜（旭荣公司现场负责人）：没有履行安全生产监管职责，隐患排查治理工作不到位，对事故的发生负有责任。建议由市港口管理局对其进行安全工作约谈。

5、郭某（宇丰公司法人、现场负责人）：没有履行安全生产主要负责人职责，没有履行安全生产监管职责，隐患排查治理工作不到位，对事故的发生负有责任。建议由市港口管理局对其进行安全工作约谈。

6、胡某军（港务公司法人）：安全生产主体责任落实不到位，安全监管上存在漏洞，对事故应承担一定的监管责，建议由市港口管理局对其进行安全工作约谈。

七、事故防范和整改措施

（一）进一步强化红线意识。区内各有关单位要要深刻吸取事故教训，举一反三，大力加强安全生产安全工作；要始终把人民生命安全放在首位，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚决遏制各类事故尤其是重特大生产安全事故的发生，确保安全生产。

（二）全区企业要以旭荣贸易有限公司这起事故为戒，督促落实本单位安全生产主体责任，建立健全安全管理机构和安全责任体系、依法保证安全生产投入、加强安全教育培训、加强现场安全管理，使之落到实处。加强危险作业的安全管理，进一步提高管理人员和工人安全意识和严格按操作规程进行作业，防止类似事故发生。

（三）珠海市宇丰机械设备有限公司负责进一步加强员工的安全培训教育。一是开展全方位的安全教育；二是各班组按自身岗位特点进行有针对性的安全教育；三是自我保护方面的安全教育。以该事故为反面教材，增强员工安全意识，提高员工的自我防范能力。

（四）珠海市旭荣贸易有限公司负责进一步加强员工的安全培训教育。一是建立健全贯彻执行国家安全生产法规标准的规章制度；二是应制定控制违章行为的管理制度（特别是惩戒方面），以防止类似事故再次发生。

（五）高栏港务公司要举一反三，吸取此次事故的教训，要落实全面有效的安全防范措施。一是建立健全贯彻执行国家安全生产法规标准的规章制度，尤其是对外包单位的管理制度；二是立即开展全公司范围的安全大检查，对检查出的问题，要认真整改，对一时难以整改到位的隐患，要落实有效的安全防范措施，确保安全生产。

2016年4月6日

备案序号：粤ICP备05026025号-1

 粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn