



# 广东驰盈建设工程有限公司“12•30”事故调查报告

2026-07-20 08:49 来源：藤县住房和城乡建设局

2024年12月30日16时许，在广西藤县新材料产业园热电联产项目固废处理间发生一起事故，造成1人死亡。和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办公室副主任陈伟改局、科工局、公安局、司法局、总工会、人社局、藤州镇政府、县经开区管委会等部门有关人员为成员0”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委机关、县检察院派员

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故单位概况

**（一）广西梧州建晖热电有限公司概况**

广西梧州建晖热电有限公司（以下简称建晖热电公司）类型：有限责任公司（港澳台投资 / 独资），企业统LC7A，法定代表人：黎河清，成立日期：2019年7月11日，核准日期：2020 年 12 月 1 日，住所：广西梧州市道 1 号。公司经营范围：发电、输电、供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；省际普通货船技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或和供应；大气污染治理；水污染治理；污水处理及其再生利用；再生资源加工；再生资源销售；固体废物治理；品销售（不含危险化学品）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**（二）广东驰盈建设工程有限公司概况**

广东驰盈建设工程有限公司（以下简称驰盈公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业统一R4T，法定代表人：李文财，成立日期：2019 年 5 月 24 日，住所：广东省东莞市东城街道九龙路 1 号红和商

可项目：房屋建筑工程施工、建筑机械与设备租赁、建筑材料销售、工程管理服务（除依法须经批准的项目外，动）。

**（三）湖南长顺项目管理有限公司概况**

湖南长顺项目管理有限公司（曾用名：湖南长顺工程建设监理有限公司，以下简称长顺公司），类型：有限人独资），企业统一社会信用代码：91430000183809952D，法定代表人：黄勇，成立日期：1998年3月5日，68号，经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；建设工程设计（依法须可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；单建式人防工务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外务；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；基础地质物再生技术研发；承接总公司工程建设业务；招投标代理服务；政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外动）。

二、工程项目概况

驰盈公司与建晖热电公司签订广西藤县新材料产业园热电联产项目固废处理间项目工程承包合同，工程地点县新材料产业园热电联产项目固废处理间施工工程。

三、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过：2024年12月30日下午，固废处理间预埋班全勤出工，其中肖**、龚**和赵**作为一组预埋锚栓螺杆、焊接在柱梁钢筋上，为后期钢构屋面的连接部件。焊接部位共有四处，东、西墙顶各两处，每处龚**和赵**先将16条螺杆吊上外架，先转运8根螺杆到西面墙的位置进行焊接，焊接完后转场去东面墙。赵**和手接焊机线，龚**返回去背螺杆。约16时12分，赵**听到“哎” 的一声，往下看见龚**已摔下地面，面朝地一话，说龚**摔下去了，叫孟**马上过来。孟**赶到事故现场，拨打安全员刘**和彭**电话，汇报龚**从外架上摔**叫孟**赶快拨打“120” 急救，同时安全员刘**联系私家车（渝BD****）赶到事故现场将伤者抬上车赶往藤县转120急救车直奔藤县人民医院，19时10分经抢救无效死亡。事故发生后施工单位未按规定向主管部门、建设单位

（二）2024年12月30日，驰盈公司通知死亡人员（龚**）的家属协商善后事宜。

（三）2024年12月31日，驰盈公司与死者（龚**）的家属达成协议，公司赔偿129.65万元（其中包含2万元安用）赔偿金给家属。

（四）2025年2月25日，享受的所有工亡待遇108.582448万元由社保部门转账到驰盈公司账户。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者龚**，男，汉族，54岁，身份证号：432424**********，生前住址：湖南省澧县梦

截止日前，事故造成直接经济损失129.65万元（包括藤县社会保险事业管理中心已支付1人工亡职工一次性死者家属达成一致协议，补偿已到位，善后清楚，家属情绪稳定。

五、事故发生的原因分析和事故性质认定

经调查了解并分析研讨，事故调查组认定广东驰盈建设工程有限公司“12·30”事故是一起瞒报的一般生产

**（一）直接原因**

现场作业人员龚**由于安全意识淡薄，风险预判能力不足，未遵守高处作业规范，未按规定正确佩戴和使用致其直接掉落到地面，是造成此起事故的直接原因。

**（二）间接原因**

1、驰盈公司作为广西藤县新材料产业园热电联产项目固废处理间的施工单位，安全教育培训流于形式，缺育，培训未入脑入心、未取得实质效果，未能有效提升作业人员安全意识和风险辨识避险能力；现场安全风险分位，没有及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患，是造成该起事故的间接原因。

2、经核查，长顺公司作为项目监理单位，监理单位项目安全履职资料不齐全，监理日志、安全巡视检查记录
安全监理会议纪要等关键履职台账存在缺失、记录不完整，日常安全巡查、隐患排查及闭环督促等监理职责履职
建设强制性标准全面履行安全监理责任，对本次事故负有监理监管失职责任，是造成此起事故的另一个间接原因。

3、建晖热电公司作为该项目建设单位，安全统筹管控、日常督导检查、参建单位履职监管等过程资料不完
约束不到位，项目安全统筹管理机制不健全，未完全履行建设单位安全生产管理职责，是造成此起事故的另一个

六、事故责任认定和对相关责任单位、人员处理建议

（一）**龚**，驰盈公司安装工人。**自我安全意识淡薄，风险预判能力不足，未遵守高处作业规范，未按规定
用品、用具，导致其直接掉落到地面，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第 3.0.5 条[1]，在此
故中死亡，建议免除追究其责任。

（二）**张*，驰盈公司热电联产项目固废处理间项目经理，**作为施工现场安全生产直接管理人，现场安全管理
落实施工现场各项安全管控措施，安全技术交底流于表面，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，违反《中
条第一款第五项[2]之规定，在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产
处理。

（三）**李**，驰盈公司法定代表人。**作为本单位主要负责人，日常履职流于形式、落实不严，安全主体责任
判不足，隐患排查治理未形成闭环，未能及时消除现场各类生产安全事故隐患，未及时、如实报告生产安全事故
和程序如实上报事故情况，存在事故瞒报行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]、第七
事故报告和调查处理条例》第四条[7]，在此次事故发生中负有重要管理责任，建议由县应急管理局依照《中华
第一项[8]、第一百一十条[9]的规定对其进行处理。

（四）**驰盈公司。**作为项目工程施工承包单位，安全教育培训流于形式、内容针对性不强、未结合施工现场
化、常态化安全警示教育，培训效果未有效落地，从业人员安全意识和作业风险辨识能力未得到实质提升，未采
管，未及时发现并消除事故隐患，未构建安全风险分级管控、隐患排查治理机制和风险防范化解机制，违反《中
条第一款[10]、第二款[11]之规定，在此事故中负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生
[12]的规定，给予行政处罚。事故发生后，施工单位未按规定向主管部门、建设单位、监理单位上报，属事故瞒报
安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款[13]的规定对其进行处理。

（五）**长顺公司。**作为项目监理单位，事故发生后，在未接到施工单位任何形式的事故信息报告的情况下，
场安全监管及信息上报相关职责；且经核查，监理单位项目履职资料不齐全、监理工作痕迹留存不完善，监理日
改督办记录、旁站监理记录、安全监理会议纪要等关键履职档案缺失或不完整，安全日常巡查、隐患督促整改等
规及规范要求全面履行安全生产监理职责，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[14]相关规定，对本次事
县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》相关规定对其进行处理。

（六）**建晖热电公司。**作为该项目建设单位，事故发生后，未接到施工单位事故情况报告，未能及时掌握事
理职责；经核查，建设单位虽留存有部分项目管理履职资料，但安全统筹管控、日常督导检查、参建单位履职监
单位安全履职监督约束不到位，项目安全统筹管理机制不健全，未完全履行建设单位安全生产管理职责，违反《
定，对本次事故负有相应管理责任。建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》相关规定对其进行处理。

七、事故防范和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止类似事故的发生，提出

**（一）深刻汲取事故教训，举一反三，防范事故发生**

全县各部门、园区、乡镇政府及有关企业要深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。坚持安全第一、预防为
人民至上、生命至上的安全生产工作理念，从源头上化解重大安全风险，防范事故的发生。

**（二）压实生产经营单位安全生产主体责任**

企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体，应当依照法律、法规规定，履行的中
务。应当建立健全安全生产责任制和各项管理制度；加强安全生产管理，定期组织开展安全检查，统一协调管理
发现、治理和消除本单位安全事故隐患；依法组织从业人员参加安全生产教育和培训；如实告知从业人员作业
素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务；应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习
神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

**（三）强化政府部门安全生产监管责任，促进经济社会健康发展**

负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府必须按照安全生产“三管三必须”原则，切实开展安全生
职责扎实推进本行业，确保取得实效。同时，在监督检查过程中，密切关注企业的安全生产教育、安全生产措施
产措施，为促进我县经济社会持续健康发展创造和谐的社会环境。