潍坊盛恒环保科技有限公司
“9·17”一般起重伤害事故调查报告

2023年9月17日下午3点左右，位于安丘市景芝镇潍坊盛恒环保科技有限公司厂区内发生一起起重伤害事故，造成一人受伤，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）有关规定，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市工信局、市市场监管局、市总工会、景芝镇政府等单位组成，并邀请市纪委监委、市检察院参加的潍坊盛恒环保科技有限公司“9·17”一般起重伤害事故调查组（以下简称调查组）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调取事故发生单位相关资料、询问事故有关人员等方式，依法依规开展了事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查明了属地党委政府、相关部门在监管方面存在的问题；同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

调查认定：该事故是一起因员工违反安全管理规定、企业安全管理不到位引起的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位基本情况

潍坊盛恒环保科技有限公司（以下简称盛恒环保）成立于2018年12月25日，法定代表人董文涛，注册资本为1200万元，统一社会信用代码为91370784MA3NX0DA8A，企业注册地址位于山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城景盛路与景安街路口西100米路北，所属行业为其他制造业，经营范围包含:生产、销售:环境保护专用设备(脱硫脱硝装备，除尘设备，气力输送机)，热交换装置，灌装、装填容器用机械，机械零部件，钢结构;环保工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。企业当前经营状态为在业。

安丘通维机械有限公司（以下简称通维机械），统一社会信用代码91370784MACNWQ6E84,法定代表人闫淑芝，注册资本拾万元，公司成立日期2023年6月28日，企业注册地址山东省潍坊市安丘市石堆镇大连池村村南600米处，经营范围：一般项目:机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造;建筑工程用机械制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;矿山机械制造;铸造机械制造;农业机械制造;气体压缩机械制造;机械零件、零部件销售，建筑工程用机械销售，环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;农业机械销售;铸造机械销售;矿山机械销售;机械设备销售;气体压缩机械销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)该公司仅为制作盛恒环保加工项目注册使用，无具体办公场所，该公司已于2024年11月28日注销。

（二）工程项目基本情况

项目名称：钢结构加工项目；2023年7月份潍坊盛恒环保科技有限公司和安丘通维机械有限公司，签订《外协制作协议》，双方约定潍坊盛恒环保科技有限公司委托通维机械对东方锅炉钢结构部分产品进行加工制作，甲方提供产品图纸、制作原材料、生产场地及生产用电、用水、油漆、焊材。乙方负责产品的制作、防腐、装卸、售后服务。

事故现场为潍坊盛恒环保科技有限公司的西生产车间内，起重机械在吊装栅格过程中，钢丝绳脱落导致栅格倾倒砸伤一名员工。

（三）涉事设备

电动单梁起重机：桥式起重机，型号规格LD2-22.5A3，产品编码22012077，设备代码417041576202202077，制造许可证编号TS2441576-2025，生产厂家为河南豫山起重机有限公司，制造完成日期：2022年1月。起重量2.8t，起升高度9m，工作级别M3，起升速度8m/min，运行速度20m/min，由河南浩方传动科技有限公司出具《钢丝绳电动葫芦合格证》。事故起重机械为潍坊盛恒环保科技有限公司所有，行车工是盛恒环保的雇佣工人。

（四）有关合同签订情况

2023年5月19日，潍坊盛恒环保科技有限公司与东方电气集团东方锅炉股份有限公司签订《产品扩散合同》，约定制作东方电气集团东方锅炉股份有限公司钢结构加工项目。合同规定卖方（即盛恒环保）不得以任何形式将其承制的产品分包给第三方。确需他人协作加工的，卖方应向买方提供书面申请并按买方要求

报送协作厂家的资料，经买方同意方可分包。盛恒环保并未向买方提供第三方协作申请和资料。

2023年7月3日，潍坊盛恒环保科技有限公司与安丘通维机械有限公司就东方电气集团东方锅炉股份有限公司钢结构部分加工项目签订《外协制作协议》，并签订《安全生产协议书》，代缴雇工保险协议。同时，盛恒机械就该项目还同时和其他三家公司签订了相同的加工协议。按合同约定通维公司对盛恒公司委托的产品进行加工，盛恒公司代缴员工团体。

经营模式：潍坊盛恒环保有限公司负责跑业务，找订单，产品图纸、制作原材料、生产场地及生产用电、用水、油漆、焊材。乙方和其他三家负责产品的制作、防腐、装卸、售后服务。通维机械作为生产经营单位注册公司，但在实际管理和运营中通维机械仅作为一个班组运行，不产生水电费等各种费用，不独立承担工作任务，由盛恒环保统一安排调度工作，通维机械仅为给盛恒环保加工钢构件注册使用。

2023年8月5日，潍坊盛恒环保科技有限公司提交申请将团体意外险的主被保人邱小亮（身份证号码370784198311267817）变更为赵炳合（身份证号码370722196405150590），受益人为潍坊盛恒环保科技有限公司。

（四）事故相关人员情况

1.董文涛，男，汉族，41岁，潍坊盛恒环保科技有限公司法定代表人。

2.王永明，汉族，男，47岁，安丘通维机械有限公司项目具体负责人。

二、事故发生的经过和救援情况

（一）事故发生的经过

2023年9月17日下午15时27分，赵炳合离开工作岗位，到车间西侧（涉事行车底部）和工友（李明军）聊天，15时27分41秒，电焊工赵风好开着行车吊着栅格往地面放，栅格刚落地，在没有任何防护措施的前提下，赵风好摘下行车吊钩，吊钩掉到栅格后面，赵风好没注意观察周围的情况，直接往上升吊钩，吊钩在上升过程中挂到后面栅格，把栅格勾倒，砸中正在聊天的赵炳合身体右侧。现场没有监护人员。


（二）应急处置及事故上报情况

事故发生后，车间工人曹怀玉和李明军等4人把赵炳合从栅格底下抬出来，15点29分曹怀玉电话通知王永明，同时拨打了120急救电话，15点30分王永明赶到事发现场，同时，盛恒环保生产和仓库管理人员王凯也到达现场，救护车到后把伤者送去安丘市中医院，后转到潍坊市人民医院，其间，王永明一直陪同，并垫付1.5万元医疗费。经医院诊断，伤者右上肢开放性骨折、右下肢骨折、多处损伤等。

事故发生后，现场人员（曹怀玉）立即通知该制作加工项目负责人王永明，第二天，王永明电话通知盛恒环保法人董文涛，事故发生后董文涛和王永明均没有将事故报告给应急管理部门或者行业主管部门，也没有向景芝镇政府报告，直至9月20日家属举报该事故。

（三）事故善后处理情况

赵炳合受伤后，潍坊盛恒环保科技有限公司以及安丘通维机



事故现场图片

械环保有限公司的王永明积极与当事人及其家属进行协商，因赔偿数额的问题，一直没有结果。截至目前，盛恒环保和通维机械共提供10万元医疗费用。

三、事故造成的人员伤亡情况

该事故造成一人受伤，经司法鉴定为六级伤残。伤者：赵炳合，汉族，男，61岁，身份证号370722196405150590，安丘市景芝镇红旗小区人，未与盛恒环保和通维机械签订劳动（劳务）

合同，潍坊盛恒环保设备有限公司缴纳团体意外伤害保险。

四、事故原因分析

事故调查组对潍坊盛恒环保科技有限公司“9·17”一般起重伤害事故进行了全面调查，通过查阅资料、调查取证、综合分析，认定该事故发生的原因和性质。

（一）直接原因

员工赵炳合安全意识淡薄，上班期间随意串岗，未辨识身边存在的安全隐患，不慎被倒地的栅格砸中，导致受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.未建立安全生产责任制。潍坊盛恒环保科技有限公司未按规定建立健全各岗位人员安全生产责任制，未将安全生产责任进行有效分解并落实。

2.未对员工进行安全教育培训。潍坊盛恒环保科技有限公司和安丘通维机械环保有限公司未根据职责和分工对员工进行安全生产教育培训，或者未督促制作单位对员工进行教育培训，致使相关人员安全培训不到位，安全意识淡薄。

3.安全管理混乱。生产现场安全管理混乱，潍坊盛恒环保科技有限公司虽然与安丘通维机械环保有限公司签订安全管理协议，但通维公司仅为盛恒环保的一个制作单元，在行车吊运过程中二者均未安排现场安全监护人员，对员工不遵守安全管理规定的行为，未能及时发现和制止，致使在吊装作业过程中，发生栅格倒塌，砸中人员，致重伤。

4.景芝镇人民政府。虽然依据相关法律法规对工贸行业进行

安全监管，及时查处监管领域内的安全隐患并督促整改，但是对盛恒环保科技有限公司存在的责任主体未有效落实、全员责任制未落实、教育培训不到位等问题未及时发现并督促整改。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）有关单位和人员的处理建议

1.赵炳合，安全意识淡薄，违反公司安全管理规定，上班期间随意走动，不注意辨识周围环境存在的安全隐患，不慎被倒地的栅格砸中，导致受伤。对事故发生负有直接责任。对于其存在的违规行为，建议由公司按照内部管理制度进行处理。

2.董文涛，潍坊盛恒环保科技有限公司法定代表人。安全生产责任制落实不到位，未按要求对员工进行教育培训，安全生产管理职责落实不到位，对事故发生负有重要领导责任，事故发生后存在瞒报情节，建议由安丘市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[1]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[2]的规定给予其处2022年年收入40%罚款的行政处罚，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一

---

(1)《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（2）《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

（3）《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

十条第二款[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[4]的规定给予其处2022年年收入60%-80%罚款的行政处罚。

3.王永明，加工现场负责人及通维机械项目负责人。在钢结构加工项目的制作过程中，对现场人员教育培训不到位，现场安构加工项目的制作过程中，对现场人员教育培训不到位，现场安全管理不到位，对生产车间存在的安全隐患排查管控不足，对事故发生负有重要责任。建议由安丘市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[6]的规定，给予王永明2022年年收入20%罚款的行政处罚。

4.潍坊盛恒环保科技有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未对安全生产责任清单落实情况进行督查检查；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；现场安全管理缺失，对事故发生负有责任，建议由安丘市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[7]和《生产安全事故罚款

（4）《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

（5）《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（6）《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

处罚规定》第十四条第一项[8]的规定给予该公司30万元以上50万元以下罚款的行政处罚，对发生事故后未按规定上报，存在瞒报情节，建议由安丘市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[9]的规定，给予该公司100万元罚款的行政处罚。

潍坊通维机械有限公司已于2024年11月28日注销，无法承担相关责任（或者不予立案），根据《安全生产法》第一百零三条规定生产经营单位将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或者个人，导致发生生产安全事故给他人造成伤害，与承包、承租方承担连带赔偿责任的规定，建议由潍坊盛恒环保承担部分相关责任。

（二）有关部门的处理建议

1.景芝镇人民政府。履行监督管理职责不到位，对潍坊盛恒环保科技有限公司日常监督检查不到位，对辖区内涉及外包作业的安全监管不到位。责成景芝镇人民政府向安丘市人民政府作出深刻检查。

（7）《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（8）《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

(9)《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

七、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）进一步强化安全生产红线意识。各镇街区、部门，特别是景芝镇人民政府和工信部门要深刻吸取“9·17”事故教训，举一反三，狠抓责任落实，切实履行属地监管和部门管理责任，聚焦重点行业领域，认真查找安全生产方面存在的短板弱项，采取针对性整治措施，推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

(二)立即开展违法发包、转包和危险作业安全生产专项整治。各镇街区、各部门要结合当前安全生产工作相关要求细化工作职责，压紧压实企业安全生产主体责任，强化企业全员培训，强化警示教育，提升每个人的安全意识、安全技能。要强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章作业和违反安全管理规定等行为。要严格落实考核奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，从根本上防范化解安全风险，杜绝事故发生。

(三)强化宣传教育，多措并举打击迟报、谎报、瞒报事故行为。各镇街区、各部门要加强宣传教育培训力度，利用网络、新媒体等多种形式强化有奖举报、网格化等措施，督促各单位树立法律观念、增强法律意识，严格按照法律法规规定要求，在规定时间内及时、如实报告本单位生产安全事故。综合运用联合惩戒、停产整顿、行刑衔接等措施开展警示宣传，压实各环节责任，以

零容忍的态度坚决惩治迟报、谎报、瞒报事故等行为，倒逼企业严格落实主体责任，坚决遏制事故发生。