八步信都河北冶金建设集团有限公司 “2•17”物体打击事故调查报告

2026-02-06 15:20 来源：八步区应急管理局

2025年2月17日10时30分许，河北冶金建设集团有限公司在八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线项目工程厂内导流水沟浇筑作业过程中发生一起物体打击事故，造成1人轻伤一级[①]，直接经济损失约10万元（不含相关赔偿）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步信都河北冶金建设集团有限公司“2·17”物体打击事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步信都河北冶金建设集团有限公司“2·17”物体打击事故是一起由于建设项目劳务违规转包，建筑施工特种作业人员无证上岗并违反操作规程，机械设备出现异常，以及从业人员未与机械设施、设备保持安全防护距离所引发的从业人员轻伤事故，但未达到一般生产安全责任事故。

① 《司法鉴定意见书》柳方司鉴[2025]法临鉴字第1142号 六、鉴定意见：2.被鉴定人蒋文林本次受伤，损伤程度暂定为轻伤一级。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援情况

事故调查组通过事后到现场了解情况和对相关人员的调查询问，以及查阅相关材料，基本还原事故发生经过：

2025年2月17日，施工作业内容是河北冶金建设集团有限公司对建设项目厂内导流水沟混凝土浇筑作业。8时许，广西建都混凝土有限公司混凝土泵车桂J39522司机柳x炼驾驶混凝土泵车到达指定作业地点，柳x炼负责操作泵车导向管配合送料作业。混凝土浇捣工人蒋x林负责牵扶泵车末端软管对水沟模槽进行混凝土浇筑作业，陈x步和蒋x利负责操作震动泵。10时30分许，在进行第二次浇筑的时候，突然发生“嘣”的一声响，泵车出料口因出料过猛，导致管口摆动太大，直接把蒋x林甩到水池里面了。至此，事故发生。

事故发生后，柳x炼马上停止操作便查看掉落水池的蒋x林，见到蒋x林当时精神正常，下巴轻微挫伤，左手和左脚都受伤。陈x步和蒋x利立即去搬来梯子，接到报告后的河北冶金建设集团有限公司第三工程分公司项目经理朱x立即组织人员下到池里将伤者蒋x林抬救上来。蒋x林说手和脚都痛，无法站立。朱x及时用公司车辆将蒋x林送至广西桂东人民医院进行治疗。至此，救援工作结束。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在八步区信都镇贺州鹏达新材料有限公司广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线在建项目工程。



（图1 事故场所：酸洗区车间导流水沟浇筑施工现场）

注：图1及所使用照片均由中国人寿财产保险股份有限公司贺州市中心支公司提供。

2. 事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，该起事故为事后报告，接报后事故第一现场已不存，通过调取中国人寿财产保险股份有限公司贺州市中心支公司相关材料，记录如下：

事发位置：在建项目酸洗区车间导流水沟浇筑作业点。

作业内容：导流水沟混凝土浇筑。

涉事设备：混凝土泵车，号牌号码：桂J39522，车辆类型：

重型非载货专项作业。

混酸池：池深5m，未投入使用，无安全防护栏，坠落面留置有1顶破损的安全帽，以及小部分未干透的混凝土沙浆。



（图2　涉事车辆桂J39522，司机柳x炼）



（图3 混酸池人员坠落事故现场 ）

（三）人员伤亡情况

该事故造成1人轻伤一级。伤者：蒋x林，男，1979年01月27日出生，身份证号码：45232319790127xxxx，家庭住址：广西全州县黄沙河镇大路底村委大路底村。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

蒋x林：不具备劳务承揽资质能力，承揽工程项目混凝土浇捣作业。缺乏安全意识，在没有安全防护的情况下，站在混酸池边上进行导流水沟混凝土浇筑扶管作业；**柳x炼：**未取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，并违反《泵车岗位操作规程》[①]进行混凝土泵车操作，同时作业过程中混凝土泵车因出料过猛，末端胶管出现甩管，导致蒋x林被甩下混酸池内造成受伤。以上是造成本次物体打击事故的直接原因。

①《泵车岗位操作规程》二、泵送作业:布料杆下方严禁站人，操作人员不得靠近末端胶管或处于臂架危险区域。

（二）事故间接原因

1.广西建都混凝土有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对从业人员进行安全生产教育和培训工作不到位。混凝土泵车操作人员柳x炼未能熟悉掌握《泵车岗位操作规程》，在混凝土浇捣工蒋x林进行扶管作业的情况下未进行危险告知并制止，仍然启动混凝土泵车进行供料浇筑作业。二是特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业。柳x炼持有的《安全培训合格证书》，证书编号：170431801812363，有效期：自2017年10月10日至2020年10月10日；证书编号：4300250201066，发证时间为

2025年02月21日。三是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》[①]规定进行事故上报工作。

2. 河北冶金建设集团有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位。混凝土浇捣工蒋x林未能掌握岗位安全操作技能，不清楚混凝土泵车泵送作业不得靠近末端胶管。二是在有较大危险因素的施工作业场所，未设置明显的如“当心触电”“请戴安全帽”“当心坠落”等安全警示标志。三是落实生产安

全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患。施工作业现场管理员未能及时发现并制止导流水沟混凝土浇筑作业点混凝土泵车司机柳贤炼的违规操作，混凝土浇捣工蒋x林的危险作业与混酸池安全距离不足的问题。四是未及时、如实报

告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，

公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。

3.湖北辰峰建筑劳务有限公司：存在劳务违规转包行为和对劳务工人安全生产教育培训不到位。一是违规将工程项目混凝土浇捣作业劳务转包给不具备相应资质的个人（严x宝），严x宝再以湖北辰峰建筑劳务有限公司名义将工程项目混凝土浇捣作业劳务转包给不具备相应资质的个人（蒋x林）。二是缺少对混凝土浇捣工蒋x林进行混凝土浇捣作业岗位安全风险及事故警示教育和培训，蒋x林未能掌握岗位安全操作技能，不清楚混凝土泵车泵送作业不得靠近末端胶管。三是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。

①《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4. 广西贺州鹏达新材料有限公司：对外包项目施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。一是落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患。施工作业现场管理员未能及时发现并制止导流水沟混凝土浇筑作业点混凝土泵车司机柳x炼的违规操作，混凝土浇捣工蒋x林的危险作业与混酸池安全距离不足的问题。二是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《广西壮族自治区安全生产条例》[①]规定进行事故

上报工作。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月2日15时10分许，贺州市八步区应急管理局接到事故伤者蒋x林打来电话报告事故情况。9月19日，事故调查组成员到了广西贺州鹏达新材料有限公司进行了解事故情况并对伤者后续治疗问题进行了协调处理。

（二）善后处理情况

蒋x林从广西桂东人民医院治疗出院后，自行在柳州市人民医院进行康复治疗。目前，事故相关单位与蒋x林尚未达成赔

①《广西壮族自治区安全生产条例》第五十四条：“……事故涉及两个以上生产经营单位的，相关单位均应当报告。”

偿协议。

四、事故责任单位及个人相关情况

（一）广西建都混凝土有限公司：《营业执照》统一社会信用代码:91451100598412922D（1-1）,注册资本：壹仟贰佰叁拾叁万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2012年06月11日，法定

代表人：邱x明，营业期限：2012年06月11日至2032年06月10日，经营范围：许可经营项目：混凝土生产及销售（凭许可证在有效期限内经营）（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所：贺州市八步区信都镇新红村207国道旁。

混凝土泵车，号牌号码：桂J39522，所有人：广西建都混凝土有限公司，使用性质：非营运，车辆识别代号：LFCDNG8P4L1006588,档案编号：451101009933，检验有效期至2026年04月30日。

混凝土泵车桂J39522司机柳x炼，男，出生日期：1985年03月06日，身份证号码：45240219850306xxxx，住址：贺州市八步区信都镇祉洞村。持有《机动车驾驶证》，档案编号：451100440236，准驾车型B2E,有效期限2024年07月11日至长期；《混凝土泵车操作资格证》，培训时间：2017年10月5日。

（二）河北冶金建设集团有限公司：《营业执照》统一社会信用代码:91130400723383682D,注册资本：壹亿壹仟万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2000年04月12日，法定代表人：付x东，住所：邯郸市复兴路138号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；金属切削加工服务；建筑材料销售；金属材料销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；机械设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D21300164，有效期至：2029年10月10日。

广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线项目工程具体实施由河北冶金建设集团有限公司第三工程分公司负责具体实施，《营业执照》统一社会信用代码：91130400723383 64XW，负责人：王x军。设置有工程项目部，项目部经理：朱x，现场施工管理员：杜x红。

（三）湖北辰峰建筑劳务有限公司：《营业执照》统一社会信用代码：91421102MA7KEDLC10,注册资本：伍佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2022年03月03日，法定代表人：陈x明，营业期限：长期。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；建筑用石加工；机械设备租赁；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；五金产品零售；金属门窗工程施工；水泥制品销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；住宅水电安装维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），住所：黄冈市黄州区明珠大道18号金家上城15幢13层1302号（自主申报）。持有《建筑业企业施工劳务备案证书》，证书编号：BA442003325，有效期至：2027年03月15日；《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ安许证字[2022]004787，有效期：2022年09月02日至2025年09月02日。

（四）广西贺州鹏达新材料有限公司：注册资本：叁亿圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2016年07月06日，法定代表人：魏x群，住所：广西贺州市八步区信都镇信都工业区，经营范围：一般项目：新材料技术研发；钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；黑色金属铸造；电泳加工；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

广西贺州鹏达新材料有限公司不锈钢卷板生产性配套设施综合技术改造项目，建设规模及内容：项目在原有前期工程技改的基础上进行，本次技改在保持原有设备不变的基础上，主要建设内容为：改造及添置：1.1050连轧机一套及配套钢坯加热炉两套。2.酸洗退火生产线四条。3.提升优化环保设施。4.其他配套设施设备。项目代码：2303-451102-89-02-542144，项目备案日期：2023年03月06日。

（五）严x宝（广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线项目工程混凝土班组劳务承揽人）：男，出生于1970年06月24日，居民身份证号：42212719700624xxxx，住址：湖北省浠水县绿杨乡望江村。

（六）蒋x林（广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线项目工程混凝土班组劳务承揽人）：男，出生于1979年01月27日，居民身份证号：45232319790127xxxx，住址：广西全州县黄沙河镇大路底村委大路底村。

六、合同关系

1.广西贺州鹏达新材料有限公司与河北冶金建设集团有限公司于2024年1月15日签订有《工程施工合同》，2024年3月10日签订有《外委工程安全施工协议》。

2.广西贺州鹏达新材料有限公司与广西建都混凝土有限公司于2024年3月14日签订有《预拌混凝土购销合同》（合同编号：JD销字2024-03-12-127号），2024年3月1日签订有《外委工程安全施工协议》。

3.河北冶金建设集团有限公司与湖北辰峰建筑劳务有限公司于2024年3月10日签订有《广西贺州鹏达新材料有限公司1050mm不锈钢热轧、酸洗生产线项目工程劳务分包合同》，合同编号：HZPD202401-F001。

4.湖北辰峰建筑劳务有限公司与严双宝于2024年3月15日签订有《混凝土班组承包合同》。

5.严x宝以湖北辰峰建筑劳务有限公司名义与蒋x林于2024年3月24日签订有《混凝土班组承包合同》。

七、对相关单位处理建议（4个）

（一）广西建都混凝土有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对从业人员进行安全生产教育和培训工作不到位。混凝土泵车操作人员柳x炼未能熟悉掌握《泵车岗位操作规程》，在混凝土浇捣工蒋x林进行扶管作业的情况下未进行危险告知并制止，仍然启动混凝土泵车进行供料浇筑作业。二是特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业。柳x炼持有的《安全培训合格证书》，证书编号：170431801812363，有效期：自2017年10月10日至2020年10月10日；证书编号：4300250201066，发证时间为2025年02月21日。三是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。以上行为对事故负有责任，对其存在违法违规行为，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予作出处理。

（二）河北冶金建设集团有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位。混凝土浇捣工蒋x林未能掌握岗位安全操作技能，不清楚混凝土泵车泵送作业不得靠近末端胶管。二是在有较大危险因素的施工作业场所，未设置明显的如“当心触电”“请戴安全帽”“当心坠落”等安全警示标志。三是落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患。施工作业现场管理员未能及时发现并制止导流水沟混凝土浇筑作业点混凝土泵车司机柳x炼的违规操作，混凝土浇捣工蒋x林的危险作业与混酸池安全距离不足的问题。四是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。以上行为对事故负有责任，对其存在违法违规行为，建议由邯郸市复兴区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予作出处理；处理结果报贺州市八步区应急委办公室备案。

（三）湖北辰峰建筑劳务有限公司：存在劳务违规转包行为和对劳务工人安全生产教育培训不到位。一是违规将工程项目混凝土浇捣作业劳务转包给不具备相应资质的个人（严x宝），严x宝再以湖北辰峰建筑劳务有限公司名义将工程项目混凝土浇捣作业劳务转包给不具备相应资质的个人（蒋x林）。二是缺少对混凝土浇捣工蒋x林进行混凝土浇捣作业岗位安全风险及事故警示教育和培训，蒋x林未能掌握岗位安全操作技能，不清楚混凝土泵车泵送作业不得靠近末端胶管。三是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。以上行为对事故负有责任，对其存在违法违规行为，建议由八步区住房和城乡建设局依据安全生产法律、法规规定，对其给予作出处理；处理结果报贺州市八步区应急委办公室备案。

（四）广西贺州鹏达新材料有限公司：对外包项目施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。一是落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患。施工作业现场管理员未能及时发现并制止导流水沟混凝土浇筑作业点混凝土泵车司机柳x炼的违规操作，混凝土浇捣工蒋x林的危险作业与混酸池安全距离不足的问题。二是未及时、如实报告生产安全事故。2025年2月17日10时30分许事故发生后，公司主要负责人未按照《广西壮族自治区安全生产条例》规定进行事故上报工作。对其存在违法违规行为，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予作出处理。

八步信都河北冶金建设集团有限公司

“2·17”物体打击事故调查组

2026年1月28日

主办：贺州市八步区人民政府办公室 电话：0774-5282332

地址：广西壮族自治区贺州市向阳路1号

桂公网安备 45110202000028号 桂ICP备20003892号 网站标识码：4511020005