娄底长悦资源循环利用项目“5·8”一般坍塌事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2024-12-05 16:08　　浏览次数：9

2024年5月8日10时40分许，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司年循环利用28万吨固废建设项目（以下简称：娄底长悦源循环利用项目）在进行土地平整时发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失189.9万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军担任组长，区应急管理局、钢城公安分局、区总工会、区住建局、娄星产业开发区、黄泥塘街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参加的娄底长悦资源循环利用项目“5·8”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：娄底长悦资源循环利用项目“5·8”一般坍塌事故，是一起因边坡开挖形成未采取防护的高切坡，渣土运输车驾驶员擅自驾驶车辆进入高切坡塌方危险区域，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月8日7时许，湘KK2958重型自卸货车驾驶员周××骑着摩托车到娄底长悦资源循环利用项目工地等待开工。

7时30分许，湘潭泓君渣土运输有限公司法定代表人郭×和车队长郭×伟对现场的施工作业人员及外来车辆驾驶员进行安全技术交底，并强调北侧边界的高切坡为塌方危险区域，临近塌方区域禁止进入。安排三台挖掘机在119m标高处平台西端1.5m高的土方平台上方开挖并装载，湘潭泓君渣土运输有限公司8台车辆和外来4台车辆负责土方运输，

10时40分许，运输车辆依次停放在高切坡南侧临时运输道旁等待装车，周×成驾驶湘KK2××8沿高切坡正下方由南往北倒车进入土方开挖平台准备装车，在一旁的挖机操作人员和渣土车驾驶员发现高坡上有零散土掉落，就一起按喇叭提醒，随后高切坡上方大块土石方垮塌，并将湘KK2958重型自卸货车车头掩埋。

（二）应急救援情况

10时40分许郭×背对高切坡指挥车辆进场时，突然听到车辆的长鸣笛声，转身发现有车辆被土石方掩埋，驾驶员被困在驾驶室内，立即组织人员进行救援，并安排三台挖掘机将掩埋土石挖开，同时拨打了“120”、“119”、“110”救援电话。

10时49分，“120”救护车赶到现场，现场救援人员将掩埋的土石方进行了清理，看见周建成胸部被驾驶室方向盘压住，医护人员对周××进行了临时急救。随后“119”救援人员赶到现场，将周建成从驾驶室救出，经医护人员现场检查宣布其死亡。同时“110”民警以及娄星产业开发区和黄泥塘办事处相关人员也到达了事故现场。娄底长悦资源循环利用项目现场负责人李立家接到娄星产业开发区通知，随后赶到了事故现场。

（三）事故信息报告情况

2024年5月8日12时6分，黄泥塘办事处向娄星区应急管理局报告了事故情况。

（四）善后处理情况

2024年5月10日，经黄泥塘街道办事处人民调解委员会调解，湘潭泓君渣土运输有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》（娄娄黄人调〔2024〕37号），善后相关工作已妥善处理到位。



二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

湘潭泓君渣土运输有限公司是一家主要从事土方工程服务和渣土运输的民营企业，公司成立于2017年12月6日，统一社会信用代码为914×××××1MA4P9UTK6H，法定代表人郭×，注册资本500万元，营业期限长期，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业住所为湘潭县易俗河镇凤凰中路宏通名居1栋2楼，经营范围为渣土运输、普通货物运输、道路货物运输代理、土方工程服务、机械设备租赁。

该公司共有员工20人，郭×任法定代表人，负责公司全盘工作；公司设有办公室、财务、车队，其中文员1名、财务管理1名、施工员1名、测量员1名、安全员1名、车队长1名（车队共有重型自卸货车8辆、挖机3台、装载机1台、洒水车1台，各车辆配备驾驶员1名）。

公司取得了由湘潭县交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》，证书编号为湘交运管许可潭字4×××××4号，经营范围为道路普通货物运输，有效期2022年5月27日至2026年5月26日。

（二）事故相关单位情况

娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司是一家从事金属废料处理，碎屑加工处理，固体废物治理等业务的民营企业，该公司成立于2023年7月19日，统一社会信用代码为91×××××2MACPXFG393，法定代表人马啸，注册资本6000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业住所为湖南省娄底市娄星区石井镇娄星产业开发区创新创业基地一期1号栋B×××××7室，经营范围为一般项目：金属废料和碎屑加工处理、固体废物治理、资源再生利用技术研发、常用有色金属冶炼；许可项目：危险废物经营。

公司共有两名股东，其中：马×40%股份、马×湘60%股份。公司共有员工4名，马×公司法定代表人，负责公司全面工作；李××任娄底长悦资源循环利用项目现场负责人；付×任人事管理员，刘××任生产负责人。

（三）项目建设基本情况

1、项目概况

娄底长悦资源循环利项目是娄底市共创环境固废工程技术有限公司搬迁入园升级改造项目，年循环利用28万吨固废物。

该项目选址在娄星产业开发区，项目占地100亩，总建筑面积66700m2，(包括回转窑等设施)，其中次氧化锌厂房62700m2，建设办公、科研、生活用房4000m2。建设回转窑与配套加工回收、利用系统。

项目总投资金额为15000万元，设计建设2条回转窑生产线，利用省内炼钢企业和锌冶产生的瓦斯泥、除尘灰等含锌废物经原料配比、回转窑焙烧生产次氧化锌，产生的炉渣综合利用。项目年处理一般固废(煤焦灰和焦粒)20万吨，危险废物(炼钢企业、锌冶炼企业、热镀锌加工企业产生的瓦斯泥、 除尘灰等含锌废物)8万吨。

2、项目设立情况

2021年马正湘与娄星产业开发区达成投资意向；2022年马正湘向娄星产业开发区购买土地100亩，并缴纳了土地购买款；2023年6月27日，湖南弛兴环保科技有限公司（马正湘为该公司股东）与娄星产业开发区签订了《年循环利用12万吨除尘及固废节能环保项目合同》；2023年7月19日成立了娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司对该项目进行实施。

2023年7月27日，娄底长悦资源循环利项目在湖南省投资项目在线审批管理平台备案，并取得娄底市娄星区发展和改革局《关于年循环利用28万吨固废建设项目备案的证明》，项目代码：2307-431302-04-05-626676。

3、项目合同签订情况

2024年3月17日，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司与湘潭泓君渣土运输有限公司签订了该项目的《场地土方平整工程合同》，合同工程承包范围：娄底长悦资源循环利项目场地土方平整工程项目土方场内挖运。

4、项目实施进度情况

2024年1月10日，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司委托湖南江汇建设工程有限公司进行了项目岩土工程详细勘察，出具了《年循环利用28万吨固废建设项目岩土工程详细勘察报告》。

2024年3月10日，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司下发了《关于娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司新建项目现场负责人任命通知》（长悦〔2024〕001号）文件，任命李××担任公司的现场负责人。

2024年3月15日，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司对湘潭泓君渣土运输有限公司负责人郭×进行了土方开挖安全技术交底。

2024年3月17日娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司委托湘潭泓君渣土运输有限公司进行项目场地土方开挖并转运。

2024年3月29日，湘潭泓君渣土运输有限公司组织制定了《娄底长悦资源循环利用项目施工组织设计》。项目设计挖方300485.8m3，填方300485.8m3，主要施工内容包括清表、场地土方平整、临时道路、临时排水沟等工程，施工工期为75天。项目设计开挖高度为32m，采用分层台阶开挖方式，每层高度3m。

至事故发生前，湘潭泓君渣土运输有限公司对娄底长悦资源循环利用项目进行土方挖运施工，已完成由上往下的台阶开挖，在最顶层台阶已形成17m高的高切坡，切坡坡度为83 °。

（四）事故地点基本情况

事故发生在娄底长悦资源循环利项目土方开挖工地。

1、项目工地位于娄星区涟滨街北侧竹春路以西，属娄星区黄泥塘街道办事处南阳村，处于南阳埯东北角山丘的南面山坡。

2、山丘山顶标高为136m，项目建设最低标高为104m，开挖高差32m。场地土方采用分层台阶式开挖方式，已分三级台阶开挖至119m标高。

3、119m标高处平台宽53m，平台西侧在进行土方开挖，开挖高度1.5m，东侧沿北端边界修建了一条临时运输道，上段车道长50m，宽10m。

4、119m标高处平台西北侧为项目土方开挖施工后形成的高切坡，切坡长125m，斜面坡度83°，中间未设置台阶，边坡起点高度6m，终点高度17m，坡顶平均坡度11°。

5、切坡边界西北角已被娄底市嘉宇科技有限公司施工形成了一个长约7m，高5m的台阶，边界西北角形成了一个“孤岛”（事故发生当天娄底市嘉宇科技有限公司未对该区域进行土方开挖工作）。

6、切坡地层整体为一单斜构造，出露地层为第四系，黄土层、粉砂质粘土。上覆黄土层厚3-6m，下伏粉砂质粘土较破碎，强风化，坡高6-17m，未设置台阶，边坡边界西北角已挖成一个“孤岛”。属不稳定边坡。

7、切坡出露的残积黄土层，黄色，可塑，较湿润，土质均匀，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽。厚度3-6m，平均4m。

8、切坡出露的粉砂质粘土分上下两段，上段与黄土层相接的部分风化变质程度较高，黄褐色，土质较均匀，可塑-硬塑，较湿润，厚度约3m，结构较松散。下段为粉砂质粘土，褐色，土质不均匀，硬塑，较湿润，含少量灰岩碎石及角砾，砾径0.2-0.8cm，干强度中等，韧性中等，切面无光泽。厚度2-7m，平均4m。

9、场地下覆基岩为中风化灰岩，该层强度高，变形较小，与上覆粉砂质粘土相粘性差。

（五）事故发生前施工情况

5月8日，湘潭泓君渣土运输有限公司安排对119m标高处平台西北侧1.5m高的土方进行[illegible]安排三台挖机在平台上方开挖并装载，平台下方设置有两个装车位，临近高切坡西北角的“孙[illegible]置处用土堆设置了一个临时车挡，禁止运载车辆进入，待装载车辆在平台台阶的道路南侧边沿排队等待，渣土转运有湘潭泓君渣土运输有限公司自有8台重型自卸货车和南阳村当地的4台自卸货车。

（六）事故车辆及驾驶人基本情况

1、事故车辆为湘KK2958重型自卸货车，车辆所有人为周建成，使用性质为货运，车辆初次登记日期为2017年5月25日，最近定检日期为2024年4月25日，检验有效期止2025年5月31日。车辆型号为欧曼牌/BJ32×××-AG，发动机号为1×××××6520，车辆识别代号为LRDV×××××9345，车外廓长8272mm、宽2495mm、高3580mm，总质量为25000kg，核定载质量为12370kg，燃料类型为柴油。

2、湘KK2958重型自卸货车驾驶人为周建成，驾驶证号为4325221×××××55，准驾车型为C1、D，初次领证日期为2008年9月22日，有效期止2024年9月22日，发证机关为湖南省娄底市公安局交通警察支队。

三、死者基本情况及直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡。死者周×成，男，汉族，**岁，身份证号码为432522×××××755，户口地址：娄底市娄星区黄泥塘街道办事处南阳村新建组。系娄底长悦资源循环利项目临时渣土运输车辆驾驶员。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失189.90万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为一起坍塌事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

周×成未取得重型自卸货车的准驾资格驾驶车辆，对渣土运输安全风险认识不全面，擅自驾驶重型自卸货车进入高切坡塌方危险区域，被坍塌土方掩埋导致其死亡。



（二）间接原因

1、湘潭泓君渣土运输有限公司安全生产责任制不完善，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

2、湘潭泓君渣土运输有限公司安全教育培训不到位，未按照制定的安全生产教育培训计划开展安全教育培训，未对临时渣土运输车辆驾驶员进行安全教育培训。

3、湘潭泓君渣土运输有限公司生产安全事故隐患排查治理不力，未采取技术、管理措施及时消除高切坡存在坍塌的事故隐患。

4、湘潭泓君渣土运输有限公司作业现场车辆管理混乱，运输车辆未按规范秩序进行装载运输，外来车辆驾驶员准驾资格与驾驶车辆不符。

5.娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司对施工作业现场统一协调管理不到位，现场施工与其它单位施工过程中存在交叉区域，未能及时协调、管理、解决交叉区域施工安全隐患。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、周×成，周×成未取得重型自卸货车的准驾资格驾驶车辆，对渣土运输安全风险认识不全面，擅自驾驶重型自卸货车进入高切坡塌方危险区域，被坍塌土方掩埋导致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

2、湘潭泓君渣土运输有限公司，安全生产责任制不完善，安全教育培训不到位，生产安全事故隐患排查治理不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

3、郭×，湘潭泓君渣土运输有限公司法定代表人，负责公司全面工作。组织建立的全员安全生产责任制不完善，实施本单位安全生产教育培训计划不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项的规定，对事故的发生

负有主要领导责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议公司内部处理人员

4、郭××，湘潭泓君渣土运输有限公司车队长，负责现场安全管理工作。作业现场车辆[illegible]到位，作业现场安全检查、隐患排查不到位，未对外来车辆驾驶员进行资质查验，建议由湘潭泓君渣土运输有限公司按内部管理规定处理。

5、李××，娄底长悦资源循环利用项目现场负责人，负责现场管理工作。对施工作业现场统一协调管理不到位，现场施工与其它单位施工过程中存在交叉区域，未能及时协调、管理、解决交叉区域施工安全隐患。建议由娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司按内部管理规定处理。

6、马×，娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司法定代表人，负责全面工作。对施工作业现场统一协调管理不到位，现场施工与其它单位施工过程中存在交叉区域，未能及时协调、管理、解决交叉区域施工安全隐患。建议由娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司按内部管理规定处理。

（四）其它处理意见

7、娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司，其新建设项目发生生产安全责任事故，建议责令其向娄星产业开发区作出书面检查。

8、娄星产业开发区管委会、娄星区黄泥塘街道办事处，其管辖区内企业新建项目发生生产安全责任事故，建议责令其向娄星区人民政府作出检查。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，杜绝类似事故的再次发生，特提出如下建议：

1、湘潭泓君渣土运输有限公司要一步落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，完善修订安全生产规章制度和各岗位操作规程，切实提高企业安全生产管理水平。

2、湘潭泓君渣土运输有限公司要加大对所有从业人员的安全教育培训，根据制定的安全教育培训计划开展教育培训，确保作业人员掌握本岗位的安全操作技能、遵守规章制度；切实提高从业人员安全意识，确保生产安全。

3、湘潭泓君渣土运输有限公司需制定符合实际的专项设计和组织施工方案，严格按照《建筑边坡工程技术规范》对边坡进行开挖及管理；及时排查生产安全事故隐患，并采取技术、管理措施及时消除。

4、湘潭泓君渣土运输有限公司要加大对施工作业现场安全管理，督促运输车辆按规范秩序进行装载运输，特别是单位外部车辆及驾驶员的管理及准驾资质查验；机械车辆在危险地段作业时，必须设置明显的安全警示标志，并设专人指挥。

5、娄底长悦资源循环利用服务技术有限公司要督促湘潭泓君渣土运输有限公司加强作安全管理，及时协调、管理、解决施工过程中交叉区域施工安全隐患。

6、娄星产业开发区会要加大对辖区内企业新建项目安全管理，及时协调、解决施工过程中交叉区域施工安全隐患。

7、娄星区黄泥塘街道办事处要加强对辖区内新建项目的监督管理，及时协调、处理项目施工过程中的工农矛盾。

娄星区人民政府娄底长悦资源循环利用

项目“5·8”事故调查组

2024年12月5日

返回顶部 分享

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务
政府网站找错
党政机关
娄底市违法和不良信息举报中心