麻江宣威城中村铁倘组“8·13”
一般触电事故调查报告

麻江县人民政府麻江宣威城中村铁倘组“8·13”

一般触电事故调查组

2025年12月

目　录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事单位和人员基本情况 ..... - 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... - 5 -
（三）事故发生经过 ..... - 5 -
（四）事故现场勘察情况及触电原因分析 ..... - 7 -
（五）人员伤亡和直接经济损失 ..... - 11 -
（六）气象情况 ..... - 11 -
二、事故应急处置情况 ..... - 11 -
（一）事故信息接报及报告情况 ..... - 11 -
（二）事故应急处置及善后情况 ..... - 12 -
三、事故直接原因 ..... - 12 -
四、有关责任单位存在的主要问题 ..... - 12 -
五、调查发现的其他问题 ..... - 13 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 15 -
（一）建议免予追究责任的单位和人员 ..... - 15 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议 ..... - 15 -
（三）对责任单位的处理建议 ..... - 16 -
七、其他处理建议 ..... - 16 -
八、事故防范和整改措施建议 ..... - 17 -
（一）履行企业安全生产主体责任，筑牢安全基础 .. - 17 -
（二）落实安全生产监管责任，严格监管执法 ..... - 17 -
（三）深刻吸取事故教训，开展专项检查 ..... - 17 -

麻江宣威镇中村铁倘组“8·13”一般触电事故调查报告

2025年8月13日18时30分许，贵州省麻江县宣威镇城中村铁倘组（贵州宏通达建筑工程有限公司宣威水库项目部职工宿舍西侧空地）发生一起空调安装触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委县政府高度重视，县委县政府主要领导先后作出指示、批示，要求迅速查明事故原因，妥处善后，各行业主管部门要深刻汲取事故教训，举一反三加强安全生产工作，全面开展各行业、领域安全风险隐患排查，坚决避免类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《麻江县人民政府关于授权县应急管理局负责组织对一般生产安全事故和一般道路运输事故进行调查的通知》（麻府函〔2022〕118号）规定，经麻江县人民政府分管领导同意，2025年8月25日，由县应急管理局牵头，县公安局、县水务局、县市场监管局、县住房城乡建设局、县工业信息化和商务局、县总工会、麻江供电局等有关部门组成的麻江县宣威镇城中村铁倘组“8·13”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资

料、询问证人和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，麻江宣威城中村铁倘组“8·13”触电事故是一起空调安装违规操作造成触电的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位和人员基本情况

1.空调购买单位。贵州宏通达建筑工程有限公司，统一社会信用代码：915209****77J，2023年9月6日成立，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人曾某，注册地：贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城贵安中心*号楼***号。

经营范围：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；数字技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

贵州宏通达建筑工程有限公司2024年10月11日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D25***31，资质类别及等级:建筑工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级等。2024年12月15日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期2024年12

月15日至2027年12月14日。该公司作为专业分包单位，于2025年5月12日与施工总承包单位中国水利水电第九工程局有限公司签订宣威水库首部枢纽左岸土石方开挖及附属专业工程项目（合同编号：ZS九局-宣威枢纽-〔2025年〕-00*号），在麻江县宣威镇城中村铁倘组设立贵州宏通达建筑工程有限公司黔东南州宣威水库项目部，建有临时职工宿舍，结构为活动板房。

2025年3月1日，贵州宏通达建筑工程有限公司任命杜某为该项目现场负责人。2025年5月25日组建黔东南州宣威水库项目部项目管理机构和黔东南州宣威水库安全生产管理机构小组，建立有《贵州省黔东南州宣威水库工程首部枢纽工程（含供水浇灌总管）施工工程安全生产控制各项制度》等23项制度。2025年5月6日任命饶某为项目经理（持有二级建造师资格证书，注册编号：贵2522016****068，注册专业：建筑工程有效期：2025-03-14至2028-03-13；水利水电工程有效期：2025-03-14至2028-03-13），2025年9月19日变更项目经理为张某(持有一级建造师资格证书，注册编号:贵2522016***068，注册专业：建筑工程，有效期：2025-03-14至2028-03-13）。

2.空调销售单位。仙游格硕贸易有限公司，统一社会信用代码:913503*****X0M，2023年12月13日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人郑某（2025年8月15日变更为陈某霞），注册地：福建省仙游县鲤南镇温泉东路***号**号楼*号。

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.韦某平（事故死者）。男，身份证号5226351967********，58岁，贵州麻江人，系自然人从事空调安装活动。

4.空调买卖概况。2025年8月3日18时52分，贵州宏通达建筑工程有限公司宣威水库项目现场负责人杜某在京东与仙游格硕贸易有限公司开设的线上网店夏新硕洁专卖店咨询购买空调，业务谈妥后由该公司工程项目部后勤人员李某峰对接后续事宜，8月4日贵州宏通达建筑工程有限公司取得仙游格硕贸易有限公司的提货单,8月7日向仙游格硕贸易有限公司转账23008元[1]。2025年8月8日14时19分，仙游格硕贸易有限公司运营主管郭某通过微信号“Xiaoheizi***”获得4名空调安装师傅的联系方式，其中1名为死者韦某平。当日16时04分郭某联系韦某平商谈此次空调安装业务，议定空调安装价格为1350元。郭某将韦某平的联系电话提供给本公司客服人员陈某，由陈某对接后续工作。当日下午16时10分，韦某平通过了陈某的微信好友验证。8月9日中午12时47分，陈某称16台空调已到贵州省麻江县宣威镇铁倘村，要求韦某平8月10日去安装，韦某平称

[1] 提货单：产品编号为KFR-36GW/CFD-AMS厦新空调共16台，每台1348元；外加铜管24米，每米60元，累计23008元；提货单备注栏为包安装，付款方式为银行转账、款到发货。

8 月 11 日才有时间去安装。

（二）事故发生单位安全管理情况

8 月 11 日 11 时 15 分许，空调安装师傅韦某平和其雇用小工艾某林到达空调安装地点贵州宏通达建筑工程有限公司黔东南宣威水库项目部，该项目现场负责人杜某安排他们把空调外机安装在职工宿舍西侧空地，由于施工现场存在严重积水，空调外机安装在项目工人搭建的水泥砖台子上（见图 1、2，2025 年 8 月 11 日 16 时 51 分韦某平发给陈某的照片）。仙游格硕贸易有限公司未能提供相关安全生产管理制度，未与贵州宏通达建筑工程有限公司和韦某平签订相关的安全生产管理协议。



图 1



图 2

（三）事故发生经过

8 月 11 日 11 时 15 分许，韦某平和其雇用工艾某林到项目

部安装空调，当日把9台空调的内、外机抬到安装位置。8月12日11时55分许，两人继续到该项目部安装空调，当天安装了二楼7台空调内机和5台空调外机和穿孔作业，另2台空调外机待安装在8号宿舍旁，1-2号宿舍空调已安装完毕。

8月13日17时10分许，韦某平独自1人到工地开展空调外机抽真空和接线作业。18时30分许上班回来在宿舍休息的贵州宏通达建筑工程有限公司黔东南州宣威水库项目员工吴某艺，在休息过程中听到宿舍外有呻吟声，从窗外看到宿舍后面有一个人仰倒在地，立即报告现场负责人杜某。二人赶往事发地点，发现是安装师傅韦某平触电倒地。杜某安排吴某艺关掉电闸，组织员工李某峰和张某扶触电者到厨房旁边的空地后，安排公司的一辆车牌号为贵C593**皮卡车把韦某平送往麻江县人民医院。

经公安机关查看各卡口监控，车辆贵C593**于8月13日18时57分经过佛山大道与S311交叉口，直行过红绿灯后往宣威镇方向行驶；19时19分途经龙山街上；19时41分途经杏山镇两板凳岔路口，往县城方向直行；19时45分途经县委路口，往荷花池方向直行；19时47分到达县人民医院门口，进入医院停车场。据麻江县人民医院提供的门诊病历，19时53分伤者已无生命特征。2025年8月15日贵州省麻江县公安司法鉴定中心出具《鉴定意见书》，鉴定为韦某平系被电击死。

从首位发现人回到宿舍的时间和车辆贵C593**于8月13日18时57分经过佛山大道与S311交叉口推测（经公安人员模拟

行驶，事发地到S311交叉口用时约14分左右），事故发生时间大约在8月13日18时30分至18时43分之间。

（四）事故现场勘察情况及触电原因分析

1.事故现场勘察情况

2025年8月13日22时54分许，宣威派出所接警民警到达事发现场时，事故现场已破坏（见图3）。经调查系项目部员工杨某为预防二次事故发生，其先拔掉韦某平插在5号宿舍墙面插座的插头后，电话叫杨某富开挖机排水造成。经麻江县公安局刑事科学技术室2025年8月14日9时15分至8月14日11时25分现场勘查：职工宿舍西面见一东西宽10m、南北长约28m的沙



图3　宣威派出所提供破坏后的现场图片，现场由南向北照

土空地，距宿舍西侧 3.5m 处见东西宽 60cm 的简易排水沟南向排水，周围地面潮湿，水沟西侧地面见少量积水。在该宿舍西面墙角地面上见摆有 14 台“夏新”牌空调外机，其中宿舍（1）西侧墙角空调外机放在硬化水泥地面上，其余外机摆放在用长 24cm，宽 12cm，厚 6cm 的水泥砖搭成的长 180cm，宽 36cm，高 24cm 的台子上。

事故发生地点位于在宿舍（5）西侧，现场见沙土地面泥土踏痕凌乱；墙角空调外机西侧地面的沙土地面上见一把长 20cm 不带弹簧的尖嘴钳，尖嘴钳两个手柄分别套着黄黑色的塑料防滑手柄，手柄一侧见疑似烧灼痕迹。另见一把长 30cm、最大开口 3.6cm 的活动扳手。在空调外机与板房之间空隙处见摆放一台“飞跃”牌真空泵和一根用 2*2.5mm² 黑色电线从宿舍（5）内牵出的一个三插位的插座，该插座与真空泵的插头各置一边，插座的另一端插头放在宿舍（5）房间内的瓷砖地面上。在空调外机南侧墙角处见有一份撕开的黑色电胶布。空调外机连接线露在外面尚未接入外机。该处的两台空调外机分别为宿舍（5）和宿舍（12）的空调外机。

现场图（见图 4、5、6、7、8）



图 4 宿舍全貌由东向西照



图 5 宿舍（5）入口由东向西照



图 6 现场概貌由北向南照



图 7 现场概貌由西向东照



图 8 现场中心由南向北照

2.触电原因分析

事故调查组通过现场勘查、询问谈话和对事发前的相关微信聊天记录，综合分析得出：韦某平在施工场所存在潮湿、积水的情况下，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等个体防护用品进行带电作业，导致其触电死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失

此起事故造成1人死亡，直接经济损失103.7万元。

（六）气象情况

据气象监测，2025年8月11日至13日宣威镇气象信息为：8月11日降雨量为0，平均温度29.1℃，最高温度34.4℃，平均相对湿度68%。8月12日降雨量为4.9，平均温度24.2℃，最高温度29.5℃，平均相对湿度92%。8月13日降雨量为0.2，平均温度26.2℃，最高温度33.9℃，平均相对湿度80%。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及报告情况

事故发生后，贵州宏通达建筑工程有限公司宣威水库项目部现场负责人杜某安排公司员工将韦某平送往麻江县人民医院进行救治，2025年8月13日19时50分到达县人民医院，经县人民医院19时53分诊断，触电人员已无生命特征。杜某于当日20时57分向宣威派出所报警，宣威派出所民警制作报警笔录后于2025年8月13日22时54分到达事发现场，对现场人员进行走访、核实情况。县应急管理局接县委总值班室关于此起事故的

情况通报后，立即向黔东南州应急管理局指挥中心报告。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，麻江县委县政府高度重视，8月13日晚由县委政法委组织有关部门与死者家属协调，积极协助和指导相关单位做好善后处理工作，对家属进行沟通和安抚，死者已于8月21日进行安葬。

三、事故直接原因

（一）人的不安全行为：1.韦某平未取得空调安装特种作业操作证（作业类别：电工作业）违规上岗作业[2]；2.韦某平在潮湿、积水的环境进行带电作业，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等个体防护用品[3]。

（二）物的不安全状态：从宿舍（5）内牵出的三插位的插座处于通电状态。

四、有关责任单位存在的主要问题

仙游格硕贸易有限公司。一是未建立健全安全生产管理制度。仙游格硕贸易有限公司未能提供相关安全生产管理制度，未根据本行业领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制。**二是未对从业人员开展安全生产教育和培训。**未对从业人员开展

---

[2]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[3] 用电安全导则（GBT+13869-2017）第九点第二款：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

教育和培训，从业人员缺乏应该具备的安全生产基本知识和应急处理措施，对8月11日和韦某平微信交流中的施工现场照片存在明显的安全隐患未能辨识。**三是将空调安装业务发包给不具备资质的人员。**仙游格硕贸易有限公司未对安装人员资质进行审核，将空调安装业务发包给不具备作业资质的韦某平，未签订安全生产管理协议[4]，经通过中华人民共和国应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询，其未取得与之作业相应的电工作业（低压电工作业）、高处作业操作证[5]。

五、调查发现的其他问题

贵州宏通达建筑工程有限公司。一是未建立健全安全生产管理制度。未建立安全风险分级管控制度，对项目部生活区内存在的安全风险点未组织开展辨识、评估和管控，落实安全生产风险

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）附件：特种作业目录。

1 电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。

1.2 低压电工作业指对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

3 高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.2 高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

分级管控和隐患排查治理“双控”机制[6]；建立的《贵州省黔东南州宣威水库工程首部枢纽工程（含供水浇灌总管）施工工程安全生产控制各项制度》套用凤冈县蒲水河流域中型灌区续建配套与节水改造工程Ⅰ标段项目制度[7]。**二是企业内部管理混乱。**2025年5月6日任命饶某为项目经理[8]，5月25日组建的黔东南州宣威水库项目部项目管理机构[9]和黔东南州宣威水库安全生产管理机构小组[10]，饶某未担任贵州宏通达建筑工程有限公司宣威水库项目部任何职务，9月19日杜某通过微信向总承包方

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《贵州省黔东南州宣威水库工程首部枢纽工程（含供水浇灌总管）施工工程安全生产控制各项制度》第一章：安全生产目标管理第一条.....，加强对凤冈县蒲水河流域中型灌区续建配套与节水改造工程1标段项目的安全生产目标的控制、管理，确保凤冈县蒲水河流域中型灌区续建配套与节水改造工程1标段项目安全生产目标的实现,特制定本制度。

《贵州省黔东南州宣威水库工程首部枢纽工程（含供水浇灌总管）施工工程安全生产控制各项制度》第二十章：应急管理制度1.目的.....，结合凤冈县蒲水河流域中型灌区续建配套与节水改造工程1标段工程的特点，特制定凤冈县蒲水河流域中型灌区续建配套与节水改造工程1标段工程应急管理制度。

[8] 项目经理任命书兹任命饶*，为宣威水库首部枢纽左岸土石方开挖及附属专业工程分包(合同编号:ZS九局-宣威枢纽-[2025年]-00*号)的项目经理，代表我公司执行在本项目开工至完工期间的一切事宜，负责项目的全过程管理，并承担相应责任。

[9] 宏通达〔2025〕0*号《关于我公司组建“黔东南州宣威水库项目部项目管理机构的函》张*担任项目经理、杜*担任副经理。

[10] 宏通达〔2025〕0*号《安全生产管理机构小组》张*任组长，杜*任副组长。

中国水利水电第九工程局有限公司报备的变更函[11]，项目经理由饶某变更为张某。经调查，饶某在任职期间未到岗履行项目经理职责。**三是安全教育培训不到位。**从业人员保护事故现场意识不强，事故发生后，员工杨某擅自排水，导致事故现场破坏[12]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的单位和人员

韦某平。未取得电工作业、高处作业操作证，不具备空调安装资格，违法承揽此次空调安装，违规作业导致触电死亡，对此起事故发生负有直接责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条之规定[13]，其违法行为是本起事故发生的直接原因，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其已在本起事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

郑某。时任仙游格硕贸易有限公司法定代表人，未正确履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、

---

[11] 变更函 原投标项目经理饶*，因个人原因，不能在施工现场履职。为了便于工程的顺利进行和工作的开展，按期完成施工任务，故申请变更项目经理为张*，职务为项目经理。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

（三）项[14]的职责，对本次事故负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[15]之规定，由麻江县应急管理局对其进行处罚。

（三）对责任单位的处理建议

仙游格硕贸易有限公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[16]规定的安全生产职责，对本次事故负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[17]之规定，由麻江县应急管理局对其进行处罚。

七、其他处理建议

调查发现的其他问题，建议移送贵州省水利厅处理，处理情况抄送麻江县人民政府。

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

八、事故防范和整改措施建议

（一）履行企业安全生产主体责任，筑牢安全基础。各生产经营单位要认真落实企业安全生产主体责任，依法履行安全生产相关法律法规明确的职责和义务。**一是**建立健全安全生产责任制，依法设立安全生产管理机构或者明确安全生产管理人员，强化生产经营单位主要负责人和有关管理人员的安全生产责任，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。**二是**贵州水投宣威水库工程有限公司加强宣威水库工程承包方、分包方、材料供应商、设备租赁商及进入施工区域的外来人员等相关方的安全管理，严格设施设备进场审验，确保所使用的设施设备符合安全生产要求。

（二）落实安全生产监管责任，严格监管执法。水利、住建等部门要坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，认真贯彻落实上级关于安全生产工作各项决策部署，认真履行法定的安全生产监督管理职责，压实压紧安全责任，推动各项安全防范措施落实。**一是**持续开展安全生产治本攻坚三年行动。树牢底线思维，常态化推进风险隐患排查整治，严格安全生产执法检查，强化隐患治理。**二是**持续保持“打非治违”高压态势。按照《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅<关于常态化开展安全生产“打非治违”工作的意见>的通知》（黔委厅字〔2023〕17号），依法严厉打击安全生产领域法违法行为，严格治理违规违章行为。

（三）深刻吸取事故教训，开展专项检查。建筑行业监管部

门要深刻吸取近年来的事故教训，举一反三，深入开展建设项目安全生产专项检查。进一步加强建设项目工程安全管理，重点检查建设项目工地设施设备是否合格、是否定期检验，危险作业区域是否有明显警告标志、安全生产职责落实及施工现场安全隐患排查和安全防护措施落实等情况。督促各生产经营单位把安全生产责任意识贯穿于项目施工全过程，坚持不懈抓好安全工作，针对发现的安全隐患要立行立改，牢固树立忧患意识，提高防范能力，提升建设项目安全生产管理水平。

麻江县人民政府麻江宣威城中村铁倘组

“8·13”一般触电事故调查组

2025年12月10日