荔波县荔河高速第 LHTJ–1 施工段“8·29”一般物体打击（瞒报）事故调查报告

荔波县政府事故调查组

2026 年 3 月 30 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生地点基本情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 3
（三）事故发生经过 5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置、善后处理及瞒报核查情况 6
（一）事故应急处置情况 6
（二）事故善后处理情况 6
（三）事故瞒报核查情况 7
三、事故发生原因 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 8
四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议 8
（一）建议免于责任追究的人员 8
（二）建议由司法机关立案查处人员 9
（三）对有关责任人的处理建议 9
（四）对有关单位的处理建议 10
五、事故主要教训 12
六、事故防范措施和整改建议 13

荔波县荔河高速第 LHTJ–1 施工段“8·29”一般物体打击（瞒报）事故调查报告

2023 年 8 月 29 日 10 时 18 分许，荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段水淹坪大桥项目基坑清理过程中，发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 140 万元。事故发生后，事故责任单位未向当地政府及有关部门报告事故情况，隐瞒事故发生，后经群众网络匿名举报、有关部门核查，查实其隐瞒事故行为。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规规定，2025 年 12 月 3 日，荔波县人民政府批复成立了荔波县“8·29”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）依法依规开展事故调查处理工作。事故调查组由县人民政府组织，县应急局、县交通运输局、县总工会、县公安局、茂兰镇人民政府派员组成，县委常委、县人民政府常务副县长任调查组组长，并邀请县纪委县监委、县检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员、技术分析等方式，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失和瞒报经过等情况，认定事故性质，提出了对相关责任单位和人员的处理意见，并

针对事故原因及暴露的问题提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，荔波县荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段水淹坪大桥项目区“8·29”一般物体打击事故是一起因现场作业人员违章作业造成1人死亡的一般瞒报生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况及事故发生地点基本情况

荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段起号为K0+000～K13+440,路线全线13.44Km,荔波县玉屏街道、茂兰镇境内，公路等级为高速公路，土建投资金额10.89亿元，K0+000～K3+450路段采用80Km/h设计速度，路基宽度25.5m；K3+450～K13+440路段采用100Km/h设计速度,路基宽度26m。主要工程量为隧道2417m/4座、大/中桥2768m/10座、互通3处、涵洞及通道共51道、路基挖方364万m^3、路基填方384万m^3、弃方30m^3、防护及排水工程12.82m^3、预制T梁733片（其中40m229片、30m504片）。桥隧比36.4%。本项目有上董江大桥、干田坝大桥、水淹坪大桥、碧垛大桥、茂兰互通C匝道桥及茂兰互通G匝道桥。

事故发生地点位于荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段水淹坪大桥项目区右幅7号桥墩。该项目区地处于贵州高原南部斜坡向广西丘陵地的过渡地段，场区属溶蚀-侵蚀地貌单元，地表植被茂密。场地为沟谷地形，荔波岸为陡坡，

坡度 50° ~60° 。场区地面高程介于 630.0m~870.0m 之间，相对高差约 240.0m.该桥墩设计高度 15 米，设计桩长为 15 米，孔深 15.6 米，直径 2 米。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位:贵州交通建设集团有限公司，成立于2013年9月24日，企业法人为张*，注册资本6亿元，公司位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业大厦B649室，统一社会信用代码:9152011507847923 4N，经营范围包括公路、桥梁、隧道、路面、市政工程等壹级。是经贵州省人民政府批准住建的省属大型国有企业，下属二级公司33个，具有国家公路工程施工总承包特级资质3家（贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司）。

2.施工单位:贵州路桥集团有限公司,社会信用代码 9152000021441434 8U，成立于 1992 年 7 月 30 日,类型有限责任公司，法定代表人杜**,注册资本 20 亿元,贵州省贵阳市乌当区高新路 156 号,经营范围包括公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级资质;桥梁工程专业承包壹级;隧道工程专业承包壹级;公路路面工程专业承壹级；公路路基工程专业承包壹级;建筑工程施工总承包贰级等.该公司持有《安全生产许可证》（编号:（黔）安许证字〔2005〕010401 号），许可范围为建筑施工，有效期至 2026 年 2 月

26日、持有《建筑业企业资质证书》(证书编号:D152047480),资质类别及等级包括公路工程施工总承包特级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级等,有效期至2028年12月28日,系荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段总承包单位,设立有贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段项目经理部,项目经理部负责对外业务联系,接受业主和监理指示,对内负责施工技术和工程质量、安全生产管理的统一协调指挥。

3.监理单位:贵州交通建设咨询监理有限公司,统一社会信用代码:91520000214431527U,类型:有限责任公司,法定代表人:吴**,注册资金:1380万元,企业地址:贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋21楼,经营范围:省内公路交通工程管理用房及附属设施施工监理、工程监理、建设工程项目管理等。该公司持有《交通建设工程监理企业资质等级证书》(证书编号:交通公甲第116-306号),业务范围为从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务,有效期至2023年2月10日,具备工程监理甲级资质,负责该项目施工全过程监理工作。

4.分包公司:贵州旭禾森建筑工程有限公司,统一社会信用代码:91520103MA6DL3K42E,法定代表人徐**,注册资金300万元,贵州省贵阳市云岩区中华中路龙港国际中心西单元25层3号,经营范围包括建筑工程施工、土石方工程

施工等。该公司持有《安全生产许可证》（编号:（黔）JZ安许证字〔2022〕001627号），许可范围为建筑施工，有效期至2025年7月24日、持有《建筑业企业资质证书(备案)》（证书编号:20220303-0003），专业工种包括混凝土、钢筋，有效期至2023年12月31日，贵州路桥集团有限公司将该标段桩基工程项目劳务作业分包给贵州旭禾森建筑工程有限公司公司，双方于2023年5月15日签订了《桩基（人工挖机）工程劳务分包合同》（编号:荔河1标段-劳务-05），并约定了双方的安全责任，贵州旭禾森建筑工程有限公司对其承包范围内的劳务作业安全负直接责任。

（三）事故发生经过

2023年8月29日，荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段水淹坪大桥项目正常施工，贵州旭禾森建筑工程有限公司挖桩工谭**在右幅7号桥墩进行孔桩开挖作业，10时18分许，谭**将渣桶挂入卷扬机吊钩后，未对渣桶挂钩进行锁紧便示意同班工人李**启动卷扬机进行起吊，当渣桶提升至距基坑井口约2米位置时，渣桶脱钩掉落砸中基坑内的谭**头部，造成事故发生。发生事故后李**大声呼喊，孔桩附近的项目部现场技术员杨**及附近的工人听到呼喊声就赶到7号桥墩孔桩开展施救，同时立即拨打荔波县120急救电话。急救人员抵达现场处置后将谭**送往荔波县人民医院抢救。当

日 13 时 21 分，谭**因伤势过重，经荔波县人民医院全力抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡。

事故死者信息：谭**，男，汉族，56 岁，身份证号：512228**********，户籍地址：重庆市巫溪县徐家镇双金村 8 组，贵州旭禾森建筑工程有限公司挖桩工。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，主要为赔付死者家属费用，包含丧葬费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、困难补助金、精神抚慰金等费用共计 140 万元。

二、事故应急处置、善后处理及瞒报核查情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即组织施救，将谭**从桥梁桩基施救出来，同时拨打 120 急救，并向项目部报告，10 点 48 分急救车到达现场后将谭**送往荔波县人民医院进行抢救，经抢救无效于 2023 年 8 月 29 日 13 时 21 分死亡，至此事故救援工作结束。

（二）事故善后处理情况

2023 年 8 月 31 日，经贵州旭禾森建筑工程有限公司和谭**家属达成赔偿协议。2023 年 9 月 2 日，谭**遗体在荔波

县殡仪馆火化，骨灰家属运回重庆市巫溪县徐家镇双金村安葬，善后处理结束。

（三）事故瞒报核查情况

经调查组询问，2023 年 8 月 29 日荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段水淹坪大桥项目区物体打击事故发生后，现场技术员杨*立即向项目部经理王**、副经理罗**、安全总监毛**电话汇报事故情况，三人均知晓发生事故。经询问贵州交通建设咨询监理有限公司总监伍**、安全专监欧阳**、现场监理员张**均未接到该起事故报告。同时，经对贵州路桥集团有限公司第二分公司原副总经理（主持工作）刘**、原安全总监罗**进行询问调查核实，刘**、罗**在任原职期间，通过每月召开安全生产专题会议，传达上级安全生产工作部署、分析研判分管领域安全生产风险，每月带队到荔河高速第 LHTJ-1 施工段开展检查，在此期间二人均未收到该起事故报告。综合上所述，项目部经理王**作为该项目安全生产第一责任人，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》及《生产事故管理制度》规定，向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

三、事故发生原因

（一）直接原因

开挖工谭**安全意识淡薄，违反《基坑作业操作规程》，不按要求在出渣过程中设置半圆形防护钢板并停止作业进入防护板下躲避，未对渣桶挂钩进行锁紧便示意基坑外的提升工启动卷扬机提升出渣，提升过程中渣桶脱钩坠落，砸中其头部，是导致本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.贵州旭禾森建筑工程有限公司施工现场管理不到位，人工挖孔桩专项施工方案落实不到位，作业现场安全防护措施不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，未发现基坑开挖作业不按规定设置半圆形防护钢板，未及时发现和制止作业人员违章作业行为。

2.荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段项目经理部未严格履行安全生产总包管理职责，对劳务分包单位的安全管理存在漏洞，未有效督促劳务分包单位落实安全生产管理制度和安全技术措施，未及时发现并采取措施消除事故隐患。

四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

谭**，贵州旭禾森建筑工程有限公司开挖工，在基坑清理渣土时违章作业，不按要求在出渣过程中设置半圆形防护钢板并停止作业进入防护板下躲避，未对渣桶挂钩进行锁紧便示意提升出渣，因渣桶脱钩坠落被砸伤，经抢救无效死亡，是此次事故的直接责任者，鉴于在事故中死亡，免于责

任追究。

（二）建议由司法机关立案查处人员

王**，荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段项目经理部经理，负责 1 标段的全面工作，属项目安全生产第一责任人。未履行第一责任人责任，未履行事故报告法定义务。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项[1]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[2]规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[3]的规定，建议移送公安机关调查处理。

（三）对有关责任人的处理建议

1.冯**，荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段项目经理部现场安全员。履行现场安全检查职责不到位，未及时发现和消除现场事故隐患，对违章作业行为未及时发现和制止，对事故负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[4]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，建议由荔波县应急管理局

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:....（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:....（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；.....。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

依法给予行政处罚。

2.杨**，荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段项目经理部现场技术员。履行施工现场核查安全防护设施装置状况及对现场作业人员安全意识、行为巡查职责不到位，未及时发现和消除现场事故隐患，对违章作业行为未及时发现和制止，违反贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段项目经理制定的现场技术员安全职责，对事故负有责任，建议由贵州路桥集团有限公司按企业内部规定处理。

3.徐**，贵州旭禾森建筑工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。施工现场管理不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，对违章作业行为未及时发现和制止，对事故负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五第一项[7]并结合《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[8]的规定，建议由荔波县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对有关单位的处理建议

1.贵州旭禾森建筑工程有限公司作为事故发生单位，落

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:....（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；.....。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；.....。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；.....。

实企业安全生产主体责任不到位，施工现场管理不到位，对存在的违章作业行为未及时发现并采取措施消除事故隐患，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[9]、第四十四条第一款[10]的规定，对该起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[12]的规定，建议由荔波县应急管理局依法给予行政处罚。

2.贵州路桥集团有限公司，作为总承包单位，对分包单位安全监管不力，履行安全生产统一协调管理职责不到位，对项目现场安全隐患排查治理不到位，现场管理人员未及时发现基坑开挖未安装半圆形防护钢板，事故发生后，项目负责人未及时向事故发生地有关部门报送事故情况，对事故发生及未按规定报送事故情况负有责任；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[13]、第四十九条

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》 第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：…..（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；…。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患

第二款[14]、第八十三条第二款[15]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[16]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[17]、第十四条[18]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[19]的规定，建议由荔波县应急管理局依法给予行政处罚。

五、事故主要教训

荔波至河池高速公路第 LHTJ-1 施工段“8·29”一般物体打击瞒报事故的发生，暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、安全管理混乱、违法违规作业等突出问题，教训深刻，必须引以为戒。

一是安全生产主体责任落实不到位。相关单位未严格履行安全生产主体责任，未严格落实安全生产管理制度和操作

排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款；.....。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：.....（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；.....。

[19]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的,并依法给予处分；构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的,依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；.....。

规程，安全管理流于形式，隐患排查整治不全面、不彻底，对作业现场的安全管控不力，未能有效防范安全事故的发生。

二是法治意识淡薄，法规制度执行不严。荔波至河池高速公路 LHTJ-1 标段项目经理部主要负责人法律意识不强，未严格按照生产安全事故报告法定程序，及时向属地政府及行业监管部门上报事故情况，对相关法律法规贯彻落实不到位、执行效果不佳，最终造成该项目发生事故瞒报问题。

三是作业人员安全意识淡薄、违规操作突出。作业人员安全意识薄弱，安全风险防范意识不足，未设置安全防护措施，未严格遵守相关操作规程规范施工作业。

六、事故防范措施和整改建议

为深刻吸取本次事故教训，防范类似事故再次发生，针对事故暴露的问题，提出以下整改和防范措施，相关单位必须严格落实:

（一）压紧压实企业安全生产主体责任。各建设、施工、监理单位要全面梳理安全生产管理制度，健全岗位安全责任制，明确各级人员安全职责，确保责任落实到岗、到人。加强安全培训教育，提高作业人员安全意识和自我保护能力，未经培训合格不得上岗作业。加大安全投入，按规定配备必要的安全防护设施和应急救援器材，定期开展安全隐患排查治理，建立隐患排查台账，实行闭环管理。

（二）增强道路施工企业遵法守法意识。荔波县交通运

输局要聚焦非法违法生产经营行为，采取“露头就打、一打到底、绝不姑息”的态度，对拒不整改、屡教屡犯的生产经营企业要严格查处，始终保持“打非治违”高压态势。要充分利用典型案例和辖区查处瞒报事故案例，深入开展警示教育，形成震慑，提升生产经营企业主要负责人和有关人员的法律红线意识。

（三）强化建设工程分包管理。总承包要加强对分包单位的安全监管，实行统一协调管理，定期开展安全检查和考核，及时发现和整改安全隐患。

（四）严格履行监理监督职责。监理单位要加强对施工全过程的安全监理，重点检查安全防护措施落实、作业人员违规操作等情况，对发现的安全隐患要及时下达监理通知单，督促施工单位限期整改；对拒不整改的，要及时向行业主管部门报告。加强对监理人员的培训教育，提高其安全监理业务能力和责任意识，确保监理工作到位有效。

（五）加强应急管理和事故报告工作。各企业要完善应急救援预案，加强应急救援队伍建设和应急演练，配备必要的应急救援器材和物资，提高应急处置能力，确保事故发生后能够及时、有效开展救援工作。严格执行生产安全事故报告制度，明确事故报告流程和责任人，事故发生后必须在 1 小时内向上级主管部门和属地应急管理部门报告，严禁隐瞒、谎报、迟报事故，对违反事故报告规定的，将依法从严追究

相关单位和人员的责任。

（六）安全培训教育必须落到实处。企业要加强对作业人员的安全培训教育，重点开展高处作业、物体打击、触电等常见事故类型的安全知识和操作技能培训，针对高危作业开展专项技术交底，确保作业人员经培训合格后上岗，切实提高作业人员安全意识和自我保护能力。

荔波县政府事故调查组

2026 年 3 月 30 日