观山湖区“11·25”高坠事故调查报告

2023年11月25日上午10时20分左右，在贵安扩容2标1#预制梁场钢结构大棚开展搭设安装的国开投西南工程技术有限公司班组作业人员罗**在钢结构大棚门头上端安装焊接大棚剪刀撑时，因安全带断裂高处坠落。

事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急局、区交通运输局、区公安分局、区总工会、区住建局、金华镇政府等有关部门组成的观山湖区“11·25”高坠事故调查组(以下简称事故调查组)，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下。

一、基本概况

(一)基本情况

工程项目概况。沪昆国家高速公路贵阳至安顺扩容工程高速路项目，第二合同段起讫桩号:K5+310-K10+160，全长4.85km，双向六车道，设计时速100km/h;设计路基宽度为33.5m，合同金额为9.3759亿元。起点位于观山湖区金华镇翁贡村，终点位于清镇市滨湖街道办青山村。总包单位为贵

州恒创建设工程有限公司。

（二）事故地点情况。

钢筋加工大棚，长度100m，宽30m，占地面积约3000m，大棚结构方式为钢结构，采用智能钢筋生产流水线加工T梁钢筋，主要设置:智能成型中心、智能焊接中心、智能装配中心、智能存料周转中心、智能面板装配中心、废料堆放区等区域，负责生产T梁钢筋及防撞护栏预埋筋。1#T梁钢筋加工大棚于2023年11月15日开始施工，大棚截至11月25日已施工完成99%，事故发生地点位于1#T梁场钢筋加工大棚小桩号方向端头立柱处。

(三)事故相关单位基本情况

1.贵州恒创建设工程有限公司(项目总承包单位)。公路工程施工，道路施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.国开投西南工程技术有限公司(专业施工单位)。建设工程施工总承包，土石方工程、园林绿化工程、体育场地设施工程、防雷工程、人防工程设计及施工;温室大棚设计安装;普通货物道路运输服务。

二、事故发生经过及善后处理情况

(一)事故发生经过。2023年11月25日上午，在1#梁场钢筋加工大棚小桩号方向端头立柱剪刀撑安装作业。国开投西南工程技术有限公司现场带班负责人任**对现场作业人员进行班前教育、检查防护用品、交代高空作业注意事项，然后布置安排安装立柱剪刀撑作业。上午8点左右，罗**(焊

工证号:610202253780，等级:高级)与张**一起开始安装焊接剪刀撑，罗**负责焊接剪刀撑的上段端头部分，罗**的安全带系挂在他自身的背带上，中间系绳套在立柱圆管上，能上下自由滑动。由于只有一把焊枪，张**先焊接剪刀撑的下端和中间部分，罗**固定上端剪刀撑。上午10点20左右，焊接完剪刀撑中间部分的工人下到地面整理材料。上面的罗**在焊接上端剪刀撑，他先对剪刀撑与立柱上面接头进行焊接，然后用角钢对连接处进行加固并排焊接。当移动位置对接头口下侧加固补焊时，安全系绳下滑与刚焊好的焊缝接触，安全系绳被灼烧发生熔断，导致发生高处坠落。(二)应急救援处置及善后处理情况。事故发生后，现场人员看到伤者(罗**)已经躺在地上，头部流血不止，动弹不得，安全绳断裂。现场人员立即拨打120急救电话，后经120抢救，确认已无生命特征后，送至殡仪馆。同时国开投西南工程技术有限公司及时启动对家属的安抚和理赔工作，并于18:40许向相关部门报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况(一)事故造成的人员伤亡

死亡人员信息如下:

事故造成1人死亡。罗**高坠后经抢救无效死亡。

罗**，男，身份证号码:522424********203X。

(二)事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失150万元。

四、安全生产工作开展情况

(一)相关单位安全生产履职情况

1.贵州恒创建设工程有限公司。贵州恒创建设工程有限公司成立了贵安扩容2标项目经理部，建立了安全生产管理组织机构，成立了安全生产领导小组，按规定配备了专职安全管理人员，建立并落实全员安全生产责任制，按规定建立了相关安全生产规章制度和安全操作规程，编制了安全生产应急预案，定期不定期开展安全生产应急演练、安全生产检查和隐患排查治理，建立了安全生产专项经费，实行专款专用和足额投入。项目经理部与专业分包单位国开投西南工程技术有限公司签订了专业分包合同、《安全生产管理协议》和《安全、质量、环保、水保、文明施工责任书》，对进场作业人员开展三级安全教育培训以及三级技术交底，督促专业分包单位与从业人员签订劳动用工合同并按规定为从业人员购买了相关保险，为进场作业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，在日常安全巡查过程中对发现的问题以书面形式要求专业分包单位进行整改，督促分包单位开展日常班前教育。

2.国开投西南工程技术有限公司。国开投西南工程技术有限公司为专业分包施工单位，其按规定配备安全生产管理机构或人员;健全并落实了安全生产规章制度和安全操作规程;编制了钢大棚专项施工方案且向贵州恒创建设工程有限公司作了报备;对本单位作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业;施工生产过程中，现场负责人及安

全员也按照要求开展了日常安全巡查。

五、事故原因及事故性质

(一)事故直接原因。

罗**在进行高空焊接作业中，未按照建筑施工管理相关规定在高空作业时设置安全操作平台，未正确使用安全带。安全带系绳在受力情况下滑落到刚完成焊接的立柱和剪刀撑搭接点焊缝处，焊缝高温导致安全带系绳被熔断，作业人员因失去支撑从高处坠落，头部着地受到撞击导致重伤后死

(二)事故间接原因。

国开投西南工程技术有限公司对作业人员在开展高空作业时，培训教育不彻底、工人安全意识淡薄，安全防范能力不足。劳动防护用品使用管理不到位。未按照要求监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。国开投西南工程技术有限公司在跟班安全员请假不在岗的情况下未按照《安全生产法》要求安排专门人员对高空作业进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，高空作业管理不到位。

(三)事故性质

经事故调查组调查认定，观山湖区“11·25”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故的责任认定和处理建议

(一)对事故单位的责任认定及处理建议 1.国开投西南工程技术有限公司，专业分包施工单位，负责贵安扩容 2 标 1#T 梁场钢结构大棚开展搭设安装。一是高空焊接作业(作业

高度约 10 米)时，在原安全员请假的情况下未安排专门人员在 1#T 预制梁场钢结构大棚进行现场安全管理;二是高空作业时未按建筑施工规范设置安全操作平台;三是对开展高空焊接施工人员培训不到位，员工在工作出现冒险蛮干行为;未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，存在迟报行为。对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定进行行政处罚。

(二)对个人的责任认定及处理建议

1.罗**，国开投西南工程技术有限公司电焊工，在进行高空电焊作业时未正确使用劳动保护用具，在工作点降低高度时安全带系绳在受力情况下，滑动到刚完成焊接的立柱和剪刀撑搭接点焊缝处，焊缝高温导致安全带系绳被熔断，导致其本人因失去支撑从高处坠落，导致事故的发生。对事故发生负有责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

2.任**，专业分包施工单位项目负责人;一是在工区员工进行高空作业时未安排安全管理人员进行现场安全管理，高空作业人员未正确使用安全绳;二是未按照《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款规定“单位负责人接到事故报告后，.....并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报,.....”向相关部门及时报告事故,存在迟报行为，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，对本次事故提出以下建议:

（一）牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念。生产经营单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，严格把安全生产相关法律法规落实到每一个项目和每一项工程中去。

(二)加强高空作业、焊接作业等特殊作业安全管理。项目部要督促专业分包施工单位严格落实高空作业安全管理各项制度，建立安全技术档案，要严格落实特殊作业人员持证上岗制度，核实并确保相关作业人员资格证真实、有效。

(三)整管理体制，增强公司职能部门安全监管力度。要加强现场监督检查，对发现的问题和隐患，责令项目部及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工，待满足条件后再复工。

(四)强化施工现场风险管控和隐息排查治理。要全面辨识风险并确保“高空作业及焊接作业”风险管控措施落实落地。完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，确保取得实效。

(五)加强信息报送。事故发生单位要按国家法律法规规

定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

观山湖区11.25事故调查组

2024年1月5日