清徐清源太原玉盛源能源发展有限公司“7·16”一般物体打击事故调查报告

2025年7月16日18时0分许，在清徐县清源镇太原玉盛源能源发展有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委书记李京京做出批示，做好事故调查、善后安抚工作，严防舆论炒作。清徐县委县政府高度重视，要求尽快查明事故原因，深刻汲取事故教训，严防此类事故发生。2025年7月21日，经清徐县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县卫健局、清源镇人民政府组成的清徐清源太原玉盛源能源发展有限公司“7·16”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委监督事故调查工作。市安委办对该起事故调查进行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、分析论证和调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡及经济损失等基本情况，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，并提出了针对性整改防范措施。

经调查认定，清徐清源太原玉盛源能源发展有限公司“7·16”一般物体打击事故是一起**在货物装车过程中，作业人员违反作业规程、企业现场安全管理不到位、装车指挥协同不当**导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位、人员概况

1.**太原玉盛源能源发展有限公司**，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于清徐县，法定代表人为荆某婷，实际控制人为荆某保，注册资本玖仟万元整，成立日期2006年10月13日，营业期限2011年6月8日至2021年4月30日。经营范围包括：环保无机纤维保温板、隔热板、吸声板、防火板、组合塑钢板、墙体板、石膏板、PVC无机纤维复合板系列产品的开发、生产、销售、安装及技术服务；煤矸石、煤炭、焦炭、塑料、钢材、建材、五金交电、普通机械，纸和纸板的销售。灌溉设备的安装及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司营业执照到期后未续办，事故发生时未开展生产作业，有售卖库存货品的经营行为。

2.**山西航亿汽车运输有限公司**，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人高某倩，实际控制人高某学，注册资本壹佰万元整，成立日期2020年3月26日，经营期限为长期，住所位于山西省运城市河津市赵家庄街道赵家庄村路口北100米。经营范围包括：道路货物运输；代办车辆上户、过户及年审服务；货运代理服务；出租汽车经营；汽车及汽车配件经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.**卫某平**，事故涉及半挂货运车实际使用人。

4.**董某强**，事故涉及半挂货运车驾驶员，取得机动车驾驶证（准驾A2），驾驶证有效期2025年7月1日至长期。

5.各单位及人员关系概况

太原玉盛源能源发展有限公司售卖公司库存货品纸卷，通过微信同买方商定相关事项，议定由买方安排运输车辆，卖方负责货物装车，双方未签订买卖合同，买主在“货运帮”等货运信息平台发布货运需求订单。自然人卫某平从山西航亿汽车运输有限公司分期购买半挂货运车晋MC****晋MR***挂，雇用董某强为驾驶员，未签订劳动合同。2025年7月16日前，董某强在卫某平安排下通过“货运帮”平台接单，使用该半挂货运车承接本次货运任务，于7月16日到达货物装载地太原玉盛源能源发展有限公司。

（二）事故有关车辆、设备、货物概况

1.半挂货运车

主车号牌：晋MC****，品牌型号：中国重汽豪沃MAX重卡。

挂车号牌：晋MR***挂，品牌型号：山西晨丰（13米挂），长13米，宽2.85米，高2.85米。

该车系自然人卫某平从山西航亿汽车运输公司分期购得，事故发生时车款尚未结清，登记信息在山西航亿汽车运输公司名下。

2.抱夹式叉车

品牌：合力，额定起重重量 3500kg，电动动力，抱夹最大宽度1.4米，空载最大起重高度4米，未取得特种设备使用登记

证。

3.纸卷

纸卷呈桶状，高度1.6米，直径1.2米，重量1360kg。

（三）事故发生经过

2025年7月16日15时许,董某强驾驶半挂货运车晋MC****晋MR***挂到达太原玉盛源能源发展有限公司准备装载货物纸卷。董某强同该公司主要负责人荆某保商定了货物装载方式及装载指挥事项,而后荆某保安排本公司职工侯某亮操作一台抱夹叉车负责将纸卷按照董某强要求装载到半挂车上,由董某强实施指挥,荆某保协助看护。至17时58分，挂车内以双排立式装满了10对20卷纸，此时挂车马槽围栏与纸卷上部齐平。根据纸卷购买方及董某强要求,此时需在第一层纸卷的上方以横铺的方式再装一层纸卷。（见图4）

事故现场有声监控完整清晰记录了以下经过(监控视频显示时间比实际时间慢3分钟）。

17时59分，董某强上到第一层纸卷上面，将携带的若干楔块放置在西侧第3个纸卷上，在东侧第4、5个纸卷东边缘处各摆放了一个楔块,随后站在东侧第3个纸卷上开始指挥纸卷装车。此时，侯某亮操作叉车竖直抱夹着第21个纸卷来到货车东侧，顺时针旋转纸卷使其大致水平。侯某亮操作叉车端举纸卷缓慢升高超过车箱马槽，而后操作叉车前进，使得纸卷大致位于第4、5个纸卷上方。荆某保在门房看到开始装第二层纸卷，也走过来

协助指挥装车。

18 时 0 分 17 秒，董某强指挥叉车说“再往前走”，侯某亮操作叉车前进，边前进边探头看着董某强所在的位置。

18 时 0 分 28 秒，叉车前进了约 40cm，使得纸卷位于第 4、5 个纸卷正上方约 30cm 处，此时荆某保来到叉车后方说“好了，下吧，下吧”，董某强同时说“行了”，紧接着荆某保说“慢些下……”。侯某亮缓慢降低抱叉的高度。此时侯某亮同董某强可以互相直视。（见图 5）

18 时 0 分 38 秒，第 21 个纸卷降至第 4、5 个纸卷正上方约 15cm 处；荆某保说“还得再倒些”，同时董某强绕到第 21 个纸卷西侧意图蹲下放置该侧楔块。此时，受车箱及纸卷遮挡，侯某亮完全无法看到车箱上方的景象。（见图 6）

18 时 0 分 41 秒，侯某亮稍向前移动叉车，荆某保立即阻止“好、好”，叉车略微向前移动后立即停止，纸卷在空中略微晃动，刚放好该侧第 1 块楔块的董某强看到纸卷晃动立即从蹲下起身。

18 时 0 分 46 秒，监控视频中可听到“好嘞”的指令。

18 时 0 分 47 秒，董某强蹲下身子准备放置该侧第 2 块楔块，同时荆某保说“慢些放”。

18 时 0 分 49 秒，侯某亮操作叉车松开抱叉，纸卷脱离抱夹向西侧跌落，随后滚动越过已放置的楔块，撞击董某强头部，将董某强从车厢顶部推落。

18 时 0 分 51 秒，董某强跌落至车厢西侧地面，同时纸卷在惯性作用下向西滚动。

18 时 0 分 54 秒，纸卷从车顶滚落砸到躺在地上的董某强身上。董某强当场死亡。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故发生位置位于清徐县凤仪西街 20 号的玉盛源能源发展有限公司院内厂房东侧。

2.事故现场

太原玉盛源能源发展有限公司院门朝南，院内厂房呈南北走向，坐西朝东，为钢结构厂房。

事故发生时，涉事半挂货运车基本呈南北走向，车头朝南，车箱内装载 20 卷纸卷；涉事叉车位于半挂车东侧，抱夹朝西凌空于车厢上方；事故遇难人员及涉事纸卷位于半挂车与厂房东墙之间，遇难人员可见明显外伤，纸卷上可见血迹。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 16 日 18 时 0 分事故发生，现场人员荆某保立即报警并拨打 120，经 120 现场确认董某强死亡。20 时 04 分，太原玉盛源能源发展有限公司负责人荆某保通过电话向清徐县应急管理指挥中心报告事故情况。21 时 05 分，清徐县应急管理局通过传真分别向县委、县政府、太原市应急管理局上报事故情

况。事故企业事故上报存在迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，现场人员立即拨打120求救，并停止继续装载货物，未发生次生事故，总体应急处置有效。

（三）医疗救治和善后情况

2025年7月16日18时14分，120急救车及医护人员到达事故现场，经诊断，董某强已死亡。事故发生后，在属地清源镇政府协调下，太原玉盛源能源发展有限公司、董某强雇主卫某平、董某强家属三方经过数次协商达成一致意见，由太原玉盛源能源发展有限公司支付死者安葬费用人民币4万余元，其余抚恤赔偿款项由死者家属通过民事诉讼方式向相关负有赔偿责任的单位或人员索要。2025年8月份，卫某平向死者家属支付抚恤金约25万余元。截至本报告，死者已得到安葬，死者家属正在通过民事诉讼手段维护权益。

三、企业安全管理情况及存在的主要问题

太原玉盛源能源发展有限公司于2021年4月营业执照到期后停产，公司留用职工约3-4人，至事故发生时，未结合停产停业的实际建立健全安全生产管理体系，未建立安全管理组织机构，未针对性修订完善并执行安全管理规章制度，未建立并落实全员安全生产责任制，未有效开展隐患排查治理和全员安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条的有关规定。

四、属地政府和行业监管部门落实安全生产责任情况

（一）属地政府安落实全生产责任情况

太原玉盛源能源发展有限公司自2021年4月营业执照到期后停产，至事故发生之前，公司至少拥有职工3人，库房内保留较大体量的库存产品，公司大门常有车辆、人员出入。清源镇人民政府，作为太原玉盛源能源发展有限公司属地政府，工作人员虽多次实地入企摸排，但对太原玉盛源能源发展有限公司的实际生产经营状况掌握不清，未能及时发现、制止和上报停产企业的生产经营行为，未能辨识到停产企业安全生产管理能力薄弱的隐患风险，致使企业“带病经营”却无人知晓。

（二）行业监管部门安全生产责任落实情况

《太原市应急管理局关于2025年度纠治涉企安全生产执法检查过多过频简单执法随意裁量及安全培训测评不聚焦不精准问题的工作方案》（并应急发〔2025〕26号）明确，“原则上，不得对未列入计划的企业开展执法检查。”《清徐县应急管理局2025年度安全生产监督检查工作计划》（清应急字〔2025〕11号）结合《安全生产年度监督检查计划编制办法》等文件要求，未将太原玉盛源能源发展有限公司列入年度执法检查计划。清徐县应急管理局综合执法队清源中队作为太原玉盛源能源发展有限公司的行业监管部门，今年以来未对太原玉盛源能源发展有限公司开展执法检查，符合相关规定。清源中队对企业生产经营状况的了解掌握过度依赖于属地政府的摸排上报，未能及时发现并

纠正企业存在的生产安全事故隐患。

五、事故原因分析

事故直接原因是：装车过程中，①企业使用无操作证人员操作抱夹叉车；②装车指挥人员违反纸品装卸安全要求；③装车指挥协同不当导致纸卷在错误的时机释放；④纸卷装载方式不当且使用不符合要求的楔块进行填塞，纸卷落下后滚动，撞击纸卷行进路线上的董某强至其从车厢顶部坠落地面，⑤董某强被随后坠落的纸卷砸中导致当场死亡。

（一）直接原因分析

1.太原玉盛源能源发展有限公司安排侯某亮操作抱夹叉车实施纸卷装载，但侯某亮未取得叉车操作证，事发时属无证作业，违反了《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSC 81-2022）5.1（8）“场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目的《特种设备安全管理和作业人员证》，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵”的要求。事发时所使用的合力牌抱夹式叉车未取得特种设备使用登记证，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条“特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置”的要求。

2.货车司机董某强站在2.85米高处指挥叉车司机装车时未采取任何防坠落的安全防范措施，违反了《纸品装卸、储运安全

要求》（GB/T18026-2000）3.6“在2m以上高度货垛上作业时，作业人员应按要求扣好安全带。在安全带无法系挂的特殊情况时，作业人员应采取其他安全防范措施”要求。且董某强安全意识淡薄，站在货物可能运动的方向上，违反了《纸品装卸、储运安全要求》（GB/T18026-2000）5.1.2“指挥手站立位置应在非吊运路线的安全处”的要求。

3.事故现场有声监控显示，在董某强操作叉车将纸卷端举至计划放置位置上方之后，18时0分17秒至49秒期间，董某强、荆某保两人多次下达指令指挥叉车执行前进、下降、停止、释放等动作，但在指令使用上没有做到清晰明确，使用“好”、“好了”、“好嘞”等示意不清晰的口令，以及“慢些放”容易产生下降与释放歧义的指令，叉车操作员侯某亮在不明确的指令下盲目操作，使得纸卷在董某强填塞楔块时释放，违反了《纸品装卸、储运安全要求》（GB/T18026-2000）5.1.2“无指挥手或指挥不清时，机械司机不得盲目操作”的规定。

4.根据《纸品装卸、储运安全要求》(GB/T18026-2000)5.4.2“纸卷横卧装载时，其轴线应与承载车辆纵向轴线相垂直，并及时填塞楔块或采取其他紧固措施。楔块的高度应为卷纸直径的八分之一，并应保证在填塞时不破坏卷纸的外包装。”事发时装车的纸卷直径为1.2米，直径的八分之一应为15厘米。根据询问笔录可知，货车司机董某强携带的自制楔块为边长10厘米的正方体斜向分开的三角柱体木块，未达到要求的15厘米，因此在

纸卷发生滚动时未起到止挡作用。

5.根据清徐县人民医院出具的《关于患者董某强救治情况说明》显示，120到达现场时的初步诊断：临床死亡、碾压伤？多处开放性损伤，与事故经过吻合。

（二）其他可能因素排除

无证据显示作业现场存在人为故意破坏作业环境因素。

（三）间接原因分析

太原玉盛源能源发展有限公司长期停产停业，没有针对性建立完善的安全生产管理体系，使用无证人员操作未登记的叉车作业，未对装车作业存在的安全风险进行有效辨识，对装车作业中的人员分工和装载流程未作明确安排，装车现场安全管理严重不足是导致事故发生的间接原因。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中遇难不予追究责任人员

董某强，男，半挂货运车驾驶员，在指挥装车过程中安全意识不足，违规作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中遇难，不予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.荆某保，太原玉盛源能源发展有限公司实际控制人，对事故发生负主要责任，建议由清徐县应急管理局依法对其行政处罚。

2.侯某亮，太原玉盛源能源发展有限公司叉车司机，对事故发生负直接责任，建议对其涉嫌犯罪的情形移交县司法机关处理。

3.清源镇人民政府、清徐县应急管理局有关公职人员移交纪检监察部门依法依纪依规处理。

（三）对有关单位的处理建议

太原玉盛源能源发展有限公司，对事故发生负主要责任，建议由清徐县应急管理局依法对其行政处罚。

七、事故防范措施及整改建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，查找安全生产漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施和建议：

（一）事故企业要深刻汲取事故教训，压实安全生产责任。太原玉盛源能源发展有限公司要深入开展事故复盘反思，细致研判本公司暴露出的问题，企业主要负责人要牢固树立安全生产理念，建立健全安全生产管理体系，修订完善针对性安全管理规章制度，加大对事故风险的辨识和隐患排查治理力度，坚决杜绝侥幸心理和等靠思想，主动解决企业安全生产工作的矛盾问题。

（二）事故企业要采取有效措施，提升安全生产管理水平。太原玉盛源能源发展有限公司要尽快取得合法经营资格，加大对安全生产工作的投入力度，配齐建强安全生产管理机构，从严落实安全生产管理制度和操作规程，落实全员安全生产责任制，加强全员安全教育培训工作，开展风险辨识和隐患排查治理双重预防工作，加大隐患排查治理力度，全面提升企业安全生产管理水平。

（三）清源镇人民政府及行业监管部门要加大安全监管力度，全面提升履职尽责能力。清源镇人民政府要进一步压实安全生产属地责任，全面摸排辖区生产经营单位的生产经营状况，并建立动态掌握的长效机制，充分发挥村、社区在发现隐患方面的功能作用，运用好网格员队伍，确保辖区安全生产管理不留死角；要积极作为，主动采取多样化方式提升有关工作人员发现问题的能力，树立安全管理结果导向，杜绝安全管理走过场。清徐县应急管理局清源中队要进一步掌握管理区域内各生产经营企业的动态，减少对属地政府的依赖，对片区内企业做到全面掌握。