武江惠民新华北路64号“4·22”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月22日上午9时许，在武江区新华北路64号604房发生一起高处坠落事故，工人罗*周临窗进行室内天花吊顶作业时，坠落至一楼户外平台，事故造成1人死亡。

事故发生后，武江区人民政府高度重视，全力以赴开展事故救援及善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，韶关市武江区人民政府于2024年4月26日成立了以副区长钟爱明为组长，区纪委监委、韶关市公安局武江分局、区应急管理局、区城管局、区住建局、区市场监督管理局、区人社局、区总工会、惠民街道办事处等单位相关人员为成员的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，武江惠民新华北路64号“4·22”一般高处坠落事故，是一起因安全意识不强、安全监护缺失、作业环境不安全、人员安全培训不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故概况

2024年4月22日早上九时许，工人罗*周在新华北路64号604房进行吊顶工作时，不慎坠落至一楼户外平台，事故发生时，罗*周为单人作业，现场无人监护，坠落处窗户未安装，无警示、无防护栏、罗*周本人未做任何安全措施。

（二）事故相关人员

1.林*雄，男，汉族，1965年8月28日出生，身份证号：个人信息，不予公开，地址：个人信息，不予公开，是武江区新华北路64号604房装修工程承包方。

2.杨*群，男，汉族，1954年3月6日出生，公民身份证号码：个人信息，不予公开，地址：，是武江区新华北路64号604房业主。

3.罗*周，男，汉族，1969年2月8日出生，公民身份证号码：个人信息，不予公开，地址：个人信息，不予公开，是武江区新华北路64号604房装修工人。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年2月，屋主杨*群与包工头林*雄达成口头协议，将其位于武江区新华北路64号604房的旧房子，交给林*雄进行装修。因杨*群常年居住在上海，装修全程由林*雄跟进负责，林*雄在与房主杨*群达成一致后，开始动工对新华北路64号604房进行

装修。2024年4月中旬，林*雄找到罗*周，聘请罗*周负责装修的木工、吊顶等工作。

2024年4月22日早上约8时，林*雄到达新华北路64号604房，8时30分左右，工人罗*周到达新华北路64号604房，随后进行吊顶工作。罗*周吊顶作业处，原为阳台，现经装修改造成厨房，事故发生当时，厨房（原阳台）窗户未安装，无防护栏，罗*周作业点为窗户旁洗手台一侧。大约9时，罗*周让林*雄下楼购买玻璃胶，此时罗*周为单人作业。当林*雄走到一楼的时候，就听到“砰”的一声，罗*周坠落至一楼户外平台。

（二）应急救援情况

事故发生后，林*雄立刻拨打了120，并在医护人员的指导下进行心肺复苏，上午9时27分，120救护车到达现场，罗*周心电图呈直线，当场死亡，随即，在医护人员的提醒下，林*雄拨打了110报警。韶关市公安局武江分局新华派出所和韶关市公安局武江分局刑事侦查大队民警到达现场，设置警戒线控制现场，对相关当事人展开调查询问，进行现场勘察。经民警调查，刑事技术人员现场勘查、尸表检验，初步排除刑事案件。上午10时许，惠民街道办事处、区应急局工作人员到达现场后，组织开展事故调查，维持现场秩序，积极处理事故善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

粤北人民医院120救护人员于9时27分赶到事故现场，诊断罗*周当场死亡，心电图呈直线。

事故发生后，惠民街道办事处组织家属与屋主、承包方进行协调。4月25日下午3时，惠民街道办事处综治办联系死者罗*周的家属，新华北路64号604房房主杨*群的儿子杨*胜（因杨*群一直居于上海，委托其儿子杨*胜处理），以及承包方林*雄进行调解，同时邀请新华北社区驻点律师封慧敏参与此次调解并从法律层面对涉事三方进行解释。最终，经过协调，死者家属和房主、承包方达成一致意见，承包方先承担人民币310000元（含丧葬费）的赔偿金，房东和承包方自行内部协商分担费用，签订了《人民调解协议书》。承包方林*雄现场通过微信支付的方式向死者家属支付了第一笔赔偿金50000元，剩余款项通过银行转账方式支付，2024年4月28日已全部支付。

（四）应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援响应迅速、现场处置得当，应急处置开展有序，未发生因应急处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：罗*周，男，汉族，1969年2月8日出生，公民身份证号码：个人信息，不予公开，户籍地址：个人信息，不予公开。系新华北路64号604房装修工人。

（二）事故直接经济损失

事故造成一人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，直接经济损失约人民币147万元。

四、鉴定、现场勘察及调查情况

（一）鉴定情况

韶关市公安局武江分局刑事侦查大队出具的《情况说明》，罗*周尸表检验表明，死者右侧额部及右眉弓处挫裂创，深达骨质，右眼下睑至右颧部挫伤，右侧鼻孔见血迹，舌挫伤。双侧肋骨多发骨折，胸骨骨折，右侧胸壁下段小片状擦伤，腹部左侧条片状挫伤。左前臂见散在近似平行的擦划伤，左腕部擦挫伤，左手拇指掌指关节处挫裂创。右前臂前侧条片状擦挫伤，右手虎口处挫裂创。左大腿上段条片状擦挫伤，双侧大腿后侧上段大片状挫伤，边缘清晰，其中左侧大腿挫伤内见挫裂创口。右侧大腿上段骨折，右小腿上段外侧挫裂创。死者裤子上见崩裂口和撕裂口。结合案情及现场情况，初步推测死者符合高坠死亡体征。

根据粤北人民医院《韶关市院前急救及转运交接记录表》，罗*周高处坠落，心电图呈一条直线，现场死亡。

（二）现场勘察情况

事故现场位于新华北路64号楼与北侧围墙之间的过道地面，死者罗*周头朝西北脚朝东南，身旁地面有一节吊顶用的铁龙骨。一楼地面见散落的碎玻璃，围墙上装有花架，已经折弯。新华北路64号604房作业处厨房窗户未安装，窗旁地面有一木制梯子，现场未见安全带、安全帽等安全防护用具，窗户处无警示、护栏

等。



（上图为罗*周作业处及坠落处，中间隔着洗手台）



（上图为罗*周吊顶作业时所用木制梯子）



（上图为罗*周坠落处窗口拍摄，窗户旁的洗手盆一同掉落至一楼）



（上图为新华北路64号楼与北侧围墙之间的过道地面）

五、事故原因及性质

（一）直接原因

经事故调查组调查认定，事故发生的直接原因是死者罗*周安全意识不强，辨识风险隐患不足，在无从旁监护、未做好安全措施的情况下，进行吊顶作业，失足从6楼坠落至一楼户外平台，导致其死亡。

（二）间接原因

1.房屋装修承包人林*雄一是未履行安全生产主体责任，安全理念缺失，不履行安全生产工作职责，未按规定与装修工人罗*周签订劳务协议，未依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；未对罗*周进行安全教育，未配齐劳动防护用品；二是现场安全监护不到位，事故发生之前，林*雄察觉到罗*周身体有不适，

却未要求罗*周停止作业，罗*周在未佩戴安全帽和安全绳的情况下进行吊顶作业时，林*雄未做到监督罗*周落实安全措施，未从旁监护；三是未及时消除安全生产隐患，林*雄作为现场实际负责人，明知作业点旁窗口处存在的安全隐患，需先安装好窗户再进行其他作业，但仍未及时进行消除，也未进行安全警示、防护栏等安全措施。

2.房主杨*群未落实安全生产监管责任，与装修承包人林*雄口头商定装修承包合同，认为把装修交给林*雄全权跟进即可，未提醒林*雄聘用工人作业时应该注意的安全事项，未对进场装修的工人进行安全培训教育，未对装修施工现场进行监管。

六、安全生产责任部门监管及履职尽责情况

惠民街道办事处在日常监管方面：3月5日，惠民街道办事处应急办及新华北社区工作人员联合区消防大队、新华派出所工作人员到新华北路64号开展消防安全检查并张贴电动自行车消防安全管理通告，期间未发现该项目进行施工作业。3月18日，新华北路64号604房在开展室内装修时，社区工作人员告知现场装修人员，该栋楼房建设年限长，不得随意拆除墙体以及提醒工人在装修过程中要注意施工安全问题。事故发生后，惠民街道办事处于5月8日组织召开“惠民街在建工程项目安全警示工作会议”，通报了武江区近期发生的建筑施工事故情况并观看警示教育片，通过以案说法，加强反面警示教育，进一步认清当前辖区安全生产严峻形势。会后，各社区对辖区内在建工程开展一次

安全大检查,及时发现问题和隐患并联合相关部门督促限期整改到位,切实纠正违规违章作业。同时，惠民街道办事处制作了高空作业温馨提示,对辖区小型建筑施工项 目现场进行张贴并利用小区业主群转发告知。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议免于追究责任人员

罗*周，武江区新华北路64号604房装修工人安全意识淡薄，在吊顶作业过程中未佩戴安全绳和安全帽,未意识到临边作业的危险性，对事故的发生负有直接责任。

鉴于罗*周在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 建议给予行政处罚责任人员

林*雄，武江区新华北路64号604房装修承包方。在不具备装修资质的情况下，承接新华北路64号604房住宅室内装饰装修工程，未与房主签订有关协议。对于未做好安全防护措施且身体不适的罗付周进行登高吊顶作业时，林卓雄未进行有效制止，未对罗付周进行安全培训，未依法为其购买工伤保险，未在有较大危险因素的窗户上设置明显的安全警示标志,对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]第一项、第二项、第三项的规定,建议由武江区应急管理局

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]给予行政处罚。

（二）对属地政府安全监管履职建议

惠民街道办事处未充分吸取2023年“12·15”明玥江山小区高处坠落事故的教训，履行安全生产属地管理不到位，未牢固树立安全发展理念，落实属地管理责任不力，辖区内同类事故接连发生的情况下，未引起对该类事故的足够重视，在日常监管工作中，未落实好生产安全监管责任。建议由区安全生产委员会办公室对其进行安全生产约谈，并作出深刻书面检查。

八、事故防范措施建议

（一）强化安全生产意识，惠民街道办事处一是要认真学习习近平总书记关于安全生产、城市安全发展等重要论述，切实增强忧患意识，坚持底线思维、极限思维，提高统筹发展和安全的意识和能力，真正把安全发展理念贯穿到经济社会发展各领域和全过程；二是要扎实抓好安全管理，尤其是家装行业，要加强现场监督检查，及时发现的问题和隐患，防止隐患变成事故，切实保护人民群众的生命财产安全。

（二）深刻汲取近期连续发生的住宅装修生产安全事故教训，加大隐患排查力度，对存在安全隐患的，立即采取停止装修等管控措施，坚决抓好整改，日常安全生产巡查工作要落到实处，惠

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处一年年收入百分之四十的罚款；

民街道办事处要和社区形成监管合力，加大对辖内住宅装修领域检查频次和密度，组织召开辖内装修行业安全生产工作会议，压实安全生产责任，举一反三，坚决防止同类事故再次发生。

（三）严格落实地方党委和政府属地责任，贯彻安全发展理念，层层压实责任。坚决落实安全生产 责任制，压实党政领导责任、部门监管责任，切实做到党政同责、 一岗双责、齐抓共管、聚焦重点行业领域，毫不松懈的抓好隐患排查整治。拧紧住宅装修安全管理责任链条。督促辖区内企业落实好安全生产主体责任，对装修行业存在的隐患要加大安全生产教育和安全生产宣传力度，提高装修从业人员技术素质、风险辨识能力；加强安全文化建设，牢固树立“安全第一”的思想。

武江惠民新华北路64号“4·22”一般
高处坠落事故调查组（代章）
2024年6月13日

调查组成员签名：

_

_

_

_

–