平安区翰林华府建设项目“6•24”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月24日下午4时25分，接区公安局电话通知，平安区翰林华府建设项目3号楼发生一起人员高处坠落事故,造成一人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，立即组织召开了会议，并安排由平安区人民政府成立由区委常委贾福忠为组长,区住房和城乡建设局局长为副组长，区应急管理局局长为副组长，区纪委监委、平安街道办事处、区公安局、区住建局、区人力资源和社会保障局、区总工会组成的“6•24”事故调查组，依法对此事件进行全面调查。（以下简称事故调查组）事故调查期间，事故调查组由区应急管理局牵头调查，按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问证人和分析讨论，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，针对事故暴露出的突出问题，拟定了事故整改措施和改进工作建议，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及的主体单位情况

青海华盛建筑有限公司，法定代表人周志强，注册资本壹亿贰仟捌佰万元整，成立日期2004年10月13日，营业期限2004年10月13日至2044年10月12日，住所民和县川垣新区海鸿城市花园，经营范围建筑工程总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；环保工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包壹级；金属门窗工程，混凝土预制构件、设备租赁；土石方工程、建筑材料；园林绿化；城市及道路照明工程专业承包壹级、家具采购销售。

（二）事故涉及的人员情况

1. 周志强，男，30岁，回族，住青海省民和回族土族自治县川口镇文化街9附162号，青海华盛建筑有限公司法定代表人。

2. 肖文成，男，30岁，汉族，青海省民和回族土族自治县北山乡庄子沟村三社15号，青海华盛建筑有限公司项目经理。

3. 康加才让，男，36岁，藏族，青海省泽库县王家乡叶金木村三社478号，青海四兄劳务有限公司砌筑工。

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故经过

2023年6月24日下午，砌筑班普工康加才让按照班里的安排在3号楼6层楼内从事垃圾清理及剩余材料清理作业，其作业任务为施工剩余混凝土砖块利用电动搬运车进行清理，工作路线为经临

边施工平台使用施工人货电梯，将混凝土砖块转移到其他作业场所。16 时 25 分许，操作工康加才让在未呼叫施工人货电梯至操作平台的前提下（平台外侧临边为外销内开式防护门），采用拖拉方式将电动搬运车拉运至 6 层施工平台，全程操作过程采取前方站位（**正确操作方法为：人员后方站位，利用电力推动电动搬运车进行运输**）。现场临边施工平台与 6 层楼层地面高度差为 0.38 米，为使施工人员及物料上至临边施工平台，砌筑班搭设了斜面长度为 1.95 米，材质为木质竹架板，坡度为 19%（角度为 11 度）的缓坡通道。康加才让为使一车装载约有 150 块混凝土砖块的电动搬运车冲上缓坡通道，拧动电动搬运车电力油门，致使电动搬运车产生巨大冲力，瞬时推动康加才让撞开临边防护门（外销内开式防护门被撞后变形严重），电动搬运车手扶操作柄将康加才让顶出楼层，发生高处坠落事故。过程中又与 5 层、3 层防护门发生了碰撞（导致 5 层，3 层防护门发生了变形），最终康加才让坠落至停靠在一层的人货电梯顶部上。翰林华府项目部项目经理肖文成及时对现场进行保护，16 时 35 分拨打了 120 急救车，120 急救车 16 时 40 分到达后进行了抢救，抢救时间大约 15 分钟，随后告知抢救无效，宣布康加才让死亡。17 时拨打了 110 报警，并上报了行业主管单位平安区住房和城乡建设局。110 警员于 17 时 03 分到达现场，进行现场处置工作。

（二）伤亡损失和善后情况

康加才让，男，36岁，藏族，住青海省泽库县王家乡叶金木村三社478号，身份证号：632323**********。系青海华盛建筑有限公司劳务人员。抢救无效死亡。

事故发生后，青海华盛建筑有限公司第一时间同死者家属南夸加（系康加才让父亲，身份证号：632323**********）联系，在其父亲及家属到平安后，经双方协调，征得所有家属同意后，在2023年6月25日，青海华盛建筑有限公司将康加才让死亡赔偿金支付给死者家属南夸加，共支付现金玖拾伍万元（¥950,000.00元）。

（三）直接经济损失

事故直接经济损失：137万元。包括：一次性赔付95万元；丧葬费6.6万元；住宿费、餐费3.52万元；路费2.4万元；其他丧葬费用0.85万元；贡品等费用3.24万元；慰问费3.5万元；殡葬车费用2.2万元；殡仪馆费用1.36万元；住院费用0.5万元；火葬费4.48万元；骨灰盒等费用8.85万元；其他费用4.5万元。

三、应急救援处置情况

事故发生后，现场项目部管理人员及操作工人先后到达现场，项目经理肖文成拨打了“120”急救电话、“110”报警电话，并上报了行业主管部门。约5分钟，“120”急救医务人员到达了现场，行业主管部门负责人员先后到达现场，经对伤员康加才让现场抢救，抢救15分钟左右，发现康加才让已无生命体征，鉴定已死亡。

2023年6月24日，下午4时25分许，应急管理局接到区公安分局转警电话称：平安区翰林华府施工工地有人高空坠落，接到报警后我局派专人前往现场进行应急处置，到达现场后，联合公安、住建等部门初步了解并通报相关情况。到达现场后，初步调查了解事故相关情况，现场设置警戒线封闭，区住房和城乡建设局对青海华盛建筑有限公司下达局部（3号楼）停工通知，区应急管理局第一时间将该起事故上报至市应急管理局和区委、区政府。

四、事故原因

（一）直接原因

作业人员砌筑普工康加才让在清理砖块和垃圾过程中，拉运一车混凝土砌块时，因本人安全意识不足，采取前方站位操作电动搬运车的方式，拧动电动搬运车电力油门，操作失误致使电动搬运车产生巨大冲力，瞬时推动康加才让撞开临边防护门（外销内开式防护门被撞后变形严重），电动搬运车手扶操作柄将康加才让顶出楼层，坠落至一层人货电梯顶部，电动搬运车因操作人员松手停留在平台处，人员因坠落速度快，导致受伤严重而亡。

这是事故发生的直接原因，也是主要原因。

（二）间接原因

1. 青海华盛建筑有限公司，未加强安全生产管理，未及时发现和消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

2. 周志强，青海华盛建筑有限公司法定代表人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3. 肖文成，青海华盛建筑有限公司项目经理，未及时排查生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的分析，事故调查组认定：该事故是一起违反《中华人民共和国安全生产法》的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

经事故调查组碰头会讨论一致同意对事故有关单位及责任人的责任认定并分别处以：

1. 砌筑普工康加才让，在清理砖块和垃圾过程中，拉运一车混凝土砌块时，因本人安全意识不足，采取前方站位操作电动搬运车的方式，拧动电动搬运车电力油门，操作失误致使电动搬运车产生巨大冲力，瞬时推动康加才让撞开临边防护门（外销内开式防护门被撞后变形严重），电动搬运车手扶操作柄将康加才让顶出楼层，坠落至一层人货电梯顶部，电动搬运车因操作人员松手停留在平台处，人员因坠落速度快，导致受伤严重而亡。这是事故发生的直接原因，也是主要原因。鉴于康加才让在事故中死亡，免予追究其责任。

2. 青海华盛建筑有限公司。对事故发生负有主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条，四十一条第二款，四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定,建议海东市应急管理局对青海华盛建筑有限公司处人民币 30 万元罚款的行政处罚。

3. 周志强，青海华盛建筑有限公司法定代表人。未严格履行主要负责人安全生产职责，对事故发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议海东市应急管理局对周志强处 2022 年收入百分之四十的罚款，即人民币 12,134.16 元的行政处罚。

4. 肖文成，青海华盛建筑有限公司项目经理，未依法履行安全管理人员职责，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议海东市应急管理局对肖文成处 2022 年收入百分之二十的罚款，即人民币 21,388.79 元的行政处罚。

七、事故教训及整改措施

“6•24”平安区翰林华府高处坠落事故的发生，给人民生命财产造成了一定的损失，教训极为深刻，事故相关单位及责任人要举一反三，引以为戒，吸取此次事故教训，以此次事故暴露出的问题和

薄弱环节为切入点，以“五落实五到位”为抓手，按照“四不放过”原则，本着隐患就是事故的原则做好整改措施。

（一）严格作业现场安全管理。要切实加强作业现场全过程管理，进行装卸、高处等危险作业时，必须按规定安排专职管理人员进行现场安全管理；进行交叉作业时，必须按规定签订协议书和安排专职管理人员进行现场安全管理，严格执行安全生产规章制度和操作规程，采取得力措施，确保作业现场人身安全。

（二）强化对企业及个人的安全监督管理，按照要求及时签订安全管理协议，确定双方的安全管理职责，加强对新入职人员的安全教育及安全交底，积极落实企业安全生产主体责任。强化风险辨识和隐患排查治理。要进一步全面摸排辨识企业生产经营存在的安全风险，对风险采取切实有效的管控措施，加强隐患排查，及时发现并消除事故隐患。

（三）强化企业安全生产主体责任落实。切实履行安全生产主体责任，完善安全生产管理制度，制定安全操作规程，加强对从业人员的教育培训，切实落实主要负责人及安全管理人员的安全职责。

（四）各相关部门和单位要深刻汲取事故教训。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任体系”和“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的“三管三必须”原则，紧盯主管行业和重点领域，加强督促检查，强

化部门联动，狠抓各行业监管工作的落实。各级领导干部要率先垂范，务实戒虚，带头深入一线督促检查，分析研判潜在的各类安全风险隐患。对因责任不落实、隐患不整治、措施不得力、监管不到位而发生的生产安全责任事故，要依法依规严肃追究责任。

“6•24”平安区翰林华府建设项目一般高处

坠落事故调查组（代）

2023 年 7 月 27 日