G312线永登县苦界二标段甘肃泽墨建筑工程有限公司“8·10”物体打击一般生产安全事故调查处理报告

2024年8月10日16时15分，位于G312线永登县苦界二标段甘肃泽墨建筑工程有限公司发生一起物体打击一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2024年8月12日，永登县政府成立由县委常委、副县长任组长，县应急局、县公安局、县人社局、县总工会等部门和单位相关负责同志为成员的甘肃泽墨建筑工程有限公司“8·10”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请相关行业领域专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

一、基本情况

（一）项目概况。项目路线起于兰州市永登县苦水镇新屯川村，与在建G312线傅家密至苦水段公路顺接，路线终点位于天祝县界牌村，与在建G312线界牌村至安门段顺接，路线全长79.596公里。全线采用二级公路技术标准建设，设计速度60公里/小时，局部受限路段40公里/小时，路基宽度分别为12米和10米。大桥2852m/13座，中桥378.16m/7座，小桥191.86m/8座。其中新建大桥2852m/13座，新建中桥86m/1座，拆除新建中桥264.62m/5座，更换上部27.54m/1座；新建小桥105.66m/4座，更换上部74.20m/3座，维修利用12.0m/1座。项目施工承包方及监理方具有该项目要求的相应资质，不存在违法违规招投标或违法发包、转包和挂靠行为。

（二）建设单位。G312线苦水至界牌村段新改建项目建设单位为甘肃省交通投资管理有限公司，该公司成立于2013年07月23日，注册地为甘肃省兰州市城关区南滨河东路***号，法定代表人马某兵，统一社会信用代码916200********983Y，注册资本：30亿元人民币，经营范围包括主要负责交通扶贫农村公路项目、国省普通干线改造项目及国家重点公路建设项目的投融资；经营管理公路交通附属设施。

（三）项目发包。G312线苦水至界牌村段新改建项目采用平行发包模式，施工单位5家，监理单位2家，检测单位1家，其中两个路基、路面、桥涵工程施工标段，施工单位分别为甘肃恒通路桥工程有限公司（KJSG-1标段）和甘肃顺达路桥建设有限公司（KJSG-2标段）；两个交安绿化工程施工标

段，施工单位分别为甘肃恒和交通工程科技开发有限公司（KJJA-1 标段）和甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司（KJJA-2 标段）；一个房建工程施工标段，施工单位为甘肃恒泰建筑安装工程有限公司（KJFJ 标段）；两个总监办，监理单位分别为甘肃新科建工监理咨询有限公司（KJJL-1 标段）和北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（KJJL-2 标段）;一个中心试验室,检测单位为甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司。

（四）事故标段。苦界二标段（KJJL-2 标段）路线全长30.349km（K49+400-K80+258.917），起点位于永登县城关镇南街村，终点与界安项目相接。其中 K57+400-K76+200 为改建段，总长 19km; K49+400-K57+400、K76+200-K80+258.917 为新建段，总长 11.349km。项目沿线下穿铁路 2 处，临近铁路 5km，上跨高速 1 处，下穿高速 1 处，文物保护点 32 处（原省文物局编制的上跨长城方案已被国家文物局否定），其中，路基挖方 298.86 万 m³、填方 188.68 万 m³、防护工程 53584.6m³、排水工程 42248.72m³、沥青路面 370608 ㎡、混凝土路面 21453.5 ㎡；共新建桥梁 2585.2m/16 座，其中大桥 2282m/9 座、中桥 218.08m/4 座、小桥 85.12m/3 座；共设置 76 道涵洞；离式立体交叉 4 处，平面交叉 7 处。

（五）中标单位。G312 线苦水至界牌村段新改建项目 KJSG-2 标段中标单位为甘肃顺达路桥建设有限公司，成立于 2001 年 08 月 15 日，注册地为甘肃省兰州市七里河区兰工坪路***号，法定

代表人陈某民，统一社会信用代码916200********676Q，注册资本11亿元人民币，经营范围包括建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;土石方工程施工;工程管理服务;水泥制品制造等。甘肃顺达路桥建设有限公司中标后，于2022年9月10日成立了甘肃顺达路桥建设有限公司G312线苦水至界牌村段新改建项目KJSG-2标段项目经理部，项目经理为李某，项目常务副经理为陈某山，项目经理部由管理人员、技术人员等60人组成。

（六）施工单位。甘肃泽墨建筑工程有限公司，成立于2022年9月1日，注册地为甘肃省陇南市武都区东江镇万象街新盛大厦*期*号楼****室，法定代表人叶某，统一社会信用代码916212********1N8L，注册资本：3000万元人民币。经营范围包括建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路工程监理等。2024年3月10日，甘肃顺达路桥建设有限公司与甘肃泽墨建筑工程有限公司签订了《劳务施工作业协议书（劳务计件类）》，协议书编号2024-****-LW01，约定工程内容为桥梁工程，按工程完成量结算，作业期限2024年3月10日至2025年6月1日。甘肃泽墨建筑工程有限公司组成了近20余人的桥梁施工队伍，其中管理人员2名，施工现场负责人为叶某，施工队队长为史某飞。2024年4月2日，甘肃顺达路桥建设有限公司与甘肃泽墨建筑工程有限公司签订了《劳务施工安全协议书》，协议书编号2024-****-*-AH11，协议期限2024年4月2日至2024年12月31日，明确了双方的安全责任、义务和权利。同日，甘肃泽墨建筑工程有限公司施工队进驻教场沟大桥施工现场，并组织徐某兵等第一批作业人员接受入场教育培训。

（七）监理单位。北京中咨路捷工程咨询有限公司，成立于2001年4月18日,注册地为北京市丰台区海鹰路*号*-*幢*层(园区)，法定代表人为孙某军，统一社会信用代码911101********24XQ，注册资本:2020万元人民币，具有公路工程甲级监理资质。2022年9月26日，北京中咨路捷工程咨询有限公司与甘肃顺达路桥建设有限公司签订总监办监理合同。KJSG-2标段施工现场驻地办监理负责人为李某明，专职安全监理工程师为罗某。

二、事故发生过程及应急处置情况

（一）事故发生经过。2024年8月10日16时15分，甘肃泽墨建筑工程有限公司黄旭沟大桥班组工人徐某兵（死者）与叶某在黄旭沟大桥4号墩（离地面16.144米）进行盖梁施工平台的抱箍拆除工作。此时，叶某在地面配合作业，由徐某兵开展抱箍固定螺栓的拆除工作，在松脱部分抱箍紧固螺栓后，抱箍的临时固定铁丝突然断裂，致使抱箍在反作用力下，击中徐某兵头部致徐某兵跌落。





事发现场全貌 黄旭沟大桥4#墩

（二）事故报告情况。2024年8月10日16时15分事故发

生后，甘肃泽墨建筑工程有限公司负责人叶某向项目质检负责人吴某、项目常务副经理陈某山进行了报告，陈某山接到电话后立即启动苦界二标段项目应急预案并赶赴现场，并于16时20分向顺达公司董事长陈某民进行了报告；董事长陈某民于16时30分向苦界项目办主任杜某伟进行了报告，并于16时36分向永登县交通运输局进行了报告，同时通知项目安全部负责人朱某鹏立即到场处置；当日16时38分许，永登县应急管理局接到永登县交通运输局的事故报告；随后，永登县应急管理局向县委、县政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（三）事故救援情况。事故发生后，甘肃泽墨建筑工程有限公司负责人叶某于16时17分联系当地医院请求抢救，2024年8月10日16时50分，急救人员宣布伤者抢救无效死亡。

（四）善后处理情况。事故发生后，永登县迅速成立善后工作专班，安排县交通运输局、县公安局、县应急管理局等相关单位妥善做好死者家属安抚慰问和善后工作，督促企业负责人积极进行事故善后处理。2024年8月13日，甘肃泽墨建筑工程有限公司与死者家属签订了赔偿协议，死者已妥善安葬，善后事宜得到了妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	伤亡程度	工种
徐某兵	男	汉族	32	四川**	初中	死亡	技工

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失90万元，事故损失工作日：6000日。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。违章作业，是造成本起事故发生的直接原因。甘肃泽墨建筑工程有限公司劳务作业人员徐某兵（死者）安全意识淡薄，在距离地面16.144米位置盖梁施工平台进行抱箍拆除作业时，虽佩戴安全带，但未固定安全带挂钩，且无专人监护指挥的情况下，仍冒险单人高处违章作业，后在作业过程中抱箍的临时固定铁丝突然断裂，致使抱箍在反作用力下，击中徐某兵头部致徐某兵跌落坠亡。

（二）间接原因。一是主体责任不落实。甘肃泽墨建筑工程有限公司劳务施工队安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，未对现场作业人员进行安全技术交底，未针对危险性较大的作业制定具体、有效的安全技术措施和防护方案，未严格落实“三级”安全教育培训制度，作业人员对作业场所存在的安全风险辨识不够，没有采取行之有效的防范措施。二是发包管理有缺位。甘肃顺达路桥建设有限公司定期对施工现场进行了安全检查，但对承包单位的安全生产工作统一管理不足，对劳务分包公司安全教育培训和隐患排查治理方面督促指导不力，对施工现场的经常性安全巡查、检查工作不足。三是监理履职不充分。北京中咨路捷工程咨询有限公司未严格履行工程监理职责，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，职责发挥不充分，对

施工现场巡视检查不全面，对施工单位存在的安全隐患和违规行为未及时纠正并跟踪督促整改到位。四是行业监管不到位。属地行业监管部门对G312线苦水至界牌村段新改建项目开展行业安全监管督促不力，对施工企业日常监督、检查不深不细，未能有效督促建设、施工、监理等工程建设各方全面落实安全生产责任。

（三）事故性质。事故调查组认定，G312线永登县苦界二标段甘肃泽墨建筑工程有限公司“8·10”物体打击事故是一起因作业人员违章高处作业，及现场安全管理不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故有关责任人的处理建议

1.徐某兵，甘肃泽墨建筑工程有限公司劳务作业人员，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，在高处作业时未按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，未采取有效的自我防范措施，对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.史某飞，甘肃泽墨建筑工程有限公司现场安全管理人员，负责施工现场安全管理工作，未按规定认真履行安全管理职责，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违规作业行为，对本起事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[①]第五项、第六项之规定，建议依据《中华人民共和国安

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

全生产法》第九十六条[②]之规定，处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.叶某，甘肃泽墨建筑工程有限公司法定代表人，任该公司执行董事，全面负责本公司安全生产工作，未认真履行主要负责人和第一责任人职责，未全面落实全员安全生产责任制、未全面组织实施安全生产规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未组织落实隐患排查治理并及时消除事故隐患，对从业人员安全风险告知和教育培训不到位，对本起事故发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全产法》第二十一条[③]第一项、第二项、第三项、第五项之相关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[④]第一项之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

② 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。”

④ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”

4.李某明，北京中咨路捷工程咨询有限公司总监理工程师，负责项目施工现场质量和安全监理工作，未依照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理工作职责，对施工现场危大工程监督不力，对施工单位存在的安全隐患和违规行为未及时纠正并跟踪督促到位，对本起事故的发生负有监理责任。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[⑤]第三款之规定，建议由北京中咨路捷工程咨询有限公司依照企业安全责任追究制度处理，处理结果上报属地行业主管部门县交通运输局。

5.朱某鹏，甘肃顺达路桥建设有限公司苦界二标段项目部安全部部长，负责该项目安全生产监督管理工作。未严格对施工现场进行监督检查，对现场安全隐患排查治理不及时，未及时督促现场安全员对安全隐患进行排查整治，对本起事故发生负有管理责任。建议由甘肃顺达路桥建设有限公司依照企业安全生产责任追究制度进行处理，处理结果上报属地行业主管部门县交通运输局。

6.张某祥，县交通运输局安全股负责人，负责道路交通在建工程项目的属地安全监管工作，自该项目开工以来，虽然开展了多次安全专项检查，但作为属地行业监管部门股室负责人，履行项目监督管理不到位，对事故发生负有监管责任。建议责成向县交通运输局作出深刻书面检查。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

⑤《建设工程安全生产管理条例》第十四条：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

1.甘肃泽墨建筑工程有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对作业现场管理不到位，未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未及时发现并消除事故隐患，对从业人员安全教育培训不到位，未告知施工作业现场存在的危险因素及防范措施，未监督、教育从业人员正确佩戴、使用安全带等劳动防护用品，致使事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条⑥、第四十一条⑦第二款、第四十四条⑧、第四十五条⑨，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑩第一款第一项之规定，给予人民币五十万元的行政处罚。

2.北京中咨路捷工程咨询有限公司，未依照法律、法规和工

---

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。”

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

⑨ 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑩ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

程建设强制性标准实施监理，对监理项目巡查、检查不力，对施工单位存在的安全隐患和违规行为未及时纠正并跟踪督促到位，对事故发生负有监理责任。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条⑤第三款，建议由属地行业主管部门县交通运输局进行工作约谈。

3.甘肃顺达路桥建设有限公司，未认真、有效履行发包单位对劳务承包单位的安全生产监督管理职责，对承包单位的安全教育培训和隐患排查治理方面督促指导不力，对施工现场的经常性安全巡查、检查工作不足，以监理单位对施工现场的安全监理职责代替作为发包单位的安全生产管理职责，建议由属地行业主管部门县交通运输局进行工作约谈。

4.永登县交通运输局，作为312线苦界二标项目的属地行业监管部门，虽然及时向项目部和事故单位下发了安全生产各类文件，开展了多轮次现场安全检查，但对辖区内重点建设项目、参建各方落实安全生产主体责任仍督促不力，汲取同类型事故教训不深刻，建议责成向县安委会作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取教训，压实各方责任。此次生产安全事故充分暴露出事故相关单位安全生产意识淡薄，安全管理形同虚设、作业现场管理粗放，违规违章作业行为普遍存在；属地行业监管部门安全监管不到位，安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出。该项目参建、监管各单位要深刻吸取事故教训，压紧压实各方安全生产监管责任和企业主体责任，以严之又严作

风，细之又细的态度，实之又实的举措抓好安全生产工作，坚决维护人民群众生命财产安全。

（二）全面排查整改，落实主体责任。甘肃泽墨建筑工程有限公司建立健全全员安全生产责任制并加强监督考核，严格从业人员安全教育培训、考核以及作业前交底，同时采取有效措施加强作业现场的安全管理，督促从业人员严格执行各项安全生产管理制度和操作规程；要着力提高生产安全事故隐患排查治理能力，安排具有专业知识和从业经验的人员全面开展生产安全事故隐患排查，采取有效措施及时消除生产安全事故隐患。

（三）加强监督检查，靠实监管责任。北京中咨路捷工程咨询有限公司要认真履行监理安全职责，全面加强对监理人员专业知识和业务能力的培训，严格按照监理细则实施项目监理，现场督促落实各专项方案实施，及时发现并消除事故隐患。县交通运输局要举一反三，组织同类型企业开展警示教育，吸取事故血的教训，切实督促辖区内重点建设项目、参建各方全面落实安全生产责任，健全安全生产管理制度，深化隐患排查治理，着力解决施工现场安全生产薄弱问题，坚决杜绝类似事故再次发生。

G312 线永登县苦界二标段
甘肃泽墨建筑工程有限公司“8·10”
一般生产安全事故调查组
2024 年 9 月 9 日