鞍钢集团矿业有限公司大连分公司“7•10”触电一般事故调查报告

发布日期： 2017-12-04 09:46 浏览次数：839次

2017年7月10日10时04分13秒，鞍钢集团矿业有限公司大连分公司王文合报告：“9时05分左右，鞍钢集团矿业有限公司大连分公司采矿作业区的4号WK-4电铲在进行电气点检维修过程中，电工胡志清在打开电铲高压（6600V）接线箱时，发生触电事故，被送往医院抢救”。

大连市安全生产监督管理局接到鞍钢集团矿业有限公司大连分公司的事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等法律法规，会同市总工会、市公安局旅顺口分局对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、尸体检验报告、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，本起事故直接经济损失人民币132万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位、电铲及人员的基本情况

（一）事故单位基本情况

鞍钢矿业有限公司大连分公司（2016年7月27日，鞍钢集团矿业公司大连市石灰石新矿更名为鞍钢矿业有限公司大连分公司，以下简称鞍钢矿业大连公司）：2016年7月27日，在大连市旅顺口区市场监督管理局登记取得《营业执照》（三证合一）；负责人：孙晖；成立日期：1980年4月1日；营业期限：自1980年4月1日至长期；经营范围：石灰石；碎石加工；机械加工；机械设备维修；房屋、设备租赁；建筑材料制作、销售；农产品种植及深加工、销售；花卉、苗木培育；保洁、餐饮、会议、衣物清洗服务；汽车维修、保养服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）电铲情况

采矿作业区共有6台开采矿石的电铲，电气维修由生产协力作业区山上电气维修班负责。4号WK-4电铲的供电方式由变电所输出交流6600V通过立杆架空送入矿区，再通过立杆跌落开关用电缆送往电铲的电源接线箱。

（三）电气维修作业管理规定

鞍钢矿业大连公司《安全管理手册》和《大连石灰石矿检修作业安全挽牌制度》规定，电气维修作业前，班组进行“五交清”即：交清作业任务、交清分工、交清作业环境、交清安全措施、交清收尾要求。制度要求电气维修的正常程序是：检修人员到设备进行检修作业时，首先由检修负责人（安全负责人）要求司机进行停电，司机完成停电回到设备后，将操作牌（上有电源箱钥匙，放在司机室操作牌挂板上）摘下，交给检修负责人，检修负责人将检修牌交给司机，由司机将检修牌挂在挂板上，然后，双方在电铲维护记录本上签字；检修人员持操作牌（上面挂有钥匙）和高压验电笔打开电源接线箱进行验电，确认无电后方可作业。另一名检修人员负责监护。

（四）职业健康安全管理体系认证情况

鞍钢矿业大连公司经中质协质量保证中心认证，取得职业健康安全管理体系认证证书，有效期2017年1月16日至2020年1月15日。

（五）涉及人员相关情况

胡志清（事故中死亡），男，1965年12月26日出生，大连市甘井子区人，鞍钢矿业大连公司合同工。持有安监局颁发的电工“特种作业操作证”，证件有效期至2018年11月。

朱龙胜，鞍钢矿业大连公司合同工，当日电气维修监护员，持有安监局颁发的电工“特种作业操作证”和电业局颁发的“电工进网证”，有效期分别

为2018年2月和2018年11月。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一） 事故发生经过

鞍钢矿业大连公司设备科在日常检查时发现4号电铲电源接线箱引线绝缘套管脱落需要整改，生产协力作业区副作业长赵志杰（主持工作）通知山上电气维修班班长张述祥，安排电工把4号电铲电源接线箱的电缆线加装绝缘套管。7月10日8时15分张述祥组织班前会，明确了工作任务、工作环境、措施、工作收尾等情况，对胡志清抽考了操作高压开关的要求，并安排胡志清和朱龙胜到4号电铲给接线箱电缆线加装绝缘套管。8时40分左右，胡志清和朱龙胜到4号电铲，胡志清通知4号电铲司机邹洪朋去拉跌落开关，让朱龙胜到电铲操作室等着断电后换操作牌。邹洪朋带着绝缘手套和绝缘杆往跌落开关处走，朱龙胜在操作室看到胡志清从梯子爬到电铲工具箱拿操作牌，过了一会儿听到“噗”的一声，便快速从操作室下到地面，看到胡志清趴在电铲上，将其扶起后平放到电铲方轴旁边的地上，喊邹洪朋救人。同时，邹洪朋在距离跌落开关1米处时，也听到“噗”的一声，并看到两个跌落开关鼓了。随即，邹洪朋用绝缘杆把三个跌落开关都拉了下来，在快返回到4号电铲时，邹洪朋看到胡志清仰面躺在4号电铲方轴旁边的地上，胡志清的右手皮脱落，朱龙胜正在给胡志清做人工呼吸。

（二）事故救援情况

9时06分，邹洪朋给调度打电话说“胡志清触电了，赶快救人”。9时15分左右,矿调度室打通120急救电话请求医疗急救。9时17分左右，保卫科长牛家民和2名厂内保安到达事故现场，牛家民帮助朱龙胜给胡志清继续做人工呼吸。9时20分左右，安环室主任王文合到达事故现场，接着孙晖矿长、大连市友谊医院土城子分院梁作超院长（原矿医院院长）先后到达现场，在继续组织抢救的同时，梁作超院长带领医护人员用依维克车将胡志清送往医院，行至北门岗时碰到了120急救车，胡志清被抬到120急救车送往旅顺口区医院抢救。10时04分王文合向大连市安全生产应急救援指挥中心报告了事故情况。11时20分左右胡志清经医院抢救无效死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，鞍钢矿业大连公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、尸体检验、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一） 直接原因

胡志清安全意识不强，在维修4号电铲接线箱时，未严格履行停电、换牌、签字、开箱、验电等程序，在接线箱未断电情况下，自行拿操作牌（钥匙）打开接线箱进行作业，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

鞍钢矿业大连公司对从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程教育和督促不够；赵志杰对电铲接线箱维修作业方案未审批；作业现场监护不到位，监护人朱龙胜未履行监护责任，对胡志清未严格履行停电、换牌、签字、开箱、验电等程序的行为没有及时制止。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

鞍钢矿业大连公司对从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程教育和督促不够，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议给予鞍钢矿业大连公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

胡志清，安全意识不强，未严格履行停电、换牌、签字、开箱、验电等程序，在接线箱未断电情况下，自行拿操作牌（钥匙）打开接线箱意外触电，违反了《大连石灰石矿检修作业安全换牌制度》（连矿发〔2017〕55号）关于停电、换牌、签字、开箱、验电等程序的规定。对事故发生负直接责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

孙晖，鞍钢矿业大连公司负责人，公司安全生产工作负责人，对本单位的安全生产工作督促、检查不够，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”第五项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予孙晖按照上年度收入30%的罚款，即人民币90553.98元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.赵志杰，鞍钢矿业大连公司生产协力作业区副作业长（主持工作），对接线箱维修作业不重视，对电铲接线箱维修作业方案未审批，违反了《大连石灰石矿作业安全管理实施细则（试行）》第十三条第五项“C级风险作业方案由作业区主管领导审核，主管领导或主要领导审批”的规定。对事故发生负有责任。

2.朱龙胜，鞍钢矿业大连公司生产协力作业区山上电气维修班电工，胡志清维修4号电铲接线箱的现场监护人，对胡志清违反《大连石灰石矿检修作业安全换牌制度》（连矿发〔2017〕55号）关于停电、换牌、签字、开箱、验电等程序的规定没有及时制止，现场监护不到位。对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议由鞍钢矿业大连公司依据公司规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，接到事故结案批复后45日内，将处理和处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范措施建议

1.责令鞍钢矿业大连公司停止电铲接线箱维修作业，聘请有资质的第三方评价机构对公司的安全生产工作现状进行评价，逐项、逐条抓好隐患、问题的整改，合格后方可重新进行生产作业。

2.强化职业健康安全管理体系建设，进一步推动企业认真开展安全生产工作，督促本单位从业人员落实职业健康安全管理体系建设工作。

3.加强作业现场安全管理，按照《大连石灰石矿作业安全管理实施细则（试行）》规定对风险作业方案进行审核、审批，认真分析评估维修作业过程中安全风险因素，向作业人员及相关人员告知，并制定防范措施。

4.要进一步落实全员安全生产责任制、安全承诺公告制、安全风险防控可靠性报告单制和日检查、周报告、月调度制四项机制的贯彻落实，制定和采取可靠管控措施，逐级落实管控责任，加强安全风险研判，切实做到不安全不公告。

5.要广泛深入开展职工群众身边无隐患活动，及时发现和排查各类隐患，发现隐患问题必须立即整改，对安全无保障的，必须立即停工。

鞍钢集团矿业有限公司大连分公司

“7.10”触电一般事故调查组

2017年10月27日

打印 关闭

上一篇： 大连市自来水集团有限公司“7•17”淹溺一般事故调查报告

下一篇： 大连市安全生产不良记录黑名单情况