大连伟丰机电设备有限公司“8•14”一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2017-10-31 17:39 浏览次数：805次

2017年8月14日15时15分09秒，大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称华锐集团)安环部副部长杨其芳报告：“华锐集团泉水基地港口机械制造事业部(以下简称港机事业部)配套单位大连伟丰机电设备有限公司(以下简称伟丰公司)1名员工徐景东（死者），在给阿联酋抓斗式卸船机（以下简称卸船机）安装洒水及冲洗系统时，高处坠落死亡。”

大连市安全生产监督管理局接到报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，会同市总工会、市公安局内保支队对事故展开调查，同时聘请中介机构、专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币100万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位和人员的基本情况

（一）事故单位基本情况

伟丰公司（事故发生单位）：2012年2月21日,在大连市甘井子区市场监督管理局取得《营业执照》；法定代表人：王丽军；类型：有限责任公司；成立日期：2012年2月21日；营业期限：自2012年2月21日至2022年2月20日；经营范围：机电设备销售；机电设备现场安装、现场维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

伟丰公司未进行职业健康安全管理体系认证。

（二）卸船机基本情况

华锐集团为阿联酋全球铝业公司设计制造的2300t/h 四卷筒差动小车抓斗卸船机。该卸船机门架跨度为 25 米，基距 21 米，塔头最大高度 58 m，臂架扬起最大高度 83m；主梁长度 51m，臂架长度 48m，抓斗起重量56 吨（含抓斗重量），抓斗起升轨上 23.5m，轨下 19m，前伸距 41m，后伸距 33m；整机重量 1700 吨。

（三）人员基本情况

徐景东，男，汉族，1981年8月5日出生，辽宁省宽甸满族自治县达远镇人，伟丰公司雇用的工人。

（四）合同签订情况

2016年6月12日，伟丰公司（卖方）与华锐集团港机事业部（买方）签订了卸船机洒水及冲洗系统采购安装合同。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年8月14日14时05分左右，伟丰公司雇用员工徐景东独自在（华锐集团泉水基地）卸船机机器房下方肩梁平台（距地面36米），进行洒水及冲洗系统的固定水管与软管对接作业，从肩梁作业平台攀爬脚手架，不慎从卸船机主梁间空洞跌落地面死亡。

（二）事故救援情况

8月14日14时06分事故发生后，港机事业部现场监理袁威立即拨打120急救电话，14时07分袁威将事故情况告知港机事业部工艺人员高宇，高宇立即将事故情况报告港机事业部主管领导于长泳，14时15分于长泳立即召集安环科王岩、洪振松赶往事故现场，赶到现场时，120急救车已到达事故现

场，医务人员检查确认徐景东死亡并拨打110报警。于长泳组织安环科王岩对现场进行封闭与保护，同时在14时15分将事故情况报告港机事业部总经理王成，王成立即向股份公司相关领导汇报。15时15分09秒，华锐集团安技环保部向大连市安全生产应急救援指挥中心报告了事故情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，伟丰公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

徐景东，在卸船机肩梁作业平台（距地面36米处）进行洒水及冲洗系统的固定水管与软管对接作业，从肩梁作业平台攀爬脚手架到桥板上，未系挂安全带，因雨天脚手架湿滑，失去身体平衡，从卸船机主梁间空洞跌落地面，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

伟丰公司，未依法建立、健全本公司安全生产责任制；未组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程；未组织制定本公司安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未对施工人员进行安全技术交底，是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

伟丰公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“建立、健全本公司安全生产责任制” 第二款“组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程” 第三款“组织制定本公司安全生产教育和培训计划”的规定，未依法建立、健全本公司安全生产责任制；未组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程;未组织制定本公司安全生产教育和培训计划；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“ 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”和第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定，未对从业人员进行安全教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未对施工人员进行安全技术交底;未对施工人员徐景东进行资质审核，对施工现场管理不严，对事故发生负有责任,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予伟丰公司罚款人民币20万元。

（二）免于责任追究人员

徐景东,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格,方可上岗作业”之规定，未取得特种（高处）作业操作证，在卸船机肩梁作业平台（距地面36米处），进行洒水及冲洗系统的固定水管与软管对接作业，从肩梁作业平台攀爬脚手架到桥板上，未系挂安全带，从卸船机主梁间空洞跌落地面死亡，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

王丽军，伟丰公司执行董事兼总经理(法定代表人)公司安全生产工作第一责任人 ，未认真履行安全生产工作职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“建立、健全本公司安全生产责任制” 第二款“组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程” 第三款“组织制定本公司安全生产教育和培训计划”的规定，未依法建立、健全本公司安全生产责任制；未组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程;未组织制定本公司安全生产教育和培训计划；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“ 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”和第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定，未对从业人员进行安全教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未对施工人员进行安全技术交底；未对施工人员徐景东进行资质审核，对施工现场管理不严，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予王丽军按照上年度收入30%的罚款，即人民币10800 元。

（四）建议给予华锐集团通报批评

华锐集团对外来作业单位管理不严，未及时发现制止伟丰公司员工徐景东，独自上到卸船机距地面36米处肩梁作业平台，进行卸船机洒水及冲洗系统的固定水管与软管对接作业，建议给予通报批评。

五、事故防范的措施建议

（一）伟丰公司

1.2018年1月底前完成职业健康安全管理体系认证，建立、健全本公司安全生产责任制，组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程，制定并实施本公司安全生产教育和培训计划，落实公司安全生产主体责任,加强从业人员安全生产教育和培训，真正把安全生产责任落实到单位每个班组、岗位

和员工。

2.要严格审查作业人员持证情况，杜绝无证上岗作业，安装作业前要强化班前安全教育，重点开展岗位操作规程、风险告知、风险管控、避险自救、互救技能等内容教育，强化当班安全交底内容的交接确认，保证员工知悉了解工作岗位风险及管控措施，有效治理和根除作业现场的“三违”现象。

3.安装作业前，要与雇用的临时工作人员签订劳动合同，配备必要的劳动防护用品并开展培训。工作期间要督促检查员工佩戴好劳动防护用品，遵守劳动纪律，确保施工人员劳动安全得到保障。

（二）华锐集团

1.立即停止卸船机生产作业，聘请第三方有资质的评价机构对卸船机安全生产状况进行评价，针对存在的问题举一反三进行整改，确保所有隐患均得以消除，经行业主管部门验收合格后方可重新组织生产作业。

2.按照集团《外来作业安全管理细则》规定，安排专人对外来作业单位施工区域的安全生产工作全过程进行管理，检查督促外来作业单位严格履行安全协议、技术交底和企业管理制度标准等有关安全规定，提高外来作业单位安全风险的管控能力，严防各类事故发生。

3.要强化高处作业审批管理，2米以上必须实施分级审批,所有登机作业人员必须到安全管理部门进行登记报备，安全人员在查验作业人员相关资质、文件（持证情况、合同情况、保险情况、教育情况、风险及控制措施掌握情况、劳动防护用品等）后出具准许登机证明，由登机人员持登机证明到所属车间，由专人指导其在现场登机表内进行登记，注明人员基本信息及上（下）梯时间，方可准许登机作业。

4.将安全生产“四项机制”和“创建职工群众身边无隐患活动”深入推行到外来作业单位工作中，在集团公司集中组织本单位和外来作业单位开展一次排风险、查隐患、纠违章安全生产大检查活动，要以“五重”（重点单位、重点产品、重点部位、重点人群和重点时期）为重点，对生产经营全过程、每个部位、每个环节、每个岗位全面排查安全风险点和隐患，全力落实整改的同时，严格落实各层级安全管理责任，对排查出的各类隐患要逐项研究、分析，制定整改计划，并就检查出的重复问题进行举一反三，实现“排查、整改、验收和反馈”的闭环管理。

5.强化职业健康安全管理体系建设，进一步推动企业安全生产工作，督促外来作业单位落实职业健康安全管理体系建设工作。

大连伟丰机电设备有限公司

“8•14”一般高处坠落事故调查组

2017年10月19日

打印 关闭

上一篇： 大连轩客建筑工程有限公司“5•21”物体打击一般事故调查报告

下一篇： 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司“5•27”触电一般事故调查报告