安庆市应急管理局

政府信息公开

索 引 号：
75850355X/202108-00031
信息分类：
事故通报
文　　号：
是否有效：
有效
发布机构：
市应急管理局
成文日期：
生效日期：
废止日期：

主题分类：
应急管理
体裁分类：
通告
服务对象：
生命周期：
关 键 词：
发文日期：
2021-08-09 15:18
名　　称：
江苏天力建设集团有限公司“2021.5.2”机械伤害事故调查报告

江苏天力建设集团有限公司“2021.5.2”机械伤害事故调查报告

发表时间：2021-08-09 15:18　信息来源： 市应急管理局　责任编辑： 综合办

江苏天力建设集团有限公司“2021.5.2”机械伤害事故调查报告

2021年5月2日18时28分许，江苏天力建设集团有限公司在安庆兴达新材料有限公司新建项目工地施工时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《关于实行一般安全生产事故查处挂牌督办和提级调查的通知》（庆安全〔2015〕13号）规定，经市政府同意，2021年5月14日，成立了由市纪委监委、市应急局、市住

建局、市公安局、市总工会、市人社局、安庆高新区管委会等部门单位人员组成的江苏天力建设集团有限公司“2021.5.2”机械伤害事故调查组，并聘请了相关专家参加事故调查工作。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故有关基本情况

（一）工程项目概况

工程名称：24万吨/年聚苯乙烯项目和19万吨/年可发性聚苯乙烯项目，工程地址：安庆市高新区皇冠路南、霞虹路西。工程建设单位为安庆兴达新材料有限公司，施工总承包单位为江苏天力建设集团有限公司，地基强夯分包单位为武汉磊淼鑫建设有限公司，监理单位为达华工程管理（集团）有限公司。

（二）相关单位基本情况

1.安庆兴达新材料有限公司，成立于2020年11月13日。住所：安徽省安庆市高新区皇冠路8号，法定代表人：吴钧，注册资本：壹亿元整，经营范围：化工产品生产、销售；合成材料销售。

2.江苏天力建设集团有限公司，成立于1981年6月2日。住所：溧阳经济开发区腾飞路6号，法定代表人：史留保，注册资本：伍亿贰佰壹拾捌万元整，安全生产许可证有效期至2022年11月5日，资质等级：建筑机电安装工程专业承包壹级，资质有效期至2021年12月31日。

3.武汉磊淼鑫建设有限公司，成立于2019年1月30日。住所：武汉市硚口区沿河大道239号3幢6层616室，法定代表人：曾炎，注册资本：壹仟万元整，安全生产许可证有效期至2022年8月9日，资质等级：地基基础工程专业承包叁级，资质有效期至2024年4月8日。

4.达华工程管理（集团）有限公司，成立于2000年1月21日。住所：北京市海淀区学院路志新路8号，法定代表人：杜永林，注册资本：伍仟万元整，资质等级：化工石油工程监理甲级，资质有效期至2024年8月23日。

（三）事故伤亡人员基本情况

李太银，男，1962年3月5日出生，身份证号： 4130**********3318，户籍地：河南省光山县殷棚乡张中湾村豺山，武汉磊淼鑫建设有限公司工人，在事故中死亡。

（四）事故直接经济损失

事故直接经济损失约158万元。

二、事故发生经过

2021年3月19日，安庆兴达新材料有限公司与江苏天力建设集团有限公司（以下简称天力公司）签订施工合同，由天力公司承包兴达公司24万吨/年聚苯乙烯项目和19万吨/年可发性聚苯乙烯项目建设工程。天力公司又与武汉磊淼鑫建设有限公司（以下简称磊淼鑫公司）签订安全协议书，将项目强夯地基处理施工分包给磊淼鑫公司。2021年4月18日，天力公司项目负责人杨林对磊淼鑫公司项目负责人陈国权进行了强夯地基施工安全技术交底，2021年4月28日，磊淼鑫公司项目负责人陈国权组织对本公司所有参加项目强夯地基处理施工人员进行了安全技术交底。

2021年5月2日18点28分左右，武汉磊淼鑫建设工程有限公司安排强夯施工作业，涉事的2号强夯机作业现场有3名施工人员，分别是：强夯机司机王士友、负责操作水平仪测量锤击深度并记录的熊大军（距作业点较远），负责拿标杆尺配合测量的李太银（死者）。按照操作规程，夯锤升起前，作业点除机上司机外，所有人员理应撤离15米外，但李太银在夯锤自由落体式下落时违规进入夯锤底部，司机未能发现，现场也无其他人员进行阻止，致使李太银遭锤击当场死亡。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因：

武汉磊淼鑫建设工程有限公司工人李太银违反强夯作业安全操作规程，在夯锤起吊后仍进入作业区域，被夯锤夯击致死。

（二）间接原因：

（1）现场作业人员配备不齐。根据地基强夯安全施工专项方案要求，施工现场需配备信号工，且应持证上岗，但实际作业时，信号工缺失，致使夯锤起落无人指挥。

（2）安全防护措施不足。强夯机械安全操作规程划定了15米的安全范围，但现场未按要求设置警戒标识，也未安排专人看护。

（3）现场安全管理缺失。事故发生时分包单位安全员在办公室交接班，总承包单位和监理单位均没有安排现场安全管理人员。

四、事故性质

这是一起因施工人员违反操作规程、施工现场安全管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.武汉磊淼鑫建设工程有限公司（分包单位），事故风险管控不到位，强夯施工现场安全警示标识和防护措施缺失，违反了《安全生产法》第三十二条之规定，对事故发生负有主要责任。建议由安庆市应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项之规定，对其处以罚款二十五万元的行政处罚。

2.江苏天力建设集团有限公司（总承包单位），对分包单位施工现场安全检查和指导不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《安全生产法》第三十八条之规定，对事故发生负有重要责任。建议由安庆市应急管理局依据

《安全生产法》第一百零九条第一项之规定，对其处以罚款二十万元的行政处罚。

3.达华工程管理（集团）有限公司（监理单位），对施工现场的安全检查不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要责任。建议由安庆市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处以罚款两万元的行政处罚。

4.安庆兴达新材料有限公司（建设单位），对事发工程项目其余参建单位的安全生产工作统一协调管理不到位。建议其认真反思，督促项目其余参建单位严格落实安全生产主体责任，同时向安庆高新区管委会作出深刻书面检查。

5.安庆高新区国土规划建设局，汲取事故教训不到位，监管存在盲区和短板，对事故发生负有重要责任。责成其向安庆高新区管委会作出深刻书面检查，认真反思，引为镜鉴。

（二）对责任人员的处理建议

1.李太银，武汉磊淼鑫建设工程有限公司（分包单位）工人。违反强夯作业安全操作规程，在夯锤起吊后仍进入作业区域，被夯锤夯击致死，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.陈国权，武汉磊淼鑫建设工程有限公司（分包单位）副总经理，事发项目承包人，公司法定代表人授权其代表公司处理事发项目相关事宜。督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时制止和纠正现场作业人员违章操作，未及时排查出施工现场作业人员配备不齐、安全防护措施不到位等安全隐患；违反了《安全生产法》第二十二条之规定，对事故负有重要责任，建议由安庆市应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定，对其处以上一年年收入30%罚款的行政处罚。

3.何文兴，江苏天力建设集团有限公司（总承包单位）副总经理，公司法定代表人授权其代表公司处理事发项目相关事宜。对强夯分包单位施工现场安全检查和指导不到位，未及时排查出施工现场作业人员配备不齐、安全防护措施不到位等安全隐患；违反了《安全生产法》第二十二条之规定，对事故负有重要责任，建议由安庆市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处以罚款四千元的行政处罚。

4.乔明龙，达华工程管理（集团）有限公司（监理单位）副总经理，公司法定代表人授权其代表公司处理事发项目相关事宜。对事发项目施工现场安全检查不到位，未能及时发现和纠正现场作业人员违章操作等事故隐患，对事故发生负有重要责任；建议由安庆市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处以罚款四千元的行政处罚。

5.阚江枫，安庆高新区国土规划建设局规划建设主管。对辖区内工程建设项目的安全监管不到位，对事故发生负有重要责任；根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条之规定，建议由高新区纪工委给予党内警告处分。

6.蔡勇，安庆高新区国土规划建设局副局长，分管凤凰片区项目服务管理。对辖区内工程建设项目的安全监管不到位，对事故发生负有重要责任；根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项之规定，建议由高新区管委会给予政务警告处分。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步加强建筑工程项目安全管理，提出如下事故防范及整改措施:

1.事发项目各参建单位要严格落实安全生产主体责任，加强施工现场的安全检查，全力消除各类事故隐患；要严格按照施工方案要求配足配齐现场作业人员，完善岗位安全生产责任制，落实安全警示标识和防护措施；要加强对

全体人员的安全教育培训、岗前体检和技术交底，定期了解掌握员工的思想动态，坚决杜绝违章指挥、违规操作和违反劳动纪律等“三违”现象。

2.市规划及住建部门要深入分析事故原因，进一步理顺执法监管机制，合理划分监管职责边界；要将事故企业纳入诚信体系管理；要持续深化建筑施工领域专项整治，深入开展风险管控和隐患排查治理工作，强化在建工程执法检查力度，加强施工现场安全监管，严肃查处违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为。要将安全教育培训情况作为执法检查重点内容，督促工程项目各参建单位加强对从业人员的安全技能和法律法规教育培训，使其熟练掌握基本安全知识，增强安全防护意识和自我防护能力，坚决杜绝冒险蛮干和违章作业。

3.安庆高新区管委会及相关部门要深刻汲取工程建设领域事故重复发生的惨痛教训，进一步细化安全管理边界划分，补齐工程建设安全管理盲区和短板，实施工程建设常态化安全管理；要结合专项整治行动及时梳理辖区内建筑工程项目的建设情况，加大施工现场的监督检查频次，检查内容要做到全覆盖无死角，对发现的风险隐患要坚决跟踪督促整改到位，形成闭环；要采取有力措施扭转事故多发势头，以安全稳定的生产环境促进园区经济高速发展。

江苏天力建设集团有限公司“2021.5.2”

机械伤害事故调查组

联系我们 | 隐私声明 | 违法和不良信息举报中心 | 站点地图

主办单位：安庆市人民政府办公室　承办单位：安庆市数据中心　地址：东部新城综合写字楼C区

网站标识码：3408000001　备案号：皖ICP备05003765号-1　皖公网安备 34081102000019号

本站已支持IPV6访问

党政机关　适老化 无障碍服务　政府网站找错