索 引 号	00011150121MB0P13998W/2026-00014	主题分类	其他
发布机构	应急管理局	文　　号	———
成文日期	2025-07-16	公文时效	有效

土默特左旗察素齐镇职中家属院“5•25” 一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2025-07-22 16:20　点击量：13

2025年5月25日17时06分左右，土默特左旗察素齐镇职中家属院发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，在接到事故报告后，5月26日土默特左旗人民政府成立了由旗住建局牵头，旗应急管理局、公安局、工会、人社局、市场监督管理局、察素齐镇政府、纪委监委、检察院参加的土默特左旗察素齐镇职中家属院“5·25”高处坠落亡人事故调查组，同时聘请3名专家（权翔虎、马永新、王杰）参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”的原则，对事故单位及事故相关人员进行调查取证，并对事发地点进行实地勘查。通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因、认定了事故的性质和责任，同时“举一反三”、“以点带面”，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、个人概况

1.邢台宏钢机械设备有限公司，法定代表人：陈某广；统一社会信用代码：9113050******LEY5T;注册资本：壹佰万元整；成立日期：2024年5月23日；经营范围：机械设备销售；矿山机械销售；农业机械销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；木竹材加工机械销售；机械电气设备销售、数控机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；物料搬运装备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：河北省邢台市襄都区新华北路25号-710。

2.邢台宏钢机械设备有限公司销售员：武某瑶。

3.设备安装人员：任某勇，男，蒙古族，家庭住址：内蒙古土默特左旗毕克齐镇水磨村；经查任某勇2019年4月8日领取焊接与热切割特种作业证，于2024年4月8日到期，未换新证；未持有登高特种作业操作证。

周某彪，男，汉族，家庭住址：呼和浩特市新城区铁木真小区；经查周某彪2018年1月10日领取低压电工特种作业证，于2024年4月24日应进行复审，未见复审记录。

4.设备购买方：马某霞

（二）事故安全管理情况

1.2025年3月底，业主马某霞通过网络与邢台宏钢机械设备有限公司洽谈购买该公司出售的液压C型钢全封闭电梯。2025年4月5日业主马某霞向邢台宏钢机械设备有限公司法定代表人陈某广帐户交1000元测量定金。4月12日邢台宏钢机械设备有限公司销售员武某瑶派师傅呼某上门测量,呼某组建微信群名为“马某霞测量”。4月17日邢台宏钢机械设备有限公司与业主马某霞签订了《产品订货合同》，《产品订货合同》第一条备注中(含运费,含安装)，第八条2.1中规定供方送货上门安排师傅安装（供方合同中是指邢台宏钢机械设备有限公司）。

2.邢台宏钢机械设备有限公司无安装资质、将设备安装业务发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未与安装业务承包人签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查；

3.邢台宏钢机械设备有限公司未对安装工人进行安全教育培训、安全技术交底，未严格执行高处作业安全操作规程，未向高处作业人员[illegible]用品。

4.邢台宏钢机械设备有限公司未审核安装人员相关执业资格。

（三）事故发生经过及现场情况

邢台宏钢机械设备有限公司于2025年5月22日通过“万师傅”APP平台发布“升降设备-货运升降梯”安装任务，寻找安装师傅，安装费用[illegible]0元。于某利（平台注册名为于某利，系任某勇妻子）于2025年5月22日通过该平台接单。2025年5月23日上午任某勇和工友周某彪到达职中家[illegible]某霞家后，现场开箱检查配件发现缺少设备所需配件方钢。任某勇、业主王某某（系马某霞丈夫）和邢台宏钢机械设备有限公司销售员武某瑶联系沟通，上午购买方钢（期间，由于缺少设备所需配件方钢和安装费用问题，邢台宏钢机械设备有限公司与任某勇在“万师傅”APP平台申请退款，2025年5月25日11时48分完成退款，但邢台宏钢机械设备有限公司未告知业主马某霞订单取消），下午开始安装。2025年5月25日14时左右，设备安装工人任某勇、周某彪通过邢台宏钢机械设备有限公司陈某广发的安装视频对设备轿厢进行组装，在已安装完成轿厢东、南、西三面后，约17时05分左右在安装轿厢顶盖板时，安装工人周某彪站在轿厢里，任某勇将铝合金人字梯放置于设备轿厢南侧，距东墙水泥栏杆约0.5米处，任某勇从东侧攀爬人字梯时，人字梯向东倾斜，任某勇随人字梯一起向东倾斜，约17时06分左右坠落到土默特左旗第一职业中学校园内。

（四）人员伤亡情况

事故造成1人死亡（任某勇，男，蒙古族，家庭住址：内蒙古土默特左旗毕克齐镇水磨村。）

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后工友周某彪于5月25日17时10分拨打120急救电话，救护车到达现场后将任某勇送往土默特左旗人民医院，后于19时左右转送到内蒙古医科大学附属医院急症科，19时37分进行颅脑CT检查，检查结果左侧颞顶枕骨骨折，并少量气颅，累及枕骨大孔及左侧乳突，双侧额叶及右侧颞叶脑挫裂伤，双侧额部、左侧顶部硬膜下小血肿，蛛网膜下腔出血。19时54分转入神经外科重症监护病房进行救治，患者办理入院过程中突发双侧瞳孔散大固定，随即呼吸停止，立即给予气管插管，呼吸机呼吸，旋即心跳停止，立即给予心脏按压，呼吸兴奋剂、肾上腺素、阿托品、利多卡因等药物抢救，30分钟后呼吸、心跳仍未恢复、心电图示直线，2025年5月25日21时12分宣布临床死亡。2025年5月25日22时14分周某彪拨打了110报警电话，110指挥平台通知相关部门，随后土左旗应急管理局、公安局、住建局、市场局、察素齐镇政府相关工作人员开展事故调查工作。

三、事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

死者任某勇安全防范意识不强、无高处作业相关资质、违章作业，使用铝合金人字梯从事高处作业时，未系挂安全带，未佩戴安全防护用品，人字梯放置不稳，导致安装作业时人字梯失稳造成人员坠落是本次事故的直接原因。

手机版
手机信访

事故直接原因认定依据：

（1）现场勘查

①设备轿厢尺寸为：116cm（长）*110cm（宽）*223cm（高）。

②铝合金人字梯高度：200cm。

③人字梯放置位置一层屋面至地面高度：550cm，水泥栏杆高度：76cm；。

④现场设备安装人员未系挂安全带、未佩戴安全防护用品。

⑤未严格执行高处作业安全操作规程。

（2）技术分析

综合事故项目资料调阅、相关人员笔录及现场相关人员的询问情况分析：安装工人任某勇在使用铝合金人字梯安装液压C型钢全封闭电 时，未佩戴任何防护用品，不慎发生坠落，导致本次事故发生。

手机版
手机信访

2.间接原因

①邢台宏钢机械设备有限公司无安装资质、将安装业务发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未与承包人签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位或个人安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查；

②邢台宏钢机械设备有限公司未对安装工人进行安全教育培训、安全技术交底，未严格执行高处作业安全操作规程，未对承包单位或个人安全防护进行要求，未进行安全教育培训，是导致本次事故的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，本起事故为一起一般生产安全事故，事故类别为高处坠落。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

死者任某勇安全防范意识不强、无高处作业相关资质、违章作业，使用铝合金人字梯从事高处作业时，未系挂安全带，未佩戴安全防护用品，人字梯放置不稳，导致安装作业时人字梯失稳造成人员坠落是本次事故的直接原因。

鉴于任某勇已在本次事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.邢台宏钢机械设备有限公司无安装资质、将安装业务发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未与承包人签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产工作统一协调管理；邢台宏钢机械设备有限公司未对安装工人进行安全教育培训、安全技术交底，未严格执行高处作业安全操作规程，未向高处作业人员提供安全防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二、四款和第四十九条第一、二款规定，负本次事故管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对其给予行政处罚。

2.邢台宏钢机械设备有限公司主要负责人陈某广，作为企业主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未对承包方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予陈某广处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、事故主要教训

一是任某勇（死者）安全意识淡薄，缺乏风险辨识管控能力。

二是邢台宏钢机械设备有限公司无安装资质、将安装业务发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未与承包人签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查；邢台宏钢机械设备有限公司未对安装工人进行安全教育培训、安全技术交底，未严格执行高处作业安全操作规程，未向高处作业人员提供安全防护用品。致使从业人员违规作业，导致本次事故发生。

六、事故防范及整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，“举一反三”，有效防范此类事故再次发生，提出如下措施建议：

1.严格市场准入和监管，各相关职能部门必须严格执行相关法律法规，确保所有特种设备必须具备合法的制造许可证和产品合格证等相关技术资料和文件；特种设备的安装单位和人员必须具备相应安装资质及安装执业资格证件。严禁销售无制造许可证、产品合格证等相关技术资料和文件的特种设备，严禁无安装资质单位和执业资格证件人员进行特种设备安装，一经发现，应立即停止违法行为并责令消除隐患。

2.各相关职能部门要加强日常巡查及宣传教育，严格筛查高处作业人员健康状况，禁止患有高血压、心脏病或饮酒、疲劳人员上岗，特种作业人员必须持证上岗；作业前必须进行专门安全教育及安全技术交底，及时制止高处作业不系挂安全带不佩戴安全防护用品等违章作业行为。

手机版
手机信访
扫一扫，在手机打开当前页面
文件下载
打印 关闭
中国政府网 | 内蒙古自治区人民政府 | 呼和浩特市人民政府 | 旗县区网站 | 政府网站工作年度
网站地图 网站声明
网站隐私 联系我们
主办单位：土默特左旗人民政府办公室 政府网站标识码:1501210001
联系电话：0471-8152231 蒙ICP备13001758号-1 蒙公网安备15012102000193号
联系地址：土默特左旗察素齐镇敕勒川大街北党政办公大楼