索 引 号：	000014349/2026-455632	**是否有效：**	是
发布机构：	县政府办公室	**发文日期：**	2026年04月07日
名　　称：	德江县某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故调查报告		
文　　号：			

德江县某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故调查报告

日期：2026-04-07 09:05:02　来源：德江县应急管理局　作者：德江县人民政府门户网　访问量：239次　字号：[小 中 大]　[我要打印]　[关闭]　*视力保护色：*

德江县某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故

调查报告

2025年9月

目 录

一、事故相关情况
（一）工程概况
（二）工程建设单位
（三）工程施工单位
（四）工程监理单位
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
（二）事故信息接报情况
（三）事故现场救援情况
（四）善后工作情况
三、受伤人员和直接经济损失情况。
（一）伤亡人员情况
（二）直接经济损失
四、事故原因和性质
（一）事故直接原因
（二）事故间接原因
（三）事故性质
五、事故有关企业存在的主要问题
（一）某某房产公司
（二）某某建设公司
（三）某某监理公司
六、监管部门存在的主要问题
县住房和城乡建设局
七、属地党委政府存在的主要问题
某某街道办事处
八、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）建议不予追究责任的人员。
（二）建议给予行政处罚的事故有关责任单位
（三）建议予以行政处罚的有关责任人员
（四）建议移交相关部门处理人员
（五）对相关公职人员处理建议
（六）对有关单位的处理建议
九、事故整改建议及防范措施
（一）深刻汲取事故教训，举一反三开展排查整治
（二）压实企业主体责任，加强员工安全教育培训
（三）扎实开展专项治理，严厉打击非法违法行为

德江县某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故调查报告

2025年6月14日7时50分许，在德江县某某街道某某建设项目12号楼130号孔桩作业时发生一起坠落事故，造成1人死亡人受伤，直接经济损失120万元。

根据某某市安全生产委员会办公室（某某安办函〔2025〕9号）关于督促开展事故调查工作的函。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县纪委监委、县总工会、县住房城乡建设局、某某街道为成员单位的某某街道阅山湖御玺建设项目“6•14”般坠落事故调查组对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施建议。事故调查组认定，某某街道某某建设项目“6•14”坠落事故是一一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）工程概况

某某建设项目位于某某县某某新区某某寨（南城片区26－21－2#地块），总占地面积51亩，由13栋住宅组成（部分一层为商业），总建筑面积12.38万平方米，总投资4亿元。该项目于2024年11月开工建设，截至目前地下室已全部完成，地上主体完成42000平方米，其中，1#、2#、3#、4#、10#、11#楼主体结构已封顶，阶段累计完成投资2.6亿元。

该地块于2024年7月16日由某某县自然资源局与某某房地产开发有限公司签订国有建设用地使用权出让合同，合同宗地号为52062620200000，宗地名称：南城片区26－21－2#地块，宗地面积为34190平方米，用途为住宅用地，土地使用权出让价款为人民币56420000.00元。

（二）工程建设单位

某某房地产开发有限公司，成立于2014年12月，统一社会信用代码：915206263470230000，注册地址：某某省某某市某某县民俗风情街，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：文某，注册资本5000万元。

公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土地使用权租赁，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁，房地产咨询，柜台、摊位出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；酒店管理；商业综合体管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；销售代理；电线、电缆经营；建筑材料销售，轻质建筑材料销售；门窗销售；五金产品批发；电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；停车场服务；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）工程施工单位

贵州某某建设工程有限公司（以下简称宏锐建设公司）成立于 2018年7月9日，统一社会信用代码：91520626MA6H410000，营业期限：长期，住所：某某县某某街道城南新区某某财富中心小区3栋3-1,3-4，公司类型：有限责任公司，法定代表人：杨，注册资本：5000万元，国家施工总承包企业。主营业务：包括消防设施工程专业总承包一级、筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级古建筑工程专业总承包二级、环保工程专业总承包二级。建筑业企业资质证书编号为：D252078100，有效期：2029年9月2

日，安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2019〕063556，许可范围：建筑施工，有效期：2023年2月17日至2026年2月16日。

该公司在阅山湖御玺建设项目任命毛某某为项目经理，刘某某为安全员等管理班子人员任命文件，其管理人员持证情况：项目经理毛某某，男，资质证书：二级建造师，证书编号：贵2522021202210000，专业：建筑工程。项目总工秦某，男，资质证书：中级工程师，证书编号：黔考中2000052963000，专业：建筑工程。安全负责人刘某某，男，资质证书：黔建安C3，证书编号：黔建安C3（2022）0018400，专业：建筑工程。安全员孙某某，男，资质证书：黔建安C3，证书编号：黔建安C3（2025）0004000，专业：建筑工程。施工员谭某某，男、资质证书：施工员，证书编号：52181010913000，专业：建筑工程。质检员向某某，女，资质证书：质检员，证书编号：50151061231000，专业：建筑工程。资料员牟某某，男，资质证书：资料员，证书编号：52181140401000，专业：建筑工程。

该公司于2024年8月28日与某某房产公司签订合同，工程名称：某某县阅山湖御玺，工程地点位于某某县某某新区某某（南城片区26－21－2#地块），建筑面积123800平方米，商住一体（1号－13号楼），竣工日期2027年10月7日。

（四）工程监理单位

贵州某某建设监理有限责任公司0成立于2014年，法定代表人：周某，统一社会信用代码：915201900903494000，注册资金：800万元，住所：某某省某某市某某区某某北路235号北大资源梦想城1、2号地块第2-A03栋（A03）1单元7层13号，主要资质有：招标代理暂定级，造价乙级、电力工程监理乙级，房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。相关人员证情况：总监理工程师牟某，男，身份证号码：522227197610290000，专业：房屋建筑工程和市政工程，职称：工程师，书编号：33012400，证书有效期：2027年2月15日。专业监理工程师范某某，男，身份证号码：522227198708120000，专业：工程造价，职称：工程师，证书编号：Z56190010，证书有效期：2026年8月28日。监理员刘某某，男，身份证号码：522425199702110000，专业：土木工程，职称为助理工程师，证书编号为C50230000，证书有效期：2026年1月13日。安全理员邹某某，男，身份证号码：520103196301080000，专业：工民建，职称：工程师，证书编号：黔监安C50150000，证书有效期：2027年7月15日。

该公司于2024年10月9日与某某房产公司签订合同，工程名称：某某县阅山湖御玺，工程地点位于某某县某某新区某某寨，签约酬金51万元，监理服务时间2024年10月11日至2026年10月11日止。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

施工人员吴某某、吴某某二人2025年6月14日6:30从家出发，7点到达工地（某某项目12号楼区域孔桩作业点），当时杨某某在井下作业，吴某某在上面配合作业，约施工1小时左右（7:50）吴某某就坠入9米深井里。附近施工挖机师傅发现在孔桩上面的作业人员不见了，并电话通知项目部杜某某前来查看，经杜某某现场查看吴某某坠入井中，并砸中井下作业人员杨某某，两人处于昏迷状态，杜某某大声呼叫吴某某等二人，吴某某此时已清醒过来，杜某某便立即通知项目部有关人员赶到现场进行施救，同时电话联系120急救车送往某某县民族中医院抢救，10点左右吴某某经抢救无效死亡，吴某某受伤在医院接受进一步治疗。

（二）事故信息接报情况

建设方：事故发生后，某某房地产开发有限公司副总安某某于2025年6月14日10点拨打110报警电话。

县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）：2025年6月14日县政府值班室接县公安局电话通知某某建设项目发生亡人事故，县政府值班室电话通知县住建局某某项目部发生亡人事故，县住建局值班人员石某接报后，10:50石某报告当日值班领导党组成员张，随后张某报告局党组书记、局长高某某，10:53石电话报告局党组成员、分管领导刘某，10:53值班人员秦某某电话报告局安监站站长田某某，10:55秦某某向某某房地产公司林某某了解情况，10:58刘某电话报告局党组书记、局长高某某，10:58某某房地产公司项目负责人林茂繁向田茂信电话反馈事故基本情况，11:04高某某电话安排刘立即组织相关人员赶到项目部处理相关事宜，期间未向县应急管理局推送该起事故发生的相关信息。

某某街道办事处：2025年6月14日20:09县政府总值班室电话向某某街道值班室询问某某建设项目发生事故处理情况；值班人员陈某某随后向党工委委员、政法委员王某某了解情况，王某某反馈死者已送往殡仪馆，家属情绪稳定；20:26值班人陈某某电话回复县政府值班室事故处理情况，期间未向县应急管理局推送该起事故发生的相关信息。

县应急管理局：县应急管理局指挥中心未接到县住房和城乡建设局、某某街道关于某某建设项目事故的相关报告。

（三）事故现场救援情况

事故发生后，现场挖机师傅电话向杜某某报告，杜某某接到电话后立即拨打120急救电话，随后电话通知项目负责人林某，便组织人员拉好警戒线开展救援，8点左右120急救车到达事故现场简单处理后送至某某县民族中医院进行抢救。

（四）善后工作情况

事故发生后，某某街道、县住建局和施工单位与死者亲属就死亡民事赔偿事宜进行沟通协商，通过协商，最终达成赔协议共计113.6161万元，死者亲属已于2025年6月14日将死者运回老家某某县某某镇6月18日安葬，该事故善后工作已经处完毕。

三、受伤人员和直接经济损失情况。

（一）伤亡人员情况



图为某某建设项目6•14现场1



图为某建设项目6•14现场2

死者：吴某某，男，身份证号：522228197009180000，某某县某某镇某某村人，现住某某县三十二米大街，在该公司从事孔桩作业，在事故中经某某县民族中医院抢救无效死亡。

伤者：吴某某，男，身份证号：522228197811170000，某某县某某镇某某村人，现住某某街道楠木园，在该公司从事孔桩作业，在事故中造成头部受伤，经在某某县民族中医院医治于2025年6月30日康复出院。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）进行计算，直接经济损失约120万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

从业人员吴承美违规操作，施工作业时不按规定系安全带是发生事故的主要原因。

（二）事故间接原因

一是从业人员吴某某安全意识淡薄，施工作业时未系安全带；**二是**施工企业“三级”安全教育培训不到位；**三是**施工业未严格按照人工开挖孔桩安全设施设计组织施工；**四是**现场安全管理人员配备不足；**五是**施工企业安全管理制度不完善**六是**建设方、监理方、主管部门监管不到位。

（三）事故性质

经县公安机关调查排除他人加害行为，没有犯罪事实，是从业人员吴某某违规操作，施工作业时不按规定系安全带导坠落死亡。事故调查组一致认定，某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关企业存在的主要问题

（一）某某房产公司。作为某某项目建设的发包单位，**一是未批先建。**在没有取得建筑工程施工许可证的情况下擅自工建设，违反《中华人民共和国建筑法》第二章建筑许可第七条之规定[1]。**二是未按要求上报事故信息。**对发生坠落事故未按照规定向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故有关情况违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第二章事故报告第九条之规定[2]。**三是监督不到位。**对孔桩人工开挖项目的

全风险重视不够，未严格督促施工单位（宏锐建设公司）按照孔桩开挖专项方案组织实施开挖作业，对承包单位孔桩人工挖作业的现场安全监督检查不力，未及时发现并纠正作业人员在孔桩人工开挖作业中存在的违法违规行为。

（二）某某建设公司。作为某某项目建设的承包单位，**一是安全生产主体责任落实不力。**未建立安全生产领导小组机构，未明确各岗位人员具体职能职责和健全安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[3]、住和城乡建设部关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知第十条之规定[4]**二是专职安全管理人员配备不足。**该工程总建筑面积12.3万平方米，总投资4亿元，按照规定应配备专职安全生产管理人员不得少于3人，目前该公司专职安全生产管理人员只配备2人。违反了住房和城乡建设部关于印发《建筑施工企业安全生产理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知第十三条第一款第3小点之规定[5]。**三是安全教育培训不到位。**未按规定开展员工安全教育培训、如实记录安全教育培训相关内容和未通过合格考试；违反了《中华人民共和国建筑法》第四六条之规定[6]和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款之规定[7]。**四是现场管理不到位。**对施工人员违规操作现场作业时未系安全带管理不到位，施工企业作业时未严格按照人工开挖孔桩安全设施设计方案组织施工。**五是安全隐患查整治不到位。**未建立重大事故安全隐患排查台账和日常安全检查工作流于形式，检查记录存在问题与整改销号的图片不对应，且存在同一张图片多次用于不同区域问题整改销号使用，5月19日检查记录对临边高处作业未系挂安全带要求整改期限3天，5月22日检查记录对防水作业人员施工未戴安全帽要求整改期限3天。对主管部门下发的专项整治方案公司既没有制定方案也没有安排部署，如县住建局5月份下发了《关于开展全县建筑施工领域安全生产大排查大整治专项行动的通知》公司没有任何资料体现该项工作开展情况。

（三）某某监理公司。作为某某项目建设监理单位，**一是履职不到位。**未建立安全生产监理机构，未明确各级监理员安全监理职责，专业监理工程师、安全监理、监理员空挂未在岗开展工作；对施工方开工前安全员配备审查不到位；对排查发现的安全隐患部分未形成闭环管理。**二是监督不到位。**未严格督促施工单位按照孔桩开挖专项方案组织实施开挖作业；及时发现并纠正作业人员在孔桩人工开挖作业中存在的违法违规行为；对施工单位专职安全员配备不足督促不到位；对施企业严格落实“三级”安全教育培训制度监督不到位。

六、监管部门存在的主要问题

县住房和城乡建设局。作为建筑施工行业主管部门，**一是事故瞒报。**对发生生产安全事故后未按规定及时向县级人民府和安全生产监督管理部门上报事故相关情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条之规定[8]。**二是未先建，审核把关不严。**对建设方、施工方在未取得建筑工程施工许可证下开工建设；对相关人员配备、证件审核未严格按相关标准和要求执行，违反了《中华人民共和国建筑法》第八条第六款之规定[9]。**三是监管不到位。**对建设方、施工方在取得建筑工程施工许可证和发生事故后下发停工指令后执行不到位；对施工方安全员配备不足、安全负责人长期不在岗监不到位，对施工方安全教育培训监督不到位。

七、属地党委、政府存在的主要问题

某某街道办事处。根据《中共某某县委某某县人民政府关于印发某某街道履行职责事项清单的通知》某委〔2025〕2号件精神，某某街道不承担履行城市建筑项目建设安全监管责任。作为属地政府部门，**一是对值班人员培训不到位。**应急值人员在应对突发事件处置培训上有差距。**二是接报信息不规范。**接到发生事故信息后，值班人员未按照规定及时报告当日班领导、事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。**三是不配合开展事故查。**调查组在开展事故调查时要求提供资料未能及时有效提供，有的调查对象不配合开展调查，作风生硬、态度极差，违了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第四款之规定[10]。

八、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员。

吴承美，系孔桩人工开挖班组工人。违反《孔桩人工开挖作业安全操作规程》，施工作业时未系安全带，安全意识淡薄。在此次事故中负直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的事故有关责任单位

1.某某房产公司。履行企业安全生产主体责任不到位，未批先进，发生生产安全事故后未及时、如实上报事故情况，该事故发生负有责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，由德江县急管理局依法予以行政处罚。

2.某某建设公司。履行企业安全生产主体责任不到位，未建立、健全本单位安全生产主体责任制，在不具备开工条件情况下开工建设，对发生生产安全事故后未及时、如实上报事故情况，对该事故发生负有责任，建议依照《中华人民共和安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，由德江县应急管理局依法予以行政处罚。

3.某某监理公司。履职不到位，未建立安全生产监理机构，未明确各级监理员安全监理职责，专业监理工程师、安全理、监理员空挂未在岗开展工作；对施工方开工前安全审查不到位（安全员配备达不到相关规定和要求）；对施工单位专安全员配备不足、长期不在岗督促不到位；对施工企业落实安全教育培训监督不到位和对住建部门下发停工指令监督不到位，对该事故发生负有责任，建议依照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》之规定，由德江县住房城乡建设局依法予以行政处罚，并将处理情况报县应急局备案。

（三）建议予以行政处罚的有关责任人员

1.林某某，系某某房产公司某某项目负责人，落实安全生产主体责任制落实不到位，对发生生产安全事故后未及时、实报告安全生产主管部门等问题负有主要领导责任，建议由德江县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产全事故报告和调查处理条例》之规定对其给予行政处罚。

2.毛某某，系某某建设公司某某项目部经理，落实安全生产主体责任制度、安全生产规章制度不到位，对组织实施本位安全教育培训不力和未能及时、如实报告生产安全事故等问题负有主要领导责任，建议由某某县应急管理局按照《中华民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定对其给予行政处罚。

3.牟某，系某某监理公司某某项目总监。落实安全生产主体责任制落实不到位，在开工前对施工方安全员配备、员工全教育和培训把关不严；对施工方安全负责人、本公司监理人员长期不在岗监督不到位，对公司停工整改执行不到位等问负有主要领导责任，建议依照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》之规定，由某某县住房和城乡建局依法予以行政处罚，并将处理情况报县应急局备案。

4.刘某某，系某某建设公司某某项目部安全负责人，长期不在岗，履行安全生产管理职责不到位，对员工“三级”安教育培训、安全隐患排查整治不力等问题负有管理责任，建议由德江县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《产安全事故报告和调查处理条例》之规定对其给予行政处罚。

（四）建议移交相关部门处理人员

1.杜某某，系某某建设公司某某项目部安全员，存在履行安全生产管理职责不到位，未如实记录员工安全生产教育和训情况、对本企业排查出来的安全隐患整改不到位等问题负有管理责任，建议由德江县住房和城乡建设局按有关规定进行理，并将处理情况报县应急局备案。

2.范某某，系某某监理公司某某项目专业监理工程师。履行安全生产责任不力，空挂长期不在岗，监理日志代签字等题负有监管责任，建议由德江县住房和城乡建设局按有关规定进行处理，并将处理情况报县应急局备案。

3.邹某某，系某某监理公司某某项目安全监理。履行安全生产责任不力，空挂长期不在岗等问题负有监管责任，建议德江县住房和城乡建设局按有关规定进行处理，并将处理情况报县应急局备案。

4.周某某，系某某监理公司某某项目监理员。履行安全生产责任不力，空挂长期不在岗等问题负有监管责任，建议由江县住房和城乡建设局按有关规定进行处理，并将处理情况报县应急局备案。

（五）对相关公职人员处理建议

1.高某某，男，某某县住房城乡建设局党组书记、局长，负责住建局、城管局及城市综合执法局全面工作。落实《某市党政领导干部安全生产责任制实施办法》有差距，未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产的决策部署，发生生产全事故后未及时、如实上报事故情况，对工程项目建设审批把关不严，对事故发生负有主要领导责任，建议将其存在的问线索移交县纪委监委处理。

2.刘某，男，某某县住房城乡建设局党组成员，负责质量监督、安全生产、消防等，分管建筑安全监督管理站工作。工程项目建设审核把关不严，对打非治违、停工整改执行不严、监管不到位，对事故发生负有领导责任，建议将其存在的题线索移交县纪委监委处理。

3.王某某，男，某某县某某街道党工委委员、政法委员，负责综治、信访、维稳、重大风险防范、国家安全工作。作街道党工委委员，接到敏感信息时警觉性不高，未及时向党工委主要领导报告事故发生情况，对县事故调查组在开展事故息接报核实时，作风生硬、态度极差、不配合开展事故调查，建议将其存在的问题线索移交县纪委监委处理。

4.田某某，男，某某县住房城乡建设局建筑工程安全监督管理站站长，负责建筑工程安全监督管理站全面工作。对下停工整改执行不严，对建筑工程领域安全工作指导有差距，监管不到位，对事故发生负有监管责任，建议将其存在的问题索移交县纪委监委处理。

5.陈某某，男，某某县某某街道办事处水务站长，在当日值班期间对接收到的事故信息上报处理不规范，未第一时间接收的事故信息向当日带班领导报告。建议移交某某街道办事处按有关规定进行处理，并将处理情况报县应急局备案。

（六）对有关单位的处理建议

1.某某县住房城乡建设局。责成其向某某县人民政府作出深刻检查，并将检查材料报县应急局备案。

2.某某街道办事处。责成其向某某县人民政府作出深刻检查，并将检查材料报县应急局备案。

九、事故整改建议及防范措施

针对事故暴露出来的有关问题，为汲取事故教训，防范类似事故发生，提出以下事故预防措施和整改建议：

（一）深刻汲取事故教训，举一反三开展排查整治

深刻汲取近期事故惨痛教训，举一反三立即组织开展建筑施工行业领域拉网式排查整治。各部门要坚决扛起安全生产治责任，主要负责人必须亲自部署、靠前指挥，全面压实各方责任。要紧盯深基坑、高支模、起重机械、脚手架等危险性大的部分领域，进行无死角、零盲区进行排查。对发现隐患的要建立台账，立即采取有效措施闭环整改，重大隐患必须停整顿，验收合格方可复工。要强化应急值守与处置，完善预案，加强演练，及时上报相关信息。

（二）压实企业主体责任，加强员工安全教育培训

各施工企业必须坚决压紧压实安全生产主体责任，将安全发展理念贯穿于生产经营全过程。要建立健全并严格执行全安全生产责任制，确保安全投入到位、管理到位、应急准备到位。要高度重视并常态化加强员工安全教育培训，确保所有业人员熟练掌握安全操作规程、风险防范措施和应急处置技能。要通过持续、系统地培训考核，切实提升员工安全意识和护能力。

（三）扎实开展专项治理，严厉打击非法违法行为

县住建部门、属地政府要严格落实安全生产监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，深入开展建筑行业“打非治违”专项行动，严厉打击未批先进、安全负责人不到岗履职和相关人员空挂等行为，建立打击非法违法建筑施工行为专项动工作长效机制，不断巩固专项行动成果，确保建筑安全生产监督检查工作取得实效。各级政府及其相关部门要加强对施企业和施工现场的安全监管，根据工程规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格监管，坚决范和遏制较大生产安全事故发生。

某某街道某某建设项目“6•14”事故调查组

2025年9月22日

[1]《中华人民共和国建筑法》第七条　建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十条　建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。

[5]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条　总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：

1、1万平方米以下的工程不少于1人；

2、1万～5万平方米的工程不少于2人；

3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

[6]《中华人民共和国建筑法》第四十六条　建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国建筑法》第八条　申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；

（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；

（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

（四）已经确定建筑施工企业；

（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主人

员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追刑事责任：

(一)谎报或者瞒报事故的；

(二)伪造或者故意破坏事故现场的；

(三)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；

(四)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

(五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

(六)事故发生后逃匿的。

上一篇：德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5” 道路交通事故调查报告

下一篇：煎茶镇佘家庄木材加工厂“3·10”触电事故 调 查 报 告

相关信息

- 德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5” 道路交通事故调查报告 2026-04-
- 德江县某某街道某某建设项目“6•14”一般坠落事故调查报告 2026-04-
- 煎茶镇佘家庄木材加工厂“3·10”触电事故 调 查 报 告 2026-04-
- 曝光！德江一家场所存在消防安全隐患 2026-01-
- 请注意！德江县交通运输领域行政执法典型案例 2025-12-

主办：德江县人民政府　承办：德江县人民政府办公室　管理维护：德江县人民政府电子政务中心

电子邮箱：djxzfxxzx@126.com　联系电话：0856-8521227　通讯地址:贵州省德江县红旗南路109号

邮政编码:565200　政府网站标识码：5206260030　贵公网安备：52062602001001号

ICP备案号:黔ICP备18007428号　技术支持：**贵州多彩博虹科技有限公司**