2025年4月27日11时15分许，位于咸安区浮山新区嫦娥大道的咸宁市某建设项目（以下简称“事故项目”）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元（不含行政处罚）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，咸安区人民政府成立了由区应急管理局、区市场监管局、区公安局、区住建局、区总工会、浮山街道办事处有关工作人员组成的咸安浮山咸宁市某建设项目“4·27”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘查、调查取证、问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处

理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。

经调查认定，**咸安浮山咸宁市某建设项目“4·27”高处坠落事故是一起因行业监管不到位、属地监管不到位、作业人员违规操作导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.咸宁市某保健院，事故项目建设单位。2022年7月13日，咸宁市某保健院取得咸宁市发改委《关于咸宁市某建设项目初步设计的批复》，2023年7月13日，取得《关于调整咸宁市某建设项目初步设计的批复》。事故项目位于咸宁市咸安区嫦娥大道。项目计划用地面积约158.5亩，分期建设，一期用地总面积约72.62亩（48413㎡），主要建设一栋集门诊、医技、住院为一体的专科大楼和室外配套用房，建筑面积31968㎡。项目概算总投资21052万元，建设期限为24个月。

2022年4月12日，咸宁市某保健院与咸宁市某建筑设计院有限公司签订《咸宁市某建设项目代建合同》，项目总投资估算价2亿元，建设规模总面积30000㎡，代建管理期限720个日历天。

2.咸宁市某建筑设计院有限公司（以下简称“某建筑设计院”）为事故项目代建单位。成立于1989年4月6日，注册地位于咸宁市淦河大道，法定代表人余某强。经营许可项目：建设工程设计、建设工程勘察、建设工程监理、水利工程建设监理、公路工程监理、建设工程施工、测绘服务、安全评价业务。

2023年6月28日，某建筑设计院与中建某工程局签订《咸宁市某建设项目设计采购施工（EPC）总承包TYEPC-1标段项目合同》，合同金

额（含税）16125.355万元，工期547天。

3.湖北某建设工程监理有限责任公司（以下简称“某工程监理公司”），事故项目监理单位。成立于1998年9月25日，注册地位于湖北省咸宁市温泉路，法定代表人金某。经营许可项目:建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理、文物保护工程监理、地质灾害治理工程监理。

2022年9月5日，某建筑设计院与金某监理签订《建设工程监理合同》，项目总投资额19995.96万元，工期547天（以开工令为起始时间），监理费152万元。

4.咸宁某保健院新区建设项目部（以下简称“某建设项目部”），事故项目总承包施工单位。2022年9月15日，中建某局成立咸宁市某建设项目部。2023年1月3日，与武汉某机电设备有限公司签订《咸宁市某建设项目电梯工程专业分包合同》，分包合同价款349.8万元

5.武汉某机电设备有限公司（以下简称“某机电公司”），事故项目电梯专业分包单位。成立于2020年9月10日，注册地位于武汉市西湖区，法定代表人孙某堂。经营许可项目：特种设备安装、改造修理。2021年2月4日，公司取得特种设备生产许可证,获准从事电梯安装（含修理）。2025年2月8日，该许可证经审续办，有效期至2029年2月3日。

6.某电梯有限公司武汉分公司（以下简称“某电梯公司”），事故项目电梯修理单位。成立于1998年10月13日，注册地位于武汉市区，法定代表人邬某峰。经营许可项目：特种设备安装改造修理,特种设备检验检测。公司取得特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理）。

2023年11月7日，某电梯公司与湖北某机电设备有限公司（电梯经销商）签订协议，由某电梯公司负责其品牌电梯的售后维修保养。2024年3月19日，某电梯公司与湖北某机电设备有限公司签订销售电梯合同。

（二）事故项目电梯基本情况

事故项目共有电梯13台，其中直梯9台、自动扶梯4台。涉事电梯为自动扶梯，位于门诊楼三楼扶梯中空处。2024年7月3日，某公司办理了电梯开工告知。事故发生时涉事扶梯未通电、未验收。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.某建筑设计院：2022年8月22日，某建筑设计院印发《关于咸宁市某建设项目有关人员任命的决定》，任命某建筑设计院项目管理部部长傅某义为项目负责人，陈某、王某燕为项目协调人，以上三人代表某建筑设计院对项目的实施进行全面协调管理。

2.金某监理：2022年11月25日，某监理印发《项目监理机构任命名单》，决定组建由金某（总监理工程师）、雷某（专业监理工程师）、邓某仙（专业监理工程师）、万某林（专业监理工程师）组成的项目监理机构。

3.某建设项目部：项目部下设12个班组。2023年7月18日，任命某雨为某项目部项目经理。2022年12月21日，任命邓某民为某项目部安全总监。成某雨取得一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，邓某民取得建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

4.中某晟公司：在事故项目中，中某晟公司负责13部电梯的采购、安装、调试、验收、交付全过程管理，由工程负责人杨某朝全面负

责。电梯采取分批到货方式进行安装。

5.某电梯公司：公司下设维保部、安全质量部等7个部门。维保部下辖维保销售和和维修保养岗位。张某祥责为某电梯公司代理维保主管，负责咸宁和黄石片区电梯日常维保管理工作。郭某为安全质量经理，负安全培训、安全抽查、质量体系等工作。事故项目中的电梯维保人员张某军、胡某为某电梯公司正式员工，二人均取得电梯修理作业T证，负责咸宁地区某品牌电梯的售后维保工作。

（四）事故发生经过

4月25日，某项目部工作人员在巡查工地时发现，门诊楼二楼至三楼扶梯有一梯级凹陷破损，并将此情况电话告知中某晟公司，中某晟公司销售经理王某将情况转告通某公司。4月27日上午8时许，张某军（死者）和胡某前往项目工地对损坏梯级进行处理。

4月27日11时许，张某军来到工地，在简单查看现场情况后，胡某打开扶梯的上机舱盖板，手动盘车，将损坏的梯级转动到上机舱内，以便查看和拆装。张某军将靠扶梯一侧压住盖板的临时护栏打开，胡某蹲在盖板前拧开盖板螺丝，插入钥匙准备提起盖板时，张某军从三楼扶梯和楼面的中空处坠落至一楼地面。

（五）事故现场情况

事故发生时，事故项目正在进行室内精装收尾，现场有部分工人在施工作业。三楼扶梯入口与楼面拐角处未安装护栏及防护玻璃，仅设置了两块临时护栏，用于遮挡扶梯与楼面的缝隙。两块临时护栏处用铁丝捆绑，无其他固定措施。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（张某军，男，48岁），直接经济损失约180万元（不含行政处罚）。

（七）天气情况

据咸宁市气象台提供的数据：4月27日，咸安区小雨转阴，气温17℃—26℃，北风1级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月27日上午11时16分，市某保健院后勤保障部部长王某现场通知傅某义，傅某义向董事长余某强电话报告伤者情况。4月29日下午16时11分，伤者抢救无效死亡，当日晚上，傅某义将事故情况书面报告至咸宁城某集团，4月30日城某集团向市政府国资委报送事故情况。该事故中有关方面涉及事故迟报的问题，市纪委监委已立案调查。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，金某监理项目监理员雷某立即拨打了120急救电话并电话通知某项目部副经理董某和监理总工金某到场。救护车到场后，某项目部安全总监邓某民和伤者工友胡某陪同前往医院，项目部设置警戒带封锁现场。某电梯和中某晟公司人员先后赶往医院。

（三）医疗救治和善后情况

4月27日11时30分，伤者张某军被送至咸宁市中心医院抢救；29日11时，转院至中国人民解放军中部战区总医院；29日16时11分，张某军经抢救无效死亡。伤者死亡后，某电梯公司与死者家属积极协商赔偿事宜，5月1日，某电梯公司与死者家属达成善后赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故现场响应迅速，善后处置平稳有序，现场救援有力，应急处置科学，未发生次生事故，医疗救治积极，未造成严重社会影响。

三、事故原因分析

事故直接原因：作业人员擅自移动临时护栏，进行高处临边作业且未采取防坠落措施，导致坠亡。

（一）直接原因分析

作业人员张某军擅自移动临时护栏，未按照作业规范要求做好高空临边作业时的个人防护，未正确佩戴安全帽，未系安全绳，违规冒险作业，导致坠亡。

（二）其它可能因素排除

通过对事故现场勘查、问询分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

1. 有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位

1，某电梯公司：作为事故项目电梯修理单位，违反《安全生产法》[1]《特种设备安全法》有关规定，落实安全教育不到位，对作业区域安全隐患排查不深入，对派遣作业人员安全生产监督管理不力，落实现场安全防护措施不到位。

2. 中某晟公司：作为事故项目电梯的专业分包单位，违反《安全生产法》《特种设备安全法》有关规定，对存在较大安全风险的区域未设置安全警示标志；未全面履行电梯安装方责任，对电梯作业人员的

违规行为失察失管；违反《电梯专业分包合同》约定条款，未对临时护栏做好保护并进行必要的加强和维护[2]，全过程管理不到位。

3. 某建设项目部：作为事故项目总承包施工单位，违反《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，未对电梯作业人员进行必要的安全提醒和现场监护，对施工现场安全生产工作统一协调管理不到位[3]。

4. 金某监理：作为事故项目的监理单位，违反了《建设工程监理规范》[4]的有关规定，对事故项目电梯安全检查不到位，未及时发现并制止某电梯作业人员违章冒险作业的违法行为。

5. 某建筑设计院：作为事故项目的代建单位，违反《安全生产法》的有关规定，对事故参建各方的安全生产工作统一协调管理不到位，未按照《合同协议书》[5]要求履行安全职责，组织总包方和有关单位进行安全检查。

1. 地方党委政府及行业主管部门

浮山街道党委、办事处：违反《安全生产法》的有关规定，贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产决策部署不细不实，督促落实生产“一岗双责”不到位，对事故项目电梯安全生产监督检查不深入、不彻底[6]，未发现事故项目电梯作业过程中的违规行为，[illegible]责任落实不到位。

咸安区市场监督管理局：作为特种设备行业主管部门，未按照《特种设备安全法》[7]和《质检总局办公厅关于进一步规范特种设备改造维修告知工作的通知》（质检办特函〔2013〕684号）[8]的规

定，依法履行行业监管职责，对事故项目电梯违规冒险作业行为失察失管。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故直接责任人员的处理建议（共1人）

张某军，男，某电梯公司维保人员，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对其他有关责任人员的处理建议（共9人）

1.张某祥，男，某电梯公司代理维保主管。安全生产责任不落实，对下属作业人员安全教育不到位，对维修区域安全隐患排查不深入，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定。建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。

2.郭某，男，某电梯公司安全质量部经理。安全生产责任不落实，对公司员工安全教育不到位，未督促作业人员严格按照操作规程作业；对现场施工作业安全检查不到位，未及时发现安全隐患并采取有效措施。违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定。建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。

3.杨某朝，男，中某晟公司工程负责人。安全生产责任不落实，对作业现场情况不清，未进行有效的现场安全管理。违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定。建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。

4.邓某民，男，某建设项目部安全总监。安全生产责任不落实，对作业现场开展事故隐患排查不细不实；未及时制止和纠正违章指挥、冒险作业等违法违规行为。违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定[9]。建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。

5.金某，男，金某监理总经理，安全生产责任不落实，对事故项目电梯安全检查不到位，未及时发现作业人员违章冒险作业行为，违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。对其问题线索，建议移交市国资委进行处理。

6.傅某义，男，民盟盟员，某建筑设计院项目管理部部长，安全生产责任不落实，未对事故项目开展安全隐患排查，对电梯安全作业人员失察失管，违反《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规定，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定对其实施处罚。对其问题线索，建议移交市国资委进行处理。

7.毛某，男，中共党员，咸安区浮山办事处党工委委员、副主任，安全生产责任不落实，对事故项目监督检查不深入、不彻底，对事故发生负有属地领导责任。

8.金某伟，男，中共党员，咸安区市场监督管理局。安全生产责任不落实，对事故项目电梯安全监管不到位，对作业人员违章作业失察失管，对事故发生负有行业监管责任。

鉴于毛某、金某伟是中共党员，建议将问题线索按程序移交咸安区纪委监委调查处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议（共5家）

1.某电梯有限公司武汉分公司，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对其实施处罚。

2.武汉某机电设备有限公司，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对其实施处罚。

3.咸宁某建设项目部，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对其上级公司实施处罚。

4.湖北某建设工程监理有限责任公司，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对其实施处罚。

5.咸宁市某建筑设计院有限公司，建议由咸宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对其实施处罚。

（四）其他处理建议

1.责成咸安区浮山街道党委、办事处向咸安区委、区人民政府作出深刻的书面检查。

2.责成咸安区市场监督管理局向咸安区委、区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，压实安全生产责任，堵塞安全管理漏洞，消除安全隐患，防范事故发生，提出以下建议：

（一）树牢安全发展理念，强化红线意识。全区各地、各有关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立人民至上、生命至上理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则和“三管三必须”要求。将特种设备作为安全生产重点领域纳入安全红线意识教育范畴，强化对党政负责人、监管执法

人员和从业人员的教育培训。深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查各行业领域特别是建筑施工中的特种设备风险隐患。加强组织协调，凝聚监管合力，采取强有力措施，切实履行安全生产职责，确保全区安全生产形势稳定。

（二）压实企业主体责任，严控特种设备风险。项目建设各方责任主体必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全法》等规定，严把设备准入关，确保特种设备来源合法，并履行安装告知、监督检验、使用登记程序。狠抓人员资质管理，确保特种设备作业人员持有效证件上岗，人证合一，定期培训核查。强化从业人员安全教育培训，完善培训档案，提升安全技能。落实高空临边作业人员个人防护措施，防范事故发生。

（三）压实部门监管责任，聚焦执法检查效能。住建、市场监管等行业监管部门应强化协同，持续开展专项执法。突出特种设备执点，聚焦设备登记检验、人员持证上岗、方案审批执行、维保记录真实、安全装置有效、关键结构隐患、违规作业等情况；严格隐患管理，对排查隐患建档销号；对排查出的重大安全隐患必须做到人、整改时限、整改资金、整改措施和应急预案“五落实”；加大违法违规惩戒，对违章指挥、冒险作业、使用不合格设备等行为，采取警告、罚款、曝光、停用设备、停工、吊证直至行刑衔接等措施，强化震慑效果。

咸安区应急管理局

2025年6月26日

1[?]《中华人民共和国安全生产法》二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2[?]《咸宁市某建设项目电梯工程专业分包合同》第三部分第一条第六款：乙方应对甲方为工程安全而设置的标志、指令警示牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强和防护。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

4[?]《建设工程监理规范》5.5.1：项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

5[?]《合同协议书》10.1：发包人的安全责任。发包人应当按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

7[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第二条：特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。第五条：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。第二十三条：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

8[?]《质检总局办公厅关于进一步规范特种设备安装改造维修告知工作的通知》（质检办特函〔2013〕684号）[illegible]告知依据及性质。实施施工告知的目的是让特种设备安全监督管理部门及时获取现场施工的信息，方便开展现场安全监察，督促施工单位申报监督检验。施工告知不是行政许可，施工单位告知后即可施工。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

【打印】 【字体：大中小】 分享到：

咸安区人民政府主办 咸安区融媒体中心承办
电话：0715-8828366 版权所有：咸安区政府网

./t20260703_4990304_slhxq.shtml