淮安市创点装饰设计有限公司
“10·4”高处坠落
一般事故调查报告

淮安市创点装饰设计有限公司“10·4”高处坠落一般事故调查组

2025年10月4日17时许，位于淮安区府前路中海九樾小区室内装修施工过程中发生一起高处坠落致一人死亡事故，直接经济损失约65万元（不含行政处罚金额）。为了查明事故原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定和淮安区政府的授权，区政府成立了由区应急局、公安分局、区住建局、总工会等部门人员组成的淮安市创点装饰设计有限公司“10·4”高处坠落一般生产安全事故调查组，同时邀请了区检察院及区纪委监委派驻第七纪检组派员列席调查组会议。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范整改措施。

经调查认定，淮安市创点装饰设计有限公司“10·4”事故是一起高处坠落致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故场所及单位、人员有关情况

（一）涉事住宅权利人概况

中海九樾府号住宅楼**室（以下简称**室），**不动产单元号*****,权利人陈某、杨某共同共有，出让/市场化商品房，剪力墙结构，楼栋总层数12层，房屋所在*层，房屋建筑面积141.1m^2，专有建筑面积116.78m^2，分摊建筑面积24.32m^2。

2023年8月9日，**室权利人陈某、杨某作为住宅业主（物业使用人），与中海物业管理有限公司淮安分公司共同签署了《前期物业服务协议》，明确了九樾府物业服务的权

利与义务；共同签署了《九樾府业主临时管理规约》，明确了物业服务具体要求，其中规约第四章第二十三条要求房屋装饰装修必须事先告知物业服务企业，应按规定办理装修申报手续。

（二）涉事装修公司和合同签订情况

1.淮安市创点装饰设计有限公司（以下简称创点装饰），统一社会信用代码为***，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人张某，成立于2004年06月24日，注册地位于江苏省淮安市淮安区淮城街道华西路北侧、梁红玉路西侧（淮安市京都国际酒店有限公司二楼202室）。经营范围包括许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年11月初，因创点装饰公司法定代表人（实际负责人）张某与**室业主杨某系朋友关系，杨某便将室内装修口头委托给张某帮忙。张某遂安排其名下创点装饰公司设计师兼项目经理胡某具体负责**室室内装修方案设计与施工管理，工程承包方式为承包人包工包料，发包人提供部分主材（详见施工合同-报价单）。但双方订立的《室内装饰装修工程施工合同》签订不规范，合同仅由创点装饰盖章确认，**室权利人未签字确认。装修期间，**室业主陆续通过银行转账、支付宝、微信等方式多批次向创点装饰张某支付装修款。2025年10月1日，业主杨某微信转账至张某个人微信账号8.8万元（结清尾款），住宅装饰装修费用20余万元。

经淮安区住建局依据建设部令第110号《建筑工程施工许可管理办法》和建办〔2023〕29号《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》等法律、行政法规及国家有关规定，认定该房屋（**室）室内装饰装修无需办理施工许可证；但装饰装修公司必须取得安全生产许可证和建筑装饰装修专业资质，并在资质许可范围之内承揽工程。

（三）涉事物业服务单位情况

中海物业管理有限公司淮安分公司（以下简称中海物业），统一社会信用代码为***，外商投资公司分公司，公司负责人包某，成立于2021年11月12日，注册地位于淮安市淮安区河下街道锦绣江南14号楼1-2层。经营范围包括一般项目：物业管理；企业形象策划；停车场服务；日用百货销售；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年11月3日，**室业主杨某前往中海九樾府管理处办理装修备案开工申请，填写《室内装修备案表》明确施工时间为2024年11月3日至2025年5月31日，并与中海物业共同签订《装修管理服务协议》《防火责任书》《室内墙体拆除申报表》《住宅装修承诺书》《装饰装修管理规定》等文件。在**室集中装修期间，中海物业虽然出具了《装修备案证》且张贴于其入户门处，协助业主为施工人员办理了出入证并定期巡查。但是，其公司下设的九樾府管理处装修审批工作存在明显走过场，过程管理流于形式，未严格审查**室装修备案登记表情况，其登记表涉及安全部、客服部、工程部、管理处一栏4处意见均呈空白，均无人签字，未严

格按照《装修管理服务协议》对**室前期装修活动进行有效管理。事发当日，小区物业出入口门岗管理不到位，法定节假日门口无人值守，无进出入登记手续。

（四）涉事有关人员情况

1.王某（死者），男，汉族，身份证号***，住址：***。系社会自由职业者，长年凭借其油漆手艺以个人名义从装修公司或业主（物业使用人）等渠道承接油漆工程，赚取外包劳务费。作为**室装饰装修油漆工程劳务承包方，曾召集其他流动劳务人员参与**室油漆作业并结算费用。事发当日下午，在**室室内进行油漆找补（收尾阶段）时，无安全保护措施攀爬并坐在阳台封窗的内开窗扇横框上，拿毛巾擦拭阳台顶缝隙油漆，不慎跌落地面，在事故中死亡。

2.胡某，男，汉族，身份证号***，户籍住址：***。系创点装饰公司员工，**室装饰装修设计师兼项目经理。事发前，曾通过微信与王某（死者）对接**室的油漆找补相关事宜，事发当日上午曾到**室查看进度，下午不在事发现场。

3.张某，男，汉族，身份证号***，户籍住址：***。系创点装饰公司法定代表人（实际负责人），**室装饰装修工程的承包方负责人。事发当日不在事发现场。

4.陈某，女，汉族，身份证号***，户籍住址：***。系王某（死者）妻子，淮安市某幼儿园上班，事发当日与王某一同前往**室，在室内协助其进行油漆找补，配合其铺贴地面保护纸、清理建筑垃圾等辅助工作，事发前坐在**室客厅沙发背对王某玩手机，间隙与王某聊天。

（五）行业主管及属地监管情况

经查，依据《住房室内装饰装修管理办法》和《淮安市

住宅物业管理条例》有关规定，区住建局作为房地产行政主管部门，负责淮安区境内住房室内装饰装修活动管理；镇街具体负责辖区住宅物业管理工作的指导、协调和监督；物业服务企业负有装饰装修事先告知、开工登记、巡查等物业使用方面的权利义务。

2023 年，住建部制定印发了《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知（建办〔2023〕29 号）》文件，文件明确了街道办事处要加强装饰装修活动的监督检查；住建部门要会同相关部门健全装饰装修管理制度和标准规范，建立接诉处置机制，强化企业的资质管理和指导监督，加大企业人员培训力度等。同年，市安委办结合我市实际，制定印发了《关于强化小散工程和零星作业安全生产监管工作的通知（淮安办〔2023〕16 号）》文件，文件明确了住建部门等有关职能部门按照职责分工督促指导，镇街具体组织实施所辖区域小散工程和零星作业安全监督管理工作。

综上所述，淮安区室内装饰装修开工备案与安全管理，由相关物业管理区域内的物业服务企业依法依规具体实施，住建部门等有关职能部门督促指导，镇街负责属地管理。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 30 日，王某微信询问胡某（中海九樾**栋**室装修工程项目经理）目前有哪几家需要进行油漆找补的，随后胡某通过微信将需要油漆找补的房屋信息发给他了。10 月 1 日和 3 日两天王某在**室进行油漆找补工作，因工作还未完成，王某与胡某约定 4 日上午继续油漆找补。

10 月 4 日 9 时 30 分，胡某到达**室现场未见王某身影

便微信询问其在哪，王某回答“现在有事走不开，下午再来”，收到答复后胡某便起身离去，同时告知**室业主陈某“王某下午到达现场进行油漆找补”。

14 时许，陈某到达现场并未发现王某，便以为他下午不来了，便离开了现场。14 时 17 分，王某与陈某（系王某妻子）通过中海九樾南侧小门进入小区并乘坐电梯进入**室。夫妻二人进入室内后，陈某协助王某进行油漆找补，配合其铺贴地面保护纸、清理建筑垃圾等辅助工作。17 时许，王某看到客厅阳台顶有处油漆迹需要擦拭，遂攀爬并坐在阳台封窗的内开窗扇横框上，拿毛巾擦拭阳台顶缝隙油漆；此时，陈某背对着王某坐在客厅沙发上与其聊天，突然听到“啊”一声，赶忙转头一看，王某已从阳台窗户处摔落到楼下了。17 时 02 分，陈某拨打 110 并下楼查看情况，发现王某卡在由地板砌筑的水池里，头部低垂并伴有鲜血流出，左侧胳膊骨头刺出皮肤，陈某呼喊王某无应答。后经 120 现场抢救无效确认死亡。

（二）应急处置及善后处置

事故发生后，区应急局联合区公安局、总工会、属地镇街等部门单位开展了应急处置；王某（死者）家属安抚和善后理赔等工作现已妥善处理，赔偿协议价为人民币 65 万元（包含死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、交通费等所有费用）。

三、事故现场勘察及原因分析

事发后，事故调查组第一时间开展了现场勘查。经查，事故现场位于江苏省淮安市淮安区中海九樾小区**号住宅楼**室。小区东侧是亿源国际花园小区；小区南侧是东西向

的府前路；小区西侧是南北向的怀恩路；小区北侧是东西向的杜康桥路。

中心现场位于小区**号楼楼下，楼下方死者坠落区域地砖因坠落冲击力导致地砖破碎，地面有大面积血迹，角落遗有一条毛巾。另对外围现场进行勘察，未发现异常。

调阅现场监控显示：14 点 17 分许，出入口门岗无人值守，王某夫妻二人未进行访客登记，直接从小区出入口自行推门而入，王某手上拎着袋子，呈访客状态至业主家，二人均未留意门口张贴的《温馨提示》“周六、周日及法定节假日禁止施工”字样并遵照执行。

此外，现场发现**室的室内装饰装修基本完工，各类家具家电均已进场，朝南阳台临边区域进行了阳台系统封窗，设有双层内开合玻璃窗和纱窗，现场均呈开启状态，阳台窗口下沿摆放着一个油漆桶，判断是油漆找补时所用材料工具。

经现场勘验、调查询问、视频分析、技术鉴定，调查组认定：**室室内装修基本完工，且朝南阳台临边区域进行了阳台系统封窗，本次油漆找补工作均在室内，全程不涉及高处临边作业，故原则上不会导致人员高处坠落事故的发生。

综上所述，事发当日下午，王某与其妻子陈某 2 人在**室室内进行油漆找补时，王某未正确使用室内板凳梯子等攀爬工具，自行将阳台窗户打开，在无任何安全防护措施的情况下，攀爬并背坐在系统阳台封窗的内开窗扇的横框上（图方便省力），使用毛巾擦拭室内阳台窗沿上方顶缝隙油漆，其间突然手滑，进而身体失稳，不慎跌落地面。王某本人冒险开展高处临边作业，严重忽视作业场所安全环境和存在的危险因素，是致使其高处坠落死亡的重要原因。

四、事故检验鉴定情况

1.2025 年 10 月 22 日，淮安市公安局淮安分局物证鉴定室出具的《鉴定书》〔淮公物鉴（病理）字〔2025〕108 号〕鉴定意见为：王某符合颅脑及胸腹部复合型损伤死亡。

2.2025 年 10 月 21 日，淮安市淮安区气象局出具《气象证明》（编号 Ha2025067）显示：2025 年 10 月 4 日，淮安区最大风速为 3.7 米/秒（3 级），无降水。

五、事故原因分析

（一）直接原因：王某安全生产意识薄弱，凭借其油漆手艺以个人名义承接各类装饰装修油漆工程劳务，曾召集其他流动劳务人员参与**室油漆作业。**室内油漆找补期间，自行将窗户打开，在未采取安全防护措施的情况下，攀爬并背坐在系统阳台封窗的内开窗扇的横框上（图方便省力），冒险开展高处临边作业，严重忽视作业场所安全环境和存在的危险因素。

（二）间接原因：创点装饰未取得安全生产许可证和建筑装饰装修专业承包资质，将油漆工程劳务分包给不具备安全生产条件和相关资质的社会人员（王某），未签订书面劳务外包合同，未签订协议约定各自安全生产管理职责，安全生产工作统一协调、管理不到位。**室装修收尾阶段，疏于对施工作业现场检查和管理，未及时发现并消除外包劳务人员现场高处临边处未采取安全防护措施的事故隐患。

六、有关责任人员及单位的处理建议

1.王某，凭借其油漆手艺以个人名义承接各类装饰装修油漆工程劳务，曾召集其他流动劳务人员参与**室油漆作业。安全生产意识淡薄，10 月 4 日在**室室内油漆找补时，实际

现场管理均由王某本人自行负责，未正确使用室内板凳梯子等攀爬工具，自行将窗户打开，在无任何安全防护措施的情况下，攀爬并背坐在系统阳台封窗的内开窗扇的横框上，冒险开展高处临边作业，严重忽视作业场所安全环境和存在的危险因素，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不追究其责任。

2.胡某，创点装饰公司设计师兼项目经理，负责**室装修方案设计与施工管理。履行项目经理岗位安全责任不到位，**室装修收尾阶段，疏于对施工作业现场检查和管理，事发前外出有事，人未在岗，实际现场管理均由王某自行负责，对涉事项目劳务外包人员王某冒险开展高处临边作业失查失管。违反《安全生产法》第五十七条[1]的规定，建议公司依据《安全生产法》第一百零七条[2]的规定，按照其内部安全生产责任体系予以追责；内部追责情况由区住建部门督促落实并抄送区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

3.陈某、杨某，**室权利人（夫妻），作为住宅业主（物业使用人）、装修人，实际委托选择了不具有相应资质等级的装饰装修企业承接其装饰装修工程，与装饰装修企业签订的住宅室内装饰装修书面合同不规范。建议由区住建部门依照相关法律法规或政策规定对其进行调查处理。处理结果抄送区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

4.淮安市创点装饰设计有限公司，不具备安全生产条件从事生产经营活动，未取得安全生产许可证和建筑装饰装修专业承包资质，组织管理松散无序，公司没有自身固定施工

[1] 《安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员，承揽项目后将工程劳务分包给不具备安全生产条件和相关资质的社会人员，未严格规范公司劳务外包人员管理，未签订书面劳务外包合同，未签订协议约定各自安全生产管理职责，安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并消除现场高处临边处未采取安全防护措施的事故隐患。违反《安全生产法》第二十条[3]、第四十九条[4]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十四条[5]的规定，对其进行行政处罚。

5.中海物业管理有限公司淮安分公司，未严格按照《住房室内装饰装修管理办法》和《淮安市住宅物业管理条例》等有关规定履职到位；其下设的九樾府管理处装修备案审批工作存在明显走过场，未严格按照双方签订的《装修管理服务协议》对**室前期装修活动进行有效管理。建议由区住建部门依照相关法律法规或政策规定对其进行处理。处理结果抄送区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

6.河下街道办事处，加强所辖区域的城市房屋室内装饰装修属地管理不到位；考虑到当前住宅小区装饰装修市场准入门槛低、监管体系不完善等实际现状和共性难题。建议由区住建部门依据部门职责分工，指导督促其加强辖区小散工程和零星作业安全监管工作。

经查，该事故工程建设履约中存在自然人的民事行为，对于本次生产安全事故造成的人员伤亡、他人财产损失的，

[3]《安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[4]《安全生产法》第四十九条（选摘） 第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《安全生产法》第一百一十四条（选摘） 第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

建议有关涉案人员结合事故调查结论，依法自行确定，必要时可向人民法院主张权利。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，切实践行人民至上、生命至上理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

各相关单位和部门要严格遵照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”硬性要求，切实扛起安全生产主体责任，不折不扣落实《住宅室内装饰装修管理办法》各项具体规定，把安全责任贯穿装饰装修全过程。

区住建局要牵头健全完善住宅室内装修安全管理制度体系，认真总结梳理在日常住宅装饰装修安全监管中存在的薄弱环节和各类突出问题，针对性拿出改进措施。同时要指导镇街、物业服务单位仔细审查施工单位的资质证书和安全保障条件，通过线上、线下多种渠道加大住宅装饰装修安全生产宣传力度，引导并督促装修人主动选用有正规资质的施工方。要进一步强化施工现场日常监管力度，常态化开展装饰装修安全隐患排查治理，坚决堵塞安全监管工作中的各类漏洞，严厉打击无资质施工、违规改造等建设施工违法违规行为，全力防范各类生产安全事故发生。

镇街（园区）要进一步指导、协调和监督本辖区物业服务单位规范装饰装修申报管理流程，严格按照签订的住宅室内装饰装修管理服务协议开展各项管理工作，增加施工现场巡查检查的频次和力度，充分发挥物业小区人员积极举报安全生产隐患或违法违规行为，对发现的违规操作、安全隐患要及时予以制止，提醒并督促相关方限期消除，已造成事实后果或者拒不整改的，及时报告辖区镇政府、街道办事处、

园区管委会依法处理。

住宅装修人（业主）、物业使用人要提高安全意识，自觉选用有合法资质的装饰装修施工方，禁止委托非企业组织（如个人、包工头等）和不具备相应资质的企业，按照淮安区零星工程安全管理要求如实、完整进行装修申报，积极配合物业管理单位和行业主管部门开展安全监管工作，不擅自违规装修。

装饰装修施工单位要严格落实安全生产主体责任，必须在自身资质等级许可的范围内合法承揽工程，依法为职工缴纳工伤保险费。鼓励为从事高处施工作业等危险作业的职工办理意外伤害保险。建立健全安全生产教育培训制度，制定安全可靠的施工作业方案，加强施工现场人员、设备、工序的安全管理，明确专兼职安全管理人员，重点围绕水电改造、墙体拆改等重点部位，施工操作、安全防护等重点岗位，材料进场、隐蔽工程验收等重要环节开展安全隐患排查，确保彻底消除各类安全事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

淮安市创点装饰设计有限公司“10·4”

高处坠落一般事故调查组

2025 年 12 月 1 日