金秀瑶族自治县1.2万公顷国家储备林基地建设项目“3•13”车辆伤害一般事故调查报告

2025-07-04 08:00 来源：金秀县秀林脱贫攻坚造林专业合作社“3·13”事故调查组

2025年3月13日16时许，位于金秀瑶族自治县国有林场大木林站（属金秀瑶族自治县三角乡管辖），金秀瑶族自治县1.2万公顷国家储备林建设项目一辆挖掘机在作业时发生侧翻，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府批准，成立金秀县秀林脱贫攻坚造林专业合作社“3·13”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长黄昌同志任组长，县应急管理局、公安局、县林业局、县住建局、县农业农村局、县交通运输局、县司法局、县人社局、县总工会和三角乡人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委、县人民检察院参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作，通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定：金秀瑶族自治县1.2万公顷国家储备林基地建设项目“3·13”车辆伤害事故是一起一般安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（大木林站共324亩桉树、油茶种植劳务项目），位于金秀瑶族自治县金秀林场大木林站，项目共分为2个分标，其中：01分标种植桉树林地215亩，02分标种植油茶林地109亩。事故发生所在标段为02分标。

金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（大木林站共324亩桉树、油茶种植劳务项目）由金秀金恒林业有限公司负责项目作业，2025年1月2日由金秀县新盛林业发展有限公司中标，金秀金恒林业有限公司与金秀县新盛林业发展有限公司于2025年1月6日签订《金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（桉树种植项目）劳务服务合同》《金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）劳务服务合同》。金秀县新盛林业发展有限公司于2025年1月13日开展项目询价工作，2025年3月3日确定由金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社承担项目，金秀县新盛林业发展有限公司与金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社于2025年3月4日签订《金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（桉树种植项目）劳务服务合同》《金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）劳务服务合同》，金秀县新盛林业发展有限公司不按合同约定转包给金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社，金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社负责人黄X未通过农民专业合作社成员大会私自承揽上述项目。金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（大木林站共324亩桉树、油茶种植劳务项目）于2025年3月4日开始实施，3月9日，金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社负责人黄X与挖掘机所有人及经营人韦X国达成口头协议，韦X国及其雇佣的韦X杨到该项目作业。

（二）事故单位及有关单位情况

1．事故单位

金秀县新盛林业发展有限公司，法定代表人为宋XX，类型为有限责任公司（）自然人投资或控股的法人独资），位于广西来宾市金秀瑶
县金秀镇解放路206号4楼401室，于2024年12月26日成立，统一社会信用代码为91451324MAE75QXQXY。业务范围：一般项目：人工造
木种植经营；林业机械服务；林业产品销售；林业有害生物防治服务；木材销售；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；森林防火服务；
理；采购代理服务；土石方工程施工；公共资源交易平台运行技术服务；土地调查评估服务；森林经营和管护；劳务服务（不含劳务派遣）
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。未持有其他许可及具备其他相关资质。

2．相关单位

（1）金秀金恒林业有限公司，法定代表人为谭XX，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），位于广西来宾市金秀瑶族
金秀镇功德路99号瑶都大酒店1011号房，于2022年2月22日成立，统一社会信用代码为91451324MAA7GQ8F3A。业务范围：一般项目：
植经营；林业产品销售；木材销售；工业工程设计服务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
其他许可及具备其他相关资质。

（2）金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社，法定代表人为黄X，类型为农民专业合作经济组织，位于金秀瑶族自治县金秀镇和平村林香屯
于2019年7月30日成立，统一社会信用代码为93451324MA5NYTJM2J。业务范围：林木、中草药材、水果、蔬菜种植及销售；经济林木
药材、水果育苗及销售；园林绿化，林木采伐；家禽、家畜养殖及销售；组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、销售社员生产的
开展成员所需的运输、除草、加工、包装服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务（依法须经批准的项目，经相关
准后方可开展经营活动）。未持有其他许可及具备其他相关资质。

（三）事故相关人员

1．韦X杨，男，系金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）挖掘机操作手，因项目工作需要，由韦X国联
（口头雇佣）参加项目作业。

2．韦X国，男，系金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）事故挖掘机所有权人及经营人，因项目工作
由黄X联系（口头雇佣）参加项目作业。

3．黄X，男，系金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社法定代表人、主要负责人。

4．谭XX，男，系金秀金恒林业有限公司法定代表人，总经理。

5．宋XX，男，系金秀县新盛林业发展有限公司法定代表人。

（四）事故发生经过

2025年3月13日9时许，韦X国驾驶车辆搭乘韦X杨（死者）到金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（大木林站共324亩
油茶种植劳务项目）所在地大木林站，开始进行当天的作业，中午2人来到金秀林场大木林站吃午餐，于13时许2人返回国储林大木林站
场。到达作业现场后韦X国在其车内休息，16时许韦X国因工作需要到其他作业地点进行查看，便驾驶车辆离开作业现场，由韦X杨独自在国
木林站项目现场进行作业，16时30分许韦X国返回时，发现挖掘机未进行作业，经韦X国查看，发现挖掘机发生侧翻，韦X杨（死者）被挖掘
室门框压住颈部。

（五）事故现场情况

1．涉事设备情况

挖掘机权属人为韦X国，机型为卡特牌312D型挖掘机，机身号：CAT0312DKFBJ03070，2012年制造，设备于2018年从海



图1 事故现场救援图片（摄于2025年3月13日）



图2 事故现场航拍图片（摄于2025年3月14日）



图3 事故现场图片（摄于2025年3月13日）



图4 挖掘机驾驶舱图片（摄于2025年4月7日）

外进口。事故发生时挖掘机呈左侧翻状态，驾驶室门口敞开（挖掘机驾驶室门设计为左开启方式），被侧压在门口左后边，挖掘机未配带。

2. 事故现场人员情况

韦X杨（死者）被发现时未戴安全帽、未系安全带，面部朝下并被泥土覆盖。

（六）人员伤亡情况及财产损失情况

事故造成1人死亡。预计直接经济损失130万元左右。

二、事故应急处置情况

事故发生后，16时41分韦X国向黄X报告出现事故，当时在金秀金恒林业有限公司进行事务商议的黄X接到事故报告后，当面向金秀金恒林业有限公司、金秀县新盛林业发展有限公司负责人进行汇报，同时金秀金恒林业有限公司、金秀县新盛林业发展有限公司相关负责人与黄X立即赶往事故现场，金秀金恒林业有限公司、金秀县新盛林业发展有限公司相关负责人向县人民政府报告事故情况。16时52分许，韦X国拨打120急救电话。

接报后，县委主要领导高度重视，要求县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、县林业局、三角乡人民政府等部门立即进行处置工作。16时许，救援人员成功将韦X杨（死者）救出，经现场医务人员确认已无生命体征。

县人民政府指挥得当，县应急管理局、县公安局、县林业局、三角乡人民政府等部门到达后现场救援处置得当，信息报送准确及时，相关工作有序有效开展。未发生次生灾害、无衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

该挖掘机防护设施座椅无安全带；挖掘机操作人员安全意识淡薄存在侥幸心理，驾驶挖掘机时未关闭驾驶室门，在无安全带的情况下作业；导致驾驶挖掘机在风险较大的作业场所作业时挖掘机侧翻（即陡坡下至临时道路），驾驶人被压在挖掘机下。

（二）事故间接原因

1．安全生产管理制度不健全。金秀县新盛林业发展有限公司未制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，导致韦X国作为作业人员无章可循。

2．安全管理机构和人员配备不健全。金秀县新盛林业发展有限公司未配备专职或者兼职的安全管理人员。在实施国储林大木林站项目时，金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社负责人黄X负责项目管理工作，无其他管理人员负责对项目的安全管理。

3．安全风险分级管控和事故隐患排查治理不到位。金秀县新盛林业发展有限公司未对实施项目的风险进行分级管控，不了解项目实施风险隐患；未开展事故隐患排查治理，未排查发现挖掘机防护装置存在缺陷，挖掘机驾驶人员未正确佩戴和使用安全防护用品等隐患问题。

4．安全生产投入不足。金秀县新盛林业发展有限公司未投入资金用于为从业人员配备劳动防护用品。

5．安全教育培训不到位。金秀县新盛林业发展有限公司未对从业人员进行安全教育培训及考核，导致从业人员不了解风险隐患便上岗

6．安全管理存在缺陷。金秀县新盛林业发展有限公司未按照其与金秀金恒林业有限公司签订的合同约定，违约将金秀瑶族自治县1.2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）转包给金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社；未督促金秀县秀林脱贫攻坚专业合作社建立完善安全生产管理制度、配齐安全生产管理人员等事项，未履行对项目承包单位的安全生产统一协调、管理和定期进行安全生产检查的职责。

（三）事故性质

经调查认定：金秀瑶族自治县1．2万公顷国家储备林基地建设项目（油茶种植项目）“3·13”车辆伤害一般事故是一起因企业安全生产制度不健全、安全管理机构和人员配备不健全、安全风险分级管控和事故隐患排查治理不到位、安全生产投入不足、安全教育培训不到位，对项目单位安全生产工作的统一协调、管理不到位，设备防护设施存在缺陷，从业人员违规作业导致的一般安全生产责任事故。

四、有关单位存在的主要问题

金秀县新盛林业发展有限公司。该单位安全生产管理制度不健全，未制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度和相关的操作规程，安全生产规章制度和操作规程不完善。安全管理机构和人员配备不健全，未配备专职或者兼职的安全管理人员，无其他管理人员负责对项目的安全管理。安全风险分级管控和事故隐患排查治理不到位，未发现挖掘机安全防护装置存在缺陷。安全生产投入不足，未投入资金用于为从业人员配备劳动防护用品，未为从业人员缴纳工伤保险。安全教育培训不到位，未对从业人员进行安全教育培训及考核，导致从业人员不了解风险隐患便上岗。违约将项目发包给承包单位，对承包单位安全生产工作的统一协调、管理不到位，未履行发包单位的管理职责。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）金秀县新盛林业发展有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条①、第二十四条第二款②、第二十八条③、第四十四条④、第四十七条⑤、第四十九条第二款⑥规定，对事故发生负有责任，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑦等有关规定，依法处罚。

（二）宋XX。作为金秀县新盛林业发展有限公司法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项⑧。对事故发生负有领导责任，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⑨等有关规定，依法处罚。

（三）黄X。金秀县秀林脱贫攻坚造林专业合作社法定代表人、主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项。对事故发生负有领导责任，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条等有关规定，依法处罚。

（四）韦X国。挖掘机所有人及经营人，雇佣韦X杨未履行安全管理责任，作为个人生产经营的负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项。对事故发生负有领导责任，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条等有关规定，依法处罚。

（五）韦X杨。存在违规作业行为，对事故发生负有直接责任，因韦X杨在事故中死亡，故不再追究其责任。

六、事故防范措施建议

（一）进一步加强林业项目安全监管。林业监管部门需进一步加大对林业安全生产监督检查力度，坚决杜绝执法过程中的“宽松软”现象，执法重点，针对事故频发领域、高风险企业及存在严重隐患和违法违规行为的单位，实施重点监控和突击检查。对于发现的重大安全隐患和

法违规行为，必须依法依规从严查处，绝不姑息，以强有力的执法手段提升安全监管的精准度和有效性，加强执法监管，严惩违法违规行为
业生产建设领域的安全稳定，切实将“生命至上、安全第一”理念转化为具体监管实践。

（二）作业单位要落实安全生产主体责任。金秀县新盛林业发展有限公司、金秀县秀林脱贫攻坚造林专业合作社认真吸取事故的教训，
实安全生产主体责任，加强对项目的日常安全监督管理，加强对从业人员安全意识教育，督促现场安全管理人员强化现场监督，深入排查治
隐患，筑牢安全防线，全面遏制事故再次发生，做好作业现场的安全防护措施，检查现场道路坡道、弯度情况，管理好现场作业机械、车辆
上岗和规范作业。

（三）深刻吸取事故教训，举一反三。切实以更高站位、更实举措、更强担当全力抓好我县各行业安全生产工作，坚决有效遏制事故发
县各行业各项目、各生产经营单位要紧盯高危环节、重点部位、关键人员，把易发生群死群伤事故的危大工程、危险作业、危险工序作为排
的重中之重。要建立健全隐患排查治理长效机制，实施定期自查与即时整改相结合，对发现的问题和隐患，立即采取有效措施予以消除，并
一反三，防止同类问题复发。同时，构建安全风险分级管理和隐患排查治理的双重预防体系，实现风险防控的关口前移和源头治理。

（四）各方加强林业承包项目的管理。一是生产经营单位需严审承包单位资质，杜绝无资质或超范围承接，签合同明确安全责任；强化
一管理，派专人监督，严禁以包代管，落实安全措施。开展安全培训，提升承包人员安全意识与技能，定期联合检查整改隐患。二是林业部
对生产经营单位林业项目发包及承包监管，打击以包代管，压实企业主体责任；农业农村等部门服务指导合作社，督促建立健全安全制度、
入、加强培训，保障承接林业项目安全。

①《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健
安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化
化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机
配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全
识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权
务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业
一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教
训。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施
经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应
记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产
理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十七条　生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单
专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工
协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责
由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全
患；

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事
由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之四十的罚款；

金秀县秀林脱贫攻坚造林专业合作社“3·13”事故

2025年6月6日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ | 设区市政府门户网站 ▼ | 县（市区）政府门户网站 ▼ | 市直各部门网站

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1