安化渠江湖南顺某翔通信工程有限公司“4·10”一般物体打击事故调查报告

2026年4月10日14时许，安化县渠江镇渠江社区发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失139.20万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，经安化县人民政府批准，成立安化渠江湖南顺某翔通信工程有限公司“4·10”一般物体打击事故调查组。由县政府办党组副书记、副主任邓某志任组长，县应急局、县公安局、县总工会、县科工局、渠江镇人民政府为事故调查组成员单位，同时邀请县纪委监委派员参加，对该起事故进行调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集证据、综合分析，查明了该起事故发生经过、原因、救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位、责任人员的处理建议和整改防范措施。

经调查认定，安化渠江湖南顺某翔通信工程有限公司“4·10”一般物体打击事故，是一起因施工现场未设置安全围栏、迁移电杆未有效固定、施工人员冒险进入危险区域作业造

成的一般生产安全责任事故。

一、事故概况及相关单位情况

（一）事故施工相关情况

1.事故施工简介

施工名称为湖南顺某翔通信工程有限公司（以下简称顺某翔公司）拥有通信杆路资产的所有权（电杆）迁移施工，位于安化县渠江镇渠江社区（G354国道旁），该施工任务发生事故后当天停工（见附图1）。



附图1：事故现场方位示意图

2.事故施工任务许可情况

该施工任务未严格进行施工前现场安全检查，未向渠江镇人民政府进行报备。

（二）事故发生单位情况

公司名称：湖南顺某翔通信工程有限公司；统一社会信用代码：91430923MA4R6F****；法定代表人：贺某；经营范围：工程施工总承包；通信线路布放施工，线路维护及综合布线等；通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；通信设备安装及维修；住所：湖南省益阳市安化县东坪镇闵家村五组。公司共有职员10人，贺某为安全生产第一责任人，统筹负责公司全部业务。设传输项目部和家宽维护项目部，由谢某芹、贺某分别担任项目经理和安全员，负责施工现场安全管理，谌某文、杨某刚、刘某彪、曾某、谌某初、罗霜红、吴某担任各施工队队长，负责施工现场管理和指挥。

（三）事故发生单位安全管理情况

一是公司未严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度、教育培训计划和隐患排查治理工作机制；二是公司安全生产责任体系不完善，对从业人员安全教育培训不到位；三是高处作业人员未严格按照特种作业操作人员有效管理，无证上岗，违章作业；四是从业人员缺乏安全常识，未严格遵守各岗位安全操作规程，冒险进入危险区域；五是安全管理人员没有跟队施工，施工现场安全防范措施不到位，施工现场管理混乱。

（四）相关监管部门履职情况

1.安化县科学技术和工业信息化局（以下简称县科工局）

县科工局部署安排了相关安全监管工作，明确了信息产业股负责全县电子通信产业管理工作，承担无线电监管工作。2025

年4月份，印发了《安化县开展电力杆塔附挂通信线缆全面清理整治专项行动工作方案》，组织四大运营商对全县电力杆塔附挂通信线缆进行确权；全面开展清理整治行动，建立隐患排查台账，对隐患问题进行现场核实和整治分工；2025年4月26日，组织召开老旧小区改造缆线整治工作协调会；7月3日，组织召开全县电力杆塔附挂通信线缆全面清理整治工作推进会议；2026年3月13日，召开党组（扩大）会议，安排部署安全生产工作。

2.渠江镇人民政府

2026年1月制定《渠江镇2026年度安全生产工作计划》；印发《渠江镇2026年度安全生产部门监管职责暨权责清单》，明确经济和生态办公室负责通讯设施行业领域的安全生产日常巡查和隐患排查。督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度。2025年10月至2026年4月，相关镇领导带队开展安全生产检查；2026年1月至4月，召开一至四月份安全生产工作月度例会。常态化开展通信设施安全隐患排查整治，2025年至今开展了20余次网络线路巡查，建立隐患台账，并上报至科工、电信、移动、电力等部门，督促产权单位限期整改、现场复核，形成闭环管理。

（五）事故现场勘验情况

1.事故现场位置

事故现场位于湖南省益阳市安化县渠江镇渠江社区G354国

道旁。（见附图 1）

2. 事故现场勘验

（1）2026 年 4 月 10 日 14 许，顺某翔公司在安化县渠江镇渠江社区施工过程中，因施工现场未设置安全围栏、迁移电杆底部土壤已被开挖且未有效固定、施工人员冒险进入危险区域作业，导致发生电杆倾倒砸人事故，造成施工队队员谌某安经抢救无效死亡。（见附图 2、附图 3）

（2）事故发生地点为安化县渠江镇渠江社区 G354 国道旁。

（3）事故发生施工任务为顺某翔公司家宽维护项目部谌某初施工队所从事的顺安翔公司所拥有的通信杆路资产（电杆）迁移施工。



附图 2、附图 3：事故现场勘验图

（六）天气情况

经县气象局提供历史气象资料显示，2026年4月10日12时至15时，安化县渠江镇降水量为“0”，最高气温27.0℃，最低气温24.5℃，最高风速2.0m/s，最低风速0.9m/s。

（七）事故死亡人员情况

谌某安，男，汉族，57岁，身份证号：4323261969****6217，户籍地址：安化县东坪仙缸村丰元第三村民组165号。为行某服务公司劳务派遣人员、顺某翔公司家宽维护项目部谌某初施工队队员。根据渠江镇卫生院、派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》和病情证明，谌某安死亡时间：2026年4月10日15时；死亡地点：安化县渠江镇卫生院；死亡原因：心脏停搏。

（八）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经统计，事故造成直接经济损失为139.20万元（不含事故罚款）。

二、事故经过及救援、善后情况

（一）事故发生经过（根据询问笔录整理）

2026年4月10日13时40分，顺某翔公司施工队长谌某初，接到本公司家宽维护项目部经理贺某施工指令后，由谌某初驾车，搭乘黄某川、廖某、谌某安从烟溪镇出发到渠江镇，进行

通信电杆迁移施工。到达现场后，廖某爬上电杆，将拉绳的一端系在准备要迁移的电杆顶头，另一端由黄某川系在停靠在G354国道上的工程车辆上。然后廖某到相邻的另一电杆上解开钢绞线，后返回至准备要迁移的电杆位置开展后续工作。14时许，由于迁移电杆底部土壤已被开挖（原本电杆埋深为1.2米，被开挖后电杆入土深度为30厘米），在失去纲绞线的牵引力后，电杆发生倾倒，由于倾倒速度较快，施工人员谌某安冒险进入危险区域，因反应不及被电杆砸倒后其头部被压。（见附图2、3）

（二）事故救援、善后情况

1.事故救援情况。事故发生后，施工队长谌某初于14时04分拨打120急救电话，并随后向项目经理贺某报告事故情况。渠江镇卫生院医生于14时20分赶到现场进行急救，14时25分救护车到达现场，并将伤者送往渠江镇卫生院进行抢救。

2.善后工作情况。事发当日渠江镇人民政府组织应急办、派出所与顺某翔公司负责人就善后赔偿事宜与死者家属进行协商处理。经协商调解，顺某翔公司负责人贺某自愿向死者家属赔偿人民币136万元。2026年4月14日，在原有调解达成协议后，死者家属要求增加3万元精神抚慰金，经双方友好协商，以谌某初的名义，由顺某翔公司出资3万元，对死者家属进行抚慰。善后处置未出现不良社会舆情。

三、事故发生原因

（一）直接原因

人的不安全行为：施工人员谌某安冒险进入危险区域内施工作业。物的不安全状态：迁移电杆底部土壤已被开挖，且未进行有效固定，施工现场未按规定设置围栏和安全警示标志、标牌。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位。事发单位管理上的缺陷是导致本次事故发生的间接原因，一是公司未严格落实相关安全生产责任制、安全生产规章制度、教育培训计划和隐患排查工作机制；二是企业安全生产责任体系建立不完善，对从业人员安全教育培训不到位；三是高处作业人员未严格按照特种作业操作人员有效管理，无证上岗，违章作业；四是从业人员缺乏安全常识，未严格遵守各岗位安全操作规程；五是施工现场安全防范措施不到位，施工现场管理混乱。

2.属地政府与部门监管责任落实不到位。渠江镇人民政府、县科工局，对小散施工作业单位日常安全检查不到位，对存在的安全隐患排查不到位，缺乏有效指导，监管人员履行安全生产监管职责不到位，督促企业落实安全生产主体责任不力，安全监管存在盲区死角和短板漏洞。

四、事故责任人员和责任单位处理建议

（一）建议免于责任追究人员

谌某安，作为施工队员，违反安全作业规程，不在安全区域

内作业，冒险进入危险区域，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予行政处罚人员

1.贺某，男，汉族，1982年11月出生，身份证号码：43092319821****632，顺某翔公司法定代表人和企业安全生产第一责任人，履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患；未组织对该项目施工现场安全条件进行审核；未监督落实岗前培训，对事故发生负有责任。建议由安化县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的相关规定，给予罚款的行政处罚。

2.贺某，男，汉族，1981年11月出生，身份证号：4309231981****1717，顺某翔公司家宽维护项目部经理和安全员，未跟队组织指挥安全施工，安全管理不到位，安全隐患排查不到位，对此次事故发生负有责任。建议由安化县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的相关规定，给予罚款的行政处罚。

3.谌某初，男，汉族，1979年11月出生，身份证号码：4323261979****6152，顺某翔公司家宽维护项目部施工队长，作为现场施工负责人，未及时排查生产安全事故隐患，未经培

训取得安全员资格证，对此次事故发生负有责任。建议由安化县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的相关规定，给予罚款的行政处罚。

（三）建议给予追责处理人员

1.熊某刚，男，汉族，1990年2月出生，本科文化，中共党员，身份证号：4309231990****1411，渠江镇人民政府经济和生态办公室主任，对通信项目负有监管职责，督促辖区内企业开展安全隐患排查不到位，对此次事故发生负有属地监管责任，建议由渠江镇人民政府对其进行批评教育。

2.邓某宁，男，汉族，1988年8月出生，大专文化，中共党员，身份证号：4309231988****0831，安化县科工局信息产业股副股长，对全县通信项目负有监管职责，未督促企业压实主体责任，对此次事故发生负有行业监管责任，建议由县科工局对其进行批评教育。

（四）建议给予行政处罚公司

湖南顺某翔通信工程有限公司，一是公司未严格落实相关安全生产责任制、安全生产规章制度、教育培训计划和隐患排查工作机制；二是企业安全生产责任体系不完善，对从业人员安全教育培训不到位；三是项目施工负责人不具备项目施工管理执业资质；四是高处作业人员未严格按照特种作业操作人员有效管理，无证上岗，违章作业；五是从业人员缺乏安全常识，未严格遵守各岗位安全操作规程；六是施工现场安全防范措施

不到位，施工现场管理混乱，无安全管理人员现场指挥施工作业。对此次事故的发生负有责任，2026年5月7日，该公司在安化县人民政府召开的安全生产问题约谈会上进行了检讨发言。建议由安化县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的相关规定，给予罚款的行政处罚。

（五）其它处理建议

1.渠江镇人民政府，督促小散施工作业单位开展安全隐患排查不到位，责成渠江镇人民政府向安化县人民政府作出书面检查。

2.县科工局，督促企业落实安全生产主体责任不到位，责成县科工局向安化县人民政府作出书面检查。

五、事故整改和防范措施

该起事故的发生，充分暴露出通信行业管理混乱，相关企业落实安全生产主体责任存在突出问题，行业主管部门和属地政府在安全生产监管存在薄弱环节。为深刻吸取事故教训，进一步强化安全管理，防止类似事故发生，提出如下防范措施:

（一）湖南顺某翔通信工程有限公司

要认真总结深刻吸取事故教训，加强施工现场安全管理，按要求配备安全生产管理人员，切实履行安全生产责任，全面落实安全生产规章制度，狠抓特种作业人员持证上岗，加大对施工现场管理和检查力度，及时排查整改事故隐患，杜绝违规、

违章作业，严防事故发生。

（二）渠江镇人民政府

应进一步树牢安全生产各领域属地管理理念，切实履行属地管理职责，加强小散施工工程安全监督检查，确保辖区内各项生产经营活动安全稳定。

（三）县科工局

应认真分析事故原因，深刻吸取教训，增强行业监管力量，完善监管体系，提升监管质效，加大执法检查力度，举一反三在全县范围类开展行业安全生产隐患排查、整治，督促通信企业严格落实安全生产主体责任，确保全县安全生产形势整体平稳。

自县人民政府批复本调查报告之日起60日内，各单位将处理措施落实情况书面报至县应安委办。

安化渠江湖南顺某翔通信工程有限公司

“4·10”一般物体打击事故调查组

2026年8月4日