广西合力丰新材料有限公司“7·22”高处坠落一般事故调查报告

2025年7月22日10:20许，在铁山港区兴港镇辖区内，广西合力丰新材料有限公司从业人员在污水处理区域发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年7月23日，铁山港区人民政府成立了由区应急管理局、科技和工业信息化局、住建局、总工会、公安分局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的广西合力丰新材料有限公司“7·22”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，广西合力丰新材料有限公司“7·22”高处坠落事故是一起企业使用未取得高处作业操作证的作业人员从事高处作业，高处作业场所未设置有效的安全防护措施，现场安全监管失职和高处作业人员安全意识淡薄，踩踏彩钢瓦末端发生坠落导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

广西合力丰新材料有限公司（以下简称合力丰公司），位于广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇向海大道交金港大道1901号五楼40号，成立于2025年1月27日。注册资本：600万元；公司统一社会信用代码：91450512MAEAWDHXXU；法人代表：吴礼文；经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

公司经营范围：（一般项目）非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

因公司厂房南侧烟囱在生产期间排放含酸气体腐蚀下方屋面彩钢瓦，烟囱周围的彩钢瓦发生锈蚀甚至毁坏（见图1），公司负责人徐某峰交代带班邓某大安排工人更换锈蚀的彩钢瓦。



图 1

2025年7月20日中午，工人聚集饭堂吃午饭时，邓某大安排本公司阀门操作工伍某乾、杂工张某木和洗沙操作工袁某银在下午上班时间到厂房南侧更换锈蚀的彩钢瓦。当天下午，伍某乾等3名工人开始施工，半天内未能竣工。翌日，因受今年第06号台风“韦帕”影响，伍某乾等3名工人暂停作业。

7月22日上午7:30，伍某乾等3名工人又来到厂房南侧继续更换锈蚀的彩钢瓦。3名工人分工后各司其职，袁某银在地面上负责捆绑和传递材料;张某木在屋面上使用手持角磨机割开锈蚀的彩钢瓦，并将新彩钢瓦安装固定，伍某乾在张某木旁边辅助递工具和更换角磨机切割片，并与地面的袁某银配合传递材料。截止事发前，张某木和伍某乾已经完成3张彩钢瓦更换工作。10:20许，张某木切断了第4张锈蚀的彩钢瓦，想让身后的伍某乾前来帮忙更换切割片，转身不见伍某乾身影，环顾四周仍未见伍某乾。发现身后刚更换的彩钢瓦末端处不知何故被折弯形成一个缺口。张某木意识到出事了，通过缺口俯视，看见伍某乾躺在缺口正下方水池胶板上面，伍某乾身旁流淌着血液，身体已经不能动弹。

（二）应急救援情况

发生事故后，张某木立即将情况告知地面的袁某银。因张某木未携带手机，袁某银立即拨通带班邓某大电话并报告事故情况，邓某大当时带着公司电机离开厂区在外面维修，获知事故后挂断电话立即动身赶赴厂区现场。

10:34，途中邓某大向公司负责人徐某峰报告事故，徐某峰正在外面购物开车回公司路上，获知事故后立即加快行车速度赶回公司。

10:40，邓某大到达事故现场，徐某峰紧跟其后也赶到公司，邓某大将徐某峰带到厂房南侧污水处理区域事发现场。邓某大靠近伍某乾，发现其头部、眼部、鼻孔和口腔等部位有血迹，佩戴的安全帽掉落在旁边，邓某大呼喊伍某乾名字，对方没有回应，于是向徐某峰报告情况，徐某峰望着上方彩钢瓦的缺口，推断了事故发生原因。

10:44，徐某峰拨通120急救电话，通知伍某乾的家属，随后大家在原地等候120救护车。

11:09，120救护车赶到现场，医生立即对伍某乾进行抢救。

11:15，铁山港区应急局接到铁山港区总值班室来电，称接铁山港区人民医院报告广西合力丰新材料有限公司内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。接报后，铁山港区应急局第一时间与相关企业和单位联系，局领导立即带队前往现场核实有关情况。

11:17，铁山港区应急局接到徐某峰事故报告。

11:19，急救医生宣布伍某乾经全力抢救无效临床死亡，随后120救护人员离开事故现场。徐某峰遂拨通110报警电话，10分钟后，兴港镇石头埠派出所民警到达事故现场并进行警戒、勘查与取证等。

11:40，铁山港区应急局执法人员到达事故现场，开展事故现场勘察工作，要求事故单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施，督促事故发生单位做好死者善后处置和家属安抚服务等工作；同时按规定时限程序将事故情况分别报告市应急管理局、区政府总值班室和区委区政府有关领导。

（三）善后处理情况

伍某乾（死者），男，汉族，67岁，身份证号码为：513024***3592，户籍地址：四川省万源市人，系合力丰公司操作工。根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，伍某乾死亡时间为2025年7月22日，死亡原因为高处坠落。

2025年7月29日，合力丰公司与伍某乾的家属达成赔偿协议并签订了《伤亡赔偿协议书》，赔偿45.3万元，善后处理工作结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

广西合力丰新材料有限公司“7·22”高处坠落事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元人民币（其中，人身伤亡后支出赔偿费用45.3万元，事故罚款暂按最低限30万元计算）。

四、现场勘察情况

事故发生地点在广西合力丰新材料有限公司厂房南侧污水处理区域，经现场勘察和工人指认：屋面一张彩钢瓦末端处折弯形成一个缺口，死者从缺口处坠落至厂房内的水池胶板上，水池胶板距离正上方的缺口高约4.7米[①]，缺口梁下未见支设防坠安全平网（详见图2）；屋面上缺口的周围未见设置有系挂安全带装置和搭设临时走道板[②]（详见图3）。

---

①《高处作业分级》国家标准GB/T 3608-2008第3.1条 “高处作业”指在距坠落高

度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高度进行的作业。

②《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 5.2.8 条 屋面作业时应符合下列规定：在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。



图 2



图 3

五、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量的第一手材料，查明了事故原因、性质和类型。

（一）直接原因

经调查认定事故直接原因：伍某乾安全意识不足，在未搭设临时走道板及安全平网的轻质型材屋面上作业，不慎踩塌彩钢瓦末端，从塌陷缺口坠落至下方水池胶板，导致受伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因（管理原因）

广西合力丰新材料有限公司不正确履行安全生产主体责任，指派未取得高处作业操作证的从业人员从事高处作业；未安排监护人员进行高处作业现场监护；未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业人员在轻质型材屋面上作业时没有搭设临时走道板和支设安全平网的事故隐患；未对从业人员开展必要的安全生产教育培训。

（三）事故性质

根据事故原因分析，广西合力丰新材料有限公司“7·22”高

处坠落事故是一起企业违规指派未取得高处作业资格的人员从事高处作业，高处作业场所未设置有效的安全防护措施，现场安全监管失职和高处作业人员安全意识淡薄，踩踏彩钢瓦末端发生坠落，造成1人经抢救无效死亡的生产安全责任事故。按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事故**。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）广西合力丰新材料有限公司不正确履行安全生产主体责任，指派未取得高处作业操作证的从业人员从事高处作业；未安排监护人员进行高处作业现场监护；未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业人员在轻质型材屋面上作业时没有搭设临时走道板和支设安全平网的事故隐患；未对从业人员开展必要的安全生产教育培训，对事故发生负主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十三条、第四十一条第二款和第二十八条第一款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

（二）徐某峰，广西合力丰新材料有限公司主要负责人，未依法履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业人员在轻质型材屋面上作业时没有搭设临时走道板和支设安全平网的事故隐患，未对从业人员开展必要的安全生产教育培训，对事故

的发生负有领导和管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第四十一条第二款和第二十八条第一款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，对徐某峰处上一年年收入的40%罚款的行政处罚。

(三)邓某大，广西合力丰新材料有限公司杂工，受公司主要负责人徐某峰委托安排从业人员更换彩钢瓦工作，指派未取得高处作业操作证的从业人员从事高处作业；未严格落实现场安全管理职责，未安排监护人员进行高处作业现场监护；未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业人员在轻质型材屋面上作业时没有搭设临时走道板和支设安全平网的事故隐患，对事故的发生负有直接管理责任，鉴于其非生产经营单位的安全生产管理人员，建议由广西合力丰新材料有限公司按企业内部有关管理规定对其进行处理。

(四)伍某乾，广西合力丰新材料有限公司操作工，未取得高处作业操作证违规从事高处作业；在未搭设临时走道板和支设安全平网的轻质型材屋面上作业时，安全意识不足，踩踏彩钢瓦末端发生坠落，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

七、事故防范和整改措施

该事故是一起由于企业指派未取得高处作业资格的人员从事高处作业，高处作业场所未设置有效的安全防护措施，现场安

全监管失职和高处作业人员安全意识不足，踩踏彩钢瓦末端发生坠落造成的生产安全责任事故。

责成广西合力丰新材料有限公司深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。一是要严格审核特种作业人员资格，做到持证上岗，对未取得特种作业资格和未经专门安全作业培训的人员，不得从事特种作业；二是要加强作业现场安全管理，特别是严格落实高处作业的各项安全防护措施；三是要加强监督、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，切实保障劳动者安全与健康；四是要加强从业人员的安全教育和培训，提高员工安全意识，增强自我保护意识和能力，杜绝违章作业。