岑溪市容州石材有限公司 “3•13”事故调查报告

2021-06-09 17:50 来源：岑溪市应急管理局

2021年3月13日下午16时03分左右,岑溪市容州石材有限公司板材加工区发生一起石材废料侧翻事故成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规的规定,岑溪市人民政府抽调市政府办、应急局、工信局、公安局、市总工会、马路镇政府等人员依法成立了岑溪市容州石材有限公司“3·13”事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详见溪市人民政府办公室关于成立岑溪市容州石材有限公司“3·13”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进现场勘查、取证、调查和分析等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在的问题整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年3月13日下午16时03分左右。

(二)事故发生的地点

岑溪市容州石材有限公司板材加工区。

(三)事故发生单位

岑溪市容州石材有限公司

(四)事故类型

物体打击

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陈学胜，男，广西容县白良镇人，汉族，身份证号码：4509**********4(
岑溪市容州石材有限公司工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失96万元（¥960000元），主要包括陈学胜的死亡补助金、抚恤金、丧葬费、
后事误工费、车船费、精神抚慰金等。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市马路镇水平石材开发区内的岑溪市容州石材有限公司板材加工区中间位置，东面
发区通道和伟兴石材厂；南面为义昌石材厂和容州石材有限公司锯锯生产区；西面为宏光石业加工区；北
容州石材有限公司办公区及板材磨光区。现场中心点位于岑溪市容州石材有限公司板材加工区中间位置
机正下方），死者陈学胜尸体在现场抢救时已搬离现场中心点，放置该加工区东面通道入口处。事故现场
堆放有两块石材荒料，两块石材荒料间的距离是2米，南边竖放的石材荒料长2.03米、高1.26米；北面横
的石材荒料长2.3米、宽2.55米、高0.76米，底部垫着木方，该石面南面离地面高度为0.86米，北面离地
度为1米，石面由北向南呈倾斜状态，石头面上有木方和小方形石块（用于垫平卸石板的荒料，卸石板的
是从锯台吊放到该石面上再进行卸板作业的），卸石板的荒料底朝天的侧翻在两块石材荒料之间的空档位
卸石板的荒料东西宽2.3米，南北长2.19米，高0.75米，南北摆放，南边上宽下窄呈梯型状，靠北边长0.
的石板已卸空，卸下的石板摆放在北面的地面上；靠南边长1.3米的石板尚未卸完，由于侧翻撞击未卸完
板已破碎成不规则的大小石板。南边竖放的石材荒料东边的立面上有较多血迹粘在上面，地上也有少量血
旁边地面上也有两处血迹和一顶红色安全帽，现场中心周边摆放着待锯的石材荒料。

二、基本情况

（一）岑溪市容州石材有限公司基本情况

岑溪市容州石材有限公司；法定代表人：王坤文（身份证号码：4525**********1616；户籍住址：广
容县杨梅镇三德村河塘队31号）；企业住所：岑溪市马路镇水平工业石材加工园内；企业统一社会信用代
91450481MA5NX02BXX（1-1）；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：壹佰万圆整；成立
期：2019年06月29日；营业期限：长期；登记机关：岑溪市市场监督管理局；经营范围：花岗岩板材加
销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司目前处于停产状态。

（二）岑溪市容州石材有限公司安全生产履职情况

岑溪市容州石材有限公司办理有合法的证照手续，为公司员工购买有保险，但该公司在安全生产管理
没有认真履行安全教育培训职责等安全生产违法问题，主要存在以下几方面：1.安全教育培训以会代训，
培训照片、培训考试试卷、成绩单，安全教育培训资料台账不完整；2.隐患排查治理不到位，有月检查台
没有隐患排查治理制度，隐患排查治理不到位；3.该公司编制有《安全生产管理制度汇编》，有《大切机
卸板操作规程》，但卸板时没有严格执行规程，没有固定好石底，违规作业；4.安全员王荣章，现场安全
不到位，在进行吊装卸板危险作业时，没有进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年3月13日下午14时左右，陈学胜和梁二金、梁伟柱三人在岑溪市容州石材有限公司板材加工
锯好的卸板石材荒料用龙门吊移到加工区中间进行卸板作业，当时该锯好的石材荒料吊放在由北向南倾斜
锯的横平放的石材荒料上面，底部用木材和小方型石头垫好固定，由北向南摆放，呈梯型状一边摆在南面
宽下窄形成悬空情况。摆放好后陈学胜和梁二金、梁伟柱三人从北边开始由北向南推进卸板作业，陈学胜
卸板石材荒料上进行作业，梁二金、梁伟柱二人站在北边地面上进行协助陈学胜卸板，陈学胜一边卸板一
在卸石板荒料底面（该底面是一直与未卸一边连在一起的）继续作业，当卸石板荒料板材卸完一半时，发
卸石板荒料南面还没有卸的呈梯型有悬空的一头过重失去平衡，致使未卸完的卸石板荒料向过重的南面方
动侧翻，将站在底面上卸板作业的陈学胜迅速挑起，陈学胜本能的向南面侧翻方向跳出逃生，连同未卸完
石板荒料一起跌落在竖放石材荒料与横平放石材荒料之间的空档位置，由于空档位置两石材荒料之间只有
距离，且被竖放石材荒料档住了逃生路线无法迅速逃离，陈学胜就被迅速侧翻的石材荒料击打夹住受伤
在场的工人梁伟柱和梁二金立即将事故情况报告给公司老板王坤文，王坤文马上拨打120并指挥工人用起
吊起压住陈学胜身体的卸石板荒料，将受伤的陈学胜从石头下面救出来，并抬到公司门口的水泥通道上等
120到来抢救，大约过了20分钟左右岑溪市人民医院救护车赶到现场对受伤的陈学胜进行紧急抢救，但经
抢救30多分钟后，医生宣布陈学胜已没有生命体征，抢救无效死亡。

事故发生后，岑溪市容州石材有限公司逐级将发生事故的情况汇报给马路镇人民政府、马路派出所、
市应急管理局等有关单位，各单位第一时间先后派出人员到现场进行事故的勘查和事故应急处置工作。

三、事故的原因及性质

（一）事故成因分析

结合现场视频和现场勘查分析：岑溪市容州石材有限公司卸板作业工人将待卸的卸石板荒料吊放置呈
南倾斜的石材荒料面上进行由北向南卸板作业，底部用木方和小方型石头进行垫平固定，作业后卸到长度

米时，卸石板荒料南北两面失去平衡，卸掉北面的石板后重心在南面，且卸石板荒料南面呈梯型上宽下窄
空情况，加上底部垫石和木方没有固定平衡，导致向南面悬空地方滚动侧翻造成事故。

（二）事故直接原因

陈学胜、梁二金、梁伟柱违反《大切机锯台卸板操作规程》将锯好的卸石板荒料吊放在倾斜的石头面
置，在没有固定平衡好且有一面悬空的情况下就进行卸板作业，致使卸石板荒料在一边失去重心时发生
翻，导致事故的发生，违规操作是事故发生的直接原因。

（三）事故的间接原因

1.现场安全管理不到位，安全员王荣章在进行吊装卸板危险作业时，没有在现场进行安全管理，确保
规程的遵守和安全措施的落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条规定。

2.公司员工的安全教育培训落实不到位，没有严格落实企业安全生产“三级培训”的主体责任，员工
意识淡薄。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款的规定。

3.公司隐患排查治理落实不到位，没有建立隐患排查治理制度，致使存在的安全隐患排查治理整改不
违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条规定。

（三）事故的性质

经事故调查组调查一致认定：岑溪市容州石材有限公司“3·13”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）岑溪市容州石材有限公司卸板工人陈学胜是事故的直接责任人，对事故的发生负直接责任，由
在事故中死亡，建议不予追究；

（二）岑溪市容州石材有限公司卸板工人梁二金、梁伟柱是事故的间接责任人，对事故的发生负间接
任，建议由岑溪市容州石材有限公司依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条的规定对其进行
育，并根据公司内部安全生产管理制度进行处罚。

（三）岑溪市容州石材有限公司安全员王荣章对事故的发生负现场管理责任，建议由岑溪市容州石材
公司依照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定暂停其从事安全生产管理的工作职责。

（四）岑溪市容州石材有限公司对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局依照《中华人民
国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对该公司进行行政处罚。

（五）马路镇水平工业园区对园区内的企业安全生产管理履职不到位，建议由马路镇人民政府领导对
镇水平工业园区管理领导进行约谈。

（六）马路镇人民政府对马路镇水平工业园区的安全生产属地管理履职不到位，建议由岑溪市安委会对马路镇政府分管领导进行约谈。

五、事故整改和防范措施

（一）深入剖析事故原因，深刻吸取事故教训

按照“四不放过”原则，岑溪市容州石材有限公司必须严格落实安全生产的各项措施，做好事故的安示教育，认真剖析事故发生的原因，迅速开展安全隐患大排查，对事故暴露出的存在问题要落实对应的整施，接受相应的行政处罚，做到警钟长鸣，举一反三，深刻吸取事故教训，杜绝今后发生类似事故。

（二）夯实石材加工行业管理措施，全力提升石材加工企业安全生产水平

石材是岑溪的支柱产业，石材加工企业是全市工贸企业的重中之重，由于石材加工行业的安全生产基弱，企业的安全生产主体责任不落实，行业管理不到位等原因，近年来石材行业不断发生生产安全事故事故又是马路镇水平石材工业园区石材加工企业第2起安全生产责任事故，充分暴露了石材行业企业安全管理上的存在很大的漏洞，针对石材加工行业存在的问题，为改善、提升整个行业的安全生产水平，属地府和各有关管理部门要切实加强对石材加工行业安全生产的日常监管，依部门职责督促企业落实安全生产主体责任，督促生产经营单位严格落实安全生产的各项措施。

（三）细化石材加工行业标准、加大安全生产执法力度

针对目前石材加工行业的安全生产形势，应组织专家，根据行业管理的特点，依法制定石材加工的行准，加大对石材行业的安全生产执法力度，让安全生产的法律法规、政府文件、会议精神在企业中真正的地生根”，对生产经营单位的违法行为既要坚决又适度地进行行政处罚，切实加大安全生产执法处罚力度成执法声势和安全生产违法震慑力，全面遏制安全生产违法行为和事故的发生。

岑溪市容州石材有限公司“3·13”事故调查组

二O二一年六月

政府网站找错
党政机关
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图