水汶镇尚智村王姜组 “7•20”触电事故调查报告

2021-01-20 16:05 来源：岑溪市应急管理局

2020年7月20日16时40分许,岑溪市水汶镇尚智村王姜组田间发生一起触电事故，造成在田间作业的覃清敏1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规的规定,岑溪市人民政府抽调市政府办、应急管理局、工业和信息化局、公安局、市总工会、镇人民政府等单位人员依法成立了水汶镇尚智村王姜组“7·20”触电事故调查组(以下简称事故调查组),事查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立水汶镇尚智村王姜组“7·20”触电事故调查组的通知》(办发〔2020〕98号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，聘请了有关对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等工作。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直济损失，对事故的性质进行了认定，并针对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2020年7月20日16时40分许。

(二)事故发生的地点

岑溪市水汶镇尚智村王姜组覃清敏稻田间

(三)事故责任单位

广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司

(四)事故类型

触电

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者覃清敏,男,汉族,身份证号码:452421********1412,户籍住址：岑溪市水汶智村王姜组。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币叁拾万元（￥300000元)，主要包括覃清敏的一次性死亡补助金、丧葬抚养费与事故相关的赔偿项目费用。

(七)事故现场概况

现场位于岑溪市水汶镇尚智村王姜组覃清敏水田靠北边的田基边上，电信公司13号杆种立在田基上号电杆杆头上架设有多组电缆线，布线凌乱，13号杆断掉的地拉线从杆头固定位置触碰到该杆紧线抱箍往下延伸缠绕在杆的根部位置，覃清敏的左手抓住缠绕在杆根部的地拉线，身体躺在地面上，覃清敏已死电信线路13号杆向东南方向延伸不远处与上面电力线路交叉的触面发生金属性无缝接触，下面电信线路套管的最近端距金属性接触点15CM,其它地方没发现有任何痕迹物证。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1、事故责任单位广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公 914504035745971415；类型：有限责司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：梧州市文化路28号电信大楼19楼1915室；法人代表：邓延成立日期：2011年06月07日；营业期限：长期；经营范围：联系本公司以下业务:通信程工施工，承担通公用通信网的用户通信管理、用户通信线路、综合布线及其配设备的工程建设，代办理中国电信梧州分公权的通信业务;机电产品(除九座以下乘用车及助力自行车)、通信设备(国家专控产品除外)，电子产品(卫星广播地面接收设施除外)、机械设备(特种设备除外)，纺织品。建材(除危险化学品及木材)、橡胶制品、仪表的销售及售后服务(除国家有专项规定外)；商品信息咨询（除国家专项规定外）;企业营销策划。(依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经动活动)。

2、中国电信股份有限公司岑溪分公司相关证照情况: 统一社会信用代码：91450481756519187A；型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；营业场所：岑溪市工农路70号；法人代表：卢韬，成立2003年11月18日；营业期限：长期；经营范围：在溪市行政区域内经营800 MHZCDMA第二代数字蜂动通信业务，CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务，LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE/ LFDD)，第五代数字蜂窝移动通信业务、卫星移动通信业务，卫星固定通信业务(仅限卫星国际专线业务)转发器出租、出售业务。经营固定网本地通信业务(含本地无线环路业务)、固定网国内长途通信业务、固国际长途通信业务、互联网国际数据传送业务、互联网国内数据传送业务、互联网本地数据传送业务、国据通信业务、公众电报和用户电报业务、266Hz无线接入设施服务业务、国内信设施服务业务。经营第二础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务(比照增值电信业务管理);固定网国内数据传送业务、月地网业务、网络托管业务(比照增值电信业务管理)，第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、内容网络业务、国内互联网虚拟专用业务、互联网接入服务业务第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务以及无线数据传送业务。IPTV传输服务:服务为IPTV集成播控平台与电视用户端之间提供信号传输和相应技术保障，传输网络为利用固定通信网络(含网)架设IPTV信号专用传输网络，1PTV传输服务在限定的地域范围内开展。联网地图服务(有效期至2019月31日);利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)，演出剧(节)目、表演，动品，从事网络文化产品的展览、比赛活动。经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；房屋租赁；通信设施租赁全技术防范系统的设计、施工和维修；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经动）。

3、广西新电力集团岑溪供电有限公司相关证照情况: 统一社会信用代码：914504817512432N；类其他有限责任公司；营业场所：岑溪市城北路88号；法人代表：李斌明，成立日期：2003年8月15日；期限：2003年8月15日至2053年8月14日；经营范围：电力供应;中小型水电站的投资开发及管理和技术造、挖潜增容；电网建设及改造;水利电力咨询服务;水套设备及物资供应；国内商业贸易(实行许可证商品外)。(以上项目涉及国家专项审批的，凭有效审批手续生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准可开展经营活动。）

（二）事故责任单位安全生产履职情况

1、广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司持有合法有效的证照等手续，2020年3月23日与中国梧州分公司签订有《中国电信梧州分公司委托维护服务协议》、《安全协议》等合同，该公司制订有各项生产规章制度，开展了员工安全生产教育培训和考核并记录在案；不定时开展维护线路安全生产检查和隐查及召开安全产会议并记录，平时安全生产监察部门对该公司检查时没发现有安全生产违法行为。但经调公司没有严格履行合同约定的电信线路的巡检和隐患排查治理职责，没有及时发现两线金属性接触的重大并及时整改完成，没有及时发现并妥善处理13号杆断掉的地拉线与紧线抱箍触碰在一起的安全隐患。在护电信线路巡检时走过场，没有认真对线路的安全隐患进行沿线详细检查，导致一些长久存在的安全隐患被发现，安全生产管理严重不到位。

2、中国电信股份有限公司岑溪分公司持有合法有效的证照等手续，均制订有各项安全生产规章制度展了员工安全生产教育培训和考核并记录在案；并不定时开展维护线路安全生产检查和隐患排查及召开安

会议并记录在案.但该公司在电信线路施工时没有严格执行行业规范及安装工艺要求，没有督促广西南宁
公司梧州分公司落实线路巡检和隐患排查治理职责。

3、广西新电力投资集团岑溪供电有限公司持有合法有效的证照等手续，均制订有各项安全生产规章
度，开展了员工安全生产教育培训和考核并记录在案；并不定时开展维护线路安全生产检查和隐患排查及
安全产会议并记录在案.但经调查该公司对电力线路疏于维护管理，没有及时发现电力线路与电信光缆交
发生金属性无缝接触的安全隐患。

（三）事故发生的经过及事故应急处置情况

2020年7月20日16时40分许，水汶镇尚智村王姜组村民覃清敏在其王姜组的农田上进行劳作时，覃
的手触碰到种在其农田田基边的电信13号杆上的斜拉线发生触电倒地，同村村民覃坚发现覃清敏触电倒
过去想救援，但靠近后发现地面有电，逐不敢往前施救被触电的覃清敏。后村民立即报警和打120急救，
告水汶供电所要求立即断电，约17时电力调度中心接报后立即对竹兰线拉闸停电，后赶到现场的医生及
民警发现触电的覃清敏已死亡。

事故发生后，中国电信岑溪分公司、广西新电力投资集团岑溪供电有限公司、岑溪市应急管理局、水
人民政府、水汶派出所等有关单位接报后第一时间派出人员到现场进行事故的现场勘查和事故应急处置工

三、事故的原因及性质

（一）直接原因

1.电力线与电信光缆承重钢绞线交叉点上下线路之间的距离没有达到足够的安全距离，导致两线路发
触、摩擦；

2.电信光缆承重钢绞线与电力线交叉点位置的绝缘保护套没有被固定，发生滑移偏离了交叉点，导致
路发生金属性接触。

3.电信线路13号杆断掉的斜拉线与光缆承重钢绞线13号杆的紧线抱箍触碰在一起，形成导电的有效

4.电信线路13号杆断掉的斜拉线缠绕在13号杆的根部，人可以轻易触碰到地拉线。

（二）间接原因

1.线路的架设不完全符合相关规定，导致电力线与电信线路发生金属性接触，导致事故发生。

①从两线触点向两边延伸，电力线的跨度（电杆间距）91M，电力线弧垂最低点距地高度3.5M，不
行业标准DL/T499-2001《农村低压电技术规程》；

②中国电信岑溪分公司在架设线路时没有发现电力线架设的存在问题并采取相应的技术措施保证两线
到足够的安全距离；

③中国电信岑溪分公司在施工时，没有严格执行行业规范和安装工艺要求；

④电信光缆12号杆与13号杆之间的光缆承重钢绞线两端，没有按规范要求安装接地保护装置，也没装高压绝缘子进行电气断开，不符合《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）的要求；

⑤电信13号电杆倾斜、布线凌乱，不符合《通信线路工程设计规范》(GB51158-2015)的要求。

2.线路安全管理的主体责任不落实，中国电信岑溪分公司线路架设完成后，没有按要求报广西新电力集团岑溪供电有限公司备案，没有与广西新电力投资集团岑溪供电有限公司签订安全生产管理协议，明确的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

3.线路巡检和隐患排查治理不到位

①电力线与电信光缆承重钢绞线金属性接触面相互摩擦，致使电力多股铝绞线中的一股铝线被磨断铝线被磨去一半以上，且电信光缆承重钢绞线接触面被磨去1MM的情况来看，两线金属性接触面相互摩现象已存在较长一段时间，在事故发生前没有被发现并整改完成，说明中国电信岑溪分公司与广西新电力集团岑溪供电有限公司日常均对各自的线路疏于维护管理。

②广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司没有严格履行合同约定的电信线路巡检和隐患排查治理责，没有及时发现两线金属性接触的重大隐患并及时整改完成，没有及时发现并妥善处理13号杆断掉的与紧线抱箍触碰在一起的安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组综合调查认定：水汶镇尚智村王姜组“7·20”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故的责任认定及处理建议

（一）相关责任人员的责任认定及处理建议

1.广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司分管岑溪市辖区线路的巡检主要负责人邓延明安全生产不到位，建议由岑溪市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行行政处罚。

2.广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司对发生事故的线路管理员莫斌荣、维护人员杨超宏履职位，建议由该公司按内部管理规定给予处分。

（二） 相关责任单位的责任认定及处理建议

1.广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公司，没有履行合同约定的线路巡检和隐患排查治理的职责事故的发生负主要管理责任，除应当依法承担主要的赔偿责任外，建议由岑溪市应急管理局依照《中华人和国安全生产法》有关规定追究其事故责任，进行行政处罚。

2. 中国电信岑溪分公司线路架设存在安全隐患及没有督促广西南宁源来通信技术有限公司梧州分公实线路巡检和隐患排查治理职责，对事故的发生负次要管理责任，除应当依法承担次要的赔偿责任外，建安委会领导对该公司领导班子进行约谈，促使其落实安全生产主体责任。

3.广西新电力投资集团岑溪供电有限公司对线路疏于维护管理，对事故的发生负次要管理责任，除依担次要赔偿责任外，建议由市安委会领导对该公司分管安全生产的安监部部长进行约谈，促使该公司充分安监部的职能作用，切实加强线路的维护管理，确保生产安全。

五、事故的整改及防范措施

（一）职能部门要加强监督管理和协调工作，落实责任

岑溪市工业和信息化局作为主管部门，要切实履行职责，对管辖中国电信岑溪分公司和广西新电力投团岑溪供电有限公司要加强监督管理，督促协调两家公司落实交叉线路的管理工作，签订交叉线路或同杆线路的安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责，做到各司其职，各尽其责，确保安全。

（二）全面开展隐患排查治理，杜绝类似事故的发生

中国电信岑溪分公司和广西新电力投资集团岑溪供电有限公司要在全市范围内立即开展线路隐患排查理工作，做到沿线细致排查，不留死角，做到排查发现一起隐患整改治理一起隐患，杜绝类似事故的发生

岑溪市水汶镇尚智村王姜组 “7·20”触电事故

二〇二一年一月十九日

政府网站找错
主办：岑溪市人民政府办公室 承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图