平桂西湾黄威服务部“4•16”机械伤害事故 调查报告

2025-06-18 16:30 来源：贺州市平桂区应急管理局

平桂西湾黄威服务部“4·16”机械伤害事故调查报告

2025年4月16日，巴东黄威劳务服务部组织人员在广西贺州市恒泰石材有限公司车间内作业时发生一械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务第493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂西湾恒司“4·16”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、市公安局平局、区经贸局、区总工会、高新区管委、西湾街道办事处派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀纪委监委机关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

2025年2月9日，广西贺州市恒泰石材有限公司（以下简称“恒泰公司”）与巴东黄威劳务服务部（简称“黄威服务部”）签订了《压机承包协议书》，双方约定，恒泰公司将压机荒料生产加工工作发包威服务部。黄威服务部自主招工，新聘请人员必须经过岗前培训，考核合格后方可上岗，对所聘员工负责

事故发生区域位于黄威服务部承包的压机生产线，事发人员为黄威服务部聘请的作业人员。故应定，事故发生单位为黄威服务部。

（一）黄威服务部基本情况。

巴东黄威劳务服务部（个体工商户）《营业执照》统一社会信用代码92422823MAEBE7TY0P,类型为个商户，组成形式为个人经营，经营者黄*，经营范围一般项目为劳务服务（不含劳务派遣）等，经营场所北省恩施土家族苗族自治州巴东县官渡口镇五里堆社区滨江大道45号（自主申报）。

（二）广西贺州市恒泰石材有限公司基本情况。

广西贺州市恒泰石材有限公司《营业执照》统一社会信用代码91451100077134154C(1-1)；类型为有任公司(自然人投资或控股)；法定代表人蔡*雄；经营范围一般项目为建筑用石加工、建筑材料销售、建饰材料销售、非金属矿物制品制造、非金属矿及制品销售等；住所为贺州市平桂区石梯村规划工业大侧。

二、现场勘查和调查情况

1.事发地点在恒泰公司生产车间2号压机生产线的副机搅拌器料仓内。

2.黄*作为黄威服务部的经营者，组织作业人员在2号压机生产线作业，每日分两班制，每班次8人查，作业人员均由黄*聘请，工资薪金均由黄*计算并支付，调查组调取了相关支付凭证。

3.事发当时，作业人员秦*、陈*付共2人在压机生产线副机搅拌器料仓内清扫卫生，为下一步放料到搅拌器做好前期准备工作。事发时，副机搅拌器料仓内卫生已基本清扫完成，陈*付还在副机搅拌器料仓秦*到机房控制室按下关闭料仓仓门的开关。

4.副机搅拌器安装在钢铁支架上，距离地面高度约3米，副机搅拌器的电源控制器设置在机房控制室机房控制室设置在地面，距离副机搅拌器5米，并采取了隔断封闭措施，无法面视副机搅拌器料仓的情况副机搅拌器料仓内安装有实时监控，可以从机房控制室内的电源控制器监控屏幕上看到搅拌器料仓里况。

5.副机搅拌器的仓门设置在料仓底部，材质为钢制，钢板厚度约1.5厘米，宽度约60厘米，长度约米。经现场测算，仓门闭合的时间需持续20秒方可完全关闭，由此可知，仓门关闭速度非常缓慢。

6.经调查，黄威服务部未制定本单位的安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程，规定对从业人员进行安全生产教育培训，未按规定开展隐患排查治理，未配备安全管理人员等，不具备生产条件。

7.恒泰公司将压机生产线发包给黄威服务部，未按规定审查其安全生产条件，违规将生产经营设备给不具备安全生产条件的单位。

8.现场图片。

图一：图中为2号压机生产线副机搅拌器设备外观，左侧小板房为机房控制室。





图二：图中为2号压机生产线副机搅拌仓内，底部为仓门。

图三：图中为机房控制室内的电源器，副机搅拌器料仓内安装有实时监控，从电源控制器的液晶面板上看到搅拌器料面情况。



三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年4月16日早上5时30分许，秦*、陈*付等人到达工作场所开始上班。按照工作流程，需要先对批次产品制造遗留下来的废料进行清理，秦*、陈*付两人负责清理副机搅拌器料仓。6时10分许，秦*、陈两人将料仓内的卫生清理完毕之后，秦*告知陈*付，他要去机房控制室关闭仓门，此时陈*付还停留在副拌器料仓内。秦*到机房控制室按下关闭料仓仓门的开关，随后回到副机搅拌器平台，发现陈*付已被副拌器的料仓仓门挤压到腹部。事故发生后，秦*立即呼叫在主机清扫卫生的秦*强拨打120救人，同时到机制室按下开启仓门的按钮，仓门打开后，陈*付随即倒在仓门下方的传输带上，随后秦*、秦*强等人通过带将陈*付传送出来。120医护人员达到现场后，立即对陈*付进行救治，随后送往贺州市广济医院抢救；情较重，随后立即转送至桂林南溪山医院救治。经桂林南溪山医院救治，陈*付因伤情过重，于当日22时亡，死亡原因为闭合性腹部外伤。

2025年4月17日，陈世付家属签署了《遗体处理意见书》，要求不予解剖陈*付遗体，并认可相关部续的事故调查认定。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者陈*付，男，36岁，身份证号码450923******230394，家庭住址广西博白县镇人。

这起事故共造成直接经济损失121万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

1.作业人员陈*付站位不当，忽视自身安全，被缓慢关闭的仓门挤压致伤，经抢救无效死亡。

2.作业人员秦*忽视他人安全，在作业人员陈*付仍处于机械设备内的危险区域期间，未确保人员安全启设备电源关闭仓门，违章作业。

（二）事故间接原因

黄威服务部未制定本单位的安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程，未按规定对人员进行安全生产教育培训，未按规定开展隐患排查治理，未配备安全管理人员等，不具备安全生产条件。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾黄威服务部“4·16”机械伤害事故是一起作业人员违章作业造成的生产安任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故主体责任单位和人员的处理建议

1.秦*，黄威服务部作业人员，作业时忽视他人安全，违章作业，对事故发生负直接责任。建议由公关对其是否构成重大责任事故罪进行侦查。

2.黄威服务部，未制定本单位的安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程，未按规定业人员进行安全生产教育培训，未按规定开展隐患排查治理，未配备安全管理人员等，不具备安全生产条对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故相关单位和人员的处理建议

1.恒泰公司，将压机生产线发包给黄威服务部，未按规定审查其安全生产条件，违规将生产经营设备
给不具备安全生产条件的单位。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处

2.梁*，恒泰公司主要负责人，将压机生产线发包给黄威服务部，未按规定审查其安全生产条件，将
生产经营设备发包给不具备安全生产条件的单位。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定
其给予行政处罚。

六、整改防范措施建议

（一）广西贺州市恒泰石材有限公司应当建立健全并落实相关方管理制度，严格审查相关方安全生
件，与相关方签订安全生产管理协议，落实安全生责任制，加强对相关方的安全检查和统一协调管理，
将生产经营场所、项目、设备发包给不具备安全生产条件的单位或个人。主要负责人、安全管理人员应
格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及西湾街道，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究
实防范措施，及时向各自管理范围的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实
生产主体责任。

西湾黄威服务部“4·16”事故调查组

2025年6月16日

政府网站找错

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013