兰山枣园临沂杰民塑业有限公司
“12·26”一般机械伤害事故调查报告

兰山区政府事故调查组

2025 年 8 月 29 日

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故单位概况.....1
（二）事故单位安全管理情况.....2
（三）事故相关人员情况.....2
（四）涉事设备基本情况.....3
（五）事故发生经过.....3
二、事故应急处置情况.....4
（一）应急处置情况.....4
（二）医疗救治情况.....5
（三）事故信息报告情况.....5
（四）事故应急处置和信息报告情况评估.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
三、事故发生的原因.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、事故责任认定及对事故责任者的处理建议.....8
（一）因在事故中死亡免于追究刑事责任人员.....8
（二）对有关公职人员的处理建议.....8
（三）行政处罚建议.....8
（四）建议公司内部给予相应处理人员.....10
（五）其他建议.....10
五、事故防范及整改措施.....11
（一）严格落实企业安全生产主体责任.....11
（二）强化安全教育培训.....11
（三）加强塑料制品行业安全监管工作.....12
（四）健全落实打击瞒报事故长效机制.....12

兰山枣园临沂杰民塑业有限公司
“12·26”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月26日20时21分左右，枣园镇临沂杰民塑业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

2025年6月19日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规，兰山区人民政府批准成立了由区应急管理局牵头，兰山公安分局、区总工会、区人社局、枣园镇政府等部门单位人员组成的兰山枣园临沂杰民塑业有限公司“12·26”一般机械伤害调查组（以下简称调查组），邀请区纪委监委、区检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、救援处置、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了对有关责任者的处理建议和防范措施建议。

经调查认定，兰山枣园临沂杰民塑业有限公司“12·26”机械伤害事故是一起因职工违反操作规程导致的一般生产安全责任事故，且存在瞒报情形。

一、基本情况

（一）事故单位概况

临沂杰民塑业有限公司（以下简称杰民塑业），法定代表人高某某；注册时间：2013 年 12 月 5 日；投资人类型：自然人股东；认缴出资额：201 万元；注册地址：山东省临沂市兰山区枣园镇；经营范围：塑料桶的生产、销售。

（二）事故单位安全管理情况

杰民塑业配置了 1 名专职安全生产管理人员，安全管理人员与主要负责人经培训机构培训考核合格。建立了全员安全生产责任制，每年度逐级签订岗位安全生产目标、责任书；制定了《安全生产责任制管理制度》《安全生产会议制度》等安全生产管理制度；建立有设备设施分级管控清单、编制发布了《临沂杰民塑业有限公司生产安全事故应急救援预案》。

依据《临沂市兰山区工商贸企业安全生产分级分类监督管理办法》（临兰应急发〔2024〕15 号），临沂杰民塑业有限公司为中小微企业，监管层级为镇级，归属枣园镇政府负责管理。杰民塑业在 2024 年 12 月 26 日前参加了枣园镇政府召开的相关安全生产会议 3 次，签到人均为主要负责人高某某。

（三）事故相关人员情况

1.郭某某，男，37 岁，杰民塑业生产厂长、安全员。2024 年 1 月 2 日被任命为公司专职安全生产和职业卫生管理员。2024 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 28 日在临沂城发安全技术服务有限公司培训合格，取得一般行业安全管理人员安全培训合格证书。

在本次事故中死亡。

2.高某某，女，38岁，杰民塑业法定代表人，职务为总经理。杰民塑业于2024年1月2日任命高某某为本企业主要负责人。

3.鹿某某，男，29岁，杰民塑业生产班长，本次事故中参与了故障机械的操作和应急救援处置。

（四）涉事设备基本情况

涉事设备为全自动中空吹塑机，型号为：YZ-10D/E，移模行程：600mm，合模行程：260～700mm，产品体积：10L，最大负载功率：42.3KW，出厂编号：0048，出厂日期：2023年5月，生产厂家：张家港市云臻科技有限公司。该设备主要工艺流程为：接通冷却水→加温→投料→吹塑塑化→成型→加工包装→入库。

该设备安全操作规程和使用手册中明确，设备在自动运行的过程中禁止打开设备的安全门或进入设备内部。

（五）事故发生经过

经调查组现场勘查、询问查询和综合分析，复盘事故发生经过如下：2024年12月26日18时11分左右，杰民塑业的06号吹塑机出现故障。岗位修边工董某芹发现后通知班长鹿某某维修调试。同时生产厂长即死者郭某某也到达06号吹塑机现场。调试过程中，06号吹塑机处于“全自动”运行模式，安全门处于打开状态下，设备未报警且未停止运行，处于生产状态（见图1）。郭某某经过多次探身进入合模行程区域内部进行检查，发现设备

合模开关有问题。20 时 21 分左右，在设备未取消“全自动”模式，也未断开所有动力源的情况下，鹿某某仅在设备控制盘上点击了设备停止键后，郭某某违规探身进入合模挤压区域进行维修，设备合模突然启动，将郭某某挤压在合模区域内，发生了机械伤害事故。



图 1　06 号吹塑机的维修状态

二、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

郭某某被设备挤压住后，班长鹿某某不掌握在此种紧急情况下的正确处置方法，试图点击设备操控屏（见图 2），先解除报警再按复位键，但设备没有反应，未能解除报警，无法操作复位键，未能有效救助[1]。技术工杜某瑞到达现场后，通过操作设备操控屏左下角的钥匙开关，进行了断电又恢复通电操作，车间主任高某某按下手动复位按钮，设备由全自动模式转到手动复位，打开吹塑机模架，退回到两侧终点。20 时 29 分左右，杜某瑞将

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

郭某某从设备挤压处抱出来，并紧急送医抢救。



图 2　鹿某某操作 06 号吹塑机的状态

（二）医疗救治情况

事故发生后，质检员季某和高某瑄分别拨打了“120”急救电话。20 时 30 分，救护车到达，由高某瑄和杜某瑞陪护送至临沂市人民医院急诊外科救治，12 月 27 日 6 时 24 分经救治无效死亡。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，季某立即向总经理高某某汇报了事故情况。高某瑄于 27 日 7 时 09 分得知郭某某死亡后，立即通知了高某某。高某某在知晓郭某某受伤和死亡后，均未按规定向兰山区应急管理局和负有安全生产管理职责的有关部门报告事故情况。

（四）事故应急处置和信息报告情况评估

事故发生后，企业、医疗救治单位现场救援及时，但企业应急处置措施不当、未向公安机关报警、未按规定向有关监管部门单位报告事故情况。存在瞒报情形。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡。参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）关于“直接经济损失的统计范围”规定，该起事故直接经济损失约180万元人民币。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

郭某某未遵守设备安全操作规程[2]。在设备自动运行且未断开所有动力源的情况下，郭某某打开设备的安全门并进入吹塑机内部维修，吹塑机合模突然启动运行，导致被机器挤压致死。

（二）间接原因

1.临沂杰民塑业有限公司

（1）安全教育培训不到位。郭某某的新员工三级安全教育培训内容宽泛，未包含维修操作人员的培训，且培训记录存在更改、签名代签的情况。郭某某入职后的2022年、2023年继续教育培训存在学时不足、培训记录造假、培训试卷代做、未如实记录教育培训情况等问题，且培训内容缺少吹塑机设备的应急处置。

（2）安全风险辨识和隐患排查整治不力。企业提供的风险管控清单中，吹塑机风险管控清单未辨识出安全门连锁损坏或拆除风险，检查标准中未明确安全门检查标准，未对风险点进行日常排查。

（3）设备设施日常管理不到位，设备操作规程不健全。企

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

业06号吹塑机现场悬挂的YZ-10D/E吹塑机安全操作规程内容仅展示到第6.2项，第6.3项、6.4项[3]内容缺失，也未明确设备出现故障后的应急处置程序。企业未建立安全设施和设备管理制度，未对事故设备06号吹塑机安全设施进行日常保养维护与日常检查。事故发生时，06号吹塑机在安全门打开后，设备未报警且未联锁停止运行，仍然处于生产运行状态，联锁安全防护功能失效[4]。

（4）应急管理不到位。《临沂杰民塑业有限公司生产事故应急预案》中《机械伤害事故现场处置方案》中未明确吹塑机发生机械伤害事故的具体处置程序。2023年未进行机械伤害事故演练。2022年、2024年分别进行了一次机械伤害事故现场处置演练，但演练内容宽泛、缺乏针对性、演练材料不真实。鹿某某在事故发生前均未参加机械伤害类应急演练，不具备吹塑机机械伤害事故应急处置能力。

2.枣园镇应急办

枣园镇应急办对杰民塑业安全检查不严不细，检查内容宽泛、排查问题浅显，未及时发现企业存在的问题和不足，并督促企业整改落实到位。

四、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对有关单

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

位和人员的责任认定及处理建议如下:

（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员

郭某某，杰民塑业生产厂长、安全员。安全生产意识淡薄，违规操作安全设备，对该起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

张某某，中共党员，枣园镇应急办主任，对企业安全管理指导不力，检查内容宽泛、排查问题浅显，未及时发现企业存在的问题和不足，对事故的发生负有监管责任，建议纪检监察机关对其进行批评教育，责令其作出深刻检查。

（三）行政处罚建议

1.对事故责任单位的行政处罚建议

杰民塑业。安全教育培训不到位，安全风险辨识不全面，设备设施日常管理不到位，设备操作规程不健全，对事故发生负有责任。建议兰山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]对其处30万元以上100万元以下的罚款；存在瞒报情形，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）[7]项的规定，建议由兰山区应急管理局

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一款第（一）项之规定：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款：谎报或者瞒报事故的。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项至第（五）项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款。

对其处100万元以上150万元以下的罚款。上述两项行政处罚建议，由兰山区应急管理局分别裁量，合并作出处罚决定[8]。

2.对有关责任人员的行政处罚建议

高某某，临沂杰民塑业有限公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，安全教育培训开展不扎实，应急管理不到位，发生事故后隐瞒不报，对事故发生及瞒报负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[10]规定，建议由兰山区应急管理局对高某某处以2023年年收入40%的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[11]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[13]的规定，参照《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）编号144裁量阶次B[14]，建议兰山区应急管理局对高某某

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条：违反《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[14]《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）编号144裁量阶次B：隐瞒不报、谎报生产安全事故的，处上一年年收入 70%以上 80%以下的罚款。

处以2023年年收入70%至80%的罚款。上述两项行政处罚建议，由兰山区应急管理局分别裁量，合并作出处罚决定。

（五）建议公司内部给予相应处理人员

鹿某某，未参加企业机械伤害应急救援演练，不具备相应的应急救援能力，建议企业按照内部管理制度进行处理。

（六）其他建议

1.依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条第（四）项[15]的规定，建议由兰山区应急管理局将临沂杰民塑业有限公司及高某某列入严重失信主体名单，研究落实严格管理措施。

2.建议临沂杰民塑业有限公司停产整顿，全面排查整改隐患问题后经兰山区应急管理局验收同意后恢复生产。

3.责成枣园镇人民政府对镇应急办进行全镇通报批评，并向兰山区人民政府做出深刻检查。

4.兰山区应急管理局要加强小微企业的安全生产监管的指导工作，督促各镇街做好辖区内小微企业的安全生产监管工作。特别是强化一线工作人员的安全生产教育培训、应急处置演练，严格落实安全生产管理制度和操作规程，对关键岗位和关键作业环节应重点监控，避免类似事故的发生。

五、事故防范及整改措施

[15]《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应 当列入严重失信主体名单：（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

（一）严格落实企业安全生产主体责任。临沂杰民塑业有限公司要深刻吸取事故教训，深刻反思，举一反三，认真整改安全管理方面存在的问题。对本单位安全规章制度和操作规程开展一次全面的检查，并及时修订完善，确保安全规章制度和操作规程的有效实施。要建立事故隐患内部报告奖励机制，动员企业全体员工深入排查整治身边的隐患，对重大事故隐患及重大险情要及时如实报告属地应急管理部门或负有安全生产监督管理职责的部门。各生产经营单位要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，持续加大安全投入。严格落实企业事故信息报告主体责任，强化主动报告意识，严格按照有关规定要求第一时间报告事故信息。要加强安全生产标准化建设，进一步强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（二）强化安全教育培训。各生产经营单位要加强对从业人员教育培训的监督考核，加强维修作业现场管理，利用企业晨会、自查自纠、现场监护、视频监控、企业事故隐患内部报告奖励等多种手段，规范从业人员操作行为。关键岗位和关键作业环节作业人员每日班前会要着重强调，以本次事故案例进行安全警示教育，促使企业员工抛弃侥幸心理，切实提高工人的风险观念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，避免类似事故的发生。

（三）加强塑料制品行业安全监管工作。各镇街要认真履行属地监管职责，加强对辖区内塑料制品行业企业的监督检查和指

导帮扶，对安全基础条件差、安全管理松懈、不放心的单位加大检查的频次和力度。强化分类分级安全监管，加强事故警示教育，督促企业抓严抓实培训考核，切实提升员工的安全意识和安全技能。各镇街要以治本攻坚三年行动为主线，开展重大事故隐患动态清零行动，持续加强塑料制品行业领域隐患排查整治。认真开展小微企业安全生产现场能力提升行动，指导督促小微企业提升安全生产水平。

（四）健全落实打击瞒报事故长效机制。各生产经营单位要全面落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，对发生的事故要及时、如实进行上报，坚决杜绝迟报、瞒报、谎报、漏报问题的发生。区安委会办公室要协调督促公安、消防、人社、卫健、信访等部门，建立落实常态化防范和打击瞒报事故协调联动制度，强化信息通报和可疑信息比对核查。要加大溯源追查力度，形成上下联动、齐抓共管的工作合力，始终保持打击瞒报事故的高压态势。